

И. НОСИРОВ

МАТЕРИАЛШУНОСЛИК

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсусе таълим вазирлиги техника олий ўқув юртлари талабаларига ўқув қўлланма сифатида тавсия этган

Т.ЖИҚЕД. – МҚИТУВЧИЛ 1993

Мазкур қўлланма техника олий ўқув юртлари талабаларига мўлжаллашган. Унда материалшунослик фани ва назариясига доир маълумотлар берилган. Металлар, қотишмалар ва металл бўлмаган материалларнинг хоссалари ҳамда уларга ишлов бериш натижасида хосса ўзгаришлари аниқ мисоллар билан кўрсатилган.

Тақризчилар: проф. В. А. Мирбобоев ва доц. С. А. Алимов

НОСИРОВ ИЛХОМ
МАТЕРИАЛШУНОСЛИК

Олий ўқув юртлари учун
ўқув қўлланма

Тошкент —«Ўқитувчи»— 1994

Нашриёт муҳаррири *Раҳима Аслонова*
Бадини муҳаррир *Фарҳод Некқадамбоеев*
Техн. муҳаррир *Шоира Бобохонова*
Мусаххих *Максада Минаҳимсдова*

ИБ № 6089

Тершіга берилди 3.02.93. Босишига руҳсат этилди 7.01.94. Формати 60×90^{1/16}. Кегли 10 шпонсиз. Адабий гарнитураси, Юкори босма усулида босилди. Шартли б. л. 14,5. Шартли кр.-отт. 14,70. Нашр. л. 15,49. Тиражи 3000. Буюртма № 2327.

«Ўқитувчи» нашриёти. Тошкент, Навоий кўчаси, 30. Шартнома № 11—159—92.

Узбекистон Республикаси Матбуот давлат қўмитаси 1-босмахонасида босилди. 700002. Сабон кўчаси, 1-берка кўча, 2-йи. 1994.

**Н 2604000000—159
353 (04)—93 101—93**

© «Ўқитувчи» нашриёти, 1994.

ISBN 5—645—01924—5.

СУЗ БОШИ

Кейинги йилларда фан-техника тараққиёти муносабати билан саноатнинг барча тармоқлари, айниқса оғир саноат ва машинасозлик саноати ривожланиб бормоқда. Саноатнинг ривожланиши арzon, пухта, ишлатиш қулай бўлган янгидан-яиги материалларни излаб топиш, материалларнинг хоссаларини яхши билган ҳолда уларни зарурый йўналишда ўзгартириш технологиясини ишлаб чиқиши тақозо этади.

Бу вазифаларни ҳал этиш учун техника слий ўқув рида талабаларга «Материалшунослик» фанини пухта ўргатиш, уларнинг «Материалшунослик» фанидан чуқур ва атрофлича билим олишларини таъминлаш зарур. Шу соҳада ўзбек тилида дарслик ва қўлланмаларнинг етишмаслиги талабаларнинг пухта билим олишларини маълум даражада қиёнглаштиromoқда. Ана шуларни эътиборга олган ҳолда муаллиф ўзининг Тошкент автомобиль ва йўллар институтида кўп йиллар давомида ўқиган маъруза ва иш тажрибалари асосида ушбу ўқув қўлланмани яратишга жазм этди.

Қўлланма техника олий ўқув юртлари талабаларига мўлжалланган мавжуд дастур асосида ёзилган бўлиб, у металл, металлмас ва композицион материалларга онд маълумотларни ўз ичига олган. Унда материалларнинг хоссалари, тузилиши ва ишлатилиш хусусиятлари имкони борича тўлиқ ёрнишга ҳавакат киличти. Лозим бўлган жойлағда чиқиндиласиз технологияни жорий қилиш, атроф-муҳитни мухофаза қилиш масалаларига ҳам эътибор **берилди**. Иложи борича, атамаларнинг ўзбекча муқобилидан фойдаланилди, лекин айрим жойларда тушунарли бўлиши учун ҳалқаро варианти ҳам берилди.

Муаллиф қўлланма қўллэзмасини кўриб чиқиб, ўзларининг фойдали-танқидий фикр-мулоҳазаларини билдирган Тошкент автомобиль ва йўллар институтининг «Материалшунослик ва конструкцион материаллар» кафедрасининг ходимларига, Тошкент давлат техника дорилғунунининг ўқитувчилари — проф. В. А. Мирбобоев ва доц. С. А. Алимовларга ўзининг самимий миннатдорчилигини билдиради. Қўлланма ҳақидағи барча фикр-мулоҳазаларни мамнуният билан қабул қиласи.

Муаллиф

1-б о б. МАТЕРИАЛШУНОСЛИК АСОСЛАРИ

1. МАТЕРИАЛ ҲАҚИДА ТУШУНЧА

Инсонлар ўз фаолиятида моддаларни ишлаб чиқариш маҳсулоти деб қарайдилар. Моддалар аслида эса материянинг маълум бир барқарор массага эга бўлган бўлгидир. Ана шундай моддий дунёни техникада «материал» деб аташ қабул қилинган. Демак, материаллар меҳнат жараёнининг маҳсали бўлиб, ундан инсоният ўз талабларини қондирадиган буюмлар ясашда фойдаланади. Материаллар ишлаб чиқаришда бирламчи восита ҳисобланади. Материал бўлмаса, саноат жараёнлари ҳам бўлмайди. Масалан, мис (материал) ишлаб чиқариш учун рудалар (мис рудалари) қазиб олиниши керак. Хомашё материалларни олиш учун ҳам меҳнат сарфланади, яъни рудалар қазиб олиниб, қайта ишлаш учун руда бойитиладиган комбинатларга юборилади. Сўнгра бойитилган рудалардан мис олинади. Мисдан эса турли хил буюмлар ишлаб чиқарилади. Мис олишда руда хомашё материал бўлса, буюм ишлаб чиқаришда миснинг ўзи хомашё материал ҳисобланади. Меҳнат жараёни шуни кўрсатадики, сифат жиҳатидан барча хомашёларни икки тuriа бўлиш мумкин. Бирламчи хомашё ёки биринчи бор материални ҳосил қилиш учун ишлатиладиган модда. Лекин ана шу бирламчи материални ҳосил қилиш учун ҳамма вақт ҳам танланган хомашё 100 фоиз сарфланмайди, яъни унинг маълум қисми чиқиндига айланиши мумкин. Ана шу чиқиндилар ҳам бошқа буюмларни ишлаб чиқариш учун хомашё, яъни иккиламчи хомашё бўлиши мумкин. Масалан, ёғочнинг қайта ишланишидан чиққан қиринди (иккиламчи хомашё) мебель саноатида ишлатилади.

Буюмлар ишлаб чиқариш учун материаллар билан бир қаторда ярим фабрикатлар ҳам ишлатилиши мумкин. Ярим фабрикат деганда қайта ишланган, лекин ҳали тайёр буюм ҳолига келтирилмаган материал тушунилади. Буюм олиш учун материални, яъни ярим фабрикатни қайта ишлаш яна давом эттирилиши керак. Демак, бир ишлаб чиқаришда тайёрланган материал (маҳсулот) бошқа ишлаб чиқариш учун ярим фабрикат ҳисобланади.

2. МАТЕРИАЛШУНОСЛИК ФАНИ

Материалнинг техникага яроқлилиги унинг тузилишига боғлиқдир. Материалнинг тузилиши деганда, унинг бир бутунлигини таъминловчи, яъни ташқи ва ички таъсиirlарга фаол қар-

шилик кўрсатувчи ички боғланишлар тушунилади. Ана шу ички боғланишларга мувофиқ материалнинг хоссалари ҳам ўзгариши мумкин. Демак, материалларнинг хоссалари уларни бир-бири билан солиширгандагина ажратиш мумкин бўлган фалсафий тушунчадир. Бу тушунча миқдор ва сифат ўзгаришларни ўз ичига олади.

Материалнинг таркиби, тузилиши ҳамда хоссалари ўртасидаги амалий боғланишларни ўрганадиган фан материалшунослик деб аталади. Материалнинг таркиби деганда шу материалнинг қандай кимёвий элементлардан тузилганлиги тушунилади. Кундалик турмушимиизда қўлланиладиган материаллар аксарияти биргина кимёвий элементдан иборат бўлмай, кўп элементларнинг мажмуй ёки биримасидан иборат. Материалнинг тузилиши тушунчаси анча кенг маънодаги тушунча бўлиб, кўз ёки оддий лупа билан кўриб бўладиган макротузилиш, махсус (500—2000 марта катта қилиб кўрсатадиган) оптик асбоблар — металломикроскоплар ёрдамида ўрганиладиган микроструктура ҳамда 100 000 марта катта қилиб кўрсатадиган электрон микроскопларда ёки рентген нурлари таъсир этириш билан кузатиладиган супмикроскопик структураларни ўз ичига олади. Материалнинг хоссалари деганда, унинг кимёвий, физик ва механик хоссалари тушунилади.

Илгари материал қандай кўринишда бўлса, одамлар уни шундайлигича ишлатганлар. У вақтда улар ҳали материалнинг тузилиши ҳақидаги тушунчага эга эмас эдилар. Кейинчалик материал хоссаси билан унинг ички тузилиши ўртасидаги боғланишни ўрганишга ўтилди. Шундан кейингина буюмларнинг ишлатилиш шароитига қараб материаллар хоссаларини бошқариш имкониятига эга бўлинди. Материалнинг хоссалари ҳамда ундан тайёрланган буюмларнинг ишлатилиш шароитини билган ҳолда унинг чидамлилиги ва узоқ муддат ишлай олиши ишлай олинидан ҳисоблаб аниқлаш мумкин бўлади.

Кимё, физика, механика каби фанларнинг муваффақияти натижасида материалларнинг ички тузилишлари ўрганила бошлианди. Материалшунослик фанининг кейинги тараққиёти ҳам шу фанларнинг эришган ютуқларига боғлиқдир. Кейинги йилларда фан-техника тараққиёти натижасида янгидан-янги материаллар яратилмоқда, ишлаб чиқаришнинг янада самарали усуллари кашф этилмоқда. Иккинчи томондан, материалшунослик фанининг муваффақияти структурани яхшилаш, буюмларнинг конструкцияларини ясашда материалларни қайта ишлашнинг самарали усулларини кашф этиш ҳамда уни такомиллаштиришдадир. Хомашёни қайта ишлаб, унинг ҳолати, тури ёки шаклини ўзгаририш ҳамда материал, ярим фабрикат ёки буюм ясаш жараёнлари технологик жараён деб аталади. Буюмларнинг мўлжалланган муддатда муваффақиятли ишлай олиши ана шу технологик жараённинг қанчалик тўғри ва самарали бажарилишига, материалнинг тўғри танланишига боғлиқ-

дир. Материалшунослик фани машина ва механизмларни инсон манфаати учун ишлатишда материал хоссаларини бошқаришнинг илмий-назарий асосини ташкил қилади.

Ишлаб чиқаришнинг ҳажми ортиб борган сари атроф-муҳитнинг ифлосланиб заҳарланиши материалларнинг ишлаш шароитларини оғирлаштириб бормоқда, унга қўйиладиган табаблар ҳам ортиб бормоқда. Табиат маҳсулотларини кўпроқ инсон манфаатига бўйсундириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилингда илмий асосларга таяниш, ҳосил бўлаётган иккиласмчи жомашибни зарарсизлантирибгина қолмай, балки улардан янги материал ва буюмлар ишлаб чиқариш лозим. Чиқиндисиз тўлиқ технологик жараённи топиш ва уни амалга ошириш эндикда ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий аҳамиятга эга.

3. МАТЕРИАЛШУНОСЛИК ФАНИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИДАН ҚИСҚАЧА МАЪЛУМОТ

Тараққётнинг дастлабки — тош, бронза ва ниҳоят темир даврларида ҳар бир даврнинг ўзига яраша материаллари пайдо бўлиб, давр мезонини белгилаган. Инсонлар даставвал тош ва суяқ материалларни макон ва қурол учун ишлатгандар. Тошни қайта ишлаб қурол ясаганлар. Бу қуролларни аввал сўз учун ишлатган бўлсалар, кейинчалик тошдан ерни қайта ишлайдиган қуроллар, яъни ишлаб чиқариш воситаларини ясаганлар. Натижада аста-секин ёғочни, терини ва қум-тупроқни (лойни) қайта ишлаш — сопол саноати яратила борди. Сонол саноатининг тараққиёти борган сари қасб буюмларини ишлаб чиқаришга имкон яратди. Бронза даврига келиб, тош қуролларнинг аҳамияти йўқола бошлади ва металлургия саноати **вужудга** кела бошлади. Металл қотишмаларнинг таркибини ўзгартириш орқали унинг хоссаларини бошқариш мумкинлиги маълум бўлди ва бу жараён амалиётда қўлланила борди. Темир даврига келиб, мавжуд бўлган ишлаб чиқариш кучлари тараққиётга тўсқинлик қилиб қолди. Осиёда, Ўрта ер денгизи атрофида, Хитой террорияларида илк бор металларни қайта ишлайдиган корхоналар вужудга келди.

Сув ва ҳаводан фойдаланиш материалшунослик саноатида янги тараққиётни очди. Темир эритиб тозалашда пулфлаш учун ҳаводан фойдаланиш эса суюқлантирилган металлар температурасини ошириш имконини берди. Натижада металл қўшимчалардан тўла тозаланиб, унинг сифати яхшиланади. Металл ишлаб чиқаришда писта кўмир ўрнига коксланадиган кўмирдан фойдаланиш эса давр талаби — ишлаб чиқаришни кескин ошириш натижасида вужудга келди. Кокслаш технологиясининг каашф этилиши металлургия саноатини тез ривожлантириди.

Пўлат олишнинг янги-янги усувлари каашф этилди. Англиядага аввал Г. Бессемер (1856), сўнгра С. Томас (1878), Францияда

эса П. Мартен (1864) каби ихтирочилар пўлат олишнинг янги усулларини яратиши.

XXVIII аср охири. XIX аср бошларига келиб машинасозлик жуда тараққий этиб кетди. Бу эса металларни кўплаб ишлаб чиқариши талаб қиласди. Материалларни ишлаб чиқариш даражасини ошириш бу соҳадаги олдинги амалий ютуқларни умумийлаштириш ҳамда бу соҳа учун янги илмий асослар яратиши талаб қилди. Натижада XIX асрга келиб, материалшунослик машинасозликдаги махсус фанга айланиб қолди. Материалшуносликнинг фан сифатида такомиллашишига талантли рус олимни ва ихтирочиси Д. К. Черновнинг (1839—1921) фазалар ўзгариши ҳақидаги назарияси жуда катта турткি бўлди. Бу фаннинг ривожланишига яна А. Ледебурнинг (немис олими) металлар структураси тушунчаси, инглиз физиклари Ф. Лавес ҳамда В. Юм-Розерининг янги типдаги фазаларни кашф этиши ҳам таъсир қилди. Металлшунослик фанининг шу даврдаги тараққиётига тадқиқотнинг янги (инструментал) усулларининг кашф этилиши ҳам таъсир қилди, масалан, рентген нурларининг кристалл тузилишини ўрганишга қўлланилиши ҳамда металл тузилишининг металломикроскоп (металлография) усуллари кашф этилди. Кўп изланишлар натижасида кристалланиш ҳамда жисмлардаги гестероген мувозанат назариялари яратилди.

Ички ёнувдвигателларининг кашф этилиши, шунингдек автомобиль саноати, темир йўл транспорти ҳамда ҳаво флотининг тараққиёти материаллар хоссаларини яхшилаш, уни қайта ишлаш саноатини такомиллаштиришни тақозо этди. Натижада такомиллашган домна печлар, пўлат эритиладиган мартен печлари барпо этилди, саноат миқёсида прокатланган яrim фабрикат ҳамда материаллар кўплаб ишлаб чиқила бошланди. Пўлатларни пайвандлаш мумкин эканлигини Н. Н. Бенардос ва Н. Г. Славянов илмий асосда исботлаб берди. Икки электрод ўртасида ёй ҳосил қилиш кашфиёти эндиликда одамлар манфаати учун ишлатила бошланди.

Рус олими А. М. Бутлеров 1881 йили оламшумул кашфиётни амалга оширди. Жисмларнинг кимёвий тузилиш назариясини кашф этди. Кейинчалик Бутлеровнинг бу назарияси асосида қўйи молекулали органик кимёвий моддалардан полимерлар олиш мумкинлиги исботланди. 1909 йилда С. В. Лебедев хоссалари жиҳатидан табиий каучукка ўхшаш сунъий каучукни синтез қилиб олди. Ҳозирги вақтда техникани сунъий каучуксиз тасаввур қилишимиз қийин. Шундай қилиб, машинасозликда ишлатиладиган металл материаллар ҳукмдорлиги тугади, улар билан бирга сунъий материаллар ҳам ишлатила бошланди.

Асримизнинг 40-йилларига келиб, илмий техника жуда ривожланиб кетди, материалшунослик фани катта ютуқларга эришди. Бу даврда бир қатор материаллар кашф этилди. Юқори ўтказувчанликка эга бўлган янги материаллар, ярим ўтказ-

гичлар, сунъий олмос ҳамда углерод асосидаги бошқа материаллар кашф қилинди.

Домна печларида содир бўлаётган оксидланиш-қайтарилиш жараёнларин итижаларини тўлиқ ҳисобга олишнинг кашф этилиши билан материалларнинг тузилиши ва технологик жарайён ҳақидаги билим янада бойиди. Бу эса материалшунослик саноатининг янада ривожланишига сабаб бўлди. Бизнинг мамлакатда суюқ металлни тўхтовсиз қўйиш технологияси, пўлат ишлаб чиқаришнинг кислородли конвертер усули амалда қўлланила бошланди. Турли ферроқотишималарни олиш, пўлат эритишнинг электрометаллургия усулларидан фойдаланиш пўлат сифатинигина ошириб қолмай, балки жуда кўп турдаги легирланган пўлатларни олиш имконини туғдирди. Материаллар мустаҳкамлигини оширишнинг янги усуллари кашф қилинди. Термик ишлов таъсирида пластик деформацияланиш, яъни термомеханик ишлов усули, коррозиябардош, оловбардош ҳамда маҳсус магнит хоссаларига эга бўлган, ҳаттоқи аввалги маълум геометрик формаларини «эсіда» сақлаб қола оладиган қотишмалар кашф этилди. П. А. Ребиндер (1898—1972) томонидан кашф қилинган, юза активлигини оширувчи моддаларнинг қаттиқ юзага молекуляр таъсир этиш механизми эса янги интенсив технологияларни яратишга асос солди.

Янги турдаги полимерларни синтез қилиш билан бир қаторда, уларни қайта ишлаш технологияси ҳам такомиллашиб борди. Айниқса, полимер материалларнинг иссиқликка чидамлилигини ошириш, хоссаларини барқарорлаштириш устида катта ишлар олиб борилди. Натижада иссиқбардош полимерларни синтез қилиш технологияси, полимерларни ҳам металл материалларга ўхшаш модификациялаш усули яратилди.

Ҳозирги илмий-техника тараққиёти пухта ва енгил материалларни ишлаб чиқаришни тақозо этади. Шунинг учун материалшунослик фани олдига қўйилган янги вазифа турли компонентлардан иборат бўлган композицион материалларни ишлаб чиқаришнинг илмий асосларини яратишдан иборат. Чунки машина механизмларининг янги конструкциялари олдига уларда қўлланилган материалнинг солишишторма оғирлигини камайтириш, тезликни ошириш, ишлаб чиқариш жараёнининг экологик тозалигини таъминлаш, конструкциянинг ишлаш муддатини ошириш каби талаблар қўйилмоқда.

Ишқаланиш жуфтлари машина ва механизмларнинг жуда муҳим қисми бўлиб, уларнинг ишлаш сифати ва муддатини белгилайди. Шу сабабли материалнинг ишқаланиб емирилишини камайтириш муҳим вазифадир. Кейинги пайтда шу муаммо устида икки йўналишда иш олиб борилмоқда. Биринчи йўналиш ишқаланиш коэффициенти кичик ва ейилишга чидамли янги композицион материаллар ва конструкцияларни яратиш бўлса, иккинчи йўналиш ишқаланиш жуфтларининг ишлаш

жараёнида юзаларда содир бўладиган мураккаб физик-кимёвий жараёнларни илмий асосда чуқур ўрганишдир.

Бизда 1956 йили ишқаланиш жуфтларининг юзаларида модда молекулаларининг танлаб сараланиши натижасида ишқаланиш жуфтларидағи емирилишнинг йўқолиш имкониятини туғдирадиган кашфиёт қилинди. Бироз кейинроқ эса материалларни вакуумда радиация таъсирида бомбардимон қилиш натижасида унинг ишқаланиш коэффициентини энг паст даражада бўлишига олиб келадиган кашфиётлар ҳам қилинди. Бундай кашфиётлар, умуман олганда, машина ва механизмларнинг емирилиши натижасида кўриладиган жуда катта зарарнинг олдини олиш имкониятини беради.

Космос материалшунослигидаги муҳим масалалардан бири космос шароитида материаллар хоссаларининг барқарорлигини таъминлашдан иборатdir. Материалшуносликда пайдо бўлган янги йўналишлардан бири космос материалшунослигидир. Бу йўналишга биринчи бўлиб, рус олимлари С. П. Королёв (1906—1966) ҳамда А. Т. Туманов (1909—1976) лар асос солишиди.

Шундай қилиб, материалшунослик фани ўз тарихига эга бўлди, нисбатан қисқа вақт ичida жуда кўп турдаги материаллар бунёд этилди, энг муҳими, машинасозликнинг ажралмас қисми бўлган материалшунослик дастури вужудга келди.

4. МАТЕРИАЛШУНОСЛИКДАГИ МУАММОЛАР

Маълумки, ҳар вақт янги техника намунасини яратиш учун ишлатиладиган материаллар илм-фанинг энг охирги ютуқларига асосланиб танланади, яъни энг янги материаллар ишлатилади. Янги яратилган машиналар, албатта юқори ишли босимда ишлатилиши, катта тезликларга эга бўлиши ҳамда катта температураларга чидай олиши керак. Бу кўрсаткичлар эски намуна кўрсаткичлари билан солиштирилиб, машинанинг солиштирма қуввати белгиланади. Демак, бу кўрсаткичларнинг юқори даражада бўлиши материалшунослик фанининг ютуғидир.

Ҳозирги замон машиналари материалларни биринчи навбатда юқори мустаҳкамликка эга бўлишини тақозо қиласди. XX асрга келиб материалларнинг мустаҳкамлиги қарийб $8-10$ барабар ортди. Ҳозирги кундаги энг мустаҳкам материалларнинг емирилиши учун 10^3 МПа зўриқиши (кучланиш) керак бўлади. Баъзи лаборатория ишларida қўлланиладиган монокристалларнинг емирилиши учун, ҳатто 10^4 МПа кучланиш талаб этилади. Ҳозирги замон фани олдидағи муаммолардан бири амалда ишлатилаётган юқори мустаҳкамликка эга бўлган материалларнинг пухталигини янада ошириш, иқтисодий жиҳатдан уларнинг таннархини камайтиришдан иборат.

Ҳаддан ташқари қаттиқ материаллар — борид, карбид, сунъий олмосларни ишлаб чиқариш ва уларни қўллаш саноат-

нинг имкониятига ва техник жиҳатдан такомиллашганига боғлиқ бўлади. Бундай материаллар жуда катта қаттиқликка эга бўлиш билан бир қаторда, мурт бўлганликлари сабабли, уларни қайта ишлаш бирмунча қийинчилик туғдиради. Шунинг учун бундай материалларни саноат миқёсида қайта ишлаш ҳамда қайта ишлашнинг технологик жиҳатдан такомиллашган ва самарали усулларини топиш муаммоси ҳам бор.

Материалнинг самарадорлиги машинасозликда масса ўлчов бирлигига тўғри келадиган машинанинг қуввати ёки унинг унумдорлиги билан белгиланади. Демак, машинасозликка қўйилаётган янги талаб машина ва механизмларнинг қувватини, унумдорлигини ошириш ҳамда улар учун ишлатиладиган материалларнинг пухта ва енгил бўлишига эришишдир. Масалан, кейинги пайтда олинган магний ҳамда литий қотишмалари ана шундай талабларга жавоб беради. Шундай материаллардан яратилган бир хил массали конструкцияларнинг деформацияга қаршилиги пўлат ёки титандан ясалган конструкцияларнинг қаршилигидан устун туради. Газ билан тўйинтирилган баъзи материаллар ҳозирги замон техникаси бўлмиш авиация ва космик кемаларда жуда қўл келмоқда. Шунинг учун авиация ва космик техника учун бундай материалла ни етказиб бериш муҳим муаммолардан биридир.

Техникада баъзи материаллар олдинги геометрик шаклини «эслаб қолиши» самарадорлигига эга. Масалан, пластик деформация натижасида ўз шаклини ўзгартирган конструкция вақт ўтиши билан қиздирилса, яна олдинги шаклига қайтади. Металларнинг бундай хоссалари тиббиётнинг жарроҳлик соҳасида, айниқса космик кемаларда жуда муҳим аҳамиятга эга. Масалан, титан асосидаги қотишлардан қуёш нури таъсирида ишлайдиган космик антенналар тайёрланади. Металл қотишмаларнинг илгари маълум бўлмаган хоссаларини кашф этиш техника муаммоларидан биридир.

Реактив двигателларнинг борган сари кўп қўлланиши материалшунослик фани олдига юқори кучланиш ва катта температурага чидаёт оладиган материалларни яратиш муаммосини қўймоқда. Лекин шундай материаллар яратишнинг қўлланиб келинаётган усули, яъни темир, никель, алюминий ва бошقا металлар асосидаги қотишмаларни ҳосил қилиш имкониятлари чегараланиб қолди, чунки двигатель деталларининг ишлаш шароитлари, ана шу элементларнинг суюқланиш температурасига яқинлашиб қолди. Масалан, кўпинча пўлатнинг ишлаш ёмператураси 750 — 800°C , никель қотишмаларники эса 1100°C дан ошмайди. Яқин вақтларгача металларнинг юқори температурага нисбатан кам мустаҳкамлиги янги двигатель конструкцияларини яратишга тўсқинлик қилиб келарди, чунки конструкция материалининг ишлай олиши турбинадаги газ температурасига боғлиқ. Бу муаммонинг ҳал этилиши материал структурасидаги доначаларнинг майдага бўлишига боғлиқ. Чунки

структурадаги доначалар (кристалитлар) жуда майдада шакли ихчам бўлган материалнинг мустаҳкамлиги 1,5 баробар катта бўлиши мумкин. Масалан, материалларнинг кристалланиш жарсёнини катта тезликда олиб бориш орқали ўлчами буфдой ёки шар шаклига яқин микротузилиши донача (гранула) олинади. Бу материаллар юқори мустаҳкамликка эга бўлади.

Ички ёнувдвигателларининг қувватини ошириш ишчи температуранинг ошишига олиб келади. Ишчи температурани ошириш эса конструкция материалининг юқори температурага чидамлилигига боғлиқ. Шунинг учун ички ёнувдвигателларда сополдан фойдаланиш муаммоси пайдо бўлмоқда. Аммо ҳамма муаммо материалнинг юқори температурада ишлай олишида ҳам эмас. Техникада баъзи жабҳалар борки, технологик жараён жуда паст температурада боради. Материаллар эса паст температурада жуда мўрт бўлади. Масалан, криоген техникада жараён — 150°C дан паст температурада боради. Шунинг учун газлар, масалан, кислород ва азотни ажратиб олиш ҳамда уларни суюқ фазага келтириш каби жараёнлар ҳам муаммодир. Бундай материалларни яратиш энергетикига саноати ва ярим ўтказгич материаллар тараққиётига боғлиқ. Энергетикада ўта ўтказувчан соленоидлар, электр машиналарнинг ўрамлари электр ўтказувчан материаллардан тайёрланади. Бу соҳанинг келажак материалларидан ўта ўтказувчан трансформаторлар, электр тармоқлари ва термоядро реакцияларидаги ёруғлик дастасини (плазмани) ушлаб қола оладиган кучли магнитлар тайёрланади.

Техникада тоза металдан кўра унинг мураккаб қотишмалари муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун «техник тоза» ёки «кимёвий тоза» металлар кўпроқ маҳсус изланишларни олиб бориш мақсадида лабораторияларда ишлатилади. Лекин кейинги пайтда техниканинг баъзи соҳаларида металларнинг тоzалилиги жуда катта аҳамиятга эга бўлиб қолди. Масалан, кимёвий тозаликка эга бўлган темир ёки рух элементларнинг коррозияга чидамлилиги юқори эканлиги маълум бўлиб қолди. Кейинги вақтда атом ёқилгининг тозалиги талаб қилинадиган бўлди. Масалан, уран таркибидағи қўшилма элементларнинг миқдори 10⁻⁵% дан ошмаслиги керак. Ярим ўтказгичлар техникасида ҳам материалларнинг тозалилиги катта аҳамият берилмоқда. Электроника саноатининг баъзи соҳалари ва космос техникасида ҳам материалнинг тозалиги жуда юқори даражада бўлиши керак. Илмий-техниканинг кейинги тараққиётига қўйиладиган техник талаблар яна ҳам ортиб боради. Техник ҳамда иқтисодий талабларнинг ортиб бориши ҳамда ер юзи ва ер ости хомашёларнинг чегаралангандиги туфайли мустаҳкамлиги юқори бўлган янги-янги материалларни ишлаб чиқариш технологиясини топиш ва уни ўзгартириш вазифаси пайдо бўлади. Бунинг учун биринчи навбатда мавжуд материалларга ўзга қўшимчаларни қўшиш ҳамда асосий материал элементини

у билан ҳеч қандай боғланишда бўлмаган зўриқтирувчи элеменлар билан бойитиш, яъни композицион материалларни синтез қилиш каби муҳим аҳамиятга эга бўлган ишларни бажариш лозим. Композицион материаллар машина ва механизмларнинг узоқ ишлаши ҳамда техник-экономик кўрсаткичларини оширибгина қолмай, балки ишлаб чиқариш жараёнини ҳам такомиллаштириши мумкин. Аммо композицион материалларнинг кўплаб ишлаб чиқарилиши муҳим муаммоларни ҳам туғдириши мумкин. Масалан, баъзи композицион материалларни ишлаб чиқариш инсон саломатлигига катта заар келтиради, атроф-муҳитни заҳарлайди, яъни янги экологик муаммоларни келтириб чиқаради. Лекин композицион материаллардан оқилона фойдаланиб, улардан энг катта фойда олиш материалшунослик фанининг муҳим вазифаларидан биридир.

Материалларни емирилишдан, айниқса коррозия таъсирида емирилишдан ҳимоя қилиш асосий муаммо бўлиб қолмоқда. Ишлаб чиқаришнинг кенгайиб бориши натижасида атроф-муҳитнинг кимёвий таъсири жуда ортиб кетди. Емирилган машҳуна қисмларини тиклаш учун катта маблағ сарф этилмоқда. Материалларнинг ишлаш жараёнидаги тузилиш (структуря) ўзгариши қонуниятлари ҳамда унинг оқиностини ўрганиш хоссаларнинг турғунлигига эришиш имкониятини беради. Демак, ишлаш муддатини аниқроқ белгилаш имконияти яратилади.

Юқорида келтирилган қисқа маълумотлардан кўриниб турбидики, материалшунослик фанининг ютуқлари олдида турган муаммолар илмий-техника тараққиёти учун муҳим аҳамиятга эгадир.

2-б о б. МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ТАРКИБИ ВА ТУЗИЛИШИ

Моддаларнинг таркиби ва тузилиши кенг маънодаги тушунча бўлиб, материалларнинг хоссаларини белгилайди. Материалларнинг таркиби ва тузилиши ҳақидаги билим уларни ишлатища ва қайта ишлашда рўй бераётган жараёнларни тушунишга ва оқибат натижада материалларни техникада қўллашнинг илмий асосларини яратишга олиб келади. Материал таркибининг тузилиши материалда содир бўлаётган ҳодиса ва жараёнларнинг барқарорлиги, яъни атом ва молекула тузилиши ёки атомлар орасидаги боғланишларнинг тури каби тушунчаларни ҳам ўз ичига олади.

Д. И. Менделеев даврий жадвалидаги қўпчилик элементлар металлардир. Шунинг учун ҳам материалшунослик фанида металларга катта ўрин ажратилган.

Умуман олганда металл ва металл бўлмаган элементлар орасидаги принципиал фарқни аниқлаш анча қийин. Бир элементнинг бир модификацияси металл бўлса, иккинчи модификацияси металл бўлмаслиги мумкин (масалан, оқ ҳамда кулранг қалай). Лекин шуни айтиш керакки, металл бирикмалари

ва қотишмалари кўпинча кристалл тузилишга эга. Баъзан металл бирикмалари металлмас хоссаларига эга бўлиши мумкин (масалан, MgSn). Металларнинг металлмас хоссаларга эга бўлган элементлар билан ҳосил қилган бирикмаси металлмас бирикма ёки қотишмани ҳосил қиласди, дейиш ҳам нотўғридир. Масалан, металларнинг водород, углерод, азот билан ҳосил қилган бирикмалари металлик хоссаларига эгадир.

1. МЕТАЛЛ БОҒЛАНИШ

Элементларнинг ўзаро таъсиrlашуви натижасида ҳосил бўладиган металл ёки металл бўлмаган бирикмаларнинг ҳосил бўлиши уларнинг атомлари орасидаги боғланишга боғлиқ бўлади. Жисмларни бир бутун қилиб турувчи куч ҳам ана шу атомлар орасидаги боғланишнинг турига боғлиқдир. Металларда учрайдиган боғланишлар тури металл боғланиш дейилади. Металл боғланиш металлар атомларидаги эркин электронлар ҳисобига вужудга келади.

Металл боғланишларда атомлар бир-бирига яқинлашганда уларнинг ташки қаватидаги электронлари биргина атомга тегишли бўлмасдан, балки қўшни атомларга ҳам тегишли бўлиб, қўшни атомларнинг электронлари билан бирга электрон булутларини ҳосил қиласди. Бу ҳолатдаги боғланиш энергияси мусбат зарядланган ион билан манфий зарядланган электрон булати орасидаги электростатик тортишиш кучи билан белгиланади. Боғланишнинг маҳсус тури бўлган металл боғланиш материалнинг кўпчилик хоссаларини вужудга келтиради (масалан, юқори электр ўтказувчанлик ва иссиқлик ўтказувчанлик).

Маълумки, ҳар қандай жисм фазода энг кам потенциал энергияга эга бўлишга ҳаракат қиласди, яъни маълум шароит учун мувозанатга интилади. Шунингдек, мавжуд маълум боғланишларнинг ҳамма турлари (ион боғланиш, молекуляр боғланиш, ковалент ва металл боғланиш) да ҳам атомлар бир-бирига нисбатан потенциал энергия энг кам бўлган масофани эгаллашга ҳаракат қиласдилар.

Материалдаги бир хил атомларнинг кимёвий жиҳатдан фарқи бўлмаганлиги учун кўп сондаги атомлар потенциал энергия энг кам ҳолатни эгаллайди, яъни тугунларида атомлар ётган кристалл панжарани ҳосил қиласди. Демак, реал материалларнинг хоссалари кристалл панжаранинг турларига боғлиқ бўлади.

2. МЕТАЛЛАРНИНГ КРИСТАЛЛ ТУЗИЛИШИ ВА КРИСТАЛЛ ПАНЖАРА ХОССАЛАРИ


Материалнинг кристалл тузилишини оддий кўз билан аниқласа бўлади. Металлдан бирор намуна олиб, унинг юзасини яхшилаб жилвирласак, йирик доначаларни кўришимиз мум-

кин. Бу доначалар ёруғлик нурини қайтариш хоссасига эга бўлса, қаттиқ жисм кристалл тузилишга эга экан деган хуло-сага келиш мумкин. Лекин ҳар қандай қаттиқ жисм кристалл жисм бўлавермайди.

Қаттиқ жисмдаги заррачаларнинг ўзаро таъсир энергияси даражасини иссиқлик таъсиридаги атомларнинг ҳаракат энергияси солиштириш мумкин. Аммо бу энергия заррачаларни парчалаш учун сарф қилинадиган энергиядан анча кам. Шунинг учун қаттиқ жисмдаги заррачаларни бир-бирига кучли таъсир этувчи заррачалар деб қаралади. Қаттиқ жисмнинг физик ва механик хоссалари ана шу заррачаларнинг жисмда ўзаро фазовий жойлашишига боғлиқ бўлади.

Кристалл жисм деб заррачаларнинг жисмда фазовий жойлашишининг маълум бир геометрик тартибига айтилади. Одатда бундай жойлашиш аниқ симметрияга эга бўлиш билан бир қаторда кўп қиррали жисмни эслатади. Аслида ана шу қирраларнинг кесилган жойи (жисмнинг учи) атомларнинг жойлашиш ўрнини кўрсатади. Демак, кристаллар учта ўлчамда жойлашган атомлар тартиби бўлиб, мувозанат шаронтида тўғри симметрияга эга бўлган кўп қиррали жисмдир. Кристалл жисмда заррачаларнинг (атом, кон еки молекула) уч ўлчам бўйича донмий тақорланиши (қайтарилиши) натижасида кристалл панжара (ёки кристалл тўр) ҳосил бўлади. Кристалл панжарада заррачаларнинг ўзаро тортишиш ва итарилиш мувозанати сақланади, бунда ички потенциал энергия ана шу мувозанатни сақлаш учун керак бўлгани энг кам қийматга эга бўлали. Заррачаларнинг кристалл жисмдаги бундай жойлашиш тартиби юзлаб, минглаб кристалл панжара даври сифатида қайтарилиши мумкин.

Материалларнинг кристалл тузилиши ҳақидаги тушунчани элементар кристалл катак (ячейка) орқали ифодалаш осон. Элементар катак деганда атом кристалл тузилишининг энг кичик қисми тушунилиб, ана шу катакни уч ўлчам бўйича кўп марталаб қайтарилиши натижасида жисмнинг фазовий кристалл панжараси ҳосил бўлади (1-расм). Элементар кристалл панжараларнинг қирралари, одатда а, б, с билан белгиланади ва бу кўрсаткичлар кристалл даврини белгилайди ёки қайтарилиш (узатиш) вектори деб ҳам аталади. Ана шу элементар катакчани характерлаш учун яна координацион сон, атомлар жойлашишининг зичлик коэффициенти деган тушунчалар ҳам киритилган. Кристалл жисмларда кристалл панжаранинг турлари атомларнинг ўзаро жойлашишига қараб ҳар хил бўлади. Кристалл катакчанинг тури координацион сон тушунчаси билан ифодаланади. Кристалл панжарада энг яқин бир хил ма-софада турган атомлар сонига шу кристалл панжаранинг координацион сони деб аталади ва у ҳарфлар билан белгиланади. Масалан, оддий куб катакнинг координацион сони 6 га тенг бўлиб, К₆, марказлашган куб катакчанини К₈, ёқлари марказ-



1-расм. Кристалл панжаранинг энг кичик катақкаси (элементар ячейкаси).


лашган куб катақники эса K12, атомлари зич жойлашган гексагонал катақники Г12 ва шунингдек, оддий тетрагонал катақники Т6 деб белгиланади. Куб катақчанинг ўлчамлари қиймати атом ўлчамлари қиймати билан белгиланади, бундай ўлчов бирлиги нонометр (нм) деб аталади (1-жадвал).

Кристалл панжара турлари 14 та бўлса ҳам, кўпчилик металлар учун 4 та турдаги элементар катақча, яъни оддий, марказлашган ҳамда ёқлари марказлашган куб катақчалар ва гексагонал катақча (2-расм) турлари кўп учрайди.

Металларнинг кристалл панжара тури аниқ бўлса, атомларининг ўлчамларини ҳисоблаш билан аниқлаш мумкин. Масалан, K8 кристалл панжара учун $d = a \sqrt{3}/2$ бўлса, K12 кристалл панжара учун эса $d = a \sqrt{2}/3$ бўлади.

1-жадвал. Баъзи металларнинг элементар катақча ўлчамлари

Атом катақчанинг түри	Металлар	Элементар панжара қирралари ўлчами, нм (1 нм= 10^{-9} см)
K6	Fe	$a = b = c; a = 28606$
K8	Cr	$a = b = c; a = 0,28788$
K12	Ni	$a = b = c; a = 0,35165$
Г12	Ti _z	$a = 0,2951; c = 0,4679;$ $c/a = 1,5873$





2-расм. Металларда учрайдиган элементар катакча турлари:

Берилек мақалада: б — ёқладын марказ-атомларниң катакчалари; а — мавжудлык катакчалари; с — лекцияларниң катакчалари.

Кристалл панжаги хусусиятини белгилайдиган яна бир мұхим үлчам бор. Ҳар бир элементар катакчага тұғри келадиган атомлар сони. Масалан, K8 кристалл панжара туғунчаларда 8 та атом бўлиб, бу атомларнинг ҳар бири 8 та яна шунаقا элементар катакчага тегишилдири (фазола). Демак, ҳар бир элементар катакчага бир атомғина тұғри келади. Лекин K8 ячейканинг ўртаси (маркази) да турған атом шу элементар катакчанинг ўзигагина тегишли эканлигини ҳисобга олсак, ҳар бир элементар кристалл катакчага тұғри келадиган атомлар сони 2 га тенг

Юқорида айтганимиздек, кристалл панжаранинг ҳар хил турларининг мавжудлиги жисмнинг әнг кам ички потенциал энергияга эга бўлиши, шу шароитда жисмнинг маълум һий турғунликка эга эканлигини ифодалайди. Маълум шароитда кўп элементлар K8 элементар катакча шаклида бўлади, қолган элементлар эса Г6 ёки K12 кўринишда бўлади. Лекин қргс талл панжара турғун бўлган шароитда температура оралғанда ёки мавжуд шароит ўзгарса, янги турғун шароитга мос бўлгач кристалл панжара тури ҳам ўзгаради. Масалан, биргина теммир элементи шароитга қараб, K8 ва K12 ёки кобалт элементи K12 ва Г6 кристалл панжараларга эга бўлиши мумкин. Шунга ўхшаш марганец, қалай, титан каби кўплаб металларни келтириш мумкинки, улар бир неча тилдаги элементар катакча турига эга.

Биргина кимёвни элементнинг шароитга қараб, бир и ч. элементар кристалл панжара турларига эга бўлиши металлардаги полиморфизм ёки аллотролик шакл ўзгариши деб аталади. Кристалл панжаранинг бир турдан иккинчи бир турга ўтиши жараёни металлардаги полиморф ўзгариши деб аталади. Металлардаги полиморф ўзгариши изотермик (температура ўзгармасдан содир бўладиган) жараёни бўлиб, у иссиқлик чиқа-



3-расм. Темиршинг полиморф ўзгарыш эгри чизиги ва структураси:
 а — совитиш иситиш изотермаси; б — Fe_δ кристалла тузилиши; в — Fe_γ кристалла тузилиши.

2- жадвал. Баъзи металларнинг полиморф ўзгаришлари

Элемент	Элементнинг полиморф кўриниши	Мувозакат ҳолатнинг температура оралиги	Кристалл тулиши
Fe	β	0—911 ва 1392—1539 911—1392	K8 K12
Co	α β	0—450 450—1480	Γ 12 K12
Si	α β	0—18 18—232	K6 T8
Ti	α β	0—882 882—1660	Γ 12 K8
Mn	α β γ	0—700 700—1079 1079—1143 1143—1244	K6 K6 Γ 12 K8

риш ёки ютиш хусусиятига эга. Бошқача қилиб айтганда, полиморф ўзгаришда қайта кристалланиш содир бўлади.


Биргина элементнинг бир неча турдаги кристалл панжара кўринишлари полиморф қаторни ташкил қилади. Бу қатор α , β , γ , δ ва д. к. билан белгиланади. Кўпгина металлар (Fe, Sn, Co, Mn, Ti ва х. к.) полиморфизм хосасига эгадир. β -расмда темирнинг совитилиш ёки истилиш жараёнида содир бўладиган изотермик полиморф ўзгаришлари кўрсатилган. Элементларнинг ҳар хил полиморф шакллари мисол тариқасида 2- жадвалда келтирилган.

Энди металл полиморфизмига мисол қилиб, темир полиморфизмини кўриб чиқамиз (β -расм). Темир 1539°C да кристалла бошлиди, натижада ҳосил бўлган кристалл панжара тури марказлашган куб катакча (K8) шаклида бўлади. Демак, 1392°C дан 1539°C гача K8 шаклида (δ -модификация) бўлади. Совиши температураси 1392°C га етганда кристалл катакчанинг шакли ўзгаради ($\text{K}8 \rightarrow \text{K}12$), яъни полиморф ўзгариш рўй беради. Температура 911°C гача пасайланда яна полиморф ўзгариш рўй беради ($\text{K}12 \rightarrow \text{K}8$). Ёқлари марказлашган (K12) куб катакча яна марказлашган куб катакчага (K8) ўтади. Ёқлари марказлашган куб катакча темирнинг γ -модификацияси дейилади, 911°C дан кичик температурада ҳосил бўлган марказлашган куб катакча эса α -модификация деб аталади. Демак, қиздирилганда ҳам худди шу жараён қайтарилади ($\alpha \rightarrow \gamma \rightarrow \delta$), α -ҳамда δ -модификацияларнинг куб катакчалари шак-

ли бир хил бўлганлиги учун δ -модификацияни юқори температурали α -модификация деб ҳам аталади.

Аммо 768°C да юз берадиган изотермик жараён темирдаги полиморф ўзгаришларга алоқадор эмас. Температура 768°C бўлганда, темир атомининг атрофидаги d -қобиқда электронлар жуфти ҳосил бўлади, лекин кристалл панжара тури ўзгармайди (К8). Электрон қобиғидаги бундай ўзгариш темирнинг магнит хоссалари ўзгаришига олиб келади. Шунинг учун ҳам темир 768°C дан пастда ферромагнит ва 768°C дан юқори температурада эса паромагнит хоссасига эга, фақат темир эмас, балки бошқа элементлар ҳам юқори температурада ўзининг магнит хоссаларини ўзgartиради (масалан, никель, кобальт ва ҳ. к.). Элементларнинг магнит хоссаларини йўқотиш хусусиятлари изотермик жараён бўлиб, бу изотермик температуralар П. Қюри нуқтаси деб ҳам аталади (4-расм). Металлардаги магнит хоссаларининг ўзгариши ферромагнит хоссаларига этг бўлган элемент атомларининг ташки қобиғидаги электронлар тузилишининг ўзгаришини билдиради. Демак, юқори температурада йўқотилган магнит хоссалари металл совитилганда янс аста-секин тикланади, магнит ўзгариш изотермик температурандан пастда металл яна ферромагнит хоссага эга бўлиб қолади. Полиморф ўзгариш магнит ўзгариши билан бир хил эмас ва улар бир-бирларига боғлиқ ҳам эмас. Масалан, темир учун α -модификацияга ўтиш 911°C да, магнит ўзгаришлари эса 768°C да содир бўлади, кобальт элементининг α -дан β -модификацияга ўтиши эса 450°C да, магнит ўзгариши эса 1000°C дан юқорида содир бўлади.

Металлардаги полиморф ўзгаришлар фақат ўзгармас температура оралиғига боявлиқ бўлмасдан, балки юқори босим таъсирида аллотропик шакл ўзгариши содир бўлиши мумкин.




4-расм. Металлар магнит ҳолатининг ўзгариши.

Масалан, босим остидаги полиморф ўзгаришларни техникада қўлланишига ёрқин мисол қилиб сунъий олмос олиш жараёнини кўрсатиш мумкин. Углерод юқори атмосфера босими остида (10^4 МПа) ва юқори температура таъсирида олмос модификациясига ўтади. Сунъий олмос эса техниканинг турли жабҳаларида жуда кенг қўлланилади.

Металлардаги полиморфизм хоссаларининг кашф қилиниши металл ва қотишмалар хоссаларини бошқаришга кенг имконият яратиб беради. Металларни у ёки бу кристалл панжара турига эга эканлигини аниқлашда рентген нуридан фойдаланиш катта аҳамиятга эга бўлди. Металларнинг турли температурадаги рентген нури тасвири орқали кристалл панжара турлари аниқланади.

Кристалл жисм биргина яхлит кристаллардан иборат (монокристалл) ёки бир-бирига нисбатан тартибсиз (хаотик) жойлашган кўп кристаллар (поликристаллар) дан иборат бўлиши мумкин. Монокристалларнинг амалиёт учун ҳозирча аҳамияти кам. Лекин металларнинг кўпгина физик хусусиятларини монокристалларда ўрганиш мумкин. Шу нуқтаи назардан кристалларнинг физик хусусиятларини икки группага бўлиш мумкин. Биринчи группага монокристалларда атомларнинг жойлашиш тартибига боғлиқ бўлмаган хусусиятлар (масалан, жисм зичлиги)ни киритиш мумкин. Ҳақиқатан, жисмнинг зичлиги кристалл панжаранинг ҳамма йўналишида бир хил бўлади. Иккинчи группага ташқи куч таъсиридаги хоссалар (механик хоссалар), яъни кристалл панжарага таъсир қайси йўналишда эканлигига боғлиқ бўлган физик хусусиятлар киради. Турли йўналишдаги хоссалар, масалан, эластиклик модули ёки магнит хусусияти ва бошқа хоссалар бир-бирларидан фарқ қиласи. Кристалл панжара хоссаларининг йўналишига боғлиқлигига анизотропик хусусият деб аталади. Бу ерда анизотропия фақат монокристалларга тааллуқлидир. Параллел йўналишларда хоссалар бир хил бўлади. Шунинг учун координата бошидан ўтадиган параллел юзалар оиласи учун битта йўналишни кўрсатиш кифоя қиласи. Бу эса тўғри чизиқ ёки юзада ётган бир нуқтани аниқлашга имкон беради, иккинчи нуқта эса ҳамма вақт координата бошида бўлади. Бу нуқта кристалл катакча ётган кристалл панжаранинг тугунини ташкил қиласи ва унинг координаталари бутун сонларни ифодаловчи U , V , W ҳарфлар билан белгиланади. Бу ҳарфлар квадрат қавсда $[U, V, W]$ бўлса, йўналишлар индексини, оддий қавсда (U, V, W) бўлса, юзалар индексини ифодалайди. Бу индекслар орқали силжиш юзаларини аниқлаш қулай бўлади (5-расм).

Поликристаллардаги кристалл йўналишлари доначаларда мужассамлашган бўлиб, доначалар (кристаллитлар) жисмда турли тартибда (хаотик) жойлашганлиги учун анизотропик хусусиятларга эга эмас. Поликристаллар изотропик хусусиятларга эга, ҳамма йўналишда ҳам бир хил хоссаларга эга. Пом-



5-расм. Монокристалларнинг анизотропик хоссаларига оид чизма (кристаллографик йўналишлар ҳамда юзалар индекслари кўрсатилган).

ликристалларда анизотропик хоссани ҳосил қилиш мумкин. Агар ташқи таъсир натижасида доначалар йўналишини маълум тартибга солинса (масалан, пластик деформация орқали), бундай поликристаллитлар ҳам анизотропик хусусиятларга эга бўлади. Техникада бу усувлардан металл ва қотишма хоссаларини бошқаришда кенг фойдаланилади.


3. КРИСТАЛЛАРДАГИ НУҚСОНЛАР ВА УЛАРНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Идеал ҳамда реал жисмлар деган тушунча мавжуддир. Биз шу пайтгача кристаллардаги атомларнинг аниқ ва юқори тартибда жойлашишини кўриб ўтдик, яъни идеал кристалл панжара ҳақида фикр юритдик.

Ҳақиқатда эса кристалл панжара тугунларининг баъзиларида атом бўлмасдан, тугун бўш қолиши ҳам мумкин ёки крис-

такл панжара атомлари орасига ортиқча атом жойлашиши ҳам мүмкін. Бундай ҳол кристалл панжаранинг нуқсони (дефекти) дейилади. Атомларнинг ҳажмда жойлашиши эса панжаранинг нуқсонли тузилиши деб аталади. Реал кристалл панжаралар ана шундай нуқсонли тузилишга эга (6-расм).

Кристалл панжаранинг нуқсонли тузилиши жисмнинг хоссаларини белгилайди. Нуқсон ўлчамларга эга бўлиб, нуқтали, чизиқли ҳамда сиртқи нуқсонларга бўлинади. Нуқтали нуқсонлар учта йўналишдаги ўлчамларга эга эмас. Бундай нуқсонлар кристалл панжарада энг кўп учрайди. Масалан, кристалл панжара тугуларидаги атом ўрни бўш қолиши (вакансия) ёки атомлар орасига ўзга атомнинг сиқилиб кириб қолиши (сингдирилган атом). Вакансия исталган кристалл панжарада учраса, сингдирилган атом эса зичлиги камроқ бўлган кристалл панжарада учрайди. Вакансия мавжуд бўлган кристалл панжара



6-расм. Реал кристалл панжаранинг нуқсонли тузилишлари:

α — вакансия; β — ўлчамларни катта бўлган атомнинг кристалл панжара тугунида жойлашиши; γ — дислокацион атом; δ — тўлдирилган (ёки ортиқча) атом қатори.


термодинамик турғун бўлади, яъни атомларнинг иссиқлик таъсиридаги ҳаракати мобайнида йўқ бўлиб ва яна пайдо бўлиб туради. Масалан, суюқланиш температурасига яқин температурадаги вакансия атомларининг миқдори ҳамма, атомларнинг 1—2% ини ташкил қилади. Вакансия атомларининг ҳаракати эса кристаллардаги атом диффузиясига сабаб бўлади. Сингдирилган дислокацион атом эса шу кристалл жисмнинг ўз атоми ёки ўзга қўшимча элементлар атоми бўлиши мумкин. Кристалл панжара атомларидаги вакансия, дислокация ҳодисалари, қўшимча элемент атомлари ёки ионлари жисм-хоссаларини ўзгартиради, ҳаттоқи жисмнинг рангини ҳам ўзгартиради. Нуқтали луқсонлар ёки атрофидаги атомларнинг мувозанатига таъсир кўрсатади. Маълум даражадаги потенциал ички кучланишларни вужудга келтиради (кристалл панжаранинг бузилиши натижасида). Лекин умумий ҳажмда бундай ички кучланишлар ўз мувозанатига эга. Шунинг учун бундай нуқсонларга эга бўлган кристалл панжара барқарор ҳисобланади.

Икки ўлчамга эга бўлган нуқсонларга чизиқли нуқсонлар деб аталади. Бундай нуқсонлар кристалланиш жараёнида ёки пластик деформация натижасида вужудга келади.

Реал кристаллардаги чизиқли дислокациянинг икки кўриниши, яъни четки (чизиқли) ва винтсимон (бурама) дислокациялари мавжуд. Кристалл юзасидаги ҳамма вакансиялар тўпланиб, нуқсонлар йиғинидин ҳалқасини ҳосил қилади. Мана шу ҳалқа юзига тик (перпендикуляр) текисликлардаги атомларнинг тартибли жойлашиши геометрияси бироз бузилади, яъни, четки дислокация ҳосил бўлади (7-расм). Четки дислокациянга эга бўлган реал кристалларнинг силжиш деформациясига қаршилиги идеал кристалларга қараганда камроқ бўлади. Бундай нуқсонга эга бўлган кристалларда силжиш рўй бергандга, «ортиқча» вакансия ҳалқаси орқали ҳар бир атом қаторида кетмакет атомлар ўзаро ўрин алмашиши натижасида бутун бир кристалл орқали силжиш рўй беради.


Вакансия тўпланган жойдаги нормал йўналиш бўйича силжиш натижасида ҳосил бўлган дислокация винтсимон дислокация деб аталади. Бу тушунчани Дания олимни Д. Бюргерскиритган. Агар винтсимон дислокация кристаллнинг юзасига чиқса, зинапоя ҳосил бўлади. Кристаллар кристалланиш жараёнида шу зинапоя шаклида ўсади.

Дислокациянинг вужудга келишидаги силжиш вектори Бюргерс вектори деб аталади, у дислокация қийматини белгилайди. Бу вектор модулининг энг кичик қиймати кристалл панжара атомлари орасидаги масофага teng. Умуман олганда, дислокация фазовий чизиқ бўлиши ҳам мумкин. Лекин бунда модуль қиймати ўзгармаса ҳам, дислокация йўналиши ўзгариши мумкин. Дислокациянинг яна бир муҳим хусусиятларидан бири унинг зичлигидир. Кристаллнинг 1 см^2 юзасини кесиб ўтган дислокация сонига дислокация зичлиги дейилади. Жуда




7-расм. Чизиғли нуқсонларининг ҳосил бўлишини тушунтирувчи чизма:

a — дислокациянинг жойлашиши (ММ — силжиш юзаси); *б*, *в*, *г* — дислокациянинг юзага чиқиш даврлари.




секин кристаллангаётган жисмларининг дислокация зичлиги 10^2 — 10^4 см $^{-2}$ га тенг. Мувозанатдаги поликристалларнинг дислокация зичлиги 10^6 — 10^7 см $^{-2}$ га етади. Жуда катта пластик деформация натижасида дислокация зичлиги 10^8 — 10^{12} см $^{-2}$ га етиши мумкин.

Кристалл жисмдаги дислокация кристалл панжаранинг қийшайишига сабаб бўлади, яъни катта дислокацияли кристалл жисмнинг ички потенциал энергияси кичик дислокацияли кристалл жисмнинг ички потенциал энергиясидан катта бўлади. Ташқи куч таъсирида кристалл панжарадаги дислокация ҳаракатга келади. Бир хил йўналишга эга бўлган дислокациялар бир-бирига қўшилиб, катта энергияни ҳосил қиласади. Турли йўналишдаги дислокациялар бир-бири билан ейишиб кетади. Демак, шундай вазият бўлиши мумкинки, пластик деформация ошиши билан дислокация ҳаракати тўхтайди, яъни дислокация зичлиги маълум критик қийматга эга бўлади. Ташқи куч таъсирини янада ошириш металлда дарз ҳосил бўлишига сабаб бўлади, яъни жисм емирилади.




8-расм. Силжини күчи (τ) таъсирида кристалл панжаранинг эластик ва пластик деформацияланиши; а — мувозапат ҳолат; б — күч таъсирида кристалл панжаранинг эластик қийшайиши; в, г — пластик деформация таъсирида бир атом масофага силжиши; д — қўш кристалли дислокацион кўчиш.



Агар кристалл жисмдаги нуқсонлар уч ўлчамга эга бўлса, бундай нуқсонлар сиртқи нуқсонлар деб аталади. Бундай нуқсонларга кристалларнинг йўналиши ўзгарган чегаралар, хусусан ўхаш, яъни қўш кристаллар киради. Ўхаш кристаллар бутун бир кристаллнинг бир қисми бўлиб, кристалл тузилиши иккинчи бир қисмининг акси бўлади. Бошқача қилиб айтганда, яхлит бир кристаллнинг симметрия ўқи бўйлаб синишидир. Бунда бир-бирининг аксини ифода этадиган ва синиш юзасига эга бўлган 2 та кристалл ҳосил бўлади (8-расм). Бу кристаллардаги синиш симметриясини қўш кристаллар юзаси деб аталади. Қўш кристаллар кристалланиш, деформация ёки деформацияланган металларни юмшатиш натижасида ҳосил бўлиши мумкин. Қўш кристаллардаги ўхаш атомлар вектор бирлигига тенг бўлган масофага эмас, балки ундан анча кам масофага силжиганда дислокация рўй беради.

Сиртқи нуқсонларга дислокациянинг ейилиб, тўпланиб қолган жойи (дислокация девори) ҳам киради. Электрон микроскоп ёрдамида ана шундай деворлар яққол кўринади. Сиртқи ва текисликдаги нуқсонлар умуман олганда блоклар, доначалар чегараларини ҳосил қиласди.

Реал поликристаллар жуда кўп доначалар (кристаллитлардан) иборат. Бу доначаларнинг ўлчами юздан бир миллиметрдан тортиб, бир неча миллиметргacha бўлиши мумкин. Ҳар бир донача (кристаллит) яхлит бир кристалл эмас, балки у ҳам ўз навбатида парчалардан (фрагмент) ёки бўлакчалар (блок) дан иборат бўлиб, уларнинг ўлчамлари доначанинг ўлчамидан 100, ҳатто 1000 марта кичикдир (9-расм). Агар поликристалларда доначалар бир-бирига нисбатан тартибсиз ҳамда





9-расм. Кристаллитларнинг ички тузилиши.

катта бурчак остида жойлашган. **бўлса**, парчалар бир-бирига нисбатан кициқ бурчак (бир неча секунддан, то бир неча минутгача) остида жойлашган. Ҳар бир парча ичидаги кристалл панжаранинг тузилиши идеал кристалл тузилишига яқин, лекин парчанинг атрофи эса дислокация тўсиқларига эга бўлиб, парчалар бир-бирига нисбатан ана шу тўсиқлар орқали бурилиши мумкин. Донача ичидаги бир-бирига нисбатан озгина силжиган ана шундай парчалар йиғиндиси ўзига хос мозаик тузилишга эга. Донача четларида парчалар донача ўртасидаги парчаларга қарангандан анча каттароқ бурчакка (1—5 градусга) бурилган бўлади. Доначаларнинг четларида ҳам нуқсонлар кўп учрайди, ўзга қўшимчалар, дислокация ҳамда вакансия тўпламлари йиғилади, яъни доначаларнинг четларида ҳажмий ҳамда сиртқи нуқсонлар кўп бўлади.

Ҳажмий нуқсонлар ҳам сиртқи нуқсонларга ўхшаш уч ўлчамга эга. Масалан, металларнинг кристалланиши жараёнида вужудга келадиган ғовак, дарз ва чўқмалар бунга мисол бўлади.

Жисм доначалари ўлчамлари ёки уларнинг бир-бирига нисбатан жойлашиш тартибини лупа ёрдамида аниқлаш мумкин. Металл тузилишидаги нуқсонларни оддий кўз, лупа ҳамда оддий микроскоп орқали текшириш усули макроскопик усул деб аталади. Макронуқсонларга ғоваклар, дарзлар, доначаларнинг чегаралари, металл юзасидаги бирор-бир элементларнинг йиғилиб қолиши (ликвация) каби нуқсонлар киради. Синиш юзаларини текшириш ҳам макроанализга киради, у уч хил кўринишда бўлиши мумкин. Агар синиш юзаси ғадир-будур бўлса, материалдан тайёрланган буюм деформацияга учрамайди, яъни металл мўрт бўлиб, ташқи куч таъсирида синади. Агар кристалл жисмдаги доначалар деформацияланмаса, яъни донача чегаралари етарли даражада нуқсонларга эга бўлса, кристалл ана шу донача чегаралари бўйлаб емириледи. Синиш юзаси ойна каби ялтироқ бўлса, юзада синиш маркази бўлади, ана шу марказдан синиш толаларининг йўналиши кўриниб турди, бундай синиш қовушоқ синиш деб аталади. Бундай синиш жуда катта деформация натижасида вужудга келади.



б

10-расм. Чарчашиб натижасида емирилиш диаграммаси (*а*) ва унга мес келадиган екирилиш түри (*б*): I — нүқсоиларнинг йинклиш даври; II — дарзиниг ўсиси; III — синишининг охирги даври; 1 — дарзининг ҳосил бўлиш маркази; 2 — чарчашибдан емирилиш (толасимон емирилиш); 3 — жараёслиниң и (охирги емирилиш даври).

Чарчашиб натижасида синиш ҳам худди шундай содир бўлади. Синиш юзасининг бир парча жойи бўртиб чиқиб, қолган жойлари текие, толасимон, ялтироқ бўлганда содир бўладиган синишга аралаш синиш деб аталади (10- расм).

Синиш юзаларини макроскопик анализ қилиш катта аҳамиятга эга, чунки бунда синиш сабабларини аниқлаш мумкин.

Кристалл жисмларнинг ундан ҳам нозикроқ нуқсон тузилишларини аниқлаш микроскопик усул деб аталади. Микроскопик анализ натижасида доначаларнинг таркиби, доначалардаги нүқсоилардан тортиб, дислокацион тузилишларни ҳам аниқлаш мумкин. Бунинг учун оптика микроскоплар (1500—2000 марта катта қилиб кўрсатадиган) ёки электрон микроскоплардан фойдаланилади. Ҳозирги замон электрон микроскоплари тузилишни 100.000 мартадан 500.000 марта гача катта қилиб кўрсата олади. Элементар кристалл панжаранинг турлари рентген нури таъсирида ўрганилади. Кристалл панжарадаги атомларнинг жойлашиши, улардаги нүқсоилар, дислокация, парчаларнинг жойлашишини рентгенография, нейтронография каби усуллар ёрдамида ўрганиш мумкин.

4. КРИСТАЛЛ ЖИСМ АТОМЛАРИ ДИФФУЗИЯСИ

Юқорида кристалл жисмнинг тузилишида вакансия, дислокацийи атомлар температуранинг кўтарилиши билан ўз ўрициларини алмаштиришларини кўрсатиб ўтган эдик. Кристалл жисмдаги бу ҳаракат диффузияининг асосини ташкил қиласди. Техникада кўлланилаётган муҳим жараёнлар, кўпгина табиий, сунъий кимёвий реакцияларнинг асосини диффузия ташкил қиласди.

Жисмнинг газ, суюқ ҳамда қаттиқ ҳолларида қўлланиладиган диффузия қонунлари Фик қонунлари деб аталади. Биринчи қонун газлардаги заррачаларнинг тартибсиз ҳаракатига асосланади, яъни бу қонун асосида диффузия йўналишини аниқлаш қийин. Агар аралашманинг таркиби, яъни концентрацияси бир хил бўлмаса, диффузия маълум бир йўналишга эга бўлади. Масалан, заррачалар катта концентрацияли аралашмадан кичик концентрацияли массага диффузияланади. Фикнинг биринчи қонунига биноан бундай оқим қўйидагича ифодаланади:

$$dM = - D \frac{d\varphi}{dX} \cdot dS \cdot dt.$$

Агар масса бир компонентли бўлиб, икки қисмдан иборат бўлса, биринчи қисмнинг зичлиги иккинчи қисмга қараганда катароқ деб қараш керак. Бу ҳолда модда зичлик катта қисмдан зичлик кичик қисмга диффузияланади. Агар шартли равища жисмни икки компонентли система деб қаралса, минус ишора dt вақт давомида dS фазовий юзадан dX йўналишга перпендикуляр бўлган йўналишда биринчи компонентни кўри концентрацияли қисмдан кичик концентрацияли қисмга диффузияланини ифодалайди. Бу тенгламада $\frac{d\varphi}{dX}$ — зичлик градиенти; D — диффузия коэффициенти.

Куб катақчали поликристалларда диффузия коэффициенти диффузия йўналишига боғлиқ эмас, яъни у изотропик хоссага эга. Бошқа ҳолларда диффузия коэффициенти тажриба ўтказиш усули билан аниқланади.

Кристалл жисмдаги диффузия жараёни механизми ҳар хил бўлиши мумкин. Ўз-ўзидан диффузияланышда ҳам, қўшимча заррачалар диффузиясида ҳам вакансия механизми муҳимdir. Бу ҳолда диффузиянинг энг оддий кўриниши атомнинг қўшни вакансияга кўчишидир, натижада янги вакансия ҳосил бўлади. Диффузион алмашиб механизми кристалл катақча ёқлари ўртасидаги атом орқали ҳал этилади. Бу механизм кўпроқ ёқлар ўртасида кичик ўлчамли атомлар жойлашган ҳолларда рўй беради. Масалан, кристалл панжарасида углерод, азот, бор атомлари жойлашган темирда диффузиянинг шу механизми кузатилади.

Маълумки, диффузия тезлиги кристалл панжарадаги вакансия ёки дислокацион атомларнинг зичлигига боғлиқ. Температуранинг ошиши билан бу нуқсонларнинг зичлиги ҳам ортиб боради. Шунинг учун ҳам диффузия тезлиги температурага боғлиқдир.

Реал кристалл жисмлар нуқсонларнинг нотекис жойлашиши билан характерланади. Реал кристалларнинг тузилиши диффузия механизмига катта таъсир қиласи. Энг муҳими диффузион жараёнлар кристалл жисмларда рўй берадиган фаза ўзгаришининг сабабчилариидир.

3-б о б. МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ХОССАЛАРИ


Бу бўлимда материалларнинг структурасига боғлиқ бўлган хоссаларини, яъни механик, электромагнит ва иссиқ ўтказувчанлик хоссалари ҳамда коррозияга қаршилик кўрсатиш хусусиятлари ва технологик хоссалари ҳақида қисқача маълумот берилади.

1. МАТЕРИАЛЛАРНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРИ


Материалларнинг механик хоссалари уларнинг ташқи механик куч таъсирига қаршилик кўрсатишидир. Механик хоссалар чўзилиш, эгилиш, сиқилиш ва буралишга чидамлилиги, қаттиқлиги ёки ишқаланишдаги ейилишга бардошлилиги каби кўрсатичлар билан ифодаланади. Бу хусусиятлар синалаётган намунанинг шаклига, ўлчамларига, намуна юзасининг микрогоеметриясига, баъзан эса синаш температураси ҳамда синаш шароитига боғлиқ бўлади.

Материалнинг мустаҳкамлиги деб, унинг ташқи куч таъсирида ёмирилишга қаршилик кўрсатишига айтилади. Назарий мустаҳкамлик кристалл панжарарадаги атомларнинг ўзаро таъсир кучига боғлиқ. Атомларнинг ўзаро таъсир кучи атомлар орасидаги масофага боғлиқ бўлиб, критик масофа (r_k) га тўғри келадиган тортишиш кучи F_m билан ифодаланади (11-расм). Агар ташқи кучнинг жисмга таъсир этувчи қисми F_m дан ошиб кетса, атомлар бир-биридан ажralиши керак. Назарий мустаҳкамлик F_m кучга мос келадиган σ_m кучланыш билан ифодаланади. Агар ташқи куч таъсиридаги кучланиш σ_m дан катта бўлса, аввал дэрз ҳосил бўлади, сўнгра ташқи таъсир давом эттирилаверса, ёмирилиш содир бўлади.

Лекин реал материаллар маълум нуқсонли тузилишга эга, шунинг учун реал мустаҳкамлик тузилишнинг мустаҳкамлиги деб аталади. Материалларнинг синаш усули билан аниқланган мустаҳкамлик чегараси назарий мустаҳкамлик қийматидан юз, ҳатто минг марта камдир. Бунинг сабаби материалларнинг нуқсонли тузилиши бўлиб, ташқи куч натижасида вужудга келаётган ички кучланиш кўндаланг кесим юзаси бўйлаб нотекис тақсимланади. Шунинг учун реал материалларнинг мустаҳкамлиги техникада қайд қилинган мустаҳкамлик бўлиб, у чўзилиш диаграммасидаги қонуниятга эга (12-расм).



11-расм. Атомлар орасидаги ўзаро таъсир кучининг улар орасидаги масофага боғлиқлиги.



12- расм. Металлар учун чўзиш диаграммасининг умумий кўриниши.

метрининг кичрайиши ҳисобига унинг узунлиги ортади. Бундан деформация нисбий узайиш даражаси билан ифодаланади: $\delta = (l - l_0)/l_0$. Бу ерда l_0 ҳамда l намунанинг аввалги ва тажриба вақтида узилишдан олдинги узунлигидир.

Техникада материалларнинг мустаҳкамлиги ифодалаш учун унинг чўзилишдаги хусусиятлари қабул қилинган. Агар ташки куч таъсирида намуна ўз ҳолатига тўла қайтиб келса, яъни $l = l_0$ бўлса, қолдиқ деформация бўлмайди ва кучланишинг бу чегараси эластиклик деб аталади. Бу чегарада деформация ташки кучга пропорционал бўлади. Бу пропорционалликнинг бузилиш нуқтаси тажриба орқали аниқланади. Агар бу чегара 0,05 % қолдиқ деформация натижасида аниқланса, бу деформацияга тўғри келадиган эластиклик чегарасидаги кучланиш $\sigma_{el} = \sigma_{0,05}$ бўлади. Демак, пропорционаллик чегараси эластиклик чегарасини ифодаловчи назарий тушунча бўлиб, бу чегарани реал белгиловчи қиймат эса $\sigma_{0,05}$ билан ифодаланади.

Гук қонунига асосан материалларнинг эластиклик хусусияти идеал эластик материал хусусияти билан бир хилдир. Деформация билан ташки куч таъсири чизиқли боғланишдадир:

$$\sigma = E\delta.$$

Бу ерда E — пропорционаллик коэффициенти ёки бўйлама эластиклик модули (Юнг модули). Ўзаро перпендикуляр юзаларда уринма куч таъсирида соф силжиш рўй беради:

$$\tau = G \cdot \gamma.$$

Бу ерда τ — уринма кучланиш; G — силжиш модули; γ — силжиш бурчаги.

Агар жисмга ҳамма тарафдан куч таъсир этса, жисмдаги ҳажм ўзгариш шакл ўзгаришсиз рўй беради, кучланиш эса қуийдагича ифодаланади:

$$\sigma = k \cdot \beta.$$

Бу ерда κ — ҳажм эластиклиги модули (ташқи куч таъсирида шакл ўзгармасдан ҳажм ўзгариши); β — нисбий ҳажм ўзгариши.

Материалнинг чўзилиш хусусиятини ўрганишда бўйлама нисбий чўзилиш (δ) ҳамда куч йўналишига перпендикуляр йўналишдаги нисбий сиқилиш (ε) аниқланади. Нисбий сиқилишнинг нисбий узайишга нисбати Пуассон коэффициенти деб аталади:

$$\mu = \varepsilon : \delta.$$

Юқорида келтирилган коэффициентлар ўртасида қўйидаги боғланиши мавжуддир:

$$\kappa = \frac{E}{3(1 - 2\mu)} \text{ ёки } G = \frac{E}{2(1 + \mu)}.$$

Кўпчилик металлар учун Пуассон коэффициенти 0,3 га teng. Бошқа материаллар учун 0,5 га teng, унда $G = E/3$ ҳамда $\kappa = \infty$ бўлади. Антизатрон материаллар учун Е ва G ўзгармас бўлиб, Пауссон коэффициенти эса таъсир қилаётган куч йўналишига боғлиқ бўлади.

Емирилишдан олдин пластик деформацияланиш хусусиятига эга бўлган материалларда оқиши рўй беради. Оқувчанлик чегараси пластик материалларнинг асосий хусусиятларидан бири ҳисобланади. Чўзилиш эрги чизигидан кўриниб турибдики (12-расм), кучнинг қиймати маълум чегарада ортиб бориши билан нисбий чўзилиш миқдори ўзгартмайди. Бундай шароитда материал оқади, шу оралиқдаги кучланишга оқувчанлик чегараси катта эмас, нисбий узайиш 0,2 % ни ташкил қиласи ва шартли равища $\sigma_{0,2}$ деб белгиланади.

Агар ташқи куч таъсири давом эттигилаверса, материал яна деформацияланади. Емирилиш дақиқасида ўлчанган куч қийматига тўғри келадиган кучланишга мустаҳкамлик чегараси деб аталади. Чўзилиш диаграммасидаги энг катта кучнинг намуна (синашдан олдинги) кўндаланг кесимига нисбати материалнинг шартли мустаҳкамлик чегараси деб аталади ва шу кучга тўғри келадиган энг катта кучланишга материалнинг вақтингчалик қаршилик кўрсатиш кучланиши деб аталади (σ_b). Бу кўрсаткич материалнинг мустаҳкамлик қийматини белгилайди. Металл ва бошқа материаллар чўзилгандан узилишдан авват намуна кўндаланг кесимида узилиш бўйинчаси ҳосил бўлади, яъни кўндаланг кесим юзаси камаяди. Намунанинг ҳақиқий мустаҳкамлик чегараси синалаётган материалга таъсир этатётган кучнинг ҳосил бўлган бўйиннинг кўндаланг кесимига нисбати билан ўлчанади.

Жуда кичик пластик деформацияга эга бўлган материалларнинг мустаҳкамлик чегараси жисмнинг асосий механик хоссаларини белгилайди. Бундай материалларда узилиш бўйинчаси ҳосил бўлмайди.

Материалларнинг хоссаларини солиштириш мақсадида чўзилиш, сиқилиш ва бураб синаш каби хоссаларга давлат томонидан махсус ГОСТ лар белгиланган.

Реал ҳолда машина ва ускуна воситалари динамик куч таъсирида бўлади. Шунинг учун давлат стандарти (ГОСТ) бўйича материаллар синовдан ўтказилади. Материалнинг динамик кучларга қаршилиги динамик мустаҳкамлик дейилади, яъни ташқи куч йўналиши ва таъсир нуқтаси вақт бирлиги ичida маълум тезликда ўзгаради (зарбий таъсир, портлаш, тебраниш ва ҳ. к.).

Ташқи куч таъсири ўзгариши билан материалнинг у таъсирини қабул қилиш хусусиятлари ҳам ўзгаради. Бунда материалнинг оқувчанлик чегарасидаги деформацияланиши бироз кечикиди. Чунки кучнинг таъсир этиши шунчалик тезки, материалдаги силжиш рўй беришга улгуромайди. Лекин таъсир инерция энергиясига эга бўлиб, куч таъсири тўхтагандан кейингина деформация рўй беради, яъни оқиш ёки деформацияланиш куч таъсиридан орқада қолади. Кучнинг таъсири тез бўлса, куч таъсири тўхтатилгандан кейин қолдиқ деформация қайд қилинмайди, яъни материал эластиклик хусусиятини намоён қиласи. Шунинг учун динамик ва статик куч таъсирида ҳам пластик материаллар мўртликдан емирилади.

Материалларнинг динамик таъсирга чидамлилиги улардан конструкциялар ясашда муҳим аҳамиятга эга. Материалларга динамик куч таъсирида деформациянинг кечикиши зарбий қовушоқлик деб аталади ва у миқдор жиҳатдан ҳар бир ўлчов бирлигидаги юзани зарб билан эгиб емирилиш учун сарф бўлган энергия билан ўлчанади. Маълум намуналарда ташқи таъсиридан ҳосил бўлган кучланишни бир жойга йигиш учун ҳар хил шаклда ариқчалар қилинади. Намуналар ўлчамлари ва ариқчалар (дарзлар) шакли махсус давлат стандарти бўйича тайёрланади.

Зарбий қовушоқлик КС (ёки a_n) билан белгиланади. Давлат стандарти (9454-78 ГОСТ ва 4647-80 ГОСТ) га кўра намунадаги ариқчалар шакли уч хил, яъни U , V ва T шаклда бўлади.


Зарбий қовушоқлик қийматини белгилашда тажриба температураси, зарб энергияси миқдори ва ариқча ўлчамлари (чуқурлиги ва эни мм да) кўрсатилади. Масалан, КСТ+¹⁰⁰ 150/3/7,5. Бунда 100°C тажриба температураси. Агар тажриба нормал шароитда ўтказилса, Т нинг тепасига синаш температураси қўйилмайди, 150 Ж — зарб энергияси, яъни ишнинг миқдори; З — намунадаги ариқчанинг чуқурлиги; 7,5 — намунадаги ариқчанинг эни (мм да кўрсатилган). Агар синов минус температуралар (-100 — -269°C) да олиб бориладиган бўлса, 22848—77 ГОСТ дан фойдаланиш керак.

Машинна ва ускуналар воситаларининг ишланиш шаронтидаги ташқи куч таъсири ҳар хил бўлиши мумкин. Масалан, куч йў-

налиши тез ўзгарадиган шароитда материал тузилишида маълум нуқсонлар (масалан, микродарзлар) йиғилиб боради. Натижада материал хессалари ўзгариб боради. Бу жараённи материалнинг чарчашиб жараёни деб аталади. Чарчашиб натижасида содир бўладиган емирилишда дислокациянинг зичлиги ўзгаради (ортиб боради) ва маълум жойларда вакансия йиғилиб боради, натижада силжиш чизиқлари ҳосил бўлади. Бундан ташқари, намунашнинг сирт юзларидаги микроўзгаришлар рўй бераб, айрим жойларда зичлик ўзгариши мумкин. Нуқсонларнинг ортиб бориши натижасида микродарз ўлчамлари ҳам ортиб боради ва статик емирилишга бўлган қаршилик камайди. Материалнинг чарчашиб натижасида синишга қаршилик кўрсатиш хусусияти чидамлилик деб аталади.

Чарчашиб жараёшининг микдор кўрсаткичи сифатида ташқи куч таъсири йўналишининг маълум муддатда ўзгариш сони (цикли) ёки ташқи кучнинг таъсири этиш вақти қабул қилинган. Бу жараён материалда ички нуқсонларнинг бориши ёлан куч йўналишининг ўзгариш (цикл сони) сони ўргасидаги боғланиши ифодалайди.

Таъсири этаётган куч йўналишининг ўзгариш даврида (бир циклда) кучланиш мусбат қийматдан астасекин манфий қийматга ўзгаради (13-а расм). Энг катта мусбат қиймат ва энг кичик манфий қийматларнинг материалнида дарз пайдо бўлгунча кайтарилаш сини синашнинг бирлиқ ифодаси (N_c) қилиб олиниади. Синалаётган материал чидамлилиги 14-б расмда кўрсатилганидек, синаш бирлиги сони (N_R) максимал кучланиш σ_R га тўғри келади. Агар материалнинг ишташ даври силаш бирлиги сони (N_R) дан кичик бўлса ($N_N < N_R$), материалнинг чегаралангани чидамлилигини кўрсатувчи максимал кучланишининг қиймати σ_{RN} эса σ_R дан катта бўлади.



13-расм. Кучланишининг даврий ўзгариш графиги (а) ва чарчашиб эгри чизиқлари (б); 1 — пўлатдан ясалган намуна; 2 — мисдан ясалган намуна σ_{max} -циклида қайд қилинган энг катта кучланиш, N — куч таъсиридаги даврлар сони


Материалнинг чарчаши максимал кучланишга, куч йўналишининг ўзгариш тезлигига, синалаётган намуна ўлчамлари ва юза микрогоеметриясига ҳам боғлиқ. Материалнинг чидамлилигини аниқлаш узоқ вақтни талаб қилади. Шунинг учун давлат стандарти (19533—74 ГОСТ) га биноан чидамлиликни босқичма-бэсқич куч таъсириш усулида қисқа вақт ичидаги аниқлаш таклиф этилади.

Материалнинг маълум температурада узоқ вақт куч таъсирига чидамлилиги унинг узоқ муддатга чидамлилигини билдиради.

Бу хусусиятнинг сон қиймати материалга бериладиган максимал кучланиш (материалнинг емирилмасдан чидайдиган максимал кучланиши) га teng. Масалан, материалнинг узоқ муддатга чидамлилиги адабиётда $\sigma_{1000}^{700} = 120$ МПа деб берилади. Демак, бу материал 700°C температурада 1000 соат 120 МПа максимал кучланишга емирилмасдан чидай олади. Лекин максимал кучланишнинг қиймати (120 МПа) шу температурада аниқланган вақтинчалик қаршилик кўрсатиш кучланиши (σ_0) дан кичикдир. Материалнинг узоқ муддатга чидамлилиги сизаш давлат стандарти (10145-81 ГОСТ) билан белгитанади.

Материал ташки куч таъсирида емирилишдан олдин чўзишиб деформацияланади. Қанча кучланиш катта бўлса, узилиш учун ўнча кам вақт кетади. Уз ўқи бўйича осиб қўйилган тўснин бир қанча вақт ўтгандан кейин бўйига чўзилади. Демак, материалнинг бир хил ўзгармас куч таъсирида деформацияланishiга қовушоқ оқувчанлик дейилади. Ҳар қандай қаттиқ жисм қайта ишлаш ёки ишлатилиш жараёнида озми-кўпми салқыйди. Бу эса машина ва ускуналарнинг ишлашига салбий таъсири кўрсатади. Айниқса юқори температурада ишлаш катта қийинчиликлар туғдиради. Оқиши жараёни бир хил температура ва кучланишдаги деформация — вақт диаграммасида оқувчанлик эгри чизиги билан ифодаланади. Бунда оқиши жараёни бир хил тезликда бормайди. Биринчи даврда оқиши номувоззанатда бўлса, чекинчи даврда оқиши тезлиги муқобиллашади. Учинчи даврда эса оқиши кескин тезлашади (14-расм).

Кристалл материалларда юз берадиган оқиши натижасида дислокациялар кўчади, натижада бутун ҳажм бўйича кучланиш бир хилда тарқалади, яъни дарзлар атрофида тўплланган кучлаништар тарқалади (релаксацияланади). Материал ичидаги кучланишларнинг текисланиши натижасида вужудга келган термодинамик бар-



14-расм. Оқувчанлик эгри чизиги

қарорлика релаксацисон жараён деб аталади. Материалниң оқувчанлиги ҳам синаш усули билан аниқланади.

Материалниң оқувчанлиги давлат стандарты билан (ГОСТ 1437-84) белгиланган. Масалан, сківчанлик күчләнеші $\sigma_{0.2}^{700}$ деб белгиланган бўлса, демак, синаш температураси 700°C , рухсат этиладиган нисбий чўзилиш $0,2\%$, синаш вақти эса 100 соатга тенг.


Нуқсонлар ва ички күчланишларнинг материал юзасида нотекис тақсимланиши материал мустаҳкамлигини камайтиради. Реал жисмларнинг ҳажми турлича бўлганлиги учун ҳажм ёирлигига тўғри келадиган ички структура нуқсонлари ҳам ҳар хил миқдорда бўлади. Шунинг учун конструкциялар (тишли фидирлак, валилар, дисклар, турбина парраги ва ҳ. к.) нинг мустаҳкамлиги доимо материалнинг техник мустаҳкамлигидан ҳам бўлади.

Материалларнинг механик хоссаларини белгилайди. Яна бир муҳим хусусият қаттиқликдир. Синалаётган материалга ундан қаттиқроқ бешта бир жисм ботирилганда синалаётган материалнинг унга кўрсатадиган қаршилиги материал қаттиқлиги дейилади. Демак, қаттиқлик материалнинг пластик деформацияга қаршилик кўрсатишидир. Қаттиқликни ўтказаш учун шар ёки конус шаклидаги жисм синалаётган намуна юзасига ботирилади, натижада ўша жойда шар ёки конус шаклининг ўрни қолади, яъни материал ўша жойда пластик деформацияланади. Демак, шу деформация материалнинг қаттиқлигини ифодалайди.

Материал қаттиқлигини ўлчашнинг бир неча усууллари мавжуд. Энг. олдиң усуулларидан бири материални этовлаб кўришидир. Агар материал осон этовланса, демак материал юмшқи, қийин этовланса, материал қаттиқ деган нисбий тушунчага эга бўлганиз. Тахминий ишларда бу усуулни қўллаш мумкин. Бунинг учун маҳсус ускуна, асбоб, вақт, маблағ талаб этилмайди.

Машина воситаларининг ишлаши ҳамда ишлаш муддатлари юза қаттиқлигига бөглиқдир. Техникада қаттиқлик Бринелл, Роквелл, Виккерс усууллари орқали аниқланади. Бу усуулларнинг ҳар бири давлат томонидан стандартлаштирилган.

Қаттиқликни аниқлашнинг Бринелл усули (9012—59 ГОСТ)да намунанинг юзасига пўлатдан тайёрланган шар ботирилади. Шарнинг диаметри, таъсир кучи ҳамда кучнинг таъсир этиш вақти стандарт бўйича белгиланган. Қаттиқлик (NB) таъсир этаётган куч (P) нинг шар намуна юзасига қўлдириган юза ўлчами (S) га нисбати билан ўлчанади (15-расм). Демак, шар изини тўғри ўлчаш қаттиқликни аниқлашда асосий технологик жараён ҳисобланади. Қаттиқлиги катта ёки нисбатан катта бўлмаган материалларнинг қаттиқлиги Бринелл усуулида аниқланади. Ўртача қаттиқликка эга бўлган материаллар учун Роквелл усули (9013—59 ГОСТ) кўпроқ қўлланила-



15-расм. Қаттиқликниň ўлчашнинг Бринелл (а), Роквелл (б) ва Виккерс (в) усуllари.

ди. Виккерс (2999—75 ГОСТ) ва Шор (263—75 ГОСТ) усуllари нисбатан қаттиқ материалларнинг қаттиқлигини ўлчашда қўлланилади. Бу усуllар ёрдамида аниқланган қаттиқлик миқдорлари бир-бирлари билан боғланмайди. Бринелл ва Роквелл усуllари ёрдамида аниқланган қаттиқлик миқдори тахминан қўйидагича боғланган: $HB \approx (9,5-10) HRC$. Қаттиқликнинг қиймати Н билан белгиланади, В ёки R ҳарфлар усуllининг бош ҳарфи (Бринелл, Роквелл). Қўйилаётган кучга биноан Роквелл усулидаги кўрсаткичлар A, B, C деб белгиланган.

Техникада юпқа металл қофозлар (фольга) ёки юпқа қопламалар қаттиқлигини ҳам ўлчашга тўғри келади. Бунда материалнинг қаттиқлиги ўлчанаётганда ботирилаётган жисмнинг шакли жуда кичик бўлиши керак. Кўп фазали жисмларда фазалар қаттиқлигини ўлчашда ҳам шундай талаблар қўйилади. Микроқаттиқликни ўлчаш учун (9450—76 ГОСТ; 18835—73 ГОСТ) маҳсус давлат стандартлари мавжуд.

Лекин юқорида келтирилган усуllар билан машина воситаларининг ишчи юзаларини ўлчаб бўлмайди, чунки юзада нуқсон қолади. Қаттиқликниň ўлчашнинг динамик усуllари юзада нуқсон қолдирмайди. Масалан, қаттиқ материалдан тайёрланган болғачани маълум масофа юқорига кўтариб, намуна юзасига ташланса, болғача намуна юзасига урилиб, яна юқорига бир неча марта кўтарилиб тушади. Болғачанинг биринчи марта юзага урилиб, юқорига кўтарилган масофа ва тебранма ҳаралатнинг сўнишидан юза қаттиқлиги аниқланади. Бир тўда қилиб бирлаштирилган ультратовуш тебранишининг сўнишига қараб қаттиқликни ўлчаш асбоблари саноатда кенг қўлланилади.

Қаттиқлик Ф. Масс усулида минералогик кўрсаткичлардан фойдаланиб топилади. Бунинг учун 10 та этalon минерал олиниади ва улар қаттиқлигининг ўсиб бориши тартибида жойлаш-

тирилади. Бу минераллар билан текширилаётган жисм чизилди (тимдаланади). Минераллардан қайси бири намунада чизиқ (из) қолдирса, демак, намунанинг қаттиқлиги чизаётган минерал қаттиқлигидан кам деб ҳисобланади. Шундай минераллар тўпламига мисол келтириш мумкин. Масалан, тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд, олмос. Ҳар бир кўрсатилган минералларнинг қаттиқлиги маълум. Улардан синалаётган намунанинг қаттиқлиги аниқланади.


Материалнинг қаттиқлиги ҳам унинг механик хоссаларини белгилайди. Лекин материалларнинг қаттиқлиги (H) билан мустаҳкамлиги (σ_b) орасида назарий боғланиш аниқланмаган. Баъзи ҳолларда материаллар учун амалда тажриба орқали аниқланган формула $\sigma_b = HB^3$ дан фойдаланилади. Лекин бу формула ҳамма вақт ҳам тўғри бўлавермайди.

Материалнинг триботехник (ишқаланувчи жуфтлар ҳақидағи фан) хусусиятларига қараб, ишқаланиш жуфтларига ишлатиладиган материаллар танланади. Материалнинг триботехник хусусиятлари деганда фақат ишқаланиш кучи, ишқаланиш коэффициенти ёки ишқаланиб емирилиш тезлигигина эмас, балки юзанинг ишқаланишидан содир бўладиган физик-кимёвий жараёнлар тўплами ҳам тушунилади. Масалан, ишқаланиш жуфтлари юзаларининг мослашиши, ишқаланиб емирилиш тезлиги, ишқаланиш шароитлари, мойланиш даражаси, мой вашқа совитиш муҳити хусусиятлари, температура, ташқи куч таъсири, ишқаланиш жуфтларининг бир-бирига нисбатан ҳаракат турлари ва ҳ. к. Булардан кўриниб турибдик, ишқаланиб емирилиш жуда мураккаб жараёндир.

Мутахассислар яқин-яқингача материалларнинг ишқаланиб емирилишини асосий механик хосса деб билардилар. Лекин маанина ва ускуналарнинг барвақт ишдан чиқишига ишқаланиб емирилишдаги физик-кимёвий жараёнлар сабабчи эканлиги яққол кўриниб қолди.

Ишқаланиш ички ва ташқи бўлиши мумкин. Масалан, ички ишқаланишга пластик деформация натижасида доначаларнинг бир-бирига нисбатан ишқаланиши, ташқи ишқаланишга эса бир жисм юзасида иккинчи бир жисмнинг сирпаниши киради. Емирилиш эса икки жисмнинг бир-бирига ишқаланиши натижасида вужудга келади. Демак, ишқаланиш натижасида ҳаракатдағи икки жисм юзаларидан материал кукун сифатида ажralиб чиқиши натижасида ишқаланиш жуфтларининг геометрик ўлчамларининг ўзгариши тушунилади.

Материалнинг ишқаланишдаги емирилишга чидамлилиги деб ишқаланиш жуфтларининг маълум ишлаш шароитида емирилишга қаршилигига айтилади. Емирилиш икки усулда ўлчанади. Маълум вақтдан кейин ишқаланаётган жуфтлардан бирининг геометрик шакл ўлчами ўлчанади ёки ишқаланиш жуфтларининг ишлашдан олдинги ва ишлашдан кейинги ҳажмлари



16-расм. Вақт бирлигі иңда емдешиш (И) миқдори (I) ва тәзелгіш (V) нинз (2) ўзғарыш графиті:

I - ишқаланиш юзаларининг мослашаш
ем даши; II - кис емирилиниг; III
емрилиниш тезларини кескин ўсиш

(ёки массаси) ўлчанади.
Ҳар кекала усул ҳам амалда кенг қўлланилади. Емирилиш қиймати (U) нинг емирилиш учун кетган вақт (τ) га ёки босиб ўтилган масофа (h) га нисбати емирилиш тезлиги дейилади:

$v = u \tau$ ёк $\tau = u L$

Трибогехник хусусиятларнинг ўзгариш қонуни 16-расмда көлтирилган. Ишлаш шароитига қараб ишқаланиш жуфтларининг емирилиш турлари ҳар хил бўлади: абразив материаллар таъсиридаги

эрозион емирилиш, чар-
х. к. Ишқаланиб емири-
(23002—78 ГОСТ). Емири-
қолатда ҳам у ишқаланиш
юзанинг деформациялани-
структуря ўзгаришлари рўй-
ари ва унинг ўзгаришлари
аҳкамликният таъсири эса-
нинг асосий механик хосса-
вақт ҳам унинг триботех-
нологияларини булмайди. Ма-
нументларни усули
эга. Тажриба олдин маъ-
на, лабораторияларда ўтка-
ариш шароитларида ўтка-

МАТЕРИАЛНИИ КОРРОЗИЯГА ЧИДАЛДЫЛЫГИ

Материал күпинча кимёвий мұхитда ишлатылади. Кимёвий мұхит металл юзаси билан ўзаро таъсирлашиб, күпинча материалга заар еткәзади. Таşқи мұхитдан иборат бўлган кимёвий модда таъсирида емирилишга коррозия деб аталади. Коррозион емирилиш металл юзасидагина эмас, балки кристаллитлар орасида ҳам содир бўлиши мумкин. Металларда механик куч таъсирида ҳосил бўлган нұқсонлар коррозияни тезлашти-

риши ёки коррозия механик емирилишни тезлаштириши мумкин. Бундай емирилишга аралаш, яъни механик-коррозион емирилиш дейилади. Ҳозир жадаллаштирилган ишлаб чиқариш шароити, атроф-муҳитнинг ифлосланиши ҳамда кимёвий технологиянинг тараққиёти коррозион емирилишни кучайтироқда. Натижада уни бартараф этиш учун ортиқча харажатлар қилинмоқда. Шунинг учун коррозия турларини ўрганиш, уларни синфларга бўлиш, коррозиянинг олдини олиш каби ишлар ривожлантирилмоқда.

Кимёвий коррозияга температура таъсирида металларнинг оксидланиши, буг шароитидаги газ коррозияси ёки ёқилғининг ёниши натижасида чиқадиган газларнинг металл юзасига таъсири натижасида содир бўладиган оксидланиш-қайтарилиш жараёнлари, электр токини ўтказмайдиган суюқ жисмлар (органик суюқликлар, спиртлар) нинг коррозион таъсири ва ҳ. к. икради.

Электролит хоссасига эга бўлган газ ёки суюқ муҳит таъсиридаги емирилиш электрокимёвий коррозия дейилади. Масалан, нам ҳаво, нам тупроқ ёки денгиз суви, кислота, ишқор ва туз зернини лари ва ҳ. к. таъсиридаги емирилиш бунга мисол улади.

Металларга коррозиянинг таъсири турлича бўлиши туфайли емирилиш ҳам турлича бўлади. Коррозия металл юзасига баравар таъсир этса, бутун юза бўйича бир текисда емирилиш содир бўлади. Бундай емирилиш коррозия бир текис тарқалган емирилиш ёки умумий коррозион емирилиш деб аталади. Коррозия юза бўйича бир текисда содир бўлмаслиги мумкин. Бу ҳолда юзанинг маълум маълумларидагина емирилиш содир бўлади, яъни юзанинг маълум нуқталарида «яра»лар ҳосил бўлади. Кристаллитлар орасида (доначаларнинг ажралиш юзалирида) ҳам коррозия содир бўлади. Бундай коррозия локал (бир жойга йигилган) коррозия дейилади. Бир текис тарқалмаган коррозион емирилишлар текис коррозион емирилишга қараганда бирмунча хавфли ҳисобланади, чунки у материалнинг тезроқ емирилишига олиб келади.

Коррозион емирилиш маълум муддат давомида содир бўлади. Коррозион емирилиш тезлиги, яъни коррозия тезлиги коррозия мақдори (мм)нинг вақтга нисбати билан ўлчанади. Коррозия тезлиги, биринчидан, машина воситаларининг ишлаш шароитининг аниқлигига боғлиқ бўлса, иккинчидан, коррозия натижасида ҳосил бўлган масса (металл устидаги юпқа парда) нинг асос билан қандай мустаҳкам боғланганлигига боғлиқ. Ёкини металл юзасида ҳосил бўлган парда эриб ҳам кетиши мумкин. Бунда коррозион емирилиш натижасида машина воситаларининг ўлчамлари ўзгариши мумкин.

Кўнинча материалларнинг коррозион емирилишга мустаҳкамлиги балл кўрсаткичлари билан ифодаланади (3- жадвал).

3- жадвал. Пўлат ва қотишмаларнинг коррозион мустаҳкамлик турлари

Материалла нишондештирилган мустаҳкамлигидаги турлари	Берилган	Еманни
Такомиллашган мустаҳкамлик (ТМ)	1	ТМ < 0,001
Юқори мустаҳкамлик (ЮМ)	2	0,005 > ЮМ > 0,001
	3	0,01 > ЮМ > 0,005
Урта мустаҳкамлик (УМ)	4	0,05 > УМ > 0,01
	5	0,01 > УМ > 0,05
Қўйи мустаҳкамлик (ҚМ)	6	0,5 > ҚМ > 0,1
	7	1,0 > ҚМ > 0,5
Жуда қўйи мустаҳкамлик (ЖҚМ)	8	5,0 > ЖҚМ > 1,0
	9	10,0 > ЖҚМ > 5,0
Мустаҳкамлиги йўқ дараҷада (МЙ)	0	МЙ > 10,0


Кристаллар орасидаги коррозия тезлигини материалнинг электр ўтказувчанинг ўзгариши ёки механик хоссаларининг ўзгаришига қараб ҳам аниқласа бўлади.

Баъзи металлар юзасида оддий шароитда ҳам юпқа металл оксид пардаси ҳосил бўлиб, уни коррозион өмирилишдан сақлайди. Оксид қатламининг ҳосил бўлиш шароитига қараш, унинг қалинлиги ҳар хил, яъни $30 \div 40$ нм дан $0,5 \div 1$ мм гача бўлади. Оксид қатламининг қалинлиги қанча юпқа бўлса, у шунча асос билан мустаҳкам бўэланган бўлади.

Оксид қатламининг тузилиши ҳам ҳар хил бўлади. Баъзи оксид қатламлар ғовак бўлиб, ўзидан кислотород ёки бошқа агрессив муҳитни осон ўтказиб юборади. Натижада оксид қатламининг остидаги асос борган сари коррозиядан өмирилиб боради. Агар оксид қатлами ғовак тузилишга эга бўлса, унинг қалинлиги борган сари ортиб бораверади ва маълум қалинликка етганда кўчиб тушади, яъни асосдан ажралади. Агар металл юзасида ҳосил бўлётган қатлам тузилиши ғовак бўлмай зич бўлса, унинг кейинги оксидланишдан муҳсфаза қилиш хусусияти яхши бўлади. Бундай қатламининг қалинлиги ўсмайди. Натижада материални узоқ вақт көррэзион өмирилишдан сақлаб туради.

Техника амалиётида кўпроқ электрокимёвий коррозион өмирилиш содир бўлади. Бундай коррозия мураккаб жараён бўлиб, гальваник элементларда содир бўладиган жараён билан тушунтирилади (17-расм).

Электр ўтказувчанилиги ва кимёвий активлиги кучли бўлган металларда электрокимёвий коррозион өмиришини содир бўлади. Электролит деб ҳисобланган муҳит (газ ёки суюқлик) да металл юзаси электроманфий ва электромусбат потенциалга эга бўлади, яъни электрокимёвий нотекисликка эга бўлади.




17- расм. Коррозион системанинг ҳосил бўлиш схемаси.

Металл юзасининг электроманфий потенциалга эга бўлган қисмида оксидланиш рўй бериди, электрод эриши мумкин (анод) масалан, $Fe = Fe_{2+} + 2e^-$ ёки қаттиқ ҳолатдаги коррозион маҳсулот ҳосил бўлади. масалан, $Cd + 2H_2O = Cd(OH)_2 + 2H^+ + 2e^-$. Металл к засининг электромусбат потенциалга эга бўлган қисмида (катод) эса муҳит компонентларидан бир нечтаси қайтарилади, масалан, сув буғи ёки водород қайтарилади:



ёки



Электролиз системаси узилиб қолса, анод ва катод вазифаларини бажараётган қисмлардаги реакция бир хил тезликда қайтарилади. Узилган система аъзолари ўзаро мувозанатда бўлмаганлиги учун ҳам металл коррозияга учрайди. Агар кэрроузион система боғланган бўлса, у ҳолда анод ва катод қисмларда бораётган реакциялар тезлиги бир хил бўлмаганлиги учун ҳам коррозия тезлиги ортади. Демак, коррозион система узилган ҳолда ҳам, боғланган ҳолда ҳам металларда электрокоррозион емирилиш рўй беради. Металларни коррозиядан сақлаш учун маҳсус таркибга эга бўлган коррозиябардош қотишмалар ишлаб чиқилган. Лекин металл таркибини ўзgartириш билан ҳар қандай коррозиянинг олдини бутунлай олиб бўлмайди, албатта. Шунинг учун коррозиянинг олдини оладиган маҳсус усуллар ишлаб чиқилган. Масалан, коррозиябардош маҳсус металл ва металл бўлмаган қопламалар ишлатилади ёки машина воситалари ишлайдиган муҳитнинг коррозион таъсири йўқотилади.

Металл сиртини антикоррозион қопламалар билан қоплаш энг кўп тарқалган усуллардан биридир. Металл ёки металл бўлмаган қопламаларни термик, кимёвий ёки электрокимёвий усуллар билан олиш мумкин. Қопламанинг вазифаси металл юзасини ташки муҳит таъсиридан сақлашдан иборат. Масалан, оддий шароит учун баъзи пайтда машина воситаларини оддий (органик) бўёқ билан бўяб қўйиш кифоя бўлса, анча агрессив (кислота, ишқор) муҳитлар учун албатта маълум қалинлик-

даги металлар ва металл бўлмаган қопламалар керак бўлади. Техникада машина воситаларини коррозион емирилишдан сақлаш учун металл юзаси хром, алюминий, кумуш ва шунга ўхшаш элементлар билан қопланади. Ҳозирги пайтда металл юзаси полимер асосида олинган композицион материаллар билан қопланади.

Агресив суюқ муҳитда ишлайдиган машина воситаларини коррозиядан сақлаш учун муҳитга махсус кимёвий моддалар (ингибиторлар) ни қўшиш мумкин. Масалан, пўлатларнинг сувда зангламаслиги учун сувга махсус моддалар сифатида натрий нитрат (NaNO_3), хромат ва бихроматлар (K_2CrO_7 ; $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) қўшилади. Бундай қўшимчалар сифатида этаноламиндан ҳам фойдаланиш мумкин. Тайёр машина воситалари шундай зритмаларга шимдирилган қоғозга ўралади. Бу қоғоз ичида машина воситалари ишлатилгунга қадар коррозияга учраҳасдан яхши сақланади.

3. МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ЭЛЕКТР ВА МАГНИТ ХОССАЛАРИ

Электр машинасозлиги, электр энергиясини ишлаб чиқиши, радио ва электротехника ҳамда бошқа шунга ўхшаш саноатда кўплаб махсус материаллар ишлатилади. Бу материаллардан самарали фойдаланиш учун уларнинг махсус хоссалари, яъни электр ўтказувчанилиги, магнит ва бошқа хоссалари ҳақида маълумотга эга бўлиш керак.

Материал ўзидан электр токини яхши ўтказиши учун ток зарядини ташувчи заррачаларга эга бўлиши керак. Материаллардаги электр заррачасининг кўчиб юришига кўрсатиладиган қаршилик материалнинг электр қаршилиги дейилади. Материалларнинг электр ўтказиш хусусияти махсус назария сўради тушунтирилади.

Қаттиқ жисмларнинг мувозанат ҳолатида электронлар ниқ бир энергияга эга бўлади. Металларнинг электр ўтказувчанилиги атомлардаги эркин электронларнинг ҳаракатига боғлиқ. Температуранинг ортиши билан бу электронларнинг ҳаракати ортади, яъни металлнинг электр қаршилиги ортади. Абсолют ноль температурада электрон ҳаракатдан тўхтайди, демак, электр ўтказувчанилик фақат материалнинг кристалл тузилишига боғлиқ бўлади. Масалан, баъзи материаллар ўзи учун хос бўлган критик температурагача совитилганда ўта ўтказувчаниликни намоён қиласади.

Ўзгарувчан токка кўрсатилаётган қаршилиги тўла қаршилик деб аталади, чунки ҳар қандай ўтказгич бунда актив қаршиликдан ташқари индукцион ва ҳажмий қаршиликка эга бўлиб, улар ўз навбатида электр ва магнит майдонларини таъни қиласади. Ток йўналишининг ўзгариш тезлиги ортиб бориши билан қаршилик ҳам ортиб боради, чунки ток ўтказгичнинг юза қисмida тўпланган бўлади.

Материалларнинг электр қаршилиги солиширига электр қаршилик билан ифодаланади: $p = k \cdot S \cdot L$,
бу ерда k — электр қаршилик; S — намунанинг кўндатсанг кесим юзаси (мм^2); L — намуна узунлиги (мм). Металлар учун бу формула қуйидагичадир: $p_m = p_0(1 + \alpha_p T)$, бу ерда p_m ва p_0 — материалнинг маълум температура (T) ва абсолют температурадаги солиширига электр қаршилиги; $\alpha_p [(\Delta p / \Delta T)(1 / p_0)]$ — электр қаршиликнинг температура коэффициенти; Δp — солиширига электр қаршиликнинг T температура ўзгаргандаги қўймати.

Диэлектриклардаги тек ҳажм ёки юза бўйлаб оқади. Шунинг учун ҳажм бўйлаб скувчи токнинг солиширига қаршилиги p_p ($\text{ом} \cdot \text{м}$), юза бўйлаб скувчи токнинг солиширига қаршилиги (ом) билан ифодаланади.

Солиширига қаршиликка тескари бўлган катталика солиширига электр ўтказувчаник деб аталади. Ўтказгичлар учун солиширига электр ўтказувчаник $\sigma = 10^3 \div 10^5 (\text{ом} \cdot \text{м})^{-1}$ га, ярим ўтказгичлар учун $\sigma = 10^{-1} \div 10^3 (\text{ом} \cdot \text{м})^{-1}$ га ва диэлектриклар учун $\sigma = 10^{-16} \div 10^3 (\text{ом} \cdot \text{м})^{-1}$ га тенг.

Солиширига қаршилик ва солиширига ўтказувчаникликтарни хусусиятларини ўлчаш давлат стандартлари билан белгиланади. Масалан, қаттиқ диэлектрик материаллар ўлчами 6433.2—71 ГОСТ, суюқ диэлектриклар ўлчами эса 6581—75 ГОСТ давлат стандартлари билан белгиланади.

Ташки электр майдон таъсирида диэлектриклардаги электр зарядининг силжишига диэлектрикнинг қутбланиши (поляризация) деб аталади. Силжиган зарядлар ташки электр майдонига қарши майдонни ҳосил қиласди. Диэлектрикларнинг қутбланиши диэлектрикдаги химёвий боғланишларнинг хусусиятига боғлиқдир. Электронларнинг силжиши натижасида атом ва ионлар бир-бирларидан маълум масофада турган 2 хил ишорали икки заряднинг тўпламига айланаб, диполларни ҳосил қиласди.

Электр диполларининг асосий хусусияти сифатида диполь моменти қабул қилинган:

$$P = q \cdot L$$

Бу тада q — диполь заряди; L — зарядлар орасидаги масофа, яъни диполь ёлкаси.

Диполь моменти диполь ўқи бўйлаб, манфий заряддан мусбат зарядга томон йўналади. Материалнинг ҳажм бирлигига эга бўлган диполь моменти ёки қутбланиш вектори диэлектрикларнинг қутбланиш хоссасидир: $\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{P}_i$.

Бу ерда \vec{P} — заррача (атом, ион, молекула) нинг диполь моменти; N — материални ҳажм бирлигидаги заррачалар сони. Бир хил

таркибли (изотроп) диэлектрик қутбланиш векторининг йўналиши ташки электр майдонининг кучланиш йўналишига тўғри пропорционалдир: $\vec{P} = \kappa \cdot \varepsilon_0 \cdot E = (\varepsilon - 1) \varepsilon_0 E$.

Бу ерда κ — диэлектрикнинг электр майдонида қутбланиши; ε_0 — электрик констант; ε — диэлектрикларнинг ўтказувчанлиги. Анизатроп хусусиятига эга бўлган кристалл диэлектриклар диполь моменти (P) нинг йўналиши билангина боғланиб қолмай, балки кристалл симметрия ўқига ҳам боғлиқ бўлади.

Кристалл диэлектриклар (масалан, сегнетоэлектриклар) маълум температура оралиғида ўз-ўзидан қутбланади, ташки таъсирга ҳам берилувчан бўлади. Бундай диэлектриклар П. Кюри температурасигача қиздирилса, қутбланиш йўқолади ва қутбсиз ҳолатни акс эттирувчи фаза ўзгариши рўй беради.

Диэлектриклардаги ўзгарувчан электр майдон энергиясининг бир қисмини иссиқлик энергиясига айланишига диэлектрик йўқотиш дейилади.

Диэлектрик йўқотиш миқдори диэлектрик йўқотишнинг тангенс бурчаги ($\text{tg } \delta$) билан ифодаланади. Диэлектрикларнинг ҳажм бирлигига тўғри келадиган диэлектрик йўқотиш қўймати қўйидагича аниқланади (B, m^2); $P' = k \cdot E^2 f \cdot \text{tg } \delta$.

Тенгламадаги k — коэффициент; E — кучланиш (V/m); f — электр майдонининг ўзгариш тезлиги (герцларда ўчанади); ε — диэлектрикларнинг ўтказувчанлиги; $\varepsilon \cdot \text{tg } \delta$ кўпайтма диэлектрик йўқотиш коэффициенти дейилади. Материалларнинг диэлектрик ўтказувчанлиги 6433.4-71 ГОСТ, диэлектрик йўқотишнинг тангенс бурчаги коэффициенти 22372-77 ГОСТ давлат стандартига эга.

Диэлектрикларда тўсатдан кучланиш ортиб кетганда (маълум миқдоргача) электр ўтказувчанлик ҳам ортади. Бу ҳодисага диэлектрикнинг тешилиши (пробой) дейилади. Бу ҳолда ток маълум кенгликда диэлектрик бўйлаб оқади. Диэлектрикларнинг тешилишига сабаб бўлган электр майдонининг кучланиши диэлектрикларнинг электрга мустаҳкамлигини ифодалайди. Бундай кучланиш диэлектрикдаги тешикни ҳосил қиласидиган кучланиш E деб аталади.

Ташки магнит майдонига жойлаштирилган жисм магнитланиб қолади. Жисмнинг магнитланишига сабаб, жисмнинг магнит моментига эгалигидир. Магнит моменти вектор катталикка эга. Бу катталик жисмнинг магнит майдони манбасидир. Биргина атом учун магнит орбитал вектор ва электронлар моменти (спинлари) йиғиндинсига тенг. Ядронинг магнит моменти эса электронларнинг магнит моментидан анча кам.

Материалларнинг магнитланиш миқдори ҳажм биглигидаги атомларнинг магнит моментлари йиғиндинсига тенг. Уни материалнинг магнитланиш даражаси деб аталади. Бир хил магнитланган материалнинг магнитланиш даражаси қўйидагича ифодаланади: $\vec{T} = \vec{M} V$. Бу ерда M — магнит моменти; V — намунанинг ҳажми.

Материалнинг магнитланиш даражаси билан магнит майдони орасидаги боғланиш материалнинг магнитни қабул қилиш қобилиятини кўрсатади:

$$R_m = I H,$$

бу ерда H — магнит майдони кучланиши.

Материалларнинг магнитни қабул қилиш қобилиятига қараб, уларни уч синфга бўлиш мумкин: диамагнетиклар, парамагнетиклар ва ферромагнетиклар.

Диамагнетизм материалларнинг ташқи магнит майдони таъсирида қарама-қарши йўналишда магнитланиш хусусиятини англатади. Бу хусусият ҳамма жисмларда бўлиб, атомларнинг ҳамма электрон моментлари ўзаро ейишиб кетгандагина намоён бўлади. Диамагнетик хосса материални магнит қабул қилиш қобилиятига тескари кўрсаткичга эга ($R = -10^{-6} \div 10^{-5}$).

Парамагнетиклар мусбат магнитланиш қобилиятига эга ($R = -10^{-6} \div 10^{-3}$). Парамагнет хусусиятига эга бўлган жисмларда атомларнинг иссиқлик ҳаракати натижасида ўзгармас магнит моментлари тартибсиз йўналишларда бўлади. Улар ташқи магнит майдони таъсирида маълум йўналишга эга бўлади ва натижада материал магнитланиб қолади. Агар материалнинг магнитланиши кучли бўлса ($R_m \gg 1$), ферромагнитлар деб аталади ва магнитланиш хусусияти, майдон кучланиши ҳамда температура билан чизиқли боғланишда бўлмайди.


Демак, ферромагнетизм материаллардаги микроҳажмда магнит моментларининг тартибли ҳолати ўрнатилишини англатади. Магнит моментларининг бундай тартибли ҳолатида атом (ион) магнит моментлари параллел ва бир хил йўналишда бўлади. Бундай ҳажмларга доменлар деб аталади ва улар магнит майдони бўлмаган ҳолда ҳам магнит моментларига эга, яъни ўз-ўзидан магнитланиши мумкин.

Антиферромагнетикларда магнетизм хоссасини ҳосил қилувчи қўшни заррачаларнинг магнит моментлари ўзаро қарама-қарши йўналган бўлиб, магнит майдони бўлмагандан материалнинг магнитланиши нолга тенг бўлади.

Материаллардаги магнит моментларининг тартиби схема тарзида 18-расмда берилган.

Материалларнинг магнитланиши (R_m) асосан температурга боғлиқdir. Температуранинг кўтарилиши парамагнетикларнинг магнитланишини камайтиrsa, ферромагнетикларнини кескин кўтаради. Кюри нуқтасига яқинлашганда энг катта қийматга эга бўлади. Кюри нуқтасида ферро ҳамда ферримагнетик материаллардаги ўз-ўзидан магнитланиш хоссаси йўқолиб, материаллар оддий парамагнетик хусусиятларга эга бўлиб қолади.

Жисмдаги магнит майдонининг ўртача йиғиндиси магнит майдони хусусияти бўлиб, магнит қўзғатувчи деб аталади. Магнит қўзғатувчи \vec{B} , магнит кучланиши \vec{H} ҳамда магнитланиш \vec{I} қўйида-




18- расм. Атомларның үлгінен моментлары бүйінча тартыбланғандаңын күрсатуынчы чизма:

а — парамагнетиклардаги, *б* — ферромагнетиклардаги, *в* — антиферромагнетиклардай, *г* — ферримагнетиклардаги тартибланиш.

тина болшантани. $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{J})$, бу ерда $\mu_0 = 4 \times 10^{-7}$ ги магни-
тумийси. Агар $R_m = I H$ эквивалентини ҳисобга олсак, $\vec{B} =$
дир. Бу ерда $\mu = 1 + R_m$.

Ферромагниттарнинг ўзгарувчан магнит майдонида магнитланиши гистеъезиз ўодисаси рўй беради, яъни магнит майдони кечланиши ўзгариши билан жисмнинг магнитланиши бир хил микдорда рўй бермайди (19-расм).

Күчтің магнит майдонда наамуна тұла магнитланиши мүмкін (нүктә). Таңқы майдон күчләнешін камайып бориши билан магнит күзгатувчылык I зерін чизик бүйілаб камаяди ($\frac{d}{dt} B_r = H_c$),



19-расм. Магнит гистерезисига эга бўлган ферромагнетикларда магнитлантариш ва магнитсизлантариш эрги чизиқлари.

тұла магнитланиши мүмкін
и камайіб болиши билан маг-
нитлаб камаяди ($+B_r - H_c$),
чунки үсағтган доменларнинг
магнит моментлари вектори
майдон векторига қарама-қар-
шидір. Майдон күчланиши
нолға тенг бўлиб қолганды
хам намуна ҳали магнитлан-
ган сўлади (қолдик магнит).
Бу қолдик магнит индуksия
(B_r) га тенг бўлади. Кучли
магнит майдонида тұла маг-
нитланган ферромагнит наму-
на майдон күчланиши ўзгари-
ши билан магнитсизланади.
Ана шу магнитсизланишга
олиб келган майдон күчлани-
шига коэрцатив майдон ёки
коэрцатив куч дейилади. Маг-
нитсизлантирган майдон күч-
ланиши янада ошганды маг-
нитланиш рүй беради (**D** нүк-
та). Намунаңың қайта маг-
нитланишини "эгри чизик
ифодалайди.

Магнит майдони ўзгариш амплитудасини нолгача камайтириб, қайта магнитланиш даврини қайтара бориб, намунани тўла магнитсизлантириш мумкин.

Магнит хусусиятларини аниқлашда бажариладиган ишлар ва ўлчаш воситалари ГОСТ 8.268—77, ГОСТ 17809—72, ГОСТ 29906—75, ГОСТ 12635—67, ГОСТ 12636—67, ГОСТ 12637—67, ГОСТ 12119—80 давлат стандартлари билан белгиланган.

4. МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХОССАЛАРИ

Машина воситаларини тайёрлашда мавжуд материалларнинг қайта ишлаш имкониятлари қандай даражада эканлиги материалнинг технологик хоссалари дейилади. Материалнинг бундай хусусиятларини билган ҳолда машина воситаларини ясашнинг технологик жараёнларининг лойиҳаларини тузиш усулларини танлаш мумкин. Асосий технологик хоссаларга кесиб ишлаш, босим остида ишлаш, материалнинг суюқ ҳолдаги хусусиятларидан фойдаланиш, пайванд чок олиш имкониятлари, деформацияланиши ҳамда иссиқлик таъсирида шаклнинг ўз геометрик ўқини сақлай олиш хусусиятлари ва шунга ўхшаш бошқа хусусиятлар киради.

Кесиб ишлашда материални кесиб ишлангандаги маҳсулотнинг сифатигина эмас, балки кесиб ишлаш жараёнининг самарадорлиги, ишланган юзанинг микрогоеметрияси, маҳсулот геометрик ўлчамларининг аниқлик даражаси, кесувчи асбобнинг турғунлик даражаси, кесиш тезлиги, кесиш кучлари, қиринди турлари ҳисобга олинади. Материалнинг кесиб ишлашга яркодилигини аниқлаш учун юқорида айтилган кўрсаткичларни эталон қилиб олиш керак.

Босим остида ишлашда намунанинг пластик деформацияланниш хоссаларидан фойдаланилади. Материалларни босим остида ишлаш материалнинг турига ҳамда уларни қайта ишлаш усулига боғлиқ. Масалан, материалларнинг эгилиш хусусияти 14019—80 ГОСТ стандартга биноан аниқланади. Металларнинг эгилиши натижасида ҳосил бўлган биринчи нуқсонлар — дарз кетиш, эгилиш бурчаклари шу стандартга биноан аниқланади. Агар маълум кучланиш таъсирида бундай емирилиш, қатlam кўчишлар содир бўлмаса, намуна синовдан ўтган ҳисобланади. Юлқа (лист ёки лента) материални сиқиб чиқариш усули билан синаш 10510—80 ГОСТ давлат стандартига тўғри келиши керак. Синашдаги деформация жараёнида оқиш бошланмасдан намунада маълум ўйма (лунка) ҳосил бўлади. Материалнинг емирилмасдан ҳосил бўлган ўйма ўлчамига қараб материалнинг синалганлиги ҳақида хулоса чиқарилади. Маҳсус ўлчамларда жуваланган материалларнинг чўкиш хусусиятларини синаш учун 8817—80 ГОСТ давлат стандарти белгиланган. Маълум ўлчамдаги намунага сиқадиган куч таъсир эттирилса, намунанинг бўйи қисқаради. Бунда намунада дарз

хосил бўлмаса, емирилиш ёки қисмларнинг кўчиши содир бўл-
аса, материал с.новдан ўтади.

Машинасозликда деталлар борган сари кўпроқ кукун ҳолат-
даги материаллардан тайёрланмоқда. Шунинг учун ҳам ку-
кун материалларнинг хусусиятларини ҳам аниқлаш керак.
Масалан, бундай материалларнинг кукун ҳолдаги оқувчанлиги,
зичлана олиши ҳамда шакл қабул қилиш хусусиятлари аниқ-
ланади. Материалнинг кукун ҳолдаги оқувчанлиги 20899—75
ГОСТ давлат стандартига жавоб бериши керак. Оқувчанлик
деб маълум ўлчамга эга бўлган тешикдан вақт бирлиги чида
утишга улгурган масса (кукун) миқдорига айтилади. Бу ос-
са кукундан маҳсулот ясаладиганда жуда муҳимдир, яъни қан-
ча вақт ичидаги қолип тўла бўлиши аниқланади. Қолиллардаги
кукунга босим берилганда кукун қалинлигининг камайишига
қараб зичланиш хусусияти аниқланади. Босим остида ишланган
кукун материалларнинг қолип шаклини тўлдириб олишига қа-
раб, шаклланыш хоссаси аниқланади. Кукун материалининг бу
хоссалари 25289—82 ГОСТ давлат стандарти билан белгилан-
ади.

Суюқ материалнинг оқувчанлиги деганда суюқ металлни
маълум шаклдаги қолилга қўйилганда намоён бўладиган ху-
сусиятлари тушунилади. Суюқ ҳолдаги оқувчанлик материал-
нинг кимёвий тузилишига, температурага ҳамда қовушоқликка
ва қолип материалининг хусусиятларига боғлиқ бўлади. Бун-
дай хусусиятлар тажриба асосида аниқланади. Суюқ металл
қолилларга қўйилгандан кейин қотиш (кристалланиш) нати-
жасида чўкади. Бу хусусият суюқ металл ҳажми билан қотган
металл ҳажми орасидаги фарқ билан ўлчанади. Худди шу усул
билан металларнинг чўкиш коэффициентлари аниқланади.

Материалларнинг пайванд чок ҳосил қилиш хусусияти де-
ганда, чокнинг ишлай олиш хусусияти тушунилади. Бунда пай-
вандланган материалнинг сифати асосий материал сифатига
ўхшаш бўлиши керак. Пайванд чокнинг хусусиятларини асосий
материал хусусиятларига солишириш билан синааб кўрилади.
Пайвандланган маҳсулотларнинг механик хоссалари 6996—66
ГОСТ билан белгиланади, пайвандлаш ёйи ҳамда кавшарлаш
13585—68 ГОСТ билан белгиланади. Пайванд чокнинг турлари
(чокнинг шакли) ҳам 7512—82 ГОСТ давлат стандартига эга.
Пайванд чокнинг узоқ муддатга чидай олиши (ишлай олиши)
10145—81 ГОСТ давлат стандарти билан белгиланади.

4- б о б. МЕТАЛЛ АСОСИДАГИ ҚОТИШМАЛАРДАГИ ФАЗА УЗГАРИШЛАРИ

Тоза металларнинг механик хоссалари улар асосидаги мур-
раккаб бирикмаларнинг хоссаларига қараганда анча ёмон бў-
лади. Шунинг учун ҳам техникада тоза металларга қараганда

уларнинг қотишмалари кўпроқ қўлланилади. Иқтисодий жиҳатдан ҳам тоза металларга қараганда қотишмаларни қўллаш фойдалироқдир, чунки тоза металлни олиш қийин, таннархи юқори, хомашё заҳираси ҳам чегараланган.

Металл қотишма деганда бир элемент асосида бир неча элементларнинг ўзаро аралашмасидан ҳосил бўлган жисм тушунилади. Шу жисмни ташкил қилувчи кимёвий элементларга унинг ташкил қилувчилари (компонентлари) деб аталади. Қотишма бир жинсли (бир фазали) ёки кўп жинсли (кўп фазали) бўлиши мумкин. Фаза деб жисмнинг бир жинсли қисмига айтилиб, у ўз чегарасига эга, қачонки юза чегарасидан ўтилганда хоссалар кескин ўзгарамади. Мураккаб жисмдаги фазалар йиғиндиси материал тузилишини (структурасини) ҳосия қиласди.

Фаза ва тузилишларнинг мувозанати ташқи муҳит таъсирига боғлиқ бўлади ҳамда температура-компонентлар концентрацияси диаграммаси билан ифодаланади.

Қотишмаларни ташкил қилган компонентларнинг сонига қараб, бир компонентли ёки кўп компонентли қотишмалар бўлади. Фазаларнинг сонига қараб эса бир фазали ёки кўп фазали қотишмалар бўлиши мумкин.


1. МЕТАЛЛ ҚОТИШМАЛАРИ ФАЗАЛАРИ

Қотишма таркибидаги компонентлар ўзаро ҳар хил таъсирилашувда бўлиши мумкин: суюқ ҳолда бир-бирида чексиз эриши мумкин (суюқ эритма фазаси), қаттиқ ҳолда ҳам бир-бирида эриши мумкин (қаттиқ эритма фазаси) ёки ўзаро кимёвий таъсирилашиб, кимёвий бирикмалар (оралиқ фаза) ни ҳосил қилиши мумкин.

Мураккаб жисм A ва B икки компонентдан иборат деб олайлик, бунда икки ҳолни кўриш мумкин: биринчи ҳолда компонент суюқ ҳолатда бир-бирида чексиз эриса ҳам, кристал-



α



20-расм. Механик аралашманинг микроструктураси кўриниши (а) ҳамда А ва В элементларнинг алоҳида кристалланиши (б).

лангаётганда ҳар бири алоҳида-алоҳида кристалланади. Шунинг учун бундай мураккаб структура механик аралашма деб аталади. Бу аралашма иккى компонентли ёки иккى фазадан иборат бўлади, яъни ҳар бир компонент ўзи алоҳида кристаллангани учун алоҳида фазани ҳосил қиласи (20-расм). Иккинчи ҳолда эса A ва B компонентлар ўзаро таъсирлашиб, бир хил тарқибли қаттиқ эритмалар ёки кимёвий бирнокталар (оралиқ фазалар) ни ҳосил қилиши мумкин.

Қаттиқ эритмалар деб, A компонентнинг элементар кристалл панжарасида иккинчи B компонент атомлари жойлашишига айтилади. Кристалл панжарани ҳосил қилган A компонент эритувчи вазифасини ўтайди. Кристалл панжарада B компонентнинг фақат айрим атомлари қатнашаётгани учун эрувчи модда деб аталади.


Лекин кристалл панжарада эрувчи B модданинг ўринини A эритувчи модда атомлари олиши мумкин, у ҳолда ўрин олиш қаттиқ эритмаси ҳосил бўлади. Агар эрувчи B модда A эритувчи компонент кристалл панжарасидаги атомлар орасига жойлашса, бундай қотишма сингдириши қаттиқ эритмаси деб аталади. Масалан, A компонент ўрнида алюминийни олсак, B компонент ўрнида мис олсак, бу қотишма ўрин олиш қаттиқ эритмасига мисол бўла олади. Алюминий кристалл панжараси сақланиб қолган шароитда 5,5% мис атомлари алюминий атомларининг ўринини олиши мумкин. Демак, мис алюминийнда 5,5% гача эрий олади. Умуман олганда ҳамма металлар у ёки бу даражада бир-бирида эриши мумкин. Шундай металлар ҳам борки, тўла бир-бирида эриши мумкин, масалан, A компонент кристалл панжарасидаги атом ўринларини B компонент атомлари боргани сари алмаштириб борса, натижада A компонент кристалл панжараси ўрнига B компонент кристалл панжараси ҳосил бўлади (21-расм). Бундай қаттиқ қотишмаларга бир-бирида чексиз эрийдиган қаттиқ эритмалар деб аталади. Масалан, кристалл панжаралари ёқлари марказлашган куб шаклига эга бўлган моддалар: кумуш ва олтин, никель ва мис, молибден ва вольфрам, ванидий ва титан ва ҳ. к. бир-бирида чексиз эриши мумкин.

Бир-бирида чексиз эрийдиган қаттиқ эритмаларни ҳосил қилиш учун қўйидаги шартлар бажарилиши керак:

1. Қаттиқ эритмани ташкил қилган компонентларнинг элементар кристалл панжаралари турлари бир хил бўлиши керак. Фақат шундагина қаттиқ эритмадаги компонентларнинг миқдор ўзгариши натижасида бир элементнинг элементар кристалл катакчаси иккинчи элементнинг элементар катакчасига аста-секин ўтиши мумкин.

2. Компонентлар атомларининг радиуси бир-бирига яқин бўлиши керак, аниқроғи уларнинг фарқи 9—15% дан ошмаслиги шарт.

3. Компонентларнинг атом валентлик электронлари бир-би-



21-расм. Бир-бирида чексиз эрийдиган компонентларнинг кристалл панжараалари:


а — соғф А компонент; б — В компонентнинг А компоненттаттиқ эритмаси; в — соғф В компонент.

рига яқин бўлиши керак, яъни Менделеев даврий системасида компонентлар бир-бирига яқин туриши керак.

Ана шу шартлар бажарилгандагина металлар бир-бирида чексиз эриши мумкин. Агар бу шартлар маълум даражада бажарилса, бажарилиш даражасига қараб элементларнинг эриш чегараси белгиланади.


Қаттиқ эритмаларнинг ҳосил бўлиш назарияси мукаммал ўрганилмаган. Масалан, юқорида айтиб ўтилган ҳамма шартлар бажарилган ҳолда ҳам мис ва темир бир-бирида чексиз эримайди ва ҳ. к.

Сингдириш қаттиқ эритмасини ҳосил қилиш учун А эритувчи элементнинг атомлари орасидаги масофа В эрувчи элементнинг атоми жойлашиши учун етарли бўлиши керак. Демак, эрувчининг атоми ҳар қандай атом орасидаги бўшлиққа жойлашмай, шундай бўшлиққа жойлашиши керакки, шу бўшлиқ ўлчамлари атом ўлчамларига teng ёки ундан катта бўлиши керак. Масалан, ёқлари марказлашган куб катақчада




22-расм. Ёқтари марказлашган (а) ва марказлашган (б) куб ячейкаларнинг атомлари орасидаги бўшлиқ тасвири.

(22-расм) энг катта бўшлиқ кубнинг ўртасида бўлади ва бу бўшлиқка атом радиуси $0,41R$ га teng бўлган атом жойлаша олиши мумкин (R — куб катакчадаги атом радиуси). Марказлашган куб катакча учун энг катта бўшлиқ ён томонларини марказида бўлиб, унинг ўлчами $0,29 R$ га tengdir. Шунинг учун ёқлари марказлашган куб катакчада атомлар зич жойлашишига қарамасдан марказлашган куб катакчага қараганда бўшлиқ ўлчами каттароқ бўлади.




а



б


23-расм. Сингдириш ёки ўрин алмашиш қаттиқ эритмасида кристалл панжара мувозанатининг бузилиши.

Сингдириш қаттиқ эритмасини ҳосил қилишда атомлар орасидаги бўшлиқ билан сингдирилаётган атом ўлчами орасидаги фарқ 9—15% ни ташкил қилиши ҳам мумкин. Шуни ҳам айтиш керакки, қаттиқ эритма ҳосил бўлишида дислокациянинг ўрни ҳам катта бўлади. Масалан, дислокация чегарасига сингдирилаётган ўзга атомларнинг жойлашиши такомиллашган, яъни бузилмаган катакча оралигида жойлашишдан кўра осонроқдир. Сингдирилган атомлар ўрин алмашган атомларга қараганда дислокацияга кўпроқ боғланган бўлади, яъни Котрелла мухитини ҳосил қиласди.




a

● *Zn*, ○ *Cu*



b

● *Au*, ○ *Cu*



c

● *Au*, ○ *Cu*

24-расм. Сингдириш қаттиқ эритмаси кристалл панжараларида атомларнинг тартиби жойлашиши:

a — $\text{Cu} - \text{Zn}$; *b* — $\text{Au} - \text{Cu}$

Демак, ўрин алмашган қаттиқ эритма ҳам, сингдириш қаттиқ эритмаси ҳам кристалл панжаранинг маълум бир чегарада қийшайишига (деформацияланишига) олиб келади (23-расм). Қаттиқ эритма микроструктураси шартли равишда мувозанатдаги доначани ташкил қилгани учун жисмда фаза ажралиши рўй бермайди. Шунинг учун қаттиқ эритмаларни мувозанатдаги структура деб қаралади.

Умуман сингдириш қаттиқ эритмаларида эриш кам бўлади. Эрувчи элементнинг атом ўлчами анча кичик бўлган ҳолдагина эриш рўй беради. Шунинг учун ҳам металларда кўпинча углерод, азот, водород каби металл бўлмаган элементлар эрийди. Бу элементларнинг атом ўлчамлари 0,046—0,07 нм ни ташкил қилади. Пўлат ва чўяnlарда бундай қаттиқ эритмалар муҳим ўрин тутади.

Сингдирилган атом эритувчининг кристалл панжарасида тартибли жойлашиши ҳам мумкин. Бундай эритмалар тартиб-

ли сингдириш қаттиқ әритмаси деб аталади. Масалан, Cu—Au, Fe—Al, Fe—Si ва бошқа шунга ўхшаш қотишмаларда юқори температурада атомлар тартибсиз сингдирилган бўлса, температура пасайиши билан сингдирилган атомлар маълум тартибда жойлашиб қолади (24- расм). Кристалл панжаранинг бундай тузилиши металл хоссаларини ҳам ўзгартиради. Масалан, 21,5% Fe ва 78,5% Ni дан иборат қотишма (permаллоj) нинг магнитланиши кескин ўзгаради, электр қаршилик ортади, қаттиқлиги ҳам ортиб, пластиклиги камаяди.

Металл қотишмаларда кимёвий бирикмалар ва табиати жиҳатидан унга яқин бўлган фазалар жуда кўп учрайди.

Кимёвий бирикмаларнинг ҳосил бўлишида кристалл панжара билан боғлиқ бўлган маҳсус хусусиятлар вужудга келади. Уларни қаттиқ әритмадан кескин ажратиб турадиган хусусиятлар қўйнадигилардир:

1. Кимёвий бирикма ўзига хос кристалл панжара турини ҳосил қилиш хусусиятига эга. Янги типдаги кристалл панжара шу кимёвий бирикмани ташкил қилувчи компонентларнинг кристалл панжара турларидан тубдан фарқ қиласди. Кимёвий бирикмаларда компонентларнинг атомлари тартибли жойлашган бўлиб, маълум жойлашиш қонуниятларига эга. Кўпчилик кимёвий бирикмаларнинг элементтар кристалл панжараларининг турлари мураккаб бўлади.

2. Бирикмада элементлар массасининг нисбати дисмо сақланади. Шунинг учун кимёвий бирикмалар содда қилиб A_mB_n ифода битан белгиланади. Бу ерда m ва n бутун сонлар бўлиб, элементларнинг атом нисбатларини ифодалайди.

3. Кимёвий бирикмаларнинг хоссалари шу бирикмани ташкил қилувчи элементлар хоссаларидан кескин фарқ қиласди.

4. Суюқланиш температураси ҳам ўзгармас бўлиб, кимёвий бирикма суюқланиш температурасигача сақланиб қолиши ҳам мумкин, лекин суюқланиш температурасига етмасдан парчаланиб ҳам кетиши мумкин.

Агар кимёвий бирикма суюқ фазадан тўғридан-тўғри кристалланса ёки қиздирганда суюқланиш температурасигача сақланиб қолса, бундай бирикма барқарор кимёвий бирикма деб аталади. Агар кимёвий бирикма қаттиқ фазаларни мувозанати ўзариши натижасида вужудга келса ёки қиздирниш натижасида қаттиқ ҳолда диффузион парчаланиб кетса, бундай кимёвий бирикмалар беқарор кимёвий бирикмалар деб аталади.

5. Кимёвий бирикмаларнинг ҳосил бўлишида температура ўз-ўзидан ўзариши мумкин.

Кимёвий бирикмаларнинг ҳосил бўлишида атом электрон тузилишлари бир-биридан кескин фарқ қиласидан компонентлар қатнашади.

Кимёвий бирикмаларга мисол сифатида магний элементининг даврий жадвалдаги бошқа элементлар билан ҳосил қиласидан бирикмаларни кўрсатиш мумкин. Масалан MgSn, Mg₂Pb,

Mg_3Bi_2 ва ҳ. к. Металлар билан металлар бирикканда кимёвий боғланишнинг металл боғланиш тuri сақланиб қолади. Қотишмалардаги бундай боғланишлар интерметаллид боғланишлар, ҳосил бўлган фазалар эса интерметаллидлар деб аталади.

Ўзгарувчан валентликларга эга бўлган Fe, Mn, Cr, Mo ва бошқа шунга ўхшашиб элементларнинг кристалл панжараларида атом ўлчами кичик бўлган углерод, азот, бор ва водород атомлари сингиши мумкин. Бундай боғланишларнинг тузилиши ва хоссалари бир-бирига жуда ўхшайди ва сингиш фазалари деб аталади. Масалан, металл нитридлари (TiN , FeN , VN ва ҳ. к.) ва айниқса пўлатлар таркибидаги карбидлар (Fe_3C , W_2C , VC , TiC ва ҳ. к.) бунга мисол бўлади.

Сингиш фазасининг ҳосил бўлиши элементар кристалл панжаранинг тuri ҳамда ташкил қилувчи элементларнинг атом ўлчамлари ишга боғлиқ бўлади. Агар металлмас элементнинг атом ўлчамини R_x , металлнинг атом ўлчамини са R_y десак, у ҳолда $R_x R_y < 0,59$ бўлса, металл кристалл панжаранинг тuri оддий куб катакча (K_8 , K_{12}) бўлиши мумкин. Лекин бу куб катакчаларнинг геометрик ўлчамлари металлардаги куб ячейка ўлчамлари идан албатта ферқ қиласади. Агар $R_x R_y < 0,59$ шарти бажарилмаса (масалан, темир, марганиец ва хром карбидлари), сингиш фазасининг кристалл панжарасининг тузилиши мураккаб бўлади.

Металларнинг электрон таркиби нисбатига биноан ҳам боғланиш ҳосил бўлиши мумкин. Бундай боғланишларга электрон боғланишлар дейилади. Уларнинг асосий хусусиятларидан бири умумий валент электронларнинг ҳар бир элементар кристалл ячейкага тўғри келадиган сони деб қаралади. Масалан, $3/2$ ($1,48$), $21/13$ ($1,62$), $7/4$ ($1,73$) нисбатларга тенг боғланишларни учратиш мумкин. Ҳар бир кўрсатилган нисбатга тўғри келадиган маълум элементар кристалл панжара тuri мавжудdir. Мис, кумуш ва олтин бирикмалари кўпинча электрон боғланиш орқали бирикади. Механик аралашма ва қаттиқ эритмадан ташқари ҳар қандай боғланишли бирикмалар оралиқ фазалар деб аталади. Жумладан, кимёвий бирикмалар ҳам оралиқ фазалар дейилади.

2. МУВОЗАНАТ ҲОЛАТИДАГИ ФАЗАЛАР

Металл қотишмалари таркибидаги компонентлар суюқ ҳолда бир-бирида чексиз эрийди. Қаттиқ ҳолда эса уларнинг бир-бирида эриши чегараланган бўлиши мумкин. Қотишмалар таркибидаги компонентлар миқдор ўзгаришларининг температурага боғлиқлиги графиги фаза ва структуранинг мувозанат ҳолатини белгилайди. Бундай график фазаларнинг мувозанат ҳолат диаграммаси деб аталади.

Системанинг мувозанат ҳолати жисмнинг маълум шароитдаги энг кичик ички энергияга эга бўлган ҳолатидир. Жисмлар-

Ҳамма вақт ички энергиясини камайтиришга интилади, жисм суюқ ҳолатдан қаттиқ ҳолатга ўтаётганда, яъни кристалланадётганда мувозанат фазаларни ҳосил қиласи. Бунда мумкин қадар секин совитиш, қаттиқ ҳолатдан суюқ ҳолатга ўтишда эса жуда секин иситиш керак. Қотишмаларнинг ҳаммаси қандайдир нисбатан мувозанатда бўлмаган (метастабил) фазаларга эга бўлади. Материалшунослик амалиётида қотишмаларнинг мувозанатда бўлмаган ҳолатини ўрганишдан мақсад материалларнинг ишлатилиш соҳасини кенгайтиришдир.

Гиббс қоидасига биноан икки тушунчада чекиниш бўлиши мумкин: 1. Фазалар етарли даражада катта ўлчамга эга, шунинг учун уларнинг юзасида содир бўладиган жараёнлар ҳисобга олинмайди;

2. Қотишмани ташкил қилувчи ҳар бир компонент фазаларнинг ажралиш юзаларидан ўта олиши мумкин. Агар шундай фаразлар ўринли бўлса, бундай ҳолда ҳолат диаграммасининг математик ифодасини аниқлаш мумкин. Фазалар эркинлик даражасини ўзгартиравчи кўрсаткичлар — компонент сони, фазалар сони, температура ва босимдир:

$$C = K + 2 - \Phi,$$


бу ерда K — компонентлар сони; 2 — ташқи таъсир (температура ва вақт); Φ — фазалар сони.

Системанинг эркинлик даражаси деганда миқдор ўзгаришлиари содир бўлганда, яъни температура ва босим маълум даражада ўзгарса, мувозанатдаги фазалар сонининг ўзгармаслиги тушунилади. Ўзгармас аниқ таркибли қотишма учун ташқи ўзгарувчан факторлар температура ва босимдир. Металларга фазалар қоидаси қўлланилганда температура ташқи ўзгарувчан фактор сифатида, босим эса ўзгармас деб қабул қилинади. Фақат жуда юқори босимда фаза ўзгаришлари рўй беради (масалан, сунъий олмос олишда). Оддий шароит учун системанинг эркинлик даражаси қўйидаги кўринишда бўлади: $C = K + I - \Phi$. Лекин эркинлик даражаси фақат бутун ва мусбат сон бўлиши мумкин. Шунинг учун $C = K + I - \Phi \geqslant 0$ ёки $\Phi \leqslant K + I$. Демак, мувозанат ҳолатдаги қотишмаларда фазаларнинг сони энг кўпи билан компонентларнинг сонидан битта кўп бўлиши мумкин. Система кўп, масалан, учта компонентли бўлса, фазалар сони 4 тадан кўп бўлмайди.

Мувозанат ҳолатдаги бир неча компонентлардан иборат бўлган система максимал фазалар сонига эга бўлса, у ҳолда эркинлик даражаси нолга тенг бўлади ($C = 0$). Бундай мувозанат ҳолат қонвариант ҳолат деб аталади. Икки компонентли системада эркинлик даражаси $C = 1$ бўлса, система бир вариантили ёки моновариантли, агар $C = 2$ бўлса, система бивариантли бўлади.

Материалшунослик назария и ва амалиётида икки компонентли жисмнинг энг кам ички эркин энергияга, яъни энг кичик термодинамик потенциалга эга бўлишидир. Жисм бир (суюқ ёки қаттиқ) фазадан иборат бўлса, фазанинг эркинлик даражаси (Гиббс энергияси G) унинг таркиби ва табиатига боғлиқ бўлади. Агар суюқ ва қаттиқ фазалар эркинлик даражасининг таркибга нисбатан ўзгаришини (25-а расм) солиштирсанак, қаттиқ фазанинг эркинлик даражаси (G_x) кам бўлади. Шунинг учун ҳам қаттиқ фаза барқарор бўлди. Агар система икки ёки уч фазадан иборат бўлса, ўзгармас температура ва босимда эркинлик даражасининг ўзгариши силжиш қоидасига бўйсунади (25-б расм) ва тўғри чизиқли функционал боғлашида бўлади, яъни C_e таркибдаги қотишманинг эркинлик энергиясини белгилиб, вчи G_e нуқта α - ва β -фазаларнинг эркинлик энергиясини белгиловчи G_x ва G_β нуқталарни бирлаштирувчи тўғри чизиқда ётаги ва уни α - ва β - фазаларнинг масса миқдорига теслари пропорционал бўлган икки кесимга ажратади. Текия система ни ташқиът қилган α - ва β - фазалар ўзгарувчан таркибга эга бўлса, ҳар бир фазанинг эркин энергияси мэътум қонуният асосида ўзгариши мумкин (25-в расм), яъни мэътум температурада фазалар таркиби C_x ва C_β билан белгиланади ва икки қилинча аралашмаси ($\alpha + \beta$) иштега эркинлик даражаси ab тўғри чизиқ билан белгиланади. Бунда C_x концентрациядан кам бўлган таркиб фақат α фазадан ва C_β концентрациядан кўп бўлган таркиб эса фақат β фазадан иборат бўлади.

Икки компонентли системада бозеи бир ҳолларда учта фаза мувозанатда бўлиши мумкин (суюқ ва иккита қаттиқ фаза). Барқар-



25-расм. Жисм эркин энергиясининг (G) қотишма таркибига боғлиқлиги диаграммалари.

рор фазалар таркиби G_α , G_γ ва G_β эгри чизиқларга уринма бўлға натижасида а, б, в нуқталарнинг концентраси таъсири проекцияси (C_α , C_γ , C_β) билан белгиланади (25 г-расм). Бунда C_α концентрацияга фақат α фаза барқарор бўлиши мумкин. $C_\alpha - C_\beta$ концентрация орасигида эса учта фаза— α , γ ва β фазалар барқарор бўлади. C_β концентрациядан юқори концентрацияда фақат β фаза барқарор бўлади.

3. ТЕМПЕРАТУРА ТАЪСИРИДАГИ СТРУКТУРА ЎЗГАРИШЛАРИ

Қотишмалардаги фаза ўзгаришларида ҳосил бўлган янги фазанинг эркинлик даражаси бирданига пасайиб кетмайди, балки жараён давомида аста-секин камайиб боради. Ана шу жараённи билган ҳолда ҳолат диаграммаларини математик усулда электрон ҳисоблаш машиналари ёрдамида тузиш мумкин. Ҳозирги қўлланилаётган ҳолат диаграммалари тадқиқот усулларида олинган натижалар асосида тузишган.

Ҳолат диаграммалари Н. С. Курнаков усулида тузишган. Бунинг учун тажриба асосида қотишмаларнинг қизиш ва со-виш эгри чизиқлари чизилади. Бу эгри чизиқлардаги критик температура нуқталари аниқланади. Қаттиқ ҳолатдаги фаза ўзгаришларини аниқлаш учун эса қўшимча равишда физик-кимёвий, микроскопия, рентгенография, дилатометрия усуллари ҳамда магнит хоссаларини аниқлаш усулларидан кенг фойдаланилади.

Қотишма структурасида рўй берадиган ўзгаришлар ва уларнинг хоссалари ҳақида ҳақиқий маълумотга эга бўлиш учун ҳолат диаграммасидан ташқари фаза ўзгариши жараёнинг механизми ва кинетикасини билиш керак.

Зичниклари бир-биридан кескин фарқ қиласидиган элементлардан ҳосил бўлган қотишмалар (масалан, темир билан қўрошин ёки мис билан қўрошин) ни ҳисобга олмагандан қўлчилик metallлар суюқ ҳолатда бир-бирида чексиз эрийди.

Тоза metallлардаги каби қотишмаларда ҳам ўта совиши на-тижасида кристалланиш содир бўлади. Кристалланиш натижасида ҳосил бўлаётган фазаларнинг таркиби албатта суюқ фаза таркибидан фарқ қиласиди. Суюқ жисмнинг кристалланиш олдидаги таркибидаги флюктуация жараёни мавжуд бўлганда кристалланиш турғун маркази ҳосил бўлади. Суюқликнинг айрим жойларидаги таркибининг жисм ўртача зичлигидан фарқ қилиши миқдорий флюктуация дейилади.

Суюқ metallлардаги эркин атомларнинг сони жуда катта бўлгани учун миқдорий флюктуация ҳам температура таъсирида етарли даражада катта бўлади.

Флюктуация натижасида эски фазанинг айрим жойларидаги фаза марказлари ҳосил бўлади. Янги фаза маркази маълум ўлчам

r_{∞}) га эга бўлади. У ўсиш қобилиятига эга. Агар бу ўлчам ортиб бормаса, янги марказ эски фазада эриб кетиши мумкин. Суюқ мешъя кристалланишида миқдорий флуктация қанча кўп булса, шунчак кўп янги фаза марказлари ҳосил бўлади.


Суюқ қотишималарниң кристалланишида ҳосил бўлаётган янги фазаларниң ўсиш тезлиги тоза металлардагига қарагандан камроқ бўлади. Чунки суюқланмада элементларниң диффузион кўчиши рўй беради. Суюқланма таркиби билан қаттиқ фаза таркиби орасидаги фарқ қанча катта бўлса, янги марказларниң ўсиш тезлиги ҳам шунчак кичик бўлади.

Ҳолат диаграммалари ва уларни анализ қилиш назарий материалшуносликнинг бир бутун катта бўлими ҳисобланади.

Қотишина тузилишининг мувозанатдаги ҳолат диаграммасини 4 та турга бўламиз. Икки компонентдан иборат системанинг ҳолат диаграммаси ана шу тўртта диаграмманинг айримларининг аралашмасидан иборат бўлиши мумкин. Демак, ҳолат диаграммасини 4 та турга бўлиш фақат назарий жиҳатдангина тўғридир.

4. КОМПОНЕНТЛАРИ БИР-БИРИДА ЧЕКСИЗ ЭРИЙДИГАН СИСТЕМАЛARНИНГ ҲОЛАТ ДИАГРАММАЛАРИ

Суюқ ва қаттиқ ҳолатда бир-бiriда чексиз эрийдиган A ва B компонентларниң ҳолат диаграммалари кўриниши 26-расмда келтирилган.



Суюқ ва қаттиқ ҳолда бир-бiriда чексиз эрийдиган A ва B компонентдан иборат бўлган системанинг ҳолат диаграммаси (α) ва совниш эрги чизиқлари ...

Бундай диаграммани тузиш учун тоза А ва В компонентлар ҳамда уларнинг турли таркибли қотишишмалариниң иссиш ва совиши эгри чизиқлари чизилади. Совиши эгри чизиқларидаги критик нуқтадар аниқланади. Тоза металларнинг кристалланишида маълум вақт оралигига совиши тезлиги ўзгармайди, яъни τ га параллел бўлган температура чизиги мавжуд. Демак, кристалланиш бошланишидан тамом бўлгунга қадар ўзгармас температурада содир бўлиб, бунга маълум ($\Delta\tau_1 = \tau - \tau_2$) вақт талаб этилади (26-а расм). Демак, металларнинг кристалланишида ажралиб чиққан иссиқлик уничиг совиётганда олган иссиқлиги билан ўзаро ейишиб кетади. Натижада кристалланиш тамом бўлгунга қадар совиши эгри чизигига горизонтал қисм ҳосил бўлади. Исиши жараёнида кристалларнинг суюқланиши натижасида иссиқлик ютилади, яъни эндотермик жараён содир бўлади. Агар тоза металларнинг совиши эгри чизигидаги T_a ва T_b нуқталарни „температура — таркиб“ диаграммасига кўчирисек, диаграммада T_A ва T_B нуқталар ҳосил бўлади (26-б расм).

Худди шу йўсинда $m\% A - n\% B$ оралиқдаги таркибга эга бўлган 1, 2, 3 ва ҳ. к. қотишишмаларни олиб, лар бигининг совиши эгри чизиқлари тажриба асосида аниқланади ва шу эгри чизиқлардаги критик нуқта ҳолат диаграммасига кўчирилади. Кристалланишнинг бошланиш нуқталари (T_A , T_1 , T_2 , T_c , T_B) диаграммадаги ўз ўрни билан ўзаго бирлаштирилса, маълум температурада ва маълум таркибли қотишиша кристалланишини ифодаловчи эгри чизиқ—личивидус чизиги ҳосил бўлади. Ликвидус чизигидан юқорида гомоген суюқ эритма, пастида эса икки фазали гетероген система — суюқ ва қаттиқ фазалар мавжуд.

Совиши эгри чизиқларидаги кристалланишнинг тамом бўлиш нуқталари (T_A , T_2 , T_4 , T_c , T_B) диаграммадаги ўз ўрни ситан ўзаго билаштирилса, кристалланишнинг бутунлай тамом бўлганингини ифодаловчи эгри чизиқ — солидус чизиги ҳосил бўлади (26б -расм). Шу чизиқдан юқорида суюқ ва қаттиқ фаза ($C_p - \alpha$), чизиқнинг пастида эса фақат битта гомоген α фаза — А элементнинг В элемент билан ҳосил қилган қаттиқ эритмаси мавжуд. Ғаттиқ эритма (α) қўйидагича ифодаланади: $A(E)$, яъни В элементнинг А элементдаги қаттиқ эритмаси ёки $E(A)$, яъни А элементнинг В элементдаги қаттиқ эритмаси.

Ҳолат диаграммасида маълум тампературага мес келадиган F^E горизонтал чизиқ (конода) ўтказилса, бу чизиқнинг ликвидус ва солидус билан кесишган нуқталари қотишишманинг таркибий қисмларини кўрсатади. Масалан, I қотишишманинг T температурадаги фаза миқдорини аниқлаш учун ликвидусда ётган F нуқтанинг таркиб чизигига прсекцияси туширилади, бу нуқта ($F_{c\phi}$) қотишиша суюқ фазасидаги A ва B элементларнинг T_1 температурадаги миқдорини кўрсатади. Солидус чизигида ётган E нуқтанинг таркиб чизигидаги E_α проекцияси қотишиша α қаттиқ фазасидаги A ва B элементларнинг T_1 температурадаги миқдорини кўрсатади. Конода чизигидан ($F - E$) фойдаланыб (26-б расм), суюқ ва қаттиқ фаза

миқдорлари аниқланади. Бунинг учун кесмалар қоидасидан фойдаланилади. Масалан, α - қаттиқ фаза ва суюқ фаза миқдорлари, яъни қаралаётган нуқтада қанча суюқ ва қанча қаттиқ фаза борлиги қўйидагича аниқланади:

$$\alpha = (FT_i) FE \cdot 100 \%$$


$$C_\phi = (T_i E) FE \cdot 100 \%$$

Шундай қилиб, кесмалар қоидаси ёрдамида икки фазали системанинг фазадаги элементлар миқдори ҳамда фазалар миқдорини аниқлаш мумкин экан.

Ҳолат диаграммасидаги фаза ўзгаришлар, жумладан кристалланиш ҳам жуда секин совитиш натижасида содир бўладиган диффузион жараёндир. Реал шароитда ҳосил бўлаётган кристаллар бир таркибли бўлмаслиги мумкин, чунки совиш тезлиги анча фарқ қиласди. Ҳолат диаграммасидаги солидус чизифи, совиш тезлиги катта бўлганда, анча пастроқдан ўтади. Ҳолат диаграммаларидаги фаза ўзгариш чизиқлари фақат мумкин қадар секин совитишдагина ўз кучига эга, совиш тезлиги ўзгарса, фаза ўзгариш чизиқлари ҳам ўзгаради.


5. КОМПОНЕНТЛАРИ ЎЗАРО ЧЕГАРАЛИ ЭРИЙДИГАН СИСТЕМАЛарНИНГ ҲОЛАТ ДИАГРАММАЛАРИ

Металлар кўпинча бир-бирида чегарали эриб, ўзгарувчан ёки ўзгармас таркибли фазаларни ҳосил қиласди. Компонентлар бир-бирида жуда кам эриган ҳолларни амалда компонентлар бир-бирида эримайди деб қараш мумкин. Чунки бунда ҳосил бўлаётган фазалар реал шароитда фақат механик аралашмадан иборат бўлади (27-б расм). Бунда AB эгри чизифи бўйича суюқ эрингадан фақат A элементнинг кристаллари ажралиб чиқади, BC эгри чизифи бўйича эса B элементнинг кристаллари ажралиб чиқади (ABC — ликвидус чизифи). Кристалланишнинг тамом бўлиши EBD солидус чизифи билан чегараланган. Ликвидус ва солидус чизиқларининг ораси иккита фазадан — суюқ ва қаттиқ фазалардан иборат. Суюқ фазанинг таркиби B нуқтага мос келганда ($m\%A + n\%B$) суюқ фазадан бир пайтда ўзгармас температура (T_θ) да иккита қаттиқ фаза A ва B кристаллар ажралиб чиқади. Бундай изотермик реакция эвтектик реакция деб аталади ва қўйидагича ифодаланади:



Эвтектик реакция натижасида ҳосил бўлган қотишма эса эвтектик-механик аралашма деб аталади.

Суюқ жисм солидус чизиғидаги B нуқтадан чап ва ўнгда ётган нуқталаргача тўла парчаланмайди, бунда шу қолдиқ суюқлик таркиби B нуқтадаги суюқ қотишма таркибига тўғри




27-расм. Компонентлари бир-бiriда эримайдиган системанинг ҳолат диаграммаси (а) ва сочиш эгри чизиқлари (б).

келади. Шунинг учун қолдиқ суюқ фаза B нүктанинг чап ва ўнг томонида эвтектик реакция бўйича парчаланди. Демак, солидус чизифининг пастида ҳосил бўлаётган қаттиқ қотишмалар чапда ($A+\mathcal{E}$) дан ва ўнга ($\mathcal{E}+B$) дан иборат бўлади. Эвтектик-механик аралашмадан чап ёки ўнг томондаги системалар эвтектика ($A+B$) дан қанча йироқлашса, таркибида шунча эвтектик-механик аралашма камайиб боради, соғ A ва B кристаллари эса ортиб боради. Тоза A ва B элементларининг ҳамда хоҳлаган (I, II) ва эвтектик (\mathcal{E}) таркибидаги қотишмаларнинг совиши эгри чизиқлари 27-а расмда келтирилган.

Агар элементлар бир-бiriда яхшигина эриб, ўзгармас таркибли фазаларни ҳосил қилса, ҳолат диаграммасининг кўриниши 28-б расмда кўрсатилгандаи бўлади. Бунда B элементнинг A элементдаги қаттиқ эритмаси α ҳосил бўлиб, E нүқта B элементнинг энг кўп эриган қийматини кўрсатади. Иккинчи қаттиқ эритма β эса A элементнинг B элементдаги қаттиқ эритмаси бўлиб, энг кўп эриш қиймати эса D нүқтага тўғри келади. Суюқ эритманинг таркиби C нүктанинг таркибига тўғри келганда ўзгармас температура (T_3) да суюқликдан бир пайтда α ва β қаттиқ эритмалар ажralиб чиқиб, эвтектик-механик аралашма ҳосил бўлади:

$$C_{\phi c} \rightarrow \alpha + \beta = \mathcal{E}$$



28-расм. Компонентлари бир-бирида эриб, ўзгармас таркибли фазаларни ҳосил қыладиган системанинг ҳолат диаграммасы (б) ва совиши эгри чизиқлари (а).


Ликвидус (АСК) чизигидан юқорида суюқ эритма (суюқ фазасы) барқарор бўлиб, солидус чизиги (АЕСДК) дан пастд өса қаттиқ фаза мавжуд бўлади. А ва В компонент оралигидаги исталган таркибдаги қотишмалар (I , II , \mathcal{E} , III , IV) ни совиши эгри чизиқлари 28-а расмда келтирилган.

Кристалланиш натижасида соғ α фаза ҳосил бўладиган таркибдаги I қотишмани T_1 температурагача совитганимизда кристалланиш бошланади, чунки T_1 дан юқорида система моновариантдир. Кристалланиш тугаганда (T_2) система бир фазали ҳолатга ўтади, яъни фақат α -қаттиқ эритма ҳосил бўлади. Шунингдек II таркибли қотишманинг кристалланишида $T_{\mathcal{E}}$ — $T_{\mathcal{E}}$ оралигига суюқ фаза совитилганда фақат α кристаллар ажралиб чиқади. Система температураси $T_{\mathcal{E}}$ га тенг бўлганда қолдиқ суюқ фазадан бир вақтда α - ва β -фазалар ажралиб чиқади. Кристалланиш тамом бўлгандан кейин II қотишманинг қаттиқ ҳолдаги таркиби $\alpha + (\alpha + \beta)$ дан иборат бўлади. Эвтектик таркибли қотишма (\mathcal{E}) $T_{\mathcal{E}}$ температурагача совитилса, совиши эгри чизигида горизонтал қисм ҳосил бўлади, чунки кристалланиш жараёнида иссиқлик ажралиб чиқади. Кристалланиш


тамом бўлгандан кейин система (α ва β) кристалларнинг меканик аралашмасидан иборат бўлади.

Эвтектиканинг ўнг томонида жойлашган III ва IV таркибли қотишмаларда ҳам кристалланиш I, II таркибли қотишмалардаги каби бўлади.

Компонентлари бир-бирида чегарали эрийдиган системаларда ўзгармас температурада суюқ эритмадан иккита қаттиқ фаза бирданига ажралмаслиги ҳам мумкин. Бунда суюқ эритмадан битта қаттиқ фаза ажралиб чиқиб, ҳолдиқ суюқ фаза билан реакцияга киришади ва натижада янги қаттиқ фаза ҳосил бўлади (29- б расм). Шундай қилиб, қаттиқ фаза икки хил йўл билан ҳосил бўлади. Биринчи йўл $A\bar{E}$ ва $\bar{E}K$ ликвидус чизиқлардан совиш натижасида суюқ фазадан α ва β қаттиқ фазалар ажралиб чиқади. Иккинчи йўл C нуқтадаги суюқ фазанинг таркиби E нуқтанинг таркиби D нуқтанинг таркиби чизиғидаги проекциясига ва β -қаттиқ фазанинг таркиби D нуқтанинг таркиби чизиғидаги проекциясига тенг бўлгандада кристалланишда C нуқтадаги суюқ ва қаттиқ фазаларнинг ўзаро таъсири натижасида α_C қаттиқ эритма ҳосил бўлади:



Бундай реакция перетектик реакция деб аталади. Демак, АСДК солидус чизиғи бўлиб, ЕСД перетектик температура го-




29- расм. Компонентлари бир-бирида чегарали эриб, перетектик ўзгариш ҳосил қиласидаги системанинг ҳолат диаграммаси (б) ва совиш эрги чизиги (а).

ризонтали деб аталади. C ва D нуқталар проекциялари орасида эса перетектик механик аралашма ($\alpha + \beta$) ҳосил бўлади, ундан чапда α -қаттиқ эритма, ўнгда эса β -қаттиқ эритма ҳосил бўлади.

6. ПОЛИМОРФ ВА ЭВТЕКТОИД ЎЗГАРИШЛИ ҚОТИШМАЛАРНИНГ ҲОЛАТ ДИАГРАММАЛАРИ

Кўпчилик металлар полиморф хусусиятларга эга бўлиши мумкин. Металлардаги полиморфизм қаттиқ ҳолатда қайта кристалланишга олиб келади, натижада элементар кристалл панжара турининг ўзгариши элементларнинг бир-бирида эриш даражасига таъсир қиласди. Масалан, A ва B элементлар бир-бирида қаттиқ ҳолатда чексиз эриса, элементлардан бирининг полиморф ўзгариш температурасида элементларнинг бир-бирида эриш даражаси ўзгаради (30-б расм). Диаграммадаги T_1 температура A элементнинг полиморф ўзгариш температураси, яъни A элемент α - ва β -модификацияларга эга. 30-б расмдаги I қотишманинг суюқ эритмасидан T_1 температурада β -қаттиқ эритма ажralиб чиқа бошлайди, яъни $C\phi \rightarrow (C\phi)_{\text{спл}} + \beta$, T_2 температурада эса кристалланиш тугаланиб β -қотишма ҳосил бўлади. T_3-T_4 температура оралиғида A элементнинг кристалл панжара тури ўзгариши муносабати билан α қаттиқ




30-расм. Компонентларнинг бирда полиморф ўзгариш содир бўладига системанинг совини эгри чизиқлари (а) ва ҳолат диаграммаси (б).

эритма ҳосил бўлади, T_4 температурадан пастда қотишма фақат α қаттиқ эритмадан иборат бўлади. Маълумки, фақат соғ A элементда полиморф ўзгариш изотермик жараён бўлади, қотишмада эса полиморф ўзгариш T_3-T_4 температура оралиғида содир бўлади. Диаграммада B нуқтадан ўнг томонда β -қаттиқ эритма бўлади, у B элементнинг элементар кристалл панжараси асосида бўлганлиги учун полиморф ўзгариш рўй бермайди. Шунинг учун система оддий шароитгача совитилганда ҳам қотишма β -қаттиқ эритмадан иборат бўлади.

Баъзи қотишмаларда юқори ва қуи температурада компонентларнинг бир-бirlарида эриш даражаси ўзгаради. Масалан, юқори температурада β -қаттиқ эритма барқарор, қуи температурада эса α -қаттиқ эритма барқарор (31-расм) дир. Расмдаги I қотишма T_1 дан T_2 гача совитилганда β -қаттиқ эритманинг ҳосил бўлиши тамомланади. Қотишма T_3 га қадар совитилганда компонентларнинг эриш даражаси ўзгарганлиги муносабати билан β -қаттиқ эритма парчаланади. Шунинг учун T_3-T э температура оралиғи $\alpha+\beta$ фазалардан иборат бўлади. Температура янада пасайтирилса, β -қаттиқ эритма эриш даражаси билан бир-биридан фарқ қиласидиган α ва L' -фазаларга парчаланади. Лекин β -қаттиқ эритманинг таркиби С нуқтанинг проекциясига teng бўлганда (31-расм, б даги II қотишма) β -фаза ўзгармас температурада бирданига $\alpha+\alpha'$ -фазаларга парчаланиб, механик аралашмани ҳосил қиласи.


Бундай реакция



31-расм. Эвтектоид ўзгаришга эга бўлган системанинг совиши эрги чизиқлари
(a) ва ҳолат диаграммаси (b).

Эвтектик реакцияга ўхшаганлиги учун эвтектик реакция деб аталади. Ўмумий ҳолда бундай реакция $\beta \rightarrow \alpha + \alpha'$ деб ёзилади. Бундай реакция натижасида ҳосил бўлган $\alpha + \alpha'$ таркибли аралашма эвтектоид механик аралашма деб аталади. Эвтектоиднинг чап тарафидаги таркиб ($\alpha + \mathcal{E}$) га эга бўлган қотишма эвтектоидгача бўлган, эвтектоиднинг ўнг тарафидаги таркиб ($\mathcal{E} + \alpha'$) га эга бўлган қотишма эса эвтектоиддан кейинги қотишма деб аталади.


Кўпинча қотишмаларнинг кристалланиш жараёнида компонентларнинг бир-бирида эриш даражаси ўзгаруви таркибдаги қаттиқ эритмаларни ҳосил қилиши мумкин (32-расм). Диаграммада АСК ликвидус, АЕДК солидус ҳамда ЕСД тўғри чизиқ эвтектик реакция борадиган чизиқлардир, EF ҳамда DG эгри чизиқлар эса A ва B элементларнинг ўзаро бир-бирида эриш даражасини кўрсатувчи чизиқлар (32-расм, б) дир. I таркибли қотишма T_3 температурагача совитилса, α -қаттиқ эритмадан ортиқча B компонент асосидаги β и - қаттиқ эритма ажralиб чиқади. Иккинчи марта β -фаза ҳосил бўлаётгани учун у β и фаза деб белгиланади. Худди шунингдек II ва III таркибли қотишмаларнинг кристалланиши ҳам ўзига хос ҳусусиятларга эга. I ва IV қотишмалардаги



32-расм. Компонентлари ўзгаруви таркибдаги фазаларни ҳосил килувчи сисчашини сонини эгри чизиқлари (а) ва ҳолат диаграммаси (б).

α ва β -қаттиқ эритмалар совиши натижасида α ва β -қаттиқ эритмаларни ҳосил қиласи. Иккименчи β -қаттиқ эритманинг таркиби G нуқтага, α -қаттиқ эритманинг таркиби эса F нуқтага мос келади.

Эвтектик таркиб (\mathcal{E}) га эга бўлган суюқ қотишманинг ўзгармас температураси ($T_{\mathcal{E}}$) да C нуқтада эвтектик реакция содир бўлади:




Эвтектоид механик аралашма ($\alpha + \beta$) дан чап томонда $\alpha + \mathcal{E}$ таркибли, ўнг томонда эса $\mathcal{E} + \beta$ механик аралашма ҳосил бўлади.


7. КИМЁВИЙ БИРИКМА ҲОСИЛ ҚИЛАДИГАН ҚОТИШМАЛАРНИНГ ҲОЛАТ ДИАГРАММАЛАРИ

Компонентларнинг ўзаро таъсирлашуви натижасида ўзгарувчан ёки ўзгармас таркибли барқарор ва беқарор кимёвий бирикмаларни ҳосил қиласиган қотишмалар ҳам мавжуд.

Агар кимёвий бирикманинг кристалланиши жараёнида ҳосил бўлган кимёвий бирикма эриш температурасигача парчаланмаса, бундай кимёвий бирикмалар барқарор бирикмалар деб аталади. Агар кимёвий бирикма перетектик реакция натижасида ҳосил бўлса ёки қиздиришда қаттиқ ҳолат бошқа фазаларга



33-расм. Компонентлари ўзгармас таркибдаги барқарор кимёвий бирикма ҳосил қиласиган системанинг ҳолат диаграммаси.




34-расм. Компонентлари ўзгарувчан таркибдаги кимёвий бирикмалар ҳосил қиласиган системанинг ҳолат диаграммаси.

парчаланиб кетса, бундай кимёвий бирикмалар беқарор бирикмалар деб аталади. Барқарор кимёвий бирикмаларнинг ҳосил бўлиш ҳолат диаграммаларига 33-расмдаги диаграммани мисол тариқасида келтириш мумкин. Бунда барқарор кимёвий бирикманинг фазаси умумий ҳолда $A_m B_n$ деб белгиланади. Кўпинча бундай диаграммалар иккита эвтектикали диаграммалардан иборат бўлади. Биринчи α -фаза B элементнинг A элементдаги қаттиқ эритмасини ифодалайди, яъни $\alpha = A(B)$. Иккинчи β -фаза A элементнинг B элементдаги эритмасини ифодалайди, яъни $B(A)$. Суюқ эритманинг C нуқтадаги таркиби кимёвий бирикманинг кристалланиш жараёнида ҳосил бўлишини белгилайди, яъни суюқ қотишманинг кристалланишидан $A_m B_n$ кимёвий бирикма ҳосил бўлади. Биринчи эвтектик реакция натижасида B нуқта таркибидаги қотишмада $\alpha + A_m B_n$, иккинчисида, яъни D нуқта таркибидаги қотишмада $A_m B_n + \beta$ эвтектик механик аралашмалар ҳосил бўлади.


Кимёвий бирикма ҳосил қиласидан қотишма диаграммалирида шу кимёвий бирикмаларни ташкил қилган элементлар ўзаро чегарали эриб, ўзгарувчан таркибли фазаларни ҳам ҳосил қилиши мумкин (34-расм).

Перетектик реакция натижасида, яъни суюқ жисмдан битта қаттиқ фаза ажралиб чиқиши натижасида қолдиқ суюқ фазанинг таркиби бойиши муносабати билан кристалланиш жараёнида ҳам кимёвий бирикма ҳосил бўлиши мумкин (35-расм). Бундай кимёвий бирикма беқарор кимёвий бирикма бўлади. B нуқтадаги қолдиқ суюқ фазанинг таркиби C нуқта таркибига тенг бўлганда кимёвий реакция рўй беради:



Перетектик температура горизонтали (CD) даги ҳар қандай қолдиқ суюқ қотишма таркиби C нуқта таркиби билан белгиланади ва B нуқтадан ҳар иккала томонда кимёвий бирикма ҳосил бўлаверади. Шунинг учун кристалланган механик аралашманинг таркиби B нуқтадан ўнгда $A_m B_n + B$ га, чапда эса $C\phi + A_m B_n$ га тенг. B нуқтанинг ўзида эса суюқ эритмадан $A_m B_n$ кристалланади. F нуқтада содир бўлладиган эвтектик реакция натижасида соф A элемент билан $A_m B_n$ кимёвий бирикманинг механик аралашмасидан иборат труктура ҳосил бўлади.

Маълумки, кимёвий бирикмаларнинг хоссалари уларни ташкил этган элементларнинг ҳамда бу элементлар ҳосил қиласидан қаттиқ эритмаларнинг хоссаларидан кескин фарқ қиласиди. Масалан, темир карбид (Fe_3C), темир нитрид (FeN) темир ва унинг қотишмаларирига қараганда катта қаттиқликка эта. Масалан, вольфрам карбиднинг (WC) қаттиқлиги (HV) 1790 (17900 МПа) га, титан карбид (TiC) нинг қаттиқлиги эса (HV) 2850 (28500 МПа) га тенг. Кўпинча кимёвий бирикмалар




35-расм. Компонентлари бекарор кимбейін бирікма ҳосил қыладынан системаның совищ әгри чизиги (*a*) ва ҳолат диаграммасы (*b*).


структурани мустақамловчи модда сифатида ишлатилади. Масалан, гетероген структурага эга бўлган пўлатда темир карбиднинг, алюминий қотишмаларида CuAl_2 биринкманинг ақамияти жуда каттадир.

8. УЧ КОМПОНЕНТЛИ ҲОЛАТ ДИАГРАММАЛАРИ

Қотишмадаги компонентлар сони ортиб бориши билан ҳолат диаграммалари фазовин диаграммаларга айлачади, улар асосида учбуручак (үч компонентли), тұртбуручак (түрт компонентли) ва ҳ. к. геометрик шакллар ҳосил бўлиб, уларнинг қирралари эса компонент миқдорини белгилайди. Үч ва ундан кўпроқ компонентли қотишмалар ҳам муҳим техник аҳамиятга эга. Үч компонентли ҳолат диаграммаси мураккаб фазовий геометрик шакл бўлиб, асоси тенг томонли учбуручакни ташкил этади. Учбуручакнинг қирралари эса ҳар бир элементнинг миқдор ўзгаришларини белгилайди, учларига эса элементларнинг белгилари A , B , C қўйилади ва улар шу элементларнинг миқдори 100% эканини билдиради. Үч қирралари призманинг учала



36-расм. Бир-бирида чеккисиз эрийдиган уч компонентли системанинг ҳолат диаграммаси (а) ҳамда совиш ерги чизиги (б).



37-расм. Уч компонентли система ҳолат диаграммаси учун таркиб учбурчаги.

томони билан биргаликда уч компонентли қотишма ҳолат диаграммасини ифодалайди (36-расм).

Уч компонентли қотишмаларниң таркибини аниқлаш учун тенг томонли учбурчак хоссаларидан фойдаланилади (37-расм). Агар шу учбурчак ичидағи ҳар бир нүктадаги қотишманинг таркибини аниқлаш керак бўлса, шу нүктадан ёқларга параллел чизиқлар ўтказилади. Шу параллел чизиқлар учбурчак ёқлари билан кесишиб, *a*, *b*, *c* кесмаларни ҳосил қиласди, уларнинг йиғиндики учбурчак ён томони узунлигига тенг бўлади: $a+b+c=AB=BC=CA$ (37-расм).

Шундай қилиб, тенг томонли учбурчакнинг томонлари қотишманинг ташкил қилувчи ҳар бир элементнинг 100% эканлигини билдиради. Масалан, *M* нүктадаги қотишма элементлари миқдорини аниқлаш учун *M_H*, *M_K*, *M_{Mg}* кесмалардан фойдаланилади (37-расм). Бу кесмалар эса *a*, *b*, *c* кесмаларга тенг бўлиб, *a* кесма қотишмадаги *A* элементнинг, *b* кесма *B* элементнинг, *c* кесма *C* элементнинг миқдорини белгилайди. Шунингдек, тенг томонли учбурчак хусусиятларидан фойдаланиб, уч компонентли қотишмалар учун кўпгина қонуниятлар аниқланган.

5-б06. ПЛАСТИК ДЕФОРМАЦИЯНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРГА ТАЪСИРИ

Машина воситаларининг мустаҳкамлиги, маҳсус хоссаларга эга бўлиши, ишқаланиб ёмирилишга бардошлилиги, ишлаш муддати материалга боғлиқ бўлади. Машина воситаларини

тайёрлаш учун ишлатиладиган материал яхши технологик хоссаларга эга бўлиши керак.

Материаллар мустаҳкамлиги ташқи куч таъсири остидаги материалнинг ҳолати (кучланиш табиати, деформацияланиш) билан белгиланади. Структурадаги нуқсонлар, силжиш механизми ва қотишманинг таркиби деформация қонуниятларини белгилайди.

Ташқи куч таъсирида материалда рўй берадиган структура ўзгаришлари механик хоссаларни синашда намоён бўлади. Механик синашда материалларнинг силжиш ва чўзилишдаги эластиклик модуллари (G, E), мустаҳкамлик чегараси (σ), инсбий узайиш ($\delta, \%$), сиқилиш ($\epsilon, \%$), зарбий қувушоқлик (a_n ёки КСИ) каби муҳим хусусиятлари аниқланади. Машина воситаларининг ишлаш шароитидаги мустаҳкамлигини, яъни конструкцион мустаҳкамлигини аниқлаш учун ҷарчашга ва ишқаланиб емирилишга қаршилиги аниқланади.

Материалларнинг конструкцион мустаҳкамлиги кристалл тузилишдаги фазалар таркиби, нуқсон тузилиши, қотишма таркибини ўзгартирлиш (легирлаш) билан бошқарилади. Машина воситаларининг фақат устки қисмини мустаҳкамлаш ва таркибини ўзгартирлиш (модификациялаш) орқали ҳам конструкцион мустаҳкамликни ошириш мумкин.

Материални пластик деформациялаш технологияси усул са-мараси ҳамда конструкцион мустаҳкамликни оширишнинг энг муҳим самарали йўлидири.

1. МЕТАЛЛ ҚОТИШМАЛАРИ ДЕФОРМАЦИЯСИ

Каттиқ жисмга ташқи механик куч таъсир этганда қотишмада деформация билан бир қаторда ички кучланиш пайдо бўлади. Масалан, жисм нотекис қиздирилганда ҳам шу ҳолиса рўй бериши мумкин. Бундай кучланишлар металлда турлича тарқа. *Бутун ҳажм бўйича тарқалган кучланиш мувозанатлаштирилган I тур* кучланишлар дейилади. Алоҳида доначалар (кристаллитлар) бўйича тарқалгани эса, мувозанатлаштирилган *II тур* кучланишлар ва ниҳоят, элеменгар кристалл кате ҳажми бўйича тарқалган мувозанатлаштирилган *III тур* кучланишлар дейилади.

Ички куч (масалан, фаза ўзгариши) таъсирида ҳам кучланишлар вужудга келади. Бунда материал деформацияланиши, атомларнинг жойлашиш тартиби ўзгарниши мумкин. Кўпинча карбид ва нитридларнинг ҳосил бўлишида ёки ҳажми кичикроқ бўлган фаза ўрнининг ҳажми катта бўлган фаза эгаллазида ички кучланишлар пайдо бўлади.

Демак, ташқи ҳамда ички кучланишлар таъсирида жисм ўзлчамларини ўзгартиралиди, яъни деформацияланади. Жисмдан ташқи куч таъсири (куchlаниш) олинса, жисм ўзининг аввалги

Ўлчамларига қайтиши (эластик деформация) ёки қайтмаслиги (пластик деформация) мумкин.

Эластик деформацияда кучланиш таъсирида атомлар орасидаги масофа бироз ўзгарилиши, лекин силжиш ёки атомларнинг кўчиши рўй бермайди. Шунинг учун кучланиш йўқолиши билан жисм ўз ҳолига тез қайтади.

Монокристаллардаги деформация кристалл панжаранинг кристаллографик йўналишига боғлиқ, яъни монокристалл эластик анизатропия хусусиятига эга.

Поликристаллар учун деформация Гук қонунига бўйсунади, яъни амалда деформация кучланишга пропорционал бўлади:

$$\sigma = E \cdot \delta.$$

Бу ерда E — эластиклик модули (коэффициент), σ — нисбий деформация, яъни кучланиш таъсирида намунанинг нисбий ўзгариши.

Жисмнинг муҳим хусусиятлари унинг эластиклик модулига боғлиқдир (4- жадвал).

4- жадвал. Баъзи поликристалл ҳолатдаги металларнинг Юнг коэффициенти


	Al	Al ₂ O ₃	Cu	Ni	Fe	Cr	W
$E \cdot 10^{-1}$ МПа	7,19	8,02	12,3	20,5	21,7	24,0	39,6

Металлардаги эластиклик чегараси кўп ҳолларда 0,01—0,1 % деформация атрофида бўлади, баъзан у 10% ни ташкил қилаади. Масалан, махсус хоссаларга эга бўлган қотишмаларда фаза ўзгариши рўй берганда металл эластиклиги катта бўлади.

Кўпчилик ҳолларда деформация пластик деформация бўлиб, жисм ўзининг аввалги ҳолатига қайтиб келмайди. Монокристалларда пластик деформация натижасида кристалл панжарадаги атомлар маълум бир сирпаниш текислиги бўйлаб силжиди. Бунда кристалл панжаранинг силжиган қисми силжимаган қисмiga нисбатан аниқланади. Бу силжиш натижасида жуфтланиши ҳосил бўлади. Бу силжиш бирданига рўй бермайди, балки кучланиш маълум критик қийматга етганда бу ҳодиса содир бўлади.

Маълумки, намунага бўйлама куч таъсири этаётганда бу куч икки ташкил этувчига ажралади. Қотишманинг ташқи куч таъсирида деформацияланишида фақат уринма (тангенциал) куч иштирок этади, силжиш юзасидаги перпендикуляр йўналган нормал кучнинг аҳамияти йўқ.

Қайси бир юзага тўғри келадиган атомлар сони кўп бўлса, ўша юзада силжиш эҳтимоли кўп бўлади. Силжиш юзаси



38-расм. Ҳар хил сирпаниш юзалари бўйича силжиш схемаси:
а, б — деформациядан содинги ва в, г — деформациядан кейинги пластлар.

билин кристалл юзасини кесишиш чизигигча силжиш чизиги деб аталади. Силжиш юзаси ва унга тегишин силжиш йўналиши биргаликда силжиш системасини ташкил қиласи. Кристалл жисмда силжиш системалари қанча кўп бўлса, металл шунча катта пластикликка эга бўлади. Мисол тариқасида 38-расмда ҳар хил сирпаниш юзаларида содир бўладиган силжишлар тушунтирилган.

Агар силжиш системалари сони кам бўлса (масалан, гексагонал зич жойлашган кристалл ячейкада 3 га тенг), у ҳолда деформацияниш аксланиш (жуфтланиш) механизми бўйича содир бўлади. Демак, металларнинг деформацияси иккни йўл билан содир бўлади.

2. ПЛАСТИК ДЕФОРМАЦИЯ

Нуқсонсиз (идеал) кристалларда бир атом масофага силжиш рўй бериши учун жуда катта уринма куч таъсир этиши керак, чунки силжиш юзасида ётган атомлар бир пайтнинг ўзида бирданига бир атом масофага силжиши керак бўлади. Ана шу силжиш учун керак бўладиган кучланишни назарий жиҳатдан аниқлаш мумкин:

$$\tau_c = G \cdot 2\pi = 0,16G.$$


Бу ерда G — силжишдаги эластиклик модули.

Лекин амалиётда поликристалл материаллардаги бир атом масофага силжиш учун 1000 марта кам кучланиш етарли бўлади, чунки реал металлар нуқсонли тузилишга эга. Нуқсонлар ичида энг муҳими дислокациядир.


Модомики, реал металларда жуда күп дислокациялар мавжуд экан, силжиш юзасидаги атомлар группасини бир атом масофага силжишидан кўра, уни яқинроқ масофада турган дислокация орқали силжиши энергетик жиҳатдан қулайдир, яъни кристалл панжарадаги дислокация яқинидаги атомлар қайта жойлашади (39- расм).

Расмдаги тугалланмаган 1- атом ўзидан пастроқда жойлашган атомлар билан тортишиб туриш, сирти паст қисмдаги атом сиртига мос келиши учун бир атом масофага кўчиши учун яъни атомлар билан жойлашиш тартибини сақлаш учун 2¹, 3-, 4- атомлар бир атом масофадан камроқ масофага силжиди. Дислокация кейинги қаторда поғона ҳосил қўлмагунча бу жараён (II ҳолат) давом этади. Ниҳоят, шундай вазият вужудга келадики. (III ҳолат) тугалланмаган ярим текислик (дислокация) ажратиш юзасига чиқиб кетади, натижада атомлар бир атом масофага тўла силжиди. Реал кристалларда дислокация зичлиги катта бўлғанилиги сабабли (10^7 — 10^8 см^{-2}) ҳар бир силжиш юзасирида бир эмас, балки бир неча ўнлаб дислокациялар бўлгани ва улар кучланиш таъсирида ҳаракатда бўлғанилиги учун металл пластик деформацияланади (чўзилади). Чўзилиш (оқиши) натижасида дислокациялар доначалар срасидаги юза (блоклар орасидаги юза) га чиқиши сабабли поғона ҳосил бўлади. Бундай поғона, яъни силжиш чизигининг баландлиги дислокация зичлигига боғлиқ бўлади. Дислокациянинг силжиши диффузион жараёнларга боғлиқ эмас, шунинг учун амалда у температурага боғлиқ бўлмайди.

Пластик деформацияда дислокация кўчиши билан унинг зичлиги ортиб, 10^{11} — 10^{12} см^{-2} га етиши мумкин.



39- расм. Сирпанишдаги четки дислокация схемаси (I, II, III— сиртланиш давлари; юқоридаги эгри чизлк дислокациянинг кўчишини кўрсатади).



40- расм. Силжиш жараёнида дислокацияларнинг кўпайинши тушуни-тирувчи чизмалар.

Дислокациянинг кўпайиш манбаларидан энг муҳими Франк-Рид манбайдир (40-расм). Агар маълум сабабларга кўра чизиқли дислокациянинг иккала учи боғланган (масалан, қўшимча ёки кесишган дислокация ушлаб турған) бўлса, (I ҳолат) уринма кучланиш натижасида бу дислокация чизиги эгилади (II ҳолат), кучланиш таъсири давом этаверса, учлари боғланганлиги учун дислокация ҳалқа шаклига келади (III ҳолат). Жараённинг кейинги тараққиётида ҳалқа бекилиб (IV ҳолат), янги (иккита) дислокация чизиги ҳосил бўлади (V ҳолат), ҳосил бўлган ҳар бир дислокация (VI ҳолат) худди I ҳолатдаги каби икки учи боғланган деб қаралади.

Биринчи босқичда пластик деформация бир система силжишида дислокациянинг кўчиши орқали содир бўлади, натижада кучланишнинг миқдори ортиб боради. Шундан кейин кучланиш ошмаса ҳам силжиш рўй бераверади (енгил силжиш даври), ундан кейинги даврда силжиш системада давом этади, дислокацион структура жуда мураккаблашади, дислокациялар бир-бiri билан кесишиб, тўсиқларни ҳосил қиласади (тўдали силжиш даври). Энди дислокациялар кўпайинши тўхтайди, чунки ўсиш учун бир-бирига тўсқинлик қиласади, натижада механик хосса ортади, чунки материалларнинг янада деформацияланиши учун кўпроқ кучланиш талаб этилади (деформацион мустаҳкамлик пайдо бўлади). Шундай ҳолатда кучланишнинг ортиши натижасида дислокация бир силжиш юзасидан иккичи силжиш юзасига ўтади. Лекин бунда турли ишорага эга бўлган дислокациялар ўзаро ейишиб кетиши мумкин.


Маълум температурада ($\sim 0,3 T_{\text{Эр}}$) дислокация диффузия ҳисобига ҳам кўчиши мумкин. Бунда йиғилган вакансия атомлар ҳисобига бир ёки бир ќечи атом масоғага кўчиши мумкин. Дислокациянинг бундай кўчиши «эмаклаб» ўтиш деб аталади, чунки у йўлда учраган тўсиқларни ҳам айланиб ўтиши мумкин, тўсиқдан ўтгандан кейин яна бошқатдан қўшилиш хусусиятига эга. Дислокациянинг силжиши натижасида жуда кўп вакансия ва дислокация атомлари вужудга келади. Жисм беқарор — номувозанат ҳолатга келади.

3. ДЕФОРМАЦИЯ НАТИЖАСИДА МУСТАҲҚАМЛИҚНИНГ ОШИШИ ҲАМДА МЕТАЛЛ ВА ҚОТИШМАЛАРНИНГ ЕМИРИЛИШИ

Поликристаллар деформациясининг асосий сабаблари доначаларнинг (кристалларнинг) бир-бирига нисбатан турли тартибда жойлашиши ва ажралиш юзасига эга бўлишиди. Донача чегаралари дислокация йўлидаги тўсиқ вазифасини баҳаради, натижада чегара яқинида дислокация зичлиги ортади. Доначаларнинг бир-бирига нисбатан турлича жойлашиши уларнинг бир хил деформацияланмаслигига сабаб бўлади.

Деформация ортиб борган сари доначаларнинг деформацияланиш қиймати орасидаги фарқ камайиб боради, доначалар эса куч йўналишига перпендикуляр йўналишда тартиблана боради, яъни деформациялангандан кейин текстура ҳосил бўлади (41- расм). Деформациядан кейинги структурага деформация шароити, кристалл тузилиш ҳамда металлдаги қўшимчалар таъсир кўрсатади. Икки фазали қотишмалар учун иккичи фазанинг мавжудлиги деформациядан кейинги структурани мураккаблаштиради.

Маълумки, доначаларнинг ўзи блоклардан иборат бўлади. Деформацияланган структурада фаза ёки донача ичидаги



41-расм. Силжиш натижасида кристалл доначанинг шакл ўзгариши:
а — деформациядан аввалги; б — деформациядан кейинги донача ва структура.

блоклар ҳам майдаланади ва бир-бирига нисбатан жойлашиш бурчаклари кескин фарқ қила бошлайди. Натижада доначаларда II тур кучланиш, кристалл панжараларда эса III тур кучланиш вужудга келади.

Поликристалл металл ва қотишмаларнинг доначаларида силжиш йўналишларининг кўпайиши дислокация зичлигини оширади, жуда кўп нуқсонлар (вакансия, дислокация атёмлари) иш вужудга келтиради. Оддий температурада рўй берадиган бундай жараён металл мустаҳкамлигини оширади. Металл ва қотишманинг бундай ҳолатини пачоқланган ёки яссиланган ҳолат деб аталади. Пачоқланиш даражаси кристалл панжара тузилиши ва унда ҳосил бўладиган силжиш йўналишларининг кўплигига боғлиқ бўлади. Пачоқланиш учун кетган механик энергиянинг қарийб 10% и жисмда ички кучланиш (потенциал энергия) тариқасида қолади. Пачоқланиш металл ва қотишмаларда анизотропик хоссаларни ҳосил қиласи ҳамда уларнинг пластиклиги камайиб, оқувчанлик чегараси ортади. Пластик деформация қиймати ортиб бориши билан юқорида қайд этилган хоссалар ўзгариши давом этади.

Пачоқланиш қиймати маълум даражага етганда деформациянинг давом этиши намунада дарз ҳосил бўлишига ва унинг емирилишига олиб келади. Дарз емирилишдан анча илгари ҳосил бўлиб, намуна узилгунча (емирилгунча) катталашиб боради. Материалда дислокация девори ҳосил бўлган жойда микродарз ҳосил бўлади. Доначалар чегараларида блоклар ва ўзга қўшимчалар сабабли дислокацийнинг йифилганлиги учун ўша жойда кучланишнинг тўпланиши дарзни вужудга келтиради.

Ҳосил бўлган микродарзларнинг тури ва уларнинг тарқалиш хусусиятлари материалнинг пластик ёки мўртлигига боғлиқ бўлади. Агар материал мўрт емирилса, фақат дарз кетган жойдагина пластик деформация содир бўлади, дарзларнинг кенгайниши (тарқалиши) бўлмайди. Емирилиш юзалари текис бўлмай, доначалар чегаралари яққол кўринади.

Агар микродарз ҳосил бўлган жойнинг юқорисида жуда катта деформация излари кўриниб, дарзнинг тарқалиш йўналиши билиниб турса, бундай емирилиш бошланган бошланғич дарздан тарам-тарам толалар аниқ йўналишга эга бўлади.

Мўрт емирилишда дарзнинг тарқалиш тезлиги товуш тезлигидан юқори, яъни қовушоқ емирилишдаги дарзнинг тарқалиш тезлигидан анча юқори бўлади.


Металл ва қотишмалар жуда кўп бир-бирига нисбатан турлича жойлашган доначалардан (кристаллитлардан) иборат бўлганлиги учун емирилиш доначаларни кесиб ўтиши (транскристаллит емирилиш) ёки донача чегараларидан ўтиши мумкин (интеркристаллит емирилиш). Биринчи ҳолда емирилиш юзаси кўпинча қовушоқ емирилади, лекин мўрт емирилиши ҳам мумкин. Аммо иккинчи ҳолда емирилиш фақат мўрт бўлади.

Емирилиш жараёнига температура, деформация тезлиги, кучланишлар таъсири этади. Кўпчилик ҳолларда, масалан, Fe, Mo, W каби тоза металлар температура таъсирида мўрт ёки қовушоқ емирилиши мумкин. Температура пасайиши натижасида қовушоқ емирилиш мўрт емирилишга ўтиши материалнинг мўрт емирилиш чегарасини белгилайди. Кучланишларни тўпловчи сабаблар (дарзлар, радиусланмаган бурчаклар, геометрик ўлчамнинг кескин ўзгариши) ҳам материални мўрт емирилишга олиб келиши мумкин. Шунинг учун маълум ишлаш шароити учун машина воситаларининг конструкцион мустаҳкамлигини белгилашда мўрт емирилишга олиб келадиган сабабларни ҳисобга олиш керак. Бунинг учун етарли даражадаги аниқликда механик синовлар ўтказиш керак.

4. МЕТАЛЛ ВА ҚОТИШМАЛАРНИНГ ҚОНСТРУКЦИОН МУСТАҲКАМЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

Материалларнинг техник мустаҳкамлиги назарий мустаҳкамлигидан фарқ қиласди. Материалшуносликнинг ҳал қилинмаган муаммоларидан бири техник мустаҳкамлик билан назарий мустаҳкамликни бир-бирига яқинлаштиришдан иборатdir. Назарий мустаҳкамлик атомлар орасидаги тортишиш кучи хусусиятлари билан белгиланади ва ҳисоблаб аниқланади. Бундай мустаҳкамлик техник мустаҳкамликдан юз, ҳатто минг баробар каттадир. Реал металлардаги техник мустаҳкамликни назарий мустаҳкамликтан бундай фарқ қилиши металл кристалл панжаранинг нуқсонли тузилишларидандир.

Кристалл тузилишдаги дислокация сонини бошқаришнинг металл мустаҳкамлигига таъсири 42-расмда келтирилган. Мустаҳкамликнинг дислокация сонига боғлиқлиги қонуни тўғри чизиқли функция бўлмай, дислокация сони бирор-бир критик қийматга эга бўлганда энг кам мустаҳкамликка эга бўладиган, яъни минимум мустаҳкамликка эга бўлган чизиқли функциядир. Дислокация сони ҳар бир cm^2 юзада $10^6 - 10^8$ га етганда кристалл жисм минимал мустаҳкамликка эга бўлади (42-расм, а даги критик нуқта). Бу нуқтанинг чап томонидаги эргри чизиқ қисмida дислокация қаршилигини структурадаги нуқсон зичлигига боғлиқлиги графиги.



42-расм. Металларнинг деформация-га қаршилигини структурадаги нуқсон зичлигига боғлиқлиги графиги.

кация сони камайиши билан мустаҳкамлик кескин қўпайди, ўнг томонида эса дислокация сони ортиш билан малик ортиб боради. Демак, амалда мустаҳкамликни учун дислокациянинг сонини камайтириш ёки қўпайтириш усулларини қўллаш мумкин. Биринчи усул фақат яхлит кристалл доначадан иборат бўлган материалларда, яъни якка доначали нозик толалар олишда қўлланилади. Бундай толаларда дислокация сони жуда кам бўлиб, мустаҳкамлиги эса назарий мустаҳкамликка яқинлашиб боради. Лекин амалда бундай толаларни олиш анча қийин ва иқтисодий нокулай бўлганилиги учун бундай толалар фақат илмий текшириш ишларида қўлланилади. Шундай бўлса ҳам бъязи пайтда ком позицион материалларни зўриқишига мустаҳкамлигини ошириш учун қўшимча сифатида бундай толалар қўлланиши мумкин.

Иккинчи усул, яъни дислокация зичлигини оширишга асосланган мустаҳкамликни ошириш усули амалиётда кенг қўлланилади. Бундай мустаҳкамликни ошириш усуллари дислокациянига силжини тўсиқларини ҳосил қилишга асосланган. Мисалан, бунга деформацион мустаҳкамлаш (наклён), легирлаш, термик ишлаш, кимёвий-термик ишлаш ҳамда теромеханик ишловларни кўрсатиш мумкин. Бу усуллар ёрдамида бир групpla дислокацияни иккинчи групpla дислокациялари тўхтатиб қолниши мумкин ёки кўчаётган дислокацияни легирловчи элементлар атрофида ҳосил бўлаётган кучланиш майдони ҳам тўхтата олади. Кўчаётган дислокацияларни тўхтатишда доначалар ва блокларнинг чегаралари, иккинчи фазани ташкил қиласиган ўзга қўшимчаларини хиссалари ҳам катта бўлади.

Шундай қилиб, 42-расмда келтирилган критик нуқтадан ўнг томонда мустаҳкамликнинг ошиши дислокация зичлигининг ошиш ҳисобига бўлади. Лекин дислокация зичлигини тўхтавсиз ошириб бўлмайди. Металларда дислокация зичлигини энг катта қиймати дарз ҳосил бўлиши билан чегараланади. Дислокациянинг критик зичлигидан (10^6 — 10^8 см⁻²) дарз ҳосил бўлгунча (10^{12} — 10^{13} см⁻²) зичликни ошишида материалга қўйилаётган кучланиш билан дислокация зичлиги орасида қўйидаги боғланиш мавжуд:

$$\sigma = \sigma_0 \alpha G \tau$$

Бу ерда σ — дислокация зичлиги ошмасдан аввалги, яъни металлнинг юмшатилган ҳолатидаги силжишига бўлган мустаҳкамлиги; α — материалнинг хусусиятлари (кристалл панжара тузилиши, донадорлиги ва ҳ. к.) га боғлиқ бўлган коэффициент; G — Бюргерс векторининг қиймати; τ — дислокация зичлигининг ошиш даражаси. Ҳисоблар шуни кўрсатдик, дислокация зичлиги 10^{12} — 10^{13} см⁻² га етганда оқувчанлик чегарасидаги мустаҳкамлик ($\sigma_{\text{н.н.}}$) 10^{-2} — 10^{-3} га етиши мумкин.

Легирлаш усули билан мустаҳкамликни оширишда, яъни

дислокация қўчишини тўхтатишда легирловчи элементлар маълум миқдорда қўшилгандагина яхши натижа бериши мумкин. Дислокация қўчиши легирловчи элементларнинг атом ўлчамларига, аниқроғи легирловчи элемент билан асосий элемент атомлари ўлчамлари орасидаги фарқقا боғлиқ бўлади. Бу боғланиш Мотта ва Набарро формулалари орқали қўйидагича ифодаланади:

$$\sigma_t = G \cdot ECN.$$

Бу ерда ε атом ўлчамлари коэффициенти бўлиб, $(r - r_0)/r_0$ га тенг (r ва r_0 — легирловчи ва эритувчи элементларнинг атом ўлчамлари), G — эритувчи элементнинг силжиш модули, C — легирловчи элементнинг қотишма таркибидаги атом миқдори.

Легирловчи элементлар сифатида қўшиладиган қўшимчалар қотишмада сингдириш ёки ўрин алмашиш қаттиқ эритмасини ҳосил қилиши мумкин. Мустаҳкамликнинг ошиши эса қандай турдаги эритма ҳосил бўлшига боғлиқ. Масалан, сингдириш қаттиқ эритмаси ўрин алмашиш қаттиқ эритмасига қараганда мустаҳкамликни кўпроқ оширади. Сингдириш қаттиқ эритмаларида мустаҳкамликни (σ) оқувчаник чегарасидаги мустаҳкамлик ($\sigma_{t,1}$) $\approx 10^{-3}G$ га етказиш мумкин.

Баъз и металл қотишмаларини тоблашда ёки эскиртиришда иккилаччи фазалар (оралиқ фазалар) ажralиб чиқиши мумкин. Қотишмада ана шу фазаларнинг жойлашиши дислокация қўчишина тўсиқ бўлади. Агар бундай қўшимчалар юмшоқ асосда теки тақсимланган бўлса, яхши натижа беради. Дислокация ана шу тўсиқка учраганда бўлинйиши ёки тўсиқни четлаб ўтиши мумкин. Иkkala ҳолда ҳам металлнинг пластик деформацияланиши қийинлашади. Иккиламчи фазалар таъсирини қўйидаги формула бўйича ҳисобга олиш мумкин:

$$\sigma_t = G \cdot \varepsilon k.$$

Бу ерда k — қўшни иккиламчи фазалар орасидаги масофа. Бу усул билан мустаҳкамликни ошириш жараёнида оқувчаник чегарасидаги кучланиш қиймати $10^{-2}G$ га этиши мумкин. Бунда кўпинча карбид ва нитридлар иккиламчи фаза сифатида учрайди. Дислокациянинг қўчишига донача чегаралари тўсқинлик қилади, қўшни доначаларда силжиш юзалари бир-бирига тўғри тушмайди, чунки доначалар ёки ундан майдан блоклар ҳам бир-бирига нисбатан ҳар хил бурчакда жойлашган. Шунинг учун улар деформацияланишга қаршилик кўрсатади. Мустаҳкамликнинг бундай ошишини Холла-Петча ифодаси орқали қўйидагича ёзиш мумкин:

$$\sigma_t = \sigma_0 + kd^{1/2}.$$

Бу ерда σ_0 ва k — ўзгармас қийматлар, d эса доначанинг ўртacha ўйчами.

Мустаҳкамликни шу йўл билан $10^{-4}G$ га етказиш мумкин. Шундай қилиб, дислокациянинг кўчишини тўхтатишга имкон берадиган структура тузилишига эга бўлиш мумкин. Бу структура маълум ҳажмда ички кучланишларнинг тўпланишига йўл қўймаган ҳолда мустаҳкамликни ўнлаб марта оширишга имкон беради. Бунинг учун қотишмани легирлаш, қотишма элементларини ўзга қўшимчалардан тозалаш, қотишма доначалигини майдалаш каби ишлар бажарилади.

Ишлатилаётган материалларнинг ҳажмий мустаҳкамлигидан ташқари шу материаллардан тайёрланган машина воситаларининг ишчи юзалари хусусиятлари ҳам катта аҳамиятга эга. Ишчи юзаларнинг юза қаттиқлиги, ишқаланишда емирилишга қаршилиги катта бўлиши керак. Бундай хусусиятларга юзани модификациялаш орқали эришилади. Масалан, юзани пластик деформациялаш орқали пухталикни ошириш мумкин, юзани тоблаш орқали юзадан маълум чукурликдаги структурани майдалаш, юза қатламини бошқа элементлар билан диффузион бойитиш мумкин. Ҳозирги вақтда амалиётда қўлланилаётган бундай усуллар 5-жадвалда келтирилган.

Машина воситалари ишчи юзаларини узоқ муддат ишлашига эришиш керак. Бунинг учун конструкцияларни тўғри танлаш ҳамда юза микронотекислигини ГОСТ га биноан белгилаш лозим.

5- жадвал. Металл ва қотишмаларнинг юза қисмини пухталаш усуллари

Усулнинг номи	У. с. юзлаш то итаси	Усулини қўллашдаги техн. логик жараён
Ишчи юзани пухта қоплам билан қўп-лаш	1. Кимёвий чўқтириш усули билан қопла- ма олиш 2. Юзани кавшарлаш	Оксидлаш, сульфидлаш, фос- фатлаш, электролиз усули билан метални юзага чўқтириш ва ҳ. к. Газ алангаси, электролит, плаз- ма ёки лазер ёрдамида кав- шарлаш ва ҳ. к. Кимёвий-термик ишлаш
Юзадаги миқдор ўз- гаришларга эришиш (модификациялаш)	Юзани диффузион бойитиш	
Юзадаги структура ўзгаришларга эришиш	1. Юзани термик иш- лаш 2. Юзани юқори энер- гия ёрдамида ишлаш	Юқори тебранишдаги электр токи ёрдамида ёки аланга ёр- дамида тоблаш ва ҳ. к. Лазер ёки плазма ёрдамида тоблаш, электронимпульс, элек- троэрозия ҳамда ультратовуш ёрдамида ишлаш ва ҳ. к. Юзага шар ёки ғалтак билан тебранма характеристдаги (вибра- ция) ишловни бериш
Юза микротопогра- фиясини модифика- циялаш	Юзага электрокимё- вий механик ишлов бериш	Юзани электр ёрдамида ялтил- латиш, юзаларни жуда нозик жилвирилаш, юза тошсиз фрик- циони усулда жилвиранади.

Машинасозликда материал мустаҳкамлигига бўлган талаблар ортиб бормоқда. Шунинг учун жуда кўп навли пўлатлар ва рангли металлар саноат миқёсида ишлаб чиқарилмоқда. Масалан, ҳозирги пайтда турли пўлатларнинг мустаҳкамлиги 1600—2200 МПа ни ташкил қиласа, титан қотишмаларининг мустаҳкамлиги 1000—1250 МПа, алюминий қотишмаларинини эса 550—600 МПа га етади. Лекин машина конструкцияларининг мустаҳкамлигини янада ошириш масаласи янги тараққиёт талабидир. Шунинг учун юмшоқ асос ёрдамида юқори пухталикка эга бўлган композицион материалларни лойиҳалаш усуллари яратилмоқда.

6-б о б. ДЕФОРМАЦИЯЛАНГАН МЕТАЛЛ ВА ҚОТИШМАЛАРНИНГ ҚАЙТА КРИСТАЛЛАНИШИ

Пластик деформацияланышга сарф бўлган механик энергиянинг бир қисми металлда (қотишмада) ички потенциал энергия сифатида сақланиб қолади. Бунда нуқсонлар кўпайиб, кристалл панжаранинг тузилиши тартиби бузилиши мумкин, натижада механик хусусиятлар ўзгаради, яъни пачоқланган ҳолат вужудга келади. Кристалл панжара тузилишининг бузилиши, ички кучланишларнинг вужудга келиши металлни номувозанат ҳолатга олиб келади. Шу номувозанат ҳолатни маълум кичик температура ($T < 0,1 T_c$) да термодинамик жиҳатдан мувозанатда деб ҳам қараш мумкин. Бошқача қилиб айтганда диффузион жарабёнлар содир бўлмайдиган шароитда пластик деформацияланган металлни термодинамик мувозанатда деб қараш мумкин.

Деформацияланган металл температурасининг ошиши билан нуқсонлар зичлигининг камайиши ҳисобига ҳамда кристалл панжаранинг тўғриланиши натижасида янги термодинамик мувозанат ҳосил бўлади. Бундай ўзгариши қайта кристалланиш натижасида вужудга келади ва температуранинг кўтарилиши даражасига қараб, бир неча босқичларга бўлинади.

Пластик деформация натижасида ҳосил бўлган нуқсонлар зичлиги ва унинг металлда қандай тақсимланганлиги қайта кристалланиш жараёнининг асосий хусусиятларини белгилайди. Материалнинг конструкцион мустаҳкамлигини белгиловчи механик хусусиятлар ҳам нуқсон тузилишига боғлиқ бўлади. Қайта кристалланишнинг бошланғич даврида ёқ нуқсонларнинг қайта тақсимланиши содир бўлганлиги учун ҳам металл хусусиятлари ўзгаради. Қайта кристалланишнинг кейинги босқичларида доначаларнинг ўзаро жойлашиши ҳамда унинг ўлчамлари ўзгаради, яъни қаттиқ ҳолда қайта кристалланиш содир бўлади.


Металларга механик ва термик ишлов бериш тартиби белгиланаётганда албатта қайта кристалланиш температураси

ҳамда қайта кристалланишдан кейинги механик хусусиятларнинг ўзгариши ҳисобга олиниши шарт. Шунинг учун материалнинг деформацияядан олдинги, деформацияядан кейинги ҳамда қайта кристалланишдан кейинги структура тузилишидаги ўзгарышларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.


1. ҚАЙТИШ ҲАМДА ҚАЙТА КРИСТАЛЛАНИШ

Пачоқланган доначани тиклаш жараёнининг биринчи босқичида ($T < 0,3 T_c$) донача ўлчамлари ва ҳолатида ҳеч қандай сезиларли ўзгариш бўлмайди, лекин баъзи хусусиятларнинг орқага қайтиши (тикланиши) содир бўлади. Қайтиш ҳам ўз навбатида икки босқичдан иборат бўлиб, биринчи босқичда материалдаги нуқтавий ва чизиқли нуқсонлар қайга тақсимланади. Бу нуқсонларнинг бир қисми ўзаро ейишиб ҳам кетади, натижада нуқсонлар зичлиги анча камаяди. Бундай босқич дам бериш деб аталади. Қайтиш жараёнининг биринчи босқичида физик хоссалар аввалги ҳолига анча тикланади, механик хоссалар эса 10—15% орқага қайтади. Пластик деформация натижасида ҳосил бўлган чизиқларни рентгенограммада аниқ кўриш мумкин.

Пластик деформация натижасида тартибсиз тўпланган дислокациялар (43-а расм) қайтишининг иккинчи босқичида ишоралари бўйича тартибланади, натижада металлда дислокациясиз майдонлар ҳосил бўлади (43-б расм). Шунинг учун бу босқични ҳосил майдонларнинг ҳосил бўлиши, яъни полигонлаш деб аталади. Бундай тузилишни дислокацион тўр ҳосил бўлиш деб аташ ҳам мумкин. Бундай тузилиш анча барқарор бўлиб, металлнинг эриш температурасига сақланиб қолади. Лекин дислокациясиз майдонларнинг ҳосил бўлиши ҳамма материалларда ҳам кузатилавермайди. Масалан, мисда ҳосил бўлмайди,



43- расм. Доначалардаги дислокация тўри (полигонларнинг ҳосил бўлишини кўрсатувчи чизма; *а* — тартибсиз ва *б* — тартибли дислокация).



44- расм. Пачоқланган (пластик деформацияланган) металлар қайта құздырышда механик хосса ва структуралардың ўзгариши:

T_b — рекристалланишнинг босқаныш температурасы; T_m — мұштамом бүлиш температурасы; 1, 2, 3, 4 — структура ўзгаришлары.

темир, алюминий, молибден каби металларда ҳосил бўлади. Қайтишнинг иккинчи босқичида пачоқланган структураларниң қатиқлиги ва мустаҳкамлиги камайиб боради (44-расм). Бундада структурада содир бўладиган туб ўзгаришларга замин тайёрланади.

Температура янада оширилса, структура ўзгаришлари рўй беради, яъни пачоқланган доначалар ўрнига мувозанатдаги янги доначалар ҳосил бўлади. Бундай жараён қайта кристалланиш (рекристалланиш) деб аталади. Бу жараён қайтишдан тубдан фарқ қилиб, эски пачоқланган доначалар ўрнига янги мувозанатдаги доначалар ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган янги доначалар нуқсонлардан анча холи бўлиб, тўғри ўқли шаклга эга бўлади. Янги доначаларнинг ҳосил бўлиши одатда энг кўп пачоқланган доначадан бошланади (44-расмдаги 2-структура) ва бу доначаларнинг ўсиши эса тўғри ўқли шаклга олиб келади.

Қайта кристалланишнинг бундай бошланғич даври бирламчи кристалланиш деб аталади. Бундай қайта кристалланишнинг содир бўлиши учун маълум шарт бажарилиши керак. Масалан, пластик деформация маълум даража (одатда 2—8%) дан кам бўлмаслиги керак. Агар металл кимёвий тозаликка эга бўлса, қайта кристалланишнинг бошланиши учун суюқланиш температурасининг 10% и ҳам етарли бўлади. Қотишмалардаги қайта

кристалланишнинг бошланиши учун катта температура талаб этилади ($0,5-0,6\ T_c$). Умуман қайта кристалланиш учун керак бўладиган температура қиздириш вақти, деформациядан аввалиги донача ўлчамлари ҳамда деформация даражасига боғлиқдир.


Бирламчи қайта кристалланиш натижасида дислокация зичлиги камайганлиги сабабли механик хоссалар тўла қайтарилади. Доначалар тўла қайта ҳосил бўлгандан кейин бирламчи қайта кристалланиш тугалланган ҳисобланади. Пачоқланган структура юмшатилган ҳолатдаги мувозанатга қайтади. Бирламчи қайта кристалланиш натижасида структура ва хоссаларнинг ўзгариши 44-расмда келтирилган.

Агар пластик деформацияланган материал бирламчи қайта кристалланишнинг бошланиш температурасида бироз ушлаб турилса ёки температура бироз оширилса, қайта кристалланишнинг кейинги босқичи бошланади. Бу босқичда доначаларнинг ўртача ўлчам қийматлари текисланади. Баъзи доначалар қўшни доначалар ҳисобига ўсади. Бу босқичда термодинамика қонуниларига асосан умумий ажралиш юзалари камаяди, чунки ҳар қандай жисм юза энергиясини камайтиришга интилади. *Бу босқичдаги баъзи доначаларнинг ўсиши кристалланишдаги йиғиличи деб аталади (44-расмдаги З-структураси)* Бу йиғилиш натижаси оқувчанлик чегарасидаги мустаҳкамлик янада камаяди. Қайта кристалланишда доначанинг ўсиши маълум тезликка эса бўлганлиги учун бу жараён иккиласи қайта кристалланиш деб аталади.

2. ҚАЙТА КРИСТАЛЛАНГАН КРИСТАЛЛ СТРУКТУРАСИ

Конструкцион мустаҳкамликни оширишнинг самаралии усуларидан бири структурани майдалаш, яъни майдада доначали структурани ҳосил қилишдир. Қайта кристалланиш жараёнини ўрганиш учун доначаларнинг ўсиш қонуниятларини аниқлаш мுҳим аҳамиятга эга. Ана шу қонуниятларга асосан чегаралар кўчиши ёки нуқсонлар ейилиши ҳисобига доначаларнинг чегаралари ўзгариши мумкин.

Янги доначаларнинг ҳосил бўлишида асосан температура катта ўрин тутади. Температуранинг таъсир этиш даври ҳамда пластик деформация даражаси ҳам янги чегараларни ҳосил бўлишида мухим аҳамиятга эга. Нисбатан кичик температурада доначанинг ўсишида кам ўзгариш даври мавжуд бўлиб, температура ўстарилган сарп, доначанинг ўсиши тезлашади (45-расм, а). Доначанинг ўсишига температуранинг таъсир даври ҳам температурага боғлиқ бўлади (45-расм, б). Пластик деформациянинг қайта кристалланаётган доначанинг ўсишига таъсири анча мураккаб (45-расм, в). Юқорида айтганимиздек, деформация критик қиймат ($2-8\%$) дан кам бўлганда қайта кристалланиш жараённида янги доначаларнинг ҳосил бўлиши энергетик нуқтаи назардан етарли бўлмайди. Шунинг учун




45-расм. Рекристаллизациядан кейин донача ўлчамларининг температура (а) га, деформация даври (б) ҳамда деформация даражаси (в) га боғлиқлигини күрсатувчи график ($T_1 < T_2 < T_3$); 01 ва 02 — инкубациян давр оралиги; f_{kp} ва f'_{kp} — деформациянинг критик даражаси.

кристалланиш умуман бўлмайди, чунки нуқсонлар зичлиги жуда кичикдир. Кичик деформацияда нуқсонлар зичлиги асосан дона чегарасида бўлиб, озгина температура кўтарилиши билан бу зичлик чегара томонидан ютилади, натижада чегаралар қўшилиб кетиб, доначалар жуда йириклишади. Агар деформация етарли даражада катта бўлса, нуқсон зичлиги ҳам катта бўлади, қайта кристалланишда донача чегараси йўқолиб, уларнинг бирлашиб эҳтимоли кам бўлади, доначаларнинг ўсиши чегаранинг ҳаракати натижасида рўй беради. Лекин доначанинг катталиги чегараларнинг ютилиши ва доначаларнинг бирлашишидан ҳосил бўлган донача ўлчамидан кичик бўлади.

Умуман олганда, қайта кристалланишдан кейин структура изотроп хусусиятга эга бўлиши керак, яъни механик хоссалар куч йўналишига боғлиқ бўлмаслиги керак. Лекин бундай ҳолат деформация даражаси кам бўлганда рўй бериши мумкин. Деформация даражаси катта бўлганда алюминий, темир, мис ва бошқа металларда қайта кристалланишдан сўнг механик хоссалар анизотроп хусусиятга эга бўлади. Намунани куч йўналишига перпендикуляр йўналишидаги хоссалари куч йўналишидагига қараганда катта бўлади. *Бу ҳолатни қайта кристалланишнинг тузилиши деб аталади.* Бу тузилиш деформацияланган металл тузилишини эслатади. Шунинг учун юмшатиш учун юмшатиш температураси паст бўлганда бундай тузилиш яққол кўринади. Бундай тузилиш амалиётда хоссаларни кучайтириш мақсадида материалларни қайта ишлаш билан биргаликда кўпқўлланилади.

Қайта кристалланишга металлнинг кимёвий тозалиги ҳамда фазанинг таркиби катта таъсир кўрсатади. Агар ўзга фаза ўлчами унча катта бўлмаса ($d < 0,1$ мкм) ва бу фазалар иккдори металл ёки қотишмада камроқ бўлса, бу қўшимчалар қайта кристалланиш жараёнинг амалда таъсир кўрсатмайди. Нис-



46-расм. Рекристалланиш температуранынг иккиласынан қайта кристалланиш темп-са жана аралығынын оңтүстүрүші

каптанинг металл түзилишига ва фазалар ҳажмининг нисбатига бөлликтүнги билан тушунтирилади. Агар иккиласынан қайта кристалланиш темп-са жана онын аралығынын оңтүстүрүшін сипаттауда критик құшымчалардың тәсілдерін пайдаланылады. Критик құшымчалардың сони кам бўлса, шу құшымчаларнинг ўзи қайта кристалланиш марказларининг ҳосил бўлишига ёрдамлашади, демак қайта кристалланиш темп-са жана онын аралығын тезлашишига шароит яратилади.

3. СОВУҚ ВА ИССИҚ ҲОЛДА ДЕФОРМАЦИЯЛАШ

Металлар пластик деформациясидан кейин қайта кристалланиш юмшатиши жуда мұхим ўрин тутади. Ҳар қандай металл маълум даражада пластик деформацияланади. Металлнинг пластик деформацияниш хосасасын тиклаш мақсадида қайта кристалланиш юмшатиши берилб, структура тикланади. Ана шу йўл билан металлни исталганча пластик деформациялаш мүмкін. Металларни термик ишлашда ҳам қайта кристалланиш юмшатишининг ўрни катта.

Деформация маълум даражада ($2-8\%$) дан юқори ва температура маълум қиймат (T_{kp}) га эга бўлганда деформацияланган металлда қайта кристалланиш жараёни бориши мүмкін. Деформацияланётган металл температураси (T^*), критик температура қийматидан кичик бўлса ($T^* < T_{kp}$) деформация натижасида мустаҳкамлик ортади (пачоқланган структура ҳосил бўллади) ва деформация температураси қандай бўлишига қарамай, бу деформациялаш *совуқлайн деформациялаш* деб аталади. Агар деформацияланётган металл температураси қайта кристалланиш температурасидан катта бўлса ($T^* > T_{kp}$), бундай деформация *иссиқ ҳолда деформациялаш* деб аталади.

батан каттароқ ўлчам ($d \geq 0,1-0,5$ мкм) га эга бўлган қўшимчалар ёки иккинчи фаза қайта кристалланишга сезиларли даражада тўсқинлик қилиши мумкин (46-расм). Агар бундай қўшимчаларнинг сони камроқ бўлса, қайта кристалланиш тезлашади, чунки бундай қўшимчалар орасидаги масофага (I) катта бўлади. Қайта кристалланиш тезлигининг ўзга қўшимчалар орасидаги масофага боғлиқлиги донача чегаралари ҳаралашади.

Бунда мустаҳкамлик ошмайди, чунки деформация вақтида қайта кристалланиш жараёни содир бўлишига улгуради. Одатда иссиқ ҳолда деформациялаш температураси қайта кристалланиш температурасидан анча юқори бўлади. Чунки, шунда қайта кристалланиш тезлиги ортади. Баъзи металлар учун А. П. Гуляев томонидан келтирилган қайта кристалланиш температураси б-жадвалда кўрсатилган.

6-жадвал. Қайта кристалланиш ва иссиқлайнин деформациялаш температурулари

Металлар	Температура, °C		
	Қайта кристалланиш	Қайта кристалланиш юмнатиги	Иссиқлигича босим остида ишлаш
Темир	450	600—700	800—1300
Пўлат	450	600—700	800—1300(1100)
Анис	270	450—500	600—800
Чатуниш	250	400—500	250—600
Алюминий	50	250—350	250—460
Нолибден	900	1400—1600	1400—2000

Иссиқлайнин босим остида ишлашда деформацияланиш билан қайта кристалланиш навбатма-навбат содир бўлганлиги учун бундай жараён динамик қайта кристалланиш дейилади. Бундай жараён тўхтатилиб, металл тез совитилса, структуранинг пачоқланган шаклини қайд қилиш мумкин. Бунда совитиш муҳитининг температураси қайта кристалланиш температурасидан анча паст бўлиши шарт.

Баъзи жуда майдо донадорликка ($d=0,5—10$ мкм) эга бўлган материалларни иссиқ ҳолда деформациялашда жуда катта пластиклик, яъни ўтапластиклик намоён бўлади. Бундай жараёнда деформация тезлиги катта бўлиб, кучланиш кам бўлганда ҳам намунани нисбий узайиши жуда катта ($10^2—10^3\%$) бўлади. Лекин бунда материалнинг деформацион мустаҳкамлиги ошмайди. Бундай ўтапластик ҳолатнинг вужудга келишига биринчидан, дислокациянинг доначалар чегараси бўйлаб суримиши, иккинчидан, кучланиш таъсирида донача атомларининг маълум йўналиш бўйича диффузион кўчиши сабаб бўлади.

Ўтапластик ҳолатда металлнинг оқиши чегарасидаги кучланиш деформация тезлигига боғлиқ бўлади:

$$\sigma_{0.1} = k \cdot \varepsilon^m.$$

Бу эрда k коэффициент бўлиб, m деформация тезлиги кўрсаткичи. Бу кўрсаткич одатдаги материаллар учун $m \leq 0,3$ бўлса, ўтапластик материаллар учун эса $m = 0,5—0,7$ бўлади. Жуда майдо доначали бир фазали системага эга бўлган материалларда ўтапластиклик намоён бўладиган температура ($0,6—0,8 T_c$)

да ўтапластиклик унча барқарор бўлмайди, жараён тўхтаб қолиши мумкин.

Шу сабабдан техникада қўлланиладиган ўтапластик материаллар кўпинча икки фазали бўлади (эвтектика, эвтектоидли ва бошқа қотишмалар). Бунда фазаларнинг энг катта ажралиш юзаларини таъминлайдиган фаза ҳажмларининг оптимал нисбати 1:1 бўлганда, доначаларнинг юқори температурада ўсишига тўсқинлик қиласидиган ҳолат вужудга келади. Доначалари жуда майда бўлган ўзга қўшимчалар қўшилганда ҳам улар қотишма доначаларининг юқори ҳароратда ўсишига қаршилик кўрсатади. Ўтапластикликни намоён қиласидиган қотишмаларга мисол тариқасида рухнинг алюминий билан (22 Al) ҳосил қилган қотишмасини ёки титан, рух ва алюминий (22 Al) қотишмасини кўрсатиш мумкин.

Ўтапластикликни пўлатларда ҳам кузатиш мумкин. Масалан, фаза ўзгариши температурасига яқин температура (680—720°C) да ёки мартенситга парчаланишдаги силжиш жараёнида шундай бўлиши мумкин. Шунинг учун поғонали тоблашда ана шундай хусусиятга эга бўлган машина воситаларини эгилиш (деформацияланиш) дан сақлаш учун тобланиши билан пресс остига олинади.

Ўтапластикликни намоён қиласидиган материаллардан мураккаб шаклдаги машина воситалари ҳажмий пресслаш усули билан тайёрланади, чунки бунда деформацияланиш даражаси 200—300% га етиши мумкин.

7-б о б. ТЕМИР ВА УНИНГ ҚОТИШМАЛАРИ

Хозирги вақтда тоза темир халқ амалиётининг жуда кўп жабҳаларида ишлатилади. Кукун металлургиясининг хомашёси сифатида кукун шаклда ишлаб чиқарилади, пайвандлаш технологиясида, трансформаторларни ишлаб чиқаришда ва бошқа кўп маҳсулотлар ишлаб чиқаришда тоза темир ишлатилади. Тоза темир ва кам углеродли темир катта пластикликка эга бўлганлиги учун чўзиш усули билан ҳосил бўладиган маҳсулотларни ишлаб чиқаришда қўлланилади. Магнит хусусиятлар темирнинг тозалигига боғлиқ. Шунинг учун улардан магнит материаллари сифатида электротехника саноатида ўзаклар, стартер ва электр машиналариининг роторлари тайёрланади. Темир машина воситаларининг ишчи юзаларини қаттиқлигини ошириш ва уларни таъмирлаш мақсадида қоплама сифатида ҳам ишлатилади. Масалан, автомобиль ва трактор машинасозлигига ҳамда уларни таъмирлаш саноатида шундай технология қўлланилади. Темир оксидлари минерал бўёқлар сифатида, баъзилари эса (Fe_3O_4 , γ - Fe_2O_3) магнит материалларни сифатида ишлатилади. Темир тузлари ҳам кўп қўлланилади.

Лекин тоза темирга нисбатан темир қотишмалари, айниқса темир-углерод қотишмаси катта аҳамиятга эга. Пўлат ва чўян

ҳамма мамлакатларда ҳам ҳар ийли миллионлаб тонна ишлаб чиқарилади. Улар ҳозирги замон техникаси учун асосий материал ҳисобланади. Темир қотишмаларининг муҳимлиги шундаки, темир полиморфизмга, яъни аллотропик шакл ўзгаришга эга. Темир қотишмалари яхши физик-кимёвий хоссаларга ҳам эга, темир ва углероднинг ўзаро таъсирлашувидан жуда хилма-хил фазалар ҳосил бўлади. Шунинг учун ҳам бу қотишмалар саноатнинг кенг эҳтиёжини қондиради.

Ҳозирги замон саноати, яъни қурилиш, машинасозлик ва бошқа соҳаларда конструкцион пўлатлар, юқори пухталикка эга ва коррозияга бардошли зангламас пўлатлар, кесиб ишлаш ва босим остида ишлаш учун ишлатиладиган асбобсозлик пўлатлари ҳамда золдирил подшипниклар (ишқаланиш жуфтлари) ва пуржинадар тайёрланадиган пўлатлар, махсус хоссаларга эга бўлган пўлатлар жуда кенг қўлланилади.

Темир қотишмаларининг яна бир муҳим тури чўянлардир. Чўянлар яхши технологик хоссаларга эга: кам чўкма ҳосил қиласди, суёқ ҳолдаги оқувчанлиги яхши ва шунинг билан бир қаторда етарли даражада пухта, кам ейиладиган ва бошқа муҳим хоссаларга эга бўлган материалдир. Чўянларнинг ҳам бир неча турлари мавжуд бўлиб, кўп хил белгиларга (марка), яъни ҳар хил навларга эга.

Темир-углерод системасида ўзаро таъсирлашув натижасида олдинда аниқ билиш мумкин бўлган материалнинг хоссаларига эга бўлиш мумкин. Бундай қотишмаларнинг хоссаларини махсус стирловчи элементлар қўшиб, янада кенгайтириш мумкин. Бунинг натижасида ҳолат диаграммаларидағи бурилиш (критик) нуқталарнинг ўрни ўзгариши, яъни фазаларнинг таркиби ўзгариши мумкин. Демак, бундай тадбирни қўллаш ўйли билан материалнинг ишчи хусусиятларини, масалан, ишқаланиб емирилиш даражасини, коррозияга бардошлилигини, оловбардошлилигини ва шунга ўхшаш муҳим хоссаларини бошқариш мумкин.

1. ТЕМИРНИНГ ХОССАЛАРИ

Темир ялтироқ бўлиб, оч кулранг металллар. У жуда узоқ тарихга эга. 7-жадвалда темир ва баъзи муҳим элементларнинг ер қобигидаги миқдори берилган.

7- жадвал. Баъзи элементларнинг ер қобигидаги миқдори

Элементнинг кимёвий ხамзаси ва исми	W	Ni	Mo	Сe	Cr	Mg	Cu	Fe	Al
	0...	никель	молибден	...	хр	магнез	мис	темир	алюминий
Миқдори (масса нисбатан % да)	2-	8-	3-	1,8-	3,5-	9-	1-	5,1	8,8

Бу жадвалдан кўриниб турибдики, темир Ер қобиғида етарли даражада кўп миқдорда учрайди. Табиятда у кўпинча осид ҳамда сульфат, силикат, карбонат, фосфат ва бошқа бирималар ҳолида учрайди. Лекин металлургия саноати учун муҳим руда материалы сифатида магнетит $\text{Fe}_3\text{O} \cdot \text{H}_2\text{O}$, сидирит FeCO_3 , гематит Fe_2O_3 , лимонит $\text{Fe}_2\text{O} \cdot \text{H}_2\text{O}$ ва бошқа шунга ўхашаш бирималар ишлатилади. Темирнинг бу рудалардаги миқдори 16—70% га teng. Темирнинг энг бой рудалардаги миқдори 50% дан кўп, ўртacha бойликка эга бўлган рудалардаги миқдори 25—50% ва баъзи рудалардаги миқдори 25% дан камдир.

Рудалардан пўлат ва чўян ишлаб чиқарадиган саноат соҳасига металлургия саноати деб аталади.

Тоза темирни икки хил усулда, яъни темир тузларини электролиз қилиш ёки темир оксидларини водород таъсирида қайтариш усулида олиш мумкин. Лекин кейинги вақтда руда таркибидаги темирни водород, табиий газ ва кичик температурада кўмир ёрдамида қайтариб олиш йўлга қўйилмоқда.


Тоза темир жуда юмшоқ ҳамда магнит хоссасига эга бўлганлиги учун унга бўлган талаб ошмоқда. Лекин металлургия маҳсулотининг қарийб 95% ини пўлат ва чўян ташкил қиласиди.

Темир Менделеев даврий системасининг VIII групласига мансуб бўлиб, кобальт ва никель билан ёнма-ён туради. Темирнинг суюқланиш температураси 1539°C га teng бўлиб, қатор аллотропик шакл ўзгаришларга эга эканлигини юқорида келтирган эдик.

Темир магнит хоссаларга эга (ферромагнит) ва эга бўлмаслиги (паромагнит) ҳам мумкин. Темирнинг магнит хоссаларининг ўзгариши ҳам изотермик жараёнлиги ҳамда фақат темир эмас, балки кўпчилик магнит хоссаларига эга бўлган элементлар ҳам бундай қонуниятга бўйсунишини ҳам юқорида кўрсатган эдик.

Темирнинг совиш (исиш) эгри чизигидаги (47-расм, а) изотермик ўзгаришлар (A_C_3 , A_g_3 , A_c_4 , A_f_4), яъни аллотропик шакл ўзгаришлар атом кристалл тузилишининг термодинамик бар қарорлигига боғлиқ. Температурага қараб α -Fe ёки γ -Fe нинг ҳосил бўлиши эркинлик даражасининг кичклигига билан изоҳланади. Масалан, 911°C ва 1392°C температурада γ -Fe ва γ -Fe ларнинг эркинлик даражаси teng. Агар температура 911°C дан кичик бўлса ёки 1392°C дан юқори бўлса, α -Fe ёки σ -Fe ларнинг эркинлик даражаси γ -Fe нинг эркинлиг даражасидан кам бўлади (47-расм, б).

Темир асосидаги қаттиқ эритмаларнинг ҳосил бўлиши ҳам атом кристалл тузилишига боғлиқ. Масалан, α - ва γ -темирларнинг кристалл панжарасининг тузилиши давлари 0,286 ва 0,0364 нм бўлиб, ундаги бўш жойларнинг ўлчами 0,06 нм ни ташкил қиласа, ёқларнинг ўлчами 0,1 нм га яқин бўлади. Уг-



7-расм. Тоза темирнинг совиши эгри чизигидаги фаза ўзгаришлар (а) ҳам да фазаларнинг эркин энергияси ўзгаришининг температурага боғлиқлиги (б).

лероднинг темирда эриш даражасининг ҳар хиллиги ҳам кристалл панжарадаги бўш жойларнинг ўлчамларига боғлиқ. Углерод атомининг ўлчами 0,154 нм га тенг бўлганлиги учун у γ -Fe га қараганда α -Fe да жуда кам эрийди.

8- жадвал. Тоза темирнинг 20°C даги механик хоссалари

Тоза темир олиш жараёни	σ_{b2} , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ ,		E, МПа	τ , МПа	НВ, МПа
Вакуум усули	291,5	176,5	50	93	—	—	—
Электролит усули	180 — 250	100 — 140	40—50	70—80	21 · 10 ¹¹ — 8,2 · 10 ¹⁴	—	4500—6000
Корбонил усули	200 — 280	90 — 170	30—40	70—80	20,7 · 10 ¹⁴	—	5500—8000
Техник тоза темир олиш усули	180 — 320	90 — 250	30—40	70—80	20 · 10 ¹¹ — 21 · 10 ¹⁴	—	8000—2000

Темир зичлиги катта бўлган металларга киради (γ -7,68 г/см³). Лекин темирнинг чўзилишдаги мустаҳкамлиги унинг тозалик даражасига боғлиқ (8- жадвал).

Темирнинг кимёвий хоссалари ҳам унинг тозалигига соғлиқ. Оддий температурада ҳам ҳавода намуна юзасида занг ҳосил бўлади ($Fe_2O_3 \cdot H_2O$). Бундай занг қатламишинг тузилиши го-вак бўлиб, кислородни ўзидан осон ўтказа олиши сабабли занг тагидаги металл яна зангланади.

Темир 200°C дан юқорида қуруқ ҳавода қиздирилса, юзада юпқа оксид қатлам ҳосил бўлади, бу қатлам металлни ёкингти занглашдан сақлайди. Темирни занглашдан асраш учун юза рух, никель, хром каби металларнинг юпқа қатлами билан қопланади. Баъзи вақтда темирнинг занглашини сеқинлаштирадиган усууллар ҳам қўлланилади. Масалан, темир устига активроқ (рух ва шунга ўхшаш) металл бириктирилади, бириктирилган металл анод вазифасини ўтайди. Юқори дэражадаги тоза темирнинг коррозияга бардошлилиги ҳам юқоридир. Темирнинг эритмаларда коррозияга бардошлилигини ошириш учун унга оз миқдорда бошқа легирловчи қўшимчалар, масалан, мис қўшилади.

Темир суюлтирилган кислоталарда эриб, водородни ажратиб чиқариш ва Fe^{+2} ионни ҳосил қилиш хусусиятига эга. Суюлтирилган HNO_3 ҳам темирни эритади. Лекин HNO_3 нинг қуюқ ва H_2SO_4 нинг 65—10% ли эритмаси таъсирида юпқа қоплама ҳосил бўлади, бу қоплама темирнинг кимёвий фаголигини камайтириши мумкин.

Темир ишқорларнинг суюқ эритмаларида одатда эримайди.

Кислород билан темир ҳар хил валентли бўлгандиги учун кўп оксидларни ҳосил қиласи. Масалан, темир (II)-оксид (FeO), темир (III)-оксид (Fe_2O_3), темир (II, III)-оксид Fe_2O_4 (FeO ва Fe_2O_3 нинг бирикишидан ҳосил бўлган).

Темир қотишмалари орасида темирнинг олтингугурт билан ҳосил қиласи бирикмалари FeS ва F_2S ҳам учрайди.

Темир азот билан ўзаро таъсирашиб, α -, γ , ϵ қаттиқ эритмаларни ҳосил қиласи, баъзиде нитрид фазалари (Fe_4N , Fe_2N) ҳам учрайди. Азот таъсирига асосланган маҳсус жараёнлар ҳам мавжуд бўлиб, уларни азотлаш ва нитроцементациялаш дейилади.

Темирнинг углерод билан ҳосил қиласи қотишмаси сан. эт учун муҳим аҳамиятга эга. Пўлат ва чўян таркибида ҳар хил фаза ва структураларнинг мавжудлиги пўлат ва чўян хоссаларини бошқаришга имкон беради.

2. ТЕМИР-УГЛЕРОД ҚОТИШМАЛАРИ

Углероднинг γ -Fe да яхши, α -Fe да эса жуда кам эриш хусусияти пўлат ва чўянлардаги термик ишлов жараёнининг асосини ташкил қиласи.

Темир углерод билан ўзаро таъсиралишиб, қаттиқ эритма, кимёвий бирикма ва механик аралашмаларни ҳосил қилиши мумкин. Темир қотишмаларига легирловчи элементларнинг таъсири ҳам хилма-хилдир. Легирловчи элементлар углероднинг темирда эриш даражасига ҳам таъсир кўрсатиб, ўзлари алоҳида карбидларни ҳам ҳосил қилишлари мумкин. Легирланган пўлатда мувозанатдаги α -қаттиқ эритма — феррит қатори ҳосил бўлиши мумкин (масалан, Mo, W, Al, Si, Co ва ҳ. к.). Шунга ўхшаш Mn, Ni, Co каби элементлар темирда тўхтосиз эриб, γ -қаттиқ эритмани ҳосил қиласди, баъзи элементлар эса (C , N , Cr , Cu) γ -қаттиқ эритма ҳосил бўлиш чегарасини кенгайтиради ва ҳ. к.

Темир-углерод системасида қуйидаги фазалар мавжуд: суюқ қотишма, қаттиқ эритмалар (феррит ва аустенит), кимёвий бирикма (цементит) ва углерод соф графит ҳолатда бўлиши мумкин. Бундан ташқари Fe-C ҳолат диаграммасида перлит ва ледебурит каби механик аралашмалар ҳам ҳосил бўлади.

Углероднинг α -темирдаги қаттиқ эритмаси **феррит** деб аталади, углероднинг γ -темирдаги қаттиқ эритмаси эса **аустенит** деб аталади. Лекин α -ва γ -темирларда углероддан ташқари яна бошқа металл ва металл бўлмаган элементлар ҳам эриши мумкин. Ҳар бир металл ва металл бўлмаган элементнинг α -темирдаги қаттиқ эритмаси ҳам феррит, γ -темирдаги қаттиқ эритмаси эса аустенит деб аталади.

Углерод темир билан ўзаро таъсиралишиб **цементит** (Fe_3C) кимёвий бирикмани ҳосил қиласди. Бундай бирикманинг қаттиқлиги жуда катта ($HB \approx 8000$ МПа) бўлгани билан жуда мўртдир. Кристалл панжарадаги атомларнинг жойлашиши ромб шаклида бўлиб, ўлчамларининг қиймати қуйидагича: $a=0,508$ НМ; $b=6,673$ НМ, $c=0,451$ НМ.

Цементитининг суюқланиш температураси аниқ бир қийматга эга эмас, тахминан $1250-1260^{\circ}\text{C}$ га тенг. Цементит яхши магнит хоссаларига эга ҳам эмас. Фақат кичик температурада кучсиз магнит хоссасига эга, 217°C дан юқори температурада эса бутунлай магнитсизланади.

Суюқ қотишманинг кристалланиши натижасида бирламчи цементит ёки қаттиқ ҳолда диффузион қайта тақсимланиши натижасида иккиламчи ёки учламчи цементитлар ҳосил бўлиши мумкин. Иккиламчи (C_{II}) ва учламчи (C_{III}) цементитлар беқарор бўлиб, маълум температурагача қиздирилганда қаттиқ эритма ва графитга парчаланиши мумкин.

Цементит кристалл панжарасидаги углерод ўрнини бошқа металлмас элементлар (масалан, O, N), темир ўрнини эса бошқа металл элементлар олиши мумкин (Mo, Cr, Mn ва ҳ. к.). Кристалл панжарадаги атомларнинг бундай ўрин алмасиши натижасида ҳосил бўлган қаттиқ эритма легирланган цементит деб аталади.

Углероднинг аллотропик шакли **графит** деб аталади. У гексаногаал кристалл панжарага эга бўлиб, қатламлар ўзаро кучсиз боғланган бўлади. Шунинг учун графит юмшоқ бўлиб, мустаҳкамлиги ҳам жуда кам, суюқланиш температураси эса жуда ҳам юқори (3500°C), зичлиги $2,5 \text{ г}/\text{см}^3$ га тенг.


Графит электр токини яхши ўтказади, шунинг учун ундан электродлар тайёрланади. Графитнинг кимёвий барқарорлиги ҳам юқоридир.

Темир-углерод диаграммасида фазаларнинг ўзаро таъсирлашуви натижасида механик аралашмалар ҳам ҳосил бўлади. Улар ўзларининг ҳосил бўлиш шароитига эга бўлиб, маълум қонуниятларга бўйсунади.

3. ТЕМИР-УГЛЕРОД ҲОЛАТ ДИАГРАММАСИ

Икки хил ҳолат диаграммалари мавжуд бўлиб, биринчиси мувозанатда бўлмаган система (метастабил) диаграммаси бўлиб, темир-цементит системаси ўзгаришларини белгиласа, иккинчиси турғун (стабил) система диаграммаси бўлиб, темир — углерод системаси ўзгаришларини белгилайди. Темир — цементит диаграммада метастабил цементит фазаси ҳосил бўлади. Темир-углерод диаграммасида эса углерод барқарордир. Бу диаграммалар иккита горизонтал чизиқ — таркиб ўқига эга бўлиб, углерод ва цементитнинг қотишмадаги миқдорини белгилайди. Амалда темир-углерод қотишмаларининг $6,67\%$ углерод тутган, яъни 100% цементит ҳосил қиладиган диаграмма қисмигина муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун темир-углерод диаграммасининг ана шу қисмигина таҳлил қилинади ва у темир-цементит диаграммаси деб аталади (48-расм).

Амалда фаза ўзгаришларидаги совиш температураси исиш температурасига тўғри келмаслиги мумкин. Шунинг учун диаграммада совиш «*r*» белги, исиш эса «*c*» белги билан ифодаланади. Барқарор диаграмма учун эса «*e*» белги қўлланилади. Совиш (исиш) эгри чизиқларида (48-расм) тўртта хусусий температура чизиқлари қўйидагича белгиланади: ABC [$A_r(A_c)$] — эриш (совиш), $NH[A_{r_4}(A_{c_4})]$ — полиморф ўзгариш; $Fe_6 \rightarrow Fe_7$; $GS[A_{r_3}(A_{c_3})]$ — полиморф ўзгариш $Fe_7 \rightarrow Fe^2$; $MO[A_{r_2}(A_{c_2})]$ — темирдаги магнит ўзгаришини кўрсатади. Диаграммадаги $ABC\bar{D}$ ликвидус чизиги ва $ANIECF$ солидус чизиги орасида бирламчи кристалтаниш содир бўлади. Суюқ фазадан аустенитнинг ажralиб чиқиши ABC чизиги бўйича бўлса, CD чизиги эса суюқликдан цементитни парчаланишини кўрсатади. AN чизиги феррит билан суюқ фазани мавжуд бўлиш чегарасини белгиласа, ANH эса юқори температурали феррит фазасини мавжудлик чегарасини белгилайди. HIB перетектик горизонтал чизиқ бўтиб, суюқ қотишма билан ферритни ўзаро таъсирлашувидан, яъни перетектик реакция натижага



48-расм Темир — углерод системасининг беқарор (1) ва барқарор (2) ҳолат диаграммасининг умумий күринші.

сида аустенит ҳосил бўлади. ECF горизонтал чизик эса эвтектик реакция борадиган температура горизонтали бўлиб, эвтектик механик араташма ледебуритнинг кристалланишини кўрсатади. PSK чизиги эса аустенитни парчаланиши натижасида феррит ва цементит ҳосил бўлишини кўрсатади. Темир — цементит диаграммасидаги A нуқта темирнинг суюқланиш температурасини, D нуқта цементитнинг суюқланиш температурасини, N ва G нуқталар эса темирнинг аллотропик шакл ўзгариш температурасини белгилайди. Диаграммадаги H ва R нуқталар юқори ва паст температурада углеродни темирда эриш даражасини белгилайди. E нуқта углероднинг аустенитда энг кўп эриш даражасини белгилайди. Қолган нуқталар эса эвтектик (ECF), эвтектоид (PSK) ва перетектик (HJB), изотермик ўзгаришларнинг температураларини белгилайди.


Қотишка таркибида углероднинг миқдори 0,02 % дан кам бўлса, техник тоза темир 0,02—2,14 % га teng бўлса, бундай қотишка пўлат дейилади. Қотишка таркибида углероднинг миқдори 2,14 % дан ортиқ бўлса, бундай қотишка чўян дейилади.

Кристалланиш жараёнидаги парчаланишдан ташқари $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ диаграммада қаттиқ ҳолда ҳам парчаланиш содир бўла-


ди. Бу диаграмма орқали пўлат ва чўяnlарда рўй берадиган ҳамма ўзгаришларни таърифлаш мумкин.

Диаграмманинг юқори температурада рўй берадиган ўзгаришларини кузатиш учун Fe—Fe₃C диаграмманинг ана шу қисми каттароқ қилиб кўрсатилган 49-расмдан фойдаланамиз. Диаграммадаги *HJB* горизонтал чизиқ бўйича перетектик реакция содир бўлади. Перетектик реакциянинг содир бўлиши учун пўлатдаги углероднинг миқдори 0,1% дан кўп бўлиши керак (49-расмдаги *H* нуқта). Биринчи (I) қотишманинг кристалланишида перетектик реакция содир бўлмайди. Диаграммадаги *ABJHA* майдонда суюқ фаза ва феррит мавжуд бўлганлиги учун 1- ва 2-нуқталар орасида суюқ фазанинг кристалланиши натижасида феррит ажralиб чиқади. Совиш давом этирилса, 2-нуқтада кристалланиш тамом бўлиб, 2- ва 3-нуқталар орасида феррит ҳосил бўлади (феррит классидаги пўлатлар).

Совитишнинг кейинги босқичида (3- ва 4-нуқталар орасида) феррит аустенитга парчаланади ($Fe_6 \rightarrow Fe_1$). Ферритни аустенитга парчаланиши 4-нуқтада тамом бўлиб, ундан кам температурада фақат аустенит фазаси мавжуд бўлади. Иккинчи (II) қотишма учун ҳам 1- ва 2-нуқталар орасида суюқ фазадан феррит парчаланади, лекин парчаланмай қолган суюқ фазанинг ўзгармас температура ($T = 1499^{\circ}\text{C}$) даги перетектик реакцияси га биноан аустенит парчаланади, натижада 2- ва 3-нуқталар орасида аустенит ҳамда феррит ҳосил бўлади:




Бу реакцияга қатнашаётган фазалар қўйидаги таркибиغا эга бўладилар. Ўзга таркибида углерод миқдори *B* нуқта проекцияси билан белгиланади; феррит таркибидаги углерод *H* нуқта проекцияси билан белгиланса, аустенитда эса углерод миқдори *J* нуқта проекциясига тўғри келади. Қотишманинг 2- ва 3-нуқталари орасидаги структура феррит ва аустенитдан иборат бўлади. Учинчи (III) қотишма учун (*J* нуқтасига тўғри келадиган углерод миқдори 0,16%) ҳам юқорида айтганимиздек, 1- ва 2-нуқталар орасида суюқ фазадан феррит кристалланади. Температура 1499°C бўлганда (2-нуқта), углерод миқдори *H* нуқта проекциясига, ферритдаги углерод миқдори эса *B*




49-расм. Темир — цементит системаиниң ҳолат диаграммасидаги перетектик ўзгариш юз берадиган қисми

нуқта проекцияси билан белгиланса, аустенитда эса углерод миқдори *J* нуқта проекциясига тўғри келади. Қотишманинг 2- ва 3-нуқталари орасидаги структура феррит ва аустенитдан иборат бўлади. Учинчи (III) қотишма учун (*J* нуқтасига тўғри келадиган углерод миқдори 0,16%) ҳам юқорида айтганимиздек, 1- ва 2-нуқталар орасида суюқ фазадан феррит кристалланади. Температура 1499°C бўлганда (2-нуқта), углерод миқдори *H* нуқта проекциясига, ферритдаги углерод миқдори эса *B*

нуқта проекциясига түғри келадиган суюқ фаза изотермик реакцияга киришиб, углероди J нуқта проекциясига түғри келадиган аустенитни ҳосил қиласы:




Түртінчи қотишмада (IV) (углерод 0,16—0,51%) ги 2-нуқтада қолдик суюқ фазаниң парчаланишидаги перетектік реакция қуидагыча бўлади:



2- ва 3-нуқталар орасидаги қолдик суюқ фаза совиши натижасида 3-нуқтага етиб келганда аустенитга парчаланади. Шундай қилиб, таркибида 0,51% гача углерод бўлган қолдик суюқ қотишманиң кристалланиши натижасида JE әгри чизиғи бўйича аустенит ҳосил бўлади.


Энди диаграмманинг пастки қисмида аустенитнинг парчаланиш босқичини кўриб чиқамиз (50-расм). Оддий шарситда α -темирда углерод 0,006% гача эрийди. Агар қотишмада углерод миқдори 0,006% дан кам бўлса (I қотишма), 1 ва 2-нуқталар орасидаги қотишма аустенит ва ферритдан иборат бўлиб, совиши температурасининг 2-нуқтасида аустенит ферритга парчаланади, чунки GP әгри чизиқда қотишманинг полиморф ўзгариши содир бўлади ($Fe_{\gamma} \rightarrow Fe_{\alpha}$). Совиши давом этиши билан феррит таркиби ўзгартмайди. Бундай таркибга эга бўлган қо-



50-расм. Темир — цементит системасининг ҳолат диаграммасидаги эзвектонд ўзгариш рўй берадиган қисми.

тишма техник тозаликка эга бўлган темир деб аталади. Қотишмада углерод миқдори 0,006—0,02% оралиғида бўлса (*II қотишма*), бундай қотишмада 1- ва 2-нуқталар ораси аустенит ва ферритдан иборат бўлади, чунки 1-нуқтадан бошлаб полиморф ўзгариш рўй беради ($\text{Fe}_\gamma \rightarrow \text{Fe}_\alpha$). Аустенитнинг ферритга парчаланиши *GS* эгри чизиқ бўйича боради. *GP* эгри чизиқда аустенитнинг ферритга парчаланиши тамом бўлади. 3-нуқтадан пастда совиш натижасида феррит таркибидаги ортиқча углерод цементит ҳолида ажралиб чиқа бошлайди, чунки совиш натижасида углероднинг ферритда эриши *PQ* эгри чизиги бўйича камаяди ва ҳосил бўлган структура (51-а расм). $\Phi + \text{Ц}_{\text{III}}$ дан иборат бўлади (цементит феррит доначалари орасига жойлашиб, маълум қатламни ҳосил қиласди). Қотишмада углерод миқдори 0,02% дан кўп бўлса (*III қотишма*), 1- ва 2-нуқталар орасида структура аустенит+ферритдан иборат бўлади, чунки 1-нуқтадан бошлаб аустенит ферритга парчаланади, яъни *GS* эгри чизиги бўйича полиморф ўзгариш ($\text{Fe}_\gamma \rightarrow \text{Fe}_\alpha$) рўй беради. Лекин 2-нуқтагача парчаланмай қолган аустенит эвтектоид реакциясига биноан феррит ва цементитга парчаланади. Бу қотишмада 2-нуқта *S* нуқтага қанча яқин бўлса, қотишма таркибидаги перлит шунча кўп бўлади (51-б расм).


Пўлатнинг таркибидаги углерод миқдори 0,8% га етганда (*IV қотишма*) аустенит изотермик парчаланади ($T=723^\circ\text{C}$):




Ҳосил бўлган бирикмага перлит (феррит ва цементит таёқчалари қатлам-қатлам жойлашган) дейилади (51-в расм). Бу бирикманин ҳосил бўлиш реакцияси эвтектоид реакция деб аталади. Бундай реакция натижасида ҳосил бўлган перлит эса эвтектоид механик аралашмадан иборат. Шунинг учун пўлат таркибидаги углероднинг миқдори 0,8% дан кам бўлса, бундай пўлатлар эвтектоидгача бўлган пўлатлар бўлиб, таркиби эса $\Phi + \text{P}$ дан иборат. Эвтектоидгача бўлган пўлатларда углерод қанча кўп бўлса, унинг таркибида шунча перлит кўп бўлади.

Пўлатлар таркибидаги углерод миқдори 0,8% дан кўп бўлса, бундай пўлатлар эвтектоиддан кейинги пўлатлар бўлиб, унинг таркиби $\text{P} + \text{Ц}_{\text{II}}$ дан иборат. Бундай пўлатларда (50-расмдаги *V* қотишма) 1 ва 2 нуқталар орасида углероднинг аустенитда эриши *ES* эгри чизиги бўйича камаяди, яъни аустенитдан углерод Fe_3C кимёвий бирикма ҳолида ажралиб чиқади. Углероди кам бўлган қолдиқ аустенит 2-нуқтада эвтектоид реакция натижасида перлитга парчаланади, иккинчи фаза — Ц_{II} таркибида ўзгариш бўлмайди. Натижада $\text{P} + \text{Ц}_{\text{II}}$ таркиб ҳосил бўлади. Бунда Ц_{II} перлит доначалари орасида ҳосил бўлиб, цементит тўрини ҳосил қиласди (51-г расм).

Юқорида келтирилган $\text{Fe}-\text{Fe}_3$ диаграмма (48-расм) дан қўриниб турибдики, аустенитда углерод 2,14% гача эрийди. Пў-




51-расм. Пўлат микроструктураси (таркибидаги углеродининг процент миқдори $a=0,01$, $b=0,4$, $c=0,8$, $d=1,3$).



52-расм. Темир — цементит системасининг ҳолат диаграммасидаги эвтектика ўзгариш рўй берадиган қисми.

лат таркибида углерод 2,14% дан кўп бўлганда, қотишманинг кристалланиши эвтектик парчаланиш орқали рўй беради. Бундай кристалланиш натижасида ҳосил бўлган қотишма оқ чўян деб аталади (бундай деб аталишига сабаб емирилган ёки синган юза оқиши рангда бўлади). Темир-цементит диаграммасининг бўлганда 52-расмда келтирилган. *ВС* чизиқ бўйича суюқ фазадан аустенит кристалланади ва *СД* чизиги бўйича суюқ фазадан кимёвий бирикма (Ц_1) ажralиб чиқади. Биринчи (1) қотишма таркиби 1- ва 2- нуқталар орасида суюқ қотишма ва аустенит аралашмаси ҳосил бўлади. Суюқ қотишманинг 2- нуқтадаги таркибида углерод миқдори С нуқтанинг таркибидаги углерод миқдорига тенг бўлганда, қолдиқ суюқ фаза изотермик реакция бўйича парчаланади:



Совиши натижасида парчаланмай қолган қолдиқ суюқ фаза *ECF* эвтектик температура горизонтилига етиб келганда, унинг парчаланиши эвтектик реакция бўйича боради. Чунки бундай қолдиқ суюқ фаза таркибидаги углерод миқдори С нуқтанинг концентрация чизиги проекцияси билан белгиланади.

Қотишма таркибида углерод миқдори 4,3% бўлганда, суюқ фазанинг кристалланиши изотермик реакция бўйича боради. Натижада суюқ қотишмадан бир пайтнинг ўзида иккита қаттиқ фазалар — аустенит ва цементит парчаланади (52-расмдаги II қотишма):




Бундай механик аралашмага ледебурит (олимшинг номига қўйилган) деб аталади. Шунинг учун эвтектик температура ($T=1147^{\circ}\text{C}$) тўғри чизигига С нуқтанинг чор за ўнг томонида парчаланишга улгурмаган суюқ қотишмада худди шундай реакция рўй беради. Натижада *ECF* дан пастда, чап томонда аустенит ва ледебурит ($A+L$) ва ўнг томонда ледебурит ва бирламчи цементит ($L+\text{Ц}_1$) барқарор структура ҳосил бўлади. Лекин *ECF* дан юқорида кристалланиш натижасида ҳосил бўлган аустенит ва цементитларнинг таркибида эвтектик температурадан пастда совитилганда ўзгариш рўй бермайди. Суюқ қотишма таркибидаги углероднинг миқдори 4,3% дан кўп бўлса (III қотишма), кристалланишда аввал Ц_1 парчаланади, парчаланишга улгурмаган суюқ қотишма 2-нуқтада эвтектик реакцияга учраб, $A+\text{Ц}_1$ ни ҳосил қиласи.


Темир аллотропик шакл ўзгаришига эга бўлганлиги учун С нуқтадаги эвтектик реакция натижасида ҳосил бўлган ледебурит механик аралашманинг таркиби температурага боғлиқ. Масалан, II қотишманинг кристалланишида ҳосил бўлган қотишма қўйидаги таркибга эга: *PSK* горизонтал чизиқдан юқорида ледебурит ($A+\text{Ц}_1$) дан иборат бўлса, чизиқдан пастда эса $P+\text{Ц}_1$ дан иборат бўлади. Демак, *PSK* чизиқнинг юқорисида

аустенит бўлганлиги учун ледебурит таркиби $A + \text{Ц}_1$ дан иборат, PSK чизигидан пастда аустенит (A) эвтектоид механизми бўйича $P + \text{Ц}_1$ га парчалангани учун PSK дан пастда (I ва III қотишмадаги З-нуқта) ледебурит $P + \text{Ц}_1$ дан иборат бўлади. Юқорида кўриб чиқилган уч хил парчаланишда ҳосил бўлган эвтектикагача, эвтектика ва эвтектикадан кейинги чўян микроструктуралари 53-расмда келтирилган. Шу расмлардан кўриниб турибдики, оқ чўяналарни структура таркиби перлит ёки ледебуритдан, фазовий таркиби эса феррит ва цементитдан иборат бўлади.

Юқорида айтганимиздек, углероднинг ҳолат диаграммасидаги мувозанат ҳолати икки хил бўлиши мумкин. Углерод цементит ҳолатда метастабил мувозанатда бўлса, унинг графит ҳолати эса стабил мувозанатдадир. Шунингдек, $Fe - C$ диаграммаси $Fe - Fe_3$ га қараганда юқорироқ температура томон ва чапга бир оз силжиган, чунки углероднинг аустенитда эриш даражаси бироз кам. Стабил диаграммада фаза ўзгариш чизиқлари штрих чизиқларда ифодаланган (48-расм). Икки хил диаграмманинг ҳосил бўлишини куйидагича тушунтириш мумкин. Биринчидан аустенит билан цементит кристалл панжараларда ўхашлик бор, графитнинг кристалл панжараси мураккабдир. Шунинг учун суюқ фазадан (ёки аустенитнинг парчаланиши натижасида ҳам) цементит ҳосил бўлиши осонроқ. Иккинчидан графитнинг стабиллиги термодинамик жиҳатдан катта, чунки $A + \Gamma$ ва $\Phi + \Gamma$ аралашмаларнинг эркинлик даражаси $A + \text{Ц}_{11}$ ва $\Phi - \text{Ц}_{11}$ аралашмаларнидан анча кам (54-расм). Суюқ ҳолатдан графит кристалланишнинг критик шароити термодинамик вазиятга мос келиши керак (54-расмдаги $\Gamma_A + \text{Ц}_{11}$ билан $F_A + \Gamma$ оралиғи).



53-расм. а—эвтектикагача; б—эвтектика; в—эвтектикадан кейинги чўян структуралари.



54-расм Темир — цементит системасыда ҳосил бўлаётган фаза ва структураларнинг эркинилк дараҷалари ўзгаришининг температурага боғлиқлиги.

юлдузинмон бўллаб, япроқлари буралган ажралиб чиқаётган графит эса мустақил марказга эга бўлмай, балки бирламчи ўзга қўшимчалар сифатида ажралиб чиқади.

Оқ чўянларни термик ишлаш натижасида графит ажралиб чиқади, натижада чўянни қаттиқлиги камаяди (юмшайди). Масалан, оқ чўянни бир меъёрда 950—1000°C температурагача секин 20—25 соат давомида қиздирилса ва шу температурада 10—18 соат ушлаб туриска, цементит графитга парчаланади. Бундай таркибга эга бўлган чўянни энди машина конструкцияларини ясашда ишлатиш мумкин.

4. УГЛЕРОД ВА ДОИМИЙ ҚУШИМЧАЛАРНИНГ ҚОТИШМА ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ

Пўлат таркибида темир ва углероддан ташқари жуда кўп ўзга қўшимчалар бор. Лекин пўлатнинг хоссалари асосан углерод миқдорига боғлиқ бўлади. Биринчи навбатда механик хоссалар углерод миқдорига боғлиқ (55-расм). Пўлат секин совитилганда унинг таркиби $\Phi + \text{Ц}_1$ дан иборат, цементитнинг миқдори эса углерод миқдорига тўғри пропорционалdir, яъни пўлатда қанча цементит кўп бўлса, углерод ҳам шунча кўп бўлади. Пўлатдаги феррит фаза нисбатан юмшоқ ва пластик бўлса, цементит қаттиқ ва мўрт бўлади. Таркибдаги углероднинг ортиши билан пўлатнинг мустаҳкамлиги σ ва қаттиқлиги (HB) ортиб боради, зарбий қовушоқлиги (KCI) ҳамда пластиклиги (σ, ϕ) камаяди. Шунингдек, иссиқлик ва электр ўтказувчанлиги, магнитланиш хусусиятлари ҳам камаяди. Пў-


Ҳолат диаграммасидан (48-расм) қўриниб турибиди, графит жуда кичкина температура оралиғида — стабилл ва метастабил фаза ўзгариш чизиқлари орасинда парчаланади (бу фарқ тахминан 6—8°C ни ташкил қиласи). Шунинг учун совиши тезлиги жуда кам бўлганда графитга парчаланиш содир бўлади. Агар суюқ қотишмада ўзга қўшимчалар бўлса (Al_2O_3 , SiO_2 ва ҳ. к.), графитга парчаланиш енгиллашиши мумкин. Бунда суюқ фазадан 1147°C дан паст температурада ҳам графит парчаланиши мумкин. Графит кристаллари суюқликдан ҳосил бўлса, бир марказдан ўса бошлайди ва шакли бўлганда ажралиб чиқади.

Аустенитдан паст температурада ҳам графит парчаланиши мумкин. Графит кристаллари суюқликдан ҳосил бўлса, бир марказдан ўса бошлайди ва шакли бўлганда ажралиб чиқади.

Оқ чўянларни термик ишлаш натижасида графит ажралиб чиқади, натижада чўянни қаттиқлиги камаяди (юмшайди). Масалан, оқ чўянни бир меъёрда 950—1000°C температурагача секин 20—25 соат давомида қиздирилса ва шу температурада 10—18 соат ушлаб туриска, цементит графитга парчаланади. Бундай таркибга эга бўлган чўянни энди машина конструкцияларини ясашда ишлатиш мумкин.

4. УГЛЕРОД ВА ДОИМИЙ ҚУШИМЧАЛАРНИНГ ҚОТИШМА ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ

Пўлат таркибида темир ва углероддан ташқари жуда кўп ўзга қўшимчалар бор. Лекин пўлатнинг хоссалари асосан углерод миқдорига боғлиқ бўлади. Биринчи навбатда механик хоссалар углерод миқдорига боғлиқ (55-расм). Пўлат секин совитилганда унинг таркиби $\Phi + \text{Ц}_1$ дан иборат, цементитнинг миқдори эса углерод миқдорига тўғри пропорционалdir, яъни пўлатда қанча цементит кўп бўлса, углерод ҳам шунча кўп бўлади. Пўлатдаги феррит фаза нисбатан юмшоқ ва пластик бўлса, цементит қаттиқ ва мўрт бўлади. Таркибдаги углероднинг ортиши билан пўлатнинг мустаҳкамлиги σ ва қаттиқлиги (HB) ортиб боради, зарбий қовушоқлиги (KCI) ҳамда пластиклиги (σ, ϕ) камаяди. Шунингдек, иссиқлик ва электр ўтказувчанлиги, магнитланиш хусусиятлари ҳам камаяди. Пў-




55-расм. Пўлатнинг механик хоссаларини таркибдаги углерод миқдорига боғлиқлиги.

лат таркибида углерод миқдори кўп бўлса, ($C > 1,0\%$) мустаҳкамлик камаяди, мўртлик эса ортади. Чунки доначаларнинг чегарасида цементит тўри ҳосил бўлади, натижада донача чегараларида ички кучланиш ортиб боради ва натижада материали мўрт емирилади.

Пўлат таркибидаги қўшимчаларнинг ҳам фойдали, ҳам зарарли томонлари бор. Фойдали қўшимчаларга марганец, кремний, алюминий ва ҳоказолар киради. Улардан пўлат олишда, яъни темир оксиддан темирни қайтариш мақсадида қўлланилади:



Суюқлантирилган пўлатга ферромарганец ёки феррокремнийни қўшиши билан пўлатни зарарли элементлардан ҳам тозалаш мумкин:



Зарарли элементларга олtingугурт, фосфор, кислород, водород, азот ва ҳоказолар киради. Бу элементлар пўлат хоссаларига салбий таъсир кўрсатади. Бу элементлар таъсирида пўлатнинг иссиқ ёки совуқ ҳолдаги мўртлиги ортади, пластик-

лиги ва қовушоқлиги камаяди ва ҳоказо. Лекин баъзи вақтларда фосфор миқдори оширилади. Чунки фосфор қўшилганда кесиб ишлаш осонлашади, мис билан биргаликда пўлатнинг коррозияга бардошлилиги ортади. Олtingугурт пўлатда боғланган ҳолда (FeS) бўлади. Темир сульфид билан темир биргаликда ($T=988^{\circ}C$) да осон эрийдиган эвтектик механик аралашмани ҳосил қиласи. Бундай эвтектик механик аралашма пўлат доначаларининг ажралиш юзаларида (чегараларида) жойлашади. Шунинг учун иссиқлигича пластик деформациялашда эвтектик аралашма эриб, пўлат иссиқ ҳолатда мўрт бўлиб қиласи. Бундан ташқари, олtingугурт пўлатнинг пластиклигини, зарбий қовушоқлигини, чидамлигини, пайвандланувчалигини, коррозион мустаҳкамлигини камайтиради. Олtingугуртнинг заарли таъсирини пўлат олишда қўшиладиган ферромарганец камайтириши мумкин. Ферромарганец таъсирида темир сульфид марганец сульфидга айланади ҳамда юқори температурада ($1620^{\circ}C$) у шлак билан бирга чиқиб кетади.

Пўлат учун заарли азот ва кислород элементлари пўлат таркибида асосан оксидлар (FeO , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_4N ва ҳоказолар) шаклида учрайди ва соф ҳолда макронуқсонлар тўплangan жойда жойлашади (дарз ва ғовакларда). Бу элементлар пўлатнинг совуқ ҳолдаги мўртлигини оширади.

Водород қаттиқ эритма таркибидаги дарз микроповакларида жойлашган бўлади. Агар пўлат таркибида водород кўп бўлса, у бир жойга тўпланиб, микродарз ҳосил қиласи. Микродарзнинг шакли шарга яқин бўлади. Уни емирилиш юзасидаги оқ белгилар шаклида кўриш мумкин, яъни металл ичидан емирилганлиги кўриниб туради. Пўлат таркибидаги водороднинг бир жойга тўпламаслиги учун пўлатни иссиқлигича деформациялашдан кейин секин совитиш керак. Узоқ вақт $250^{\circ}C$ температура атрофида қиздирилса, у тарқалиб кетади (диффузияланади).

Демак, шуни таъкидлаш керакки, заарли қўшимчаларнинг миқдорини камайтириш учун пўлат олиш вақтида ачитиш жараёнини тўғри бошқариш керак. Масалан, вакуум ёрдами билан пўлат эритишда кислород, водород ва азот миқдорини камайтириш мумкин.

Машинасозликда қўлланиладиган чўянларда углерод эркин ҳолда — графит шаклида бўлади. Чўян пластик ва мустаҳкам феррит, цементит фазалар ҳамда осон сирпанадиган мустаҳкамлиги жуда кам бўлган юмшоқ графит фазалардан тузилганadir. Агар графитни структурадаги нуқсон деб қаралса, чўянларни жуда катта ҳажмли қўпол нуқсонларга эга бўлган пўлат деб қараш мумкин ёки нуқсон тўри ва кўп дарзларга эга бўлган структура деб қараш мумкин.

Чўянлар таркибидаги углерод миқдори қанча кўп бўлса, уларнинг мустаҳкамлиги шунча кам бўлади, яъни ёмон чўзиладиган бўлади. Лекин графит чўяннинг кесиб ишланишини


осонлаштиради, ишқаланиш кучини, тебранишни ва динамик таъсири бироз камайтиради. Чўяндаги марганец ва кремний каби фойдали қўшимчалар углероднинг зарарини бироз камайтиради, натижада чўяннинг механик хоссалари яхшиланади.

5. ЛЕГИРЛАШНИНГ ҚОТИШМА ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ

Агар пўлат таркибида углероддан ташқари бошқа элементлар ҳам мавжуд бўлса, Fe—FeC диаграммадаги фаза ўзгариш чизиқлари ўзгаради. Феррит, аустенит, цементит фазалардаги углероднинг эриши ва уларнинг мувозанат температураси турлича бўлади. Демак, қотишмага ўзга қўшимчалар қўшиб, структура ўзгаришларига эришиш орқали пўлат хоссаларини бошқариш мумкин. Бундай мақсадда қўшиладиган қўшимчаларни легирловчи элементлар, қотишмаларни эса легирланган пўлатлар дейилади. Пўлат ишлаб чиқариш амалиётида легирловчи элементлар сифатида кўпинча Cr, Mo, Ni, Co, V, Ti, W, Zr, Nb ҳамда Mn ва Si каби элементлар қўлланилади ва улар пўлатнинг физик, механик ва технологик хоссаларини яхшилайди.

Легирловчи элементлар пўлат полиморфизмига ҳам таъсири қиласди. Полиморф ўзгариш температураси темирда эриган элементларнинг хусусияти ва миқдорига боғлиқ бўлади.

Темирда металлар эриб, ўрин алмашиб қаттиқ эритмасини ҳосил қиласди, ә-ҳамда γ -фазаларнинг мавжудлик кенглиги A_3 ва A_4 чизиқларнинг ҳолати билан белгиланади. Легирловчи элементларнинг темир полиморфизмига қандай таъсир этишига қараб, икки синфга ажратиш мумкин: 1) никель ва марганец элементлари. Улар $\gamma \rightarrow \alpha$ ўтиш температурасини камайтиради, яъни A_3 чизиги пасаяди, A_4 чизиги эса кўтарилади. Натижада γ -фаза жуда катта кенгликтин эгаллайди. Оддий температурада аустенит фазаси мавжуд бўлиши мумкин (5б-расм, а). Легирловчи элементнинг миқдори X_1 дан ошганда пўлат таркиби бутунлай аустенитдан (γ -фазадан) иборат бўлади. Бундай пўлатлар аустенитли пўлатлар деб аталади. Қотишмаларга мис, углерод, азот элементлари қўшилганда ҳам γ -майдон кенгаяди, лекин бундай кенгайиш чегарали бўлади. Бундай пўлатлар феррит-аустенитли пўлатлар деб аталади; 2) легирловчи элементлар A_3 чизиқни кўтариши ва A_4 ни пасастириши мумкин, яъни γ -майдоннинг қисқариши ҳисобига α -майдон кенгаяди (5б-расм, б). Легирловчи элементнинг миқдори Y_1 дан ошганда жуда кенг майдонда α -эритма ҳосил бўлади. Бундай пўлатлар ферритли пўлатлар деб аталади. Агар легирловчи элементларнинг миқдори $Y_0 - \delta_1$ орасида бўлса, у ҳолда қисман $\gamma \rightarrow \alpha$ ўзгариш рўй беради. Бундай таркибли пўлатлар ярим ферритли пўлатлар деб аталади. Иккинчи синфга Cr, W, Mo, V, Si, Al каби легирловчи элементлар киради. Қотишмаларга бор, цирконий, необий легирловчи элементлар жуда озгин қўшилса, юқоридаги самади.




56-расм. Пўлат таркибидаги легирловчи элементларнинг темир полиморф ўзгариши температурасига таъсири:

2 — Mn, Ni, Pt; 6 — Si, Al, Be, W, Sn, Mo, Sb, V, Ti.

рага эришилади. Бу элементлар ҳам иккинчи синф легирловчи элементларнинг киради.

Шуни ҳам айтиш керакки, пўлат бир вақтда бир неча элементлар билан легирланганда уларнинг таъсири юқорида гидек бўлмаслиги мумкин, легирловчи элементлар баъзида тескари таъсир кўрсатиши ҳам мумкин. Масалан, хром ва никель **биргаликда** қўлланилиганда γ -майдон торайиш ўрнига кенгаяди. Углерод легирловчи элементларнинг γ -қаттиқ эритмада эришини оширади.


Ўз навбатида легирловчи элементлар углероднинг қаттиқ эритмада эриш даражасини ўзгартиради ($Fe-Fe_3C$ ҳолат диаграммасидаги GS ва SE чизиқлар чапга сурилади). Масалан, углероднинг эвтектоидда эриш даражасини икки баробар камайтириш мумкин. Бундай легирловчи элементлар Ni, Co, Si, W, Cr, Mn. Баъзи элементлар (Ti, V, Nb каби) тескари таъсир кўрсатади, яъни углероднинг эвтектоидда эриш даражасини оширади ($Fe-Fe_3C$ ҳолат диаграммасидаги GS ва SE чизиқ-



57-расм. Легирловчи элементларнинг A_1 температура (а) ҳамда перлитдаги углерод миқдорига (б) таъсири.

лар ўнгга сурилади). Бунга сабаб шуки, карбид ва ферритларнинг эвтектоиддаги таркиби ўзгаради (57-расм).

Легирловчи элементлар ферритнинг пластичигини сақлаган ҳолда унинг мустаҳкамлигини кескин ошириши мумкин (58-расм). Mn ва Si элементлари бундан мустасно, чунки уларнинг қотишмадаги миқдори $\sim 2,5\%$ дан ошганда, унинг пластичиги сезиларли даражада камаяди. Лекин шундай бўл-



58-расм. Ферритнинг қаттиқлиги (а) ва зарбий қовушоқлигига (б) легирловчи элементларнинг таъсири.

са-да, кремний, марганец ва никель мустаҳкамликни кескин оширади. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, пўлатга легирловчи элементлар қўшилганда феррит фазасининг мустаҳкамлиги ортса ҳам, пўлатнинг зарбий қовушоқлиги камаяди, легирловчи элементларнинг миқдори 1—2% дан ошганда совуқ ҳолда мўртлик ҳам ортади. Бундан яна никель элементи мустасно, чунки у қўшилганда мустаҳкамлик ошиши билан бир қаторда зарбий қовушоқлик ҳам ортади.

Аустенитли легирланган пўлатлар ҳам мартенситга парчаланиши мумкин. Бунда қаттиқлик ортади. Агар легирланган пўлатда аустенит билан бир қаторда феррит фазаси бўлса, унинг қаттиқлиги фазовий начоқланиш ҳисобига ошиши мумкин. Шунинг учун феррит синфидаги пўлатларнинг ҳам тоблаш орқали мустаҳкамлигини ошириш мумкин.

Пўлат таркибида легирловчи элементлар углерод билан турлича таъсиралиши мумкин: графит ҳосил бўлишига шароит яратадиган (Si , Al , Cu), графит ҳосил бўлишига таъсири қилмайдиган ва карбидлар ҳам ҳосил қилмайдиган (Co , Ni) ҳамда карбид ҳосил қиладиган (Fe , Mn , Cr , Mo , W) легирловчи элементлар. Аммо карбидларнинг ҳосил бўлиши легирловчи элементларнинг миқдори ва ҳосил бўлган карбидларнинг турғуллигига бўғлиқ.

Агар қотишма таркибида легирловчи элементлар кам бўлса, ўз карбидларнинг ҳосил бўлишига қараганда уларнинг цементитда эриши осонроқ бўлади. Бундай цементит легирланган цементит деб аталади.

Лекин маҳсус карбидларнинг баъзилари, масалан, Cr_7C_3 55% гача темирни ўзида эрита олади ва $(CrFe)_7C_3$ легирланган карбидни ҳосил қилади.

Пўлат таркибида легирловчи элементлар етарли миқдорда бўлганда улар темир билан бирикаб, металл — металл бирикмалар — интерметаллитлар (Fe_7Mo_6 , Fe_7W_6 , Fe_3Nb_2 , Fe_3Ti) ни ҳосил қилади. Қўпчилик вақтда бундай интерметаллитлар эскириш натижасида ҳосил бўлиб, металл мустаҳкамлигини ошириши мумкин.

8-б о б. МЕТАЛЛ ҚОТИШМАЛАРИГА ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШ

Термик ишлов бериш структурани бошқариш усули бўлиб, бунда қотишма маълум температурага қиздирилиб, ҳар хил тезликда совитилади. Бу усул машина ишлаб чиқаришда жуда кенг тарқалган бўлиб, материал хоссаларини ўстартиришнинг энг самарали имкониятлариданди.

Технологик хоссаларни яхшилаш учун термик ишлов оралик жараён бўлиши ҳам мумкин. Лекин кўпинча машина воситалари хоссалари тўпламини вужудга келтиришда схирти жараён ҳисобланади.

Термик ишлов учта турда бўлади: соф термик ишлов, термо-механик ишлов (ёки деформацион-термик ишлов) ҳамда кимёвий-термик ишлов.

Соф термик ишловга юмшатиш, меъёрлаш (нормаллаш), тоблаш ҳамда бўшатиш (ёки эскиртириш) усуллари киради. Термик ишлашдаги структура ўзгаришлари жараённинг асосини ташкил қиласди. Шунинг учун кимёвий-термик ишлов ҳам, деформацион-термик ишловлар ҳам соф термик ишлов жараёнларини ўз ичига олади.

Юмшатиш натижасида $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ ҳолат диаграммасида қўрсатилганидек мувозанатга яқин бўлган структура ҳосил бўлади. Юмшатиш ўзидан олдинги бажарилган технологик жараён (қўйма олиш, болғалаш, жўвалаш, пайвандлаш ва ҳ. к.) да вужудга келган номувозанат ҳолатни мувозанат ҳолатга қайтаради. Икки турдаги юмшатиш мавжуд бўлиб, биринчиси фаза ўзгаришсиз содир бўлади, иккинчиси эса фаза ўзгариши билан боғлиқ. Меъёрлаш (нормаллаш) нинг мақсади юмшатишдан кузатиладиган мақсадга ўхшаш, лекин бу жараёнларниг совитиш тезлиги бир-биридан фарқ қиласди.


Тоблашда металл фаза ўзгариш чизигидан юқори температурада қиздирилади, совитишида эса тез совитилади. Бунда мувозанатдаги структура номувозанатдаги (тўйинтирилган) структуррага ўтади.

Термик жараёнларда вужудга келган номувозанат ҳолат структураси мувозанат ҳолатдаги структурага қайтарилади. Агар термик ишлаш полиморф ўзгариш билан боғлиқ бўлса, бўшатиш жараёни ўtkазилади. Агар термик ишлаш полиморф ўзгаришсиз тўйинтирилган фазани ҳосил қилса, эскиртириш жараёни ўtkазилади.


Деформацион-термик ишловда металлни деформациялаш ва термик ишлаш биргаликда олиб борилади. Агар пластик деформация фаза ўзгариш чизигидан юқорида олиб борилса, бу жараён қотишмага юқори температурада термомеханик ишлов бериш дейилади. Агар қотишма деформацияси фаза ўзгариш чизигидан пастда олиб борилса, бундай жараёни қотишмага кичик температурада термомеханик ишлов бериш деб аталади.

Кимёвий-термик ишлов бериш натижасида миқдор ўзгаришлари сифат ўзгаришига олиб келади. Бунда керакли температурада металл юзаси ҳар хил элементлар билан диффузион бойитилади. Соф термик ишлов эса кимёвий-термик ишловдан кейин ёки олдин ҳам берилиши мумкин.


Пўлатларни термик ишлашда $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ диаграммага биноан тўртта асосий фаза ўзгаришлари кузатилади: 1) қотишмани A_1 фаза ўзгариш чизигидан юқоригоқ қиздирсак, перлит аустенитга парчаланади:




2) аустенитни A_1 фаза ўзгариш чизигидан кичикроқ томпера-турада совитилганда аустенит перлитга парчаланади:



3) метастабил мувозанат температурасидан кичикроқ темпе-ратурада аустенит мартенситга парчаланади:



4) Исталган температурада мартенсит перлитга парчалана-ди:





Жисмнинг эркинлик даражасининг ўзгаришини 59-расмда келтирилган графикдан кўриш мумкин. Графикдан кўри-ниб турибдики, A_1 нуқтадан юқори температурада аустенитнинг эркин энергияси кам, шунинг учун ҳам перлит қизди-рилганда аустенитга парчаланади (I ўзгариш). A_1 дан кичик температурада тескари жараён содир бўлади, яъни аусте-ният перлитга парчаланади (II ўзгариш). То дан кичик темпе-ратурада перлитнинг эркин энергияси энг кам кийматга эга бўлади, лекин бунда аустенитнинг мартенситга парчаланиши учун сарф бўладиган иш (III ўзгариш) матренситнинг перлит-га парчаланиши учун сарф бўладиган ишдан (IV ўзгариш) камроқ. Шунинг учун 59-расмдаги III ўзгариш IV ўзгаришдан аввал содир бўлади.

Ана шу жараёнларнинг бориши қонуниятлари йиғиндиси ма-териалларга төрмик ишлов бериш назариясини ташкил қиласди.

1. ПЕРЛИТНИНГ АУСТЕНИТГА ПАРЧАЛАНИШИ

Темир—цементит диаграммасида кўрсатилганидек, перлит A_1 температурада аустенитга парчаланади. Бу жараёнда тўла парчаланиш жуда секин совутиш натижасида содир бўлади.




59-расм. Температуранинг ўз-
гаришига қараб, пўлатдаги
фаза ва структура эркинлик
энергиясининг ўзгариш қону-
ниятлари.

60-расм. Перлитдан аустенит
ёсил бўлишивининг изотермик
нагрэмаси (T_1 ва T_2 парча-
ланининг бошланиш нуқта-
лари).

Оддий шароитда $P \rightarrow A$ парчаланишнинг анча кечикиб бориши вақтга нисбатан температуранинг A_1 дан анча юқорироқ күтарилишига эквивалентdir, яъни бу жараённинг қанча вақт ичидага содир бўлиши парчаланиш температурасига боғлиқdir. Бу жараённи перлитнинг изотермик парчаланиш диаграммасидан кузатиш мумкин (60-расм). Бу диаграммада жараённи тезлаштирувчи иситиш тезлигининг ўзгариши ($V_2 > V_1$) кўрсатилган, парчаланишнинг бошланиши (a) ва тамом бўлиши (b) эгри чизиқлари эса A_1 қийматга вақт бўйича чексиз асимптотик ($t \rightarrow \infty$) яқинлашиб боради. Реал шароитда перлитнинг аустенитга парчаланиши маълум температура оралиғида боради, лекин ўртача бир хил доначали аустенитни ҳосил қилиш учун ўта қиздириш зарур бўлади. Демак, температура қанча катта бўлса, парчаланиш шунча тўла ва тез боради.

Перлитнинг (61-расм, a) парчаланиши биринчи навбатда феррит+цементит механик аралашмалардаги фаза чегараларида аустенитнинг кристалл маркази ҳосил бўлишига (61-расм, b) боғлиқ. Одатда, бу марказнинг нуқсон тўпланган жойда ҳосил бўлиши энергетик жиҳатдан қулайдир, чунки эски таркиб флюктуация натижасида бойиб, янги таркиб ҳосил бўлади. Бу жараённинг асосини, албатта, $\alpha \rightarrow \gamma$ полиморф ўзгариши ташкил қиласди. Иккинчи навбатда, ҳар бир перлит доначасининг ичидаги шундай марказлар ҳосил бўлганлиги учун (61-расм, e) бошлангич доначалар жуда майда бўлади. Шунинг учун парчаланиш охирига бориб, майда доначали аустенитга эга бўлган бошлангич таркиб ҳосил бўлади (61-расм, г). Доначалар ўлчамининг бир хил бўлишига эришиш учун маълум вақт шу температурада ушлаб туриш лозим. Ана шу ўсиш жараённига биноан катта ёки доначали пўлатлар ҳосил бўлиши мумкин.

Баъзида температура $950-1000^{\circ}\text{C}$ гача кўтарилганда аустенит доначалари сезиларли даражада ўсмайди, бундай пўлат табиатан майда доначали пўлат бўлади. Бундай пўлатнинг аустенит доначалари $1000^{\circ}\text{C}-1200^{\circ}\text{C}$ дан юқорироқ температурада ўса бошлайди, лекин критик температурадан юқорида



61-расм. Перлит доначаси ичидаги аустенит марказларининг ҳосил бўлиши ва унинг ўсишини тушунтирувчи чизма.

($T > T_c$) доначалар кескин ўса бошлайди. Натижада майда доначали пўлат аустенитнинг ўсиш даражаси йирик доначали аустенитнинг ўсиш даражасидан ҳам ошиб кетади.

Таркибидаги доначалар табиатан ўсадиган пўлатлар 950—1000°C қиздирилганда аустенит доначалари ўлчами температурага пропорционал равишда ўсади.

Доначаларнинг ўлчамига қараб, механик хоссалар турлича бўлади. Майда доначали пўлатлар юқори механик хоссаларга, айниқса яхши зарбий қовушоқликка эга бўлади. Шунинг учун пўлат таркибидаги доначалар ўлчамини аниқланаш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун пўлат таркибидаги аустенит доначаларининг ўсмасдан олдинги ўртача ўлчами аниқланади, сўнгра аустенитнинг ўсиш ёки ўсмаслиги кузатилади. Донача ўлчамлари маҳсус вакуум қутисига эга бўлган металломикроскопларда аниқланади. Аниқланган донача ўлчамлари давлат стандарти сифатида белгиланган намуна ўлчамлари билан солиширилади. Бунда донача ўлчами 15 та ўлчам (балл ёки даражада) га бўлинади. Ўлчам даражаси (N) 1 мм юзадаги доначалар сони (n) билан қўйидагича боғланишга эга: $n = 2^{N+3}$. Бунда 1 дан 5 гача даражадаги доначалар йирик ва 6 дан 15 гача даражадагилар эса майда доначалар ҳисобланади.


Майда доначали пўлат учун иссиқ ҳолда пластик деформациялашда температуранинг жуда кўтарилиши хавфли эмас, чунки аустенит жуда юқори температурадагина ўса бошлайди. Демак, бундай пўлатларни иссиқлайин пластик деформациялашда температурани бемалол кўтариш мумкин, чунки аустенит доначаси ўсмайди. Йирик доначали пўлатларни пластик деформациялашда эса температура оралигини аниқ ушлаб туриш керак, чунки юқорироқ температурада аустенит доначалари тез ўсиши мумкин. Бундай пўлатлар атайлаб маҳсус усул билан олинмайди, балки табиият ҳосил бўлади. Пўлат олишда алюминий, марганец ва кремний элементларидан ачитки сифатида фойдаланилади. Бу элементлар суюқ қотишмаларда мавжуд бўлган азот билан бирикиб, нитридларни ҳосил қиласди (масалан, алюминий нитрид). Бу нитридлар асосан аустенит доначаларининг ажralиш юзаларида жойлашган бўлиб, улар аустенитда эримагунча (1100°C дан юқорида) унинг ўсишига халақит беради. Карбидларнинг ҳосил бўлиши ҳам аустенитнинг ўсишига тўсқинлик қиласди. Айниқса, қийин эрийдиган ванадий, титан металларининг карбидлари худди шундай таъсир кўрсатади. Пўлат қайнаётган ҳолда қуйилса, аустенит доначалари йирик бўлади, чунки бунда ачишиш учун фақат марганецдан фойдаланилади.

2. ЎТАСОВИТИЛГАН АУСТЕНИТНИНГ ИЗОТЕРМИК ПАРЧАЛАНИШИ

Аустенитнинг парчаланиши A_1 температурадан пастда боради. Қанча тез ўтасовитилса, парчаланиш ҳам шунча тез бора-

ди, чунки ҳосил бўлаётган фазалар эркин энергиясининг фарқи шунча катта бўлади. Аустенитнинг феритга парчаланиши учун унинг таркибидағи углерод бошқа фазаларга диффузияланиши керак. Лекин диффузиянинг тезлиги температурага боғлиқ. Шунинг учун парчаланиш кинетикаси ана шу қарама-қаршиликка боғлиқ бўлиб, парчаланиш тезлиги оптимал қийматга эга. Температура 200°C ва 727°C га тенг бўлганда парчаланиш рўй бермайди, чунки 727°C да ўтасовитиш даражаси нолга тенг бўлиб, 200°C да диффузиянинг тезлиги жуда камдир.


Совитиш жараёнидаги ўзгармас температуранинг қотишима таркибидаги перлитнинг ортиб боришига таъсири 62-расмдаги кинетик эгри чизиқ билан тушунтирилади. Бунда парчаланиш *a* нуқтадан бошланиб, *b* нуқтада тамом бўлади. Энг катта тезликдаги парчаланиш 50% га тенг. Ҳар бир давр учун ана шундай эгри чизиқлар (63-расм, *a*) иш чизиш билан аустенитнинг изотермик диаграммасини ҳосил қилиш мумкин (63-расм, *b*). Бу ерда H_1 , H_2 , H_3 аустенитнинг парчаланиш нуқталари. K_1 , K_2 , K_3 эса парчаланишнинг тамомланиш, C_1 , C_2 , C_3 парчаланиш нуқталарини белгилайди. 1-эгри чизиқ парчаланишнинг бошланиши бўлса, 2-эгри чизиқ парчаланишнинг тамом бўлишини кўрсатади. Биринчи эгри чизиқнинг чап томонида парчаланмаган аустенит бўлиб, аустенитнинг парчаланиш инкубацион даври деб аталади. Иккала эгри чизиқ ораси эса парчаланиш даври бўлиб, иккинчи эгри чизиқнинг ўнг томонида парчаланиш маҳсулоти ҳосил бўлади. Қелтирилган эгри чизиқдан кўриниб турибдики, температура пасайиши билан аустенитнинг барқарорлиги камайиб боради. Маълум t_2 температурада барқарорлик энг кам қийматга эга бўлади, температура янада камайганда барқарорлик яна ортади. Температура пасайиб, мартенситнинг парчаланиш чегарасига етганда, диффузион жараёнлар тўхтайди, аустенитнинг перлитга парчаланиши мумкин бўлмай қолади. Ундан ҳам паст совиши температурасида парчаланиш мартенсит усулида боради (63-расм, *b*).





62-расм. Аустенитнинг перлитга парчаланиш даври (кинетикаси).

3. ПЕРЛИТНИНГ ҲОСИЛ БУЛИШИ

Аустенит тўхтовсиз ўтасовитилганда қаттиқ ҳолатда қайта кристалланиши жараёни содир бўлиб, перлит ҳосил бўлишида



63-расм. Эвтектоид пўлати (0,8% С) нинг қинетик эгри чизиклари (а) ҳамда аустенитнинг изотермик парчаланиши (б), (А — аустенит, П — перлит, Б — бейнит, М — мартенсит).



64-расм. Аустенитдан перлит таёқчаларининг ўсиши (а) ҳамда унинг ўлчамииниг (Δ — тахлам қалинлиги) ўта совиши температурасига боғлиқлиги диаграммаси (б).


атомлар диффузион қайта тақсимланади. Аустенит доначаларининг чегарасида цементит кристали ҳосил бўлади, натижада чегарадаги аустенит доначалар борган сари углеродга камбағаллашиб, $\gamma \rightarrow \alpha$ ўзгаришнинг боришига шароит яратилади. Ҳосил бўлган феррит ва цементит энди биргаликда ўса бошлайди. Ана шундай қилиб, феррит ва цементит қатламларидан иборат перлит ҳосил бўлади (64-расм, а). Ўтасовиш қанча тез бўлса, феррит ва цементит таёқчалари шунча майдада бўлади (64-расм, б).

Агар совиши тезлигининг вектори (V_1, V_2, V_3) изотермик диаграммани кесиб ўтса, аустенит диффузион қайта тақсимланиш орқали парчаланади ва перлит (Π), сорбит (C) ҳамда троостит (T) дан иборат таркиб ҳосил бўлади, уларнинг доначалари бир-биридан ўлчамлари билан фарқ қиласи (65-расм). Совиши тезлигининг вектори (V_4) 1- ва 2-эгри чизиқнинг орасидан кесиб ўтса, оралик парчаланиш рўй беради, яъни парчаланиш ярим диффузион ва диффузиясиз (мартенсит) усуслада бўлади, ҳосил бўлган структура бейнит (B) деб аталади.


Агар совиши тезлиги 1-эгри чизиқка уринма ўтса, V_{kp} тезлик диффузияни тўхтатувчи тезлик бўлиб, парчаланишнинг критик тезлиги деб аталади, ҳосил бўлган таркиб мартенситдан иборатdir. Демак, мартенситни ҳосил қилиш учун $V_5 > V_{kp}$ тезликка эга бўлиши керак (65-расм), яъни аустенитни шундай катта тезликда совиши керакки, у перлитга парчаланмай, диффузиясиз агрегат кўчишда тўйинтирилган фаза — мартенситни ҳосил қилсин.

4. МАРТЕНСИТНИНГ ҲОСИЛ БУЛИШИ


Совиши тезлиги катта бўлганда ($V > V_{kp}$) диффузион жараёнлар тўхтайди, лекин $\gamma \rightarrow \alpha$ полиморф ўзгариш содир бўлади. Натижада аустенитда эриган ҳамма углерод ферритда қолиб, тўйинган қаттиқ эритма ҳосил бўлади (ферритда 0,01% углерод эриса, мартенситда 2,14% эриди).




65-расм. Аустенитни тўхтосиз совишида ҳосил бўладиган структуралар (изотермик диаграммада тўхтосиз совиши тезликлари берилган; Π — перлит, C — сорбит, T — троостит; M — мартенсит; A — аустенит).



a




b




c

66-расм. Мартенсит хоссалари: *a* — тетрагонал кристалл панжара; *b* — мартенситнинг каттиқлиги ва унинг парчаланишидаги ҳажм ўзгаришининг пўлат таркибидаги углерод миқдорига боғлиқлиги графиги.



a



b

67-расм. Пластиинка (*a*) ва таёқча (рейка) (*b*) шаклидаги мартенситнинг микроструктураси.


Мартенситга парчаланишда бошланғич ва охириги фазалар миқдори ўзгармайди, агрегат кўчиш натижасида фақат кристалл

Демак, мартенсит углероднинг α -темирдаги түйинган каттиқ эритмасидир. Фаза ўзгаришида α -темирнинг элементтар кристалл панжараси марказлашган куб шаклида бўлиб, углерод ажралиб чиқиб кетмасдан шу катакча ичидаги тетрагонал бўлади ва с/а нисбат тетрагоналлик миқдорини ифодалайди. Пўлат таркибида қанча кўп углерод бўлса, с/а тетрагоналлик дарајаси шунча катта бўлади. 66-расмда мартенсит кристалл ячейкаси ҳамда мартенсит каттиқлиги ва солишишторма ҳажмининг ўзгариш эгри чизиқлари кўрсетилган.

Мартенсит структураси микроскоп остида нинаснимон шаклда кўринади (67-расм). Лекин у баъзида пластинка ёки таёқча шаклда ҳам учрайди. Умуман, мартенсит структураси шакли углерод ва легирловчи элементлар миқдорига боғлиқ бўлади.

панжара қайта қурилади (диффузиясиз жараён). Мартенсит таёқчалари (пластинкалари) олдинги доначалар ўрнида параллел ёки бир-бирига нисбатан 50° ҳамда 120° бурчак остида жойлашиши ҳам мумкин. Бу парчаланиш жуда катта тезликда боради ва кристалларнинг ўсиш тезлиги ҳам катта бўлади (10^3 м/сек). Парчаланиш давомида кристалл катакча атомлари ўз ўлчамларидан камроқ масофага бир вақтда силжиш натижасида атом панжаранинг тури ўзгаради (агрегат кўчиш содир бўлади). Мартенсит ҳосил бўлиш жараёни ўзининг бошланиш (M_b) ва тамом бўлиш (M_t) температурасига эга. Агар шу оралиқда температура ўзгармаса (яъни совиш рўй бермаса), парчаланиш ҳам тўхтаб қолади. Лекин перлитга парчаланишда температура ўзгармай қолганда ҳам жараёни давом этарди. Шу жиҳатдан мартенситга парчаланиш перлитга парчаланишдан фарқ қиласди. Легирланган пўлатлардаги углерод миқдори қанча кўп бўлса, диффузия жараёни секин боради, натижада мартенситга парчаланиш температураси оддий температурадан анча кичик бўлади. Шунинг учун структурада материалнинг ҳажми бўйича парчаланмай қолган қолдиқ аустенит (A_k) бўлади (68-расм, а). Мартенситнинг ҳажми катта бўлганлиги учун намуна деформацияланиши ҳам мумкин.

Пўлатнинг мартенситга парчаланиш диаграммасидан (68-расм, б) кўриниб турибдикি, совиш тезлиги M_b ва M_t температурага таъсир қилмайди, пўлатдаги углерод миқдори 0,6% дан кўп бўлганда, парчаланиш манфий температурада давом этади, пўлат таркибидаги углероднинг миқдори парчаланишининг бошланиши (M_b) ва тамом бўлиши (M_t) температура оралгини белгилайди.



68-расм. Мартенсит эгри чизиги (а) ва парчаланиш диаграммаси (б); M_b — мартенситга парчаланишининг бошланиши ва M_t — парчаланишинг тамом бўлиши; $A_{\text{кол}}$ — парчаланмасдан қолган қолдиқ аустенит; M — мартенсит.

5. БЕЙНИТНИНГ ҲОСИЛ БҮЛИШИ


Бейнитнинг ҳосил бўлиши перлит ва мартенситга парчаланиш температуралари орасида рўй беради. Бейнитнинг таркиби тўйинган қаттиқ эритма (мартенсит) ва цементитдан иборат. Бейнит юқорироқ температурада ҳосил бўлса, юқори бейнит, пастроқ температурада ҳосил бўлса, қуий бейнит дейилади. Юқори бейнитда ($500-350^{\circ}\text{C}$) ги цементитнинг шакли перлитдагига ўхшаш пластинка шаклида бўлмай, пат шаклда бўлади. Қуий бейнитдаги цементитнинг шакли мартенситга ўхшаш ингичка нинасимон шаклда бўлади. Шунинг учун қуий бейнитнинг ҳоссалари юқори бейнитничг ҳоссаларидан яхшидир.

Юқори бейнитдаги цементит аустенитдаги углероднинг диффузияси натижасида ҳосил бўлади, қуий бейнитдаги цементит эса мартенситдаги углероднинг ажралиб чиқиши натижасида ҳосил бўлади.

Бейнитнинг парчаланиши охиригача бормайди, яъни таркибида аустенит қолдиги бўлади. Бейнитга парчаланиш жараёни анча мураккаб бўлиб, диффузия ҳамда силжиш жараёни билан биргаликда содир бўлади.

6. МАРТЕНСИТНИ ҚАЙТА ҚИЗДИРИШДА РУЙ БЕРАДИГАН ЎЗГАРИШЛАР

Амалиётда тобланган пўлатлар ҳоссаларининг барқарорлиги муҳим аҳамиятга эга. Тобланган пўлатни қайта қиздиришда структурада рўй берадиган ўзгаришлар ҳоссаларининг барқарорлигини ифодалайди. Пўлатни қиздиришда намуна ўлчамлари ўзгаради, чунки мартенсит ва аустенитларнинг парчаланиши кристалл панжараларнинг қайта тузилиши билан боғлиқдир. Бу қайта қурниш ҳажм ўзгаришларига олиб келади. Ҳажм ўзгаришини ўлчайдиган асбоб дилотометр деб аталади. Ана шу асбобда ёзиб олинган тобланган намуна узунлигининг ўзгариш эрги чизиги 69-расмда келтирилган.



69-расм. Тобланган пўлатни бўшатишда намуна ўлчами ўзгаришининг температурага боғлиқлиги графиги.

Бўшатишда рўй берадиган диффузион жараённинг тезлиги ва парчаланишнинг тўлалиги температурага боғлиқ. Диаграммадан кўриниб турибидики, биринчи ўзгариш (I)

диаграммадан кўриниб турибидики, биринчи ўзгариш (I)

80—200°C оралиғида рўй бериб, мартенситдан барқарор бўлмаган (метастабил) ϵ -карбид (Fe_2C) ажралиб чиқади. Мартенсит таркибидаги углероднинг диффузияланиб камайиб бориши натижасида кристалл катакчанинг тетрагоналлиги камаяди, демак, ҳажм ҳам камаяди. Бундай структурани бўшатилган мартенсит деб аталади. Иккинчи ўзгариш (II) 200—260°C оралиғида содир бўлади. Бу жараёнда қолдиқ аустенит тўйинтирилган мартенсит ва карбидга парчаланади, яъни бунда ҳам бўшатилган мартенсит ҳосил бўлади. Бу жараёнда парчаланмаган мартенситнинг парчаланиши давом этади. Бу даврнинг охирига келиб, а-қаттиқ эритма таркибидаги $0.15—0.2\%$ углерод мавжуд бўлади. Учинчи (III) ўзгариш 260—380°C оралиғида содир бўлади. Бунда мартенсит таркибидаги ортиқча углерод тўла ажралиб чиқиб, ϵ -карбид цементитга айланади (Fe_3C), ҳосил бўлган структура бўшатишдаги троостит деб аталади, 380—400°C оралиғида углерод бутунлай кимёвий бирикма—цементитга ўтади. Бунда пўлатнинг зичлиги ортади.

Демак, иккинчи ва учинчи ўзгаришнинг охирига келиб, таркиб яна феррит-цементитдан иборат бўлиб қолади (муванатдаги структура). Температурани янада кўтариш (450—650°C) феррит ва цементит доначалари ўлчамларининг ўсиши ҳамда бир хилланишига (сарапанишига) олиб келади (тўртинчи ўзгариш). Бунда ҳосил бўлган таркиб бўшатишдаги сорбит деб аталади ва у (олдинги бўшатилган структуралар ҳам) аустенитнинг парчаланишидан ҳосил бўлган сорбитдан (трооститдан) ўлчамлари билан фарқ қиласади. Масалан, бўшатишдаги сорбит симметрия ўқига эга бўлган шаклга, тоблашдаги сорбит эса пластинкасимон шаклга эга. Шунинг учун бўшатишдаги сорбитнинг хоссалари тоблашдаги сорбит хоссаларидан юқори туради. Температура қанча A_1 га яқинлашиб келса, сорбитнинг структураси перлитга яқинлашади (донадор ҳосил бўлади).

Кўпчилик легирловчи элементлар (Mo, Cr, Si, W, Co, V ва ҳ. к.) тобланган пўлатни қайта қиздиришда диффузион жарашнлар тезлигини камайтиради, қолдиқ аустенитнинг парчаланиши ва карбидларнинг йиғилиши (каугуляция) ни қийинлаштиради.

Эскиртириш деганда вақт бирлиги ичida сезиларли структура ўзгаришларисиз материал хоссаларининг ўзгариши тушунилади (полиморф ўзгаришсиз содир бўладиган жараёнлар). Бунда ички кучланишлар камаяди, хоссалар барқарорлашади.

Пўлатларда эскиртиришнинг иккита механизми мавжуд — термик ва деформацион эскиртириш. Термик эскиртириш углерод ёки азотининг а-темирда эриши температурага боғлиқ бўлганлиги учун тез совитишда қаттиқ эритма концентрациясининг ошиб кетишига асосланади. Бундай совитилган пўлат қайтадан қиздирилса ($50—150^{\circ}C$), ортиқча углерод ва азот яна қайтадан (карбид ёки нитрид ҳолида) ажралиб чиқади. Урта

ёки юқори углеродли пўлатларда бу жараённинг бўлиши қинин, чунки углерод ўзи цементит таркибидан бўлади. Деформацион эскиртириш эса материалнинг рекристалланиш температурасидан пастда содир бўлади. Пўлатлардаги дислокациянинг тўхташи ҳисобига мустаҳкамлик ортади. Шунинг учун эскиртиришнинг бу усули пўлатнинг кейинги деформацияланиш хусусиятини кескин камайтиради. Агар пўлатга легирловчи элементлар қўшилса, эскиртиришга қобилияти камаяди. Пўлатларда бир вақтнинг ўзида ҳам термик, ҳам деформацион эскириш рўй бериши мумкин, лекин бу ҳол бир қатор пўлатларнинг эксплуатацион хусусиятларини ёмонлаштиради.

7. ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ПУЛАТ ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ


Термик ишлашдан асосий мақсад материалнинг физик ва механик хоссаларини ўзгартирнишдан иборат. Юмшатиш жараёни барқарор структурали материални олиш учун қўлланилади. Юмшатилган пўлат юмшоқ ва пластик хусусиятларга эга, унинг структураси эса пластинкасимон феррит ва цементитдан иборат бўлади. Пўлатда углерод қанча кўп бўлса, цементит шунча кўп, демак, механик хоссалар ҳам юқори бўлади. Тоблаш натижасида пўлатнинг қаттиқлиги ортади. Бўшатишда ҳосил бўлаётган барқарор феррит ва цементитдан иборат таркиб мартенситнинг парчаланиш маҳсулотидир.

Углероднинг миқдори ортиб бориши билан мартенситнинг қаттиқлиги ҳам ортиб боради, тетрагонал кристалл панжарада қийшайиш (бузилиш) вужудга келиб, ички кучланиш ортади. Углероднинг миқдори 0,7% га етганда мартенсит энг катта қаттиқликка эга бўлади, углерод миқдорининг кейинги оширилиши қаттиқликнинг ошишига жуда кам таъсир қиласи (70-расмдаги 1-эгри чизиқ). Тобланган пўлат таркибидаги углероднинг миқдори катта бўлса, қолдиқ аустенит миқдори ҳам кўп бўлади (4-эгри чизиқ). Аустенит юмшоқ фаза бўлганлиги учун қаттиқлик эгри чизиги кўпроқ эгилади (2-эгри чизиқ).

Шунинг учун эвтектоиддан кейинги пўлатларни тоблашда температура A_{cm} дан юқори бўлса, қаттиқлик камаяди (3-эгри чизиқ).

Пўлатнинг пластиклиги ва қовушоқлиги мартенсит доначаларининг ўлчамларига, яъни майдалигинга боғлиқ. Аустенитнинг доначалари қанча майда бўлса, тобланган пўлат хоссалари шунча яхши бўлади. Бўшатиш термик ишлашнинг охирги жараёни бўлиб, унинг таъсирида механик хоссалар шакланади.

Бўшатиш жараёнида механик хоссаларнинг ҳаммаси ҳам ўзгаради (71-расм). Мустаҳкамлик кўрсаткичлари (σ_b , $\sigma_{0.2}$, НВ) бўшатиш температурасига боғлиқ бўлиб, тобланган ҳолдаги мустаҳкамликка нисбатан умуман камаяди, пластиклик (δ , Ψ) кўпаяди. Тоблаш ва бўшатиш температуруларини тўғри



70-расм. Тобланган пўлат қаттиқлигининг углерод миқдорига ҳамда тоблаш температурасига боғлиқлиги графиги:


1 — мартенсит; 2 — A_c+(20—30°C); 3 — Ac+(20—30°C); 4 — колдик аустенит.

танлаш орқали қаттиқлик даражаси билан пластикликнинг энг яхши нисбатига эришниш мумкин.

9-б ө б. СОФ ТЕРМИК ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Соф термик ишлаш технологияси термик ишлаш назариясига асосланган. Машинасозликда ишлатиладиган пўлатларнинг кўпчилик қисми термик ишланади. Термик ишлаш натижасида мустаҳкамликнинг ортиши машина воситаларининг ишлашини яхшилаш, металлардан унумли фойдаланиш ва тежашнинг муҳим усулидир. Машина воситаларини тайёрлаш жараёнида материалга бир неча марта термик ишлов бериш мумкин, лекин ҳар бир термик ишлов бериш технологияси маълум мақсадга мувофиқ танланади.

Материалларнинг турлари кўп бўлиб, амалда машина конструкцияларига қўйилгаётган талаблар ҳам трличадир. Демак, термик ишлов бериш технологиясининг турлари ҳам кўпдир. Ишлаб чиқаришнинг унумдорли-



71-расм. Тобланган пўлат хоссаларининг бўшатиш температурасига боғлиқлиги.

гини ошириш учун ҳам термик ишлов бериш турларини тобора кенгайтириш керак бўлади.

1. ЮМШАТИШ ВА НОРМАЛЛАШ

Юмшатиш ва нормаллашдан мақсад номувозанатдаги структурани мувозанат ҳолатига қайтаришdir. Амалда юмшатиш деганда *материални матбуум температурагача қиздириб, печь билан биргаликда совитишга айтилади*. Мақсадга қараб юмшатиш турлари ҳам ҳар хил бўлади.

Материалнинг кимёвий таркибини мувозанатлаштириш, пластик деформацияланган материални қайта кристаллаш, вужудга келган ички кучланишларни йўқотиш каби жараёнлар **Биринчи тур юмшатишга** киради. Биринчи тур юмшатиш жараёнларини амалга ошириш учун материал фаза ўзгариши чизигидан юқори (гомогенлаш) ёки пастда (рекристалланиш) қиздирилади.

Гомогенлаш жараёни катта ҳажмли қўйма машина воситаларидағи дендрид ёки кристаллар орасидаги кимёвий нотекисниклар (ликвация) ни йўқотиш учун қўлланилади. Бунинг учун заготовкалар печларга жойлаштирилиб, температура 1100—1200°C гача қўтарилади ва шу температура 8—20 соат давомида ушлаб турилади. Сўнгра заготовкалар печь билан биргаликда секин совитилади. Бундай термик ишловга ҳаммаси бўлиб, 100—50 соат чамаси вақт кетиши мумкин. Гомогенлаш жараёнида доначалар ўсиши мумкин. Шунинг учун бундай термик ишловдан кейин қўшимча доначаларни майдалайдиган термик ишлов (иккинчи тур юмшатиш) бериш лозим бўлади.

Пўлатларни рекристаллизацион юмшатиш учун уларни 650—700°C гача қиздириш керак, шу температурада бироз (0,5—1,5 соат) ушлаб туриб, сўнгра печь билан биргаликда совитилади. Бунда ферритни қайта кристалланиши билан бир қаторда цементит ҳам бироз ўсади ва унинг пластиклиги ошади.

Пўлат қўймаларда пайвандлашдан кейин кесиб ишлаш ёки жилвирашдан кейин ҳосил бўладиган ички кучланишларни йўқотиш ёки камайтириш учун материал юмшатилади. Бундай юмшатишнинг температураси 150—700°C гача бўлиши мумкин. Масалан, жилвирашдан (160—180°C), кесиб ишлашдан (570—600°C) ёки пайвандлашдан (650—700°C) кейин материал қиздирилиб, аста-секин совитилганда қолдиқ механик ёки термик ички кучланишлар камаяди. Бундай юмшатишга 2—3 соат вақт кетади.

Иккинчи тур юмшатишда асосан фазовий таркиб, доначалар шакли ва ўлчамларининг хилма-хиллиги йўқотилади ҳамда юмшатиш асосан фаза ўзгариш температурасидан юқорида олиб борилади. Натижада структура ҳолат диаграммасидаги

мувозанатга яқинлашади. Бундай термик ишловга тўла юмшатиш, чала юмшатиш ва нормаллаш киради.


Доначаларни нисбатан майдалаш ва қолдиқ ички кучланишларни йўқотиш учун эвтектондагача бўлган пўлатларни Ас₃ дан, эвтектонддан кейинги пўлатларни эса Ас₁ дан 30—50°C юқорида (72-а расм) қиздириб, шу температурада бироз ушлаб туриб, сўнгра печь билан биргаликда совитилади (72-б расм). Юқори температурада ушлаб туриш вақти фаза ўзгаришига етарли бўлса бас, натижада майда доначали аустенитни совитиш ҳисобига перлит доначалари ҳам майда бўлади.

Қиздириш тезлиги материалнинг таркибиغا ва машина воситаларининг шаклига ҳамда печь турига боғлиқ бўлади. Совиш тезлиги (72-в расмдаги V₁ тезлик) асосан материал таркибига боғлиқ бўлиб, пўлатлар учун 200—250°C соатни ташкил қиласиди. Бундай термик ишлов бериш технологияси ишлаб чиқаришда тўла юмшатиш деб аталади.

Совиши вақтини камайтириш мақсадида аустенит энг кам барқарорликка эга бўлган температурасида тўла парчалангунча ушлаб турилади. Бунинг учун пўлат 850°C да қиздирилади ва шу температурада кераклича ушлаб турилгандан кейин материал бошқа печга олиб ўтилади, иккинчи печнинг температураси аустенитнинг барқарорлиги энг кам бўлган температурага тенг ёки ундан бироз кам ёки кўп (30—50°C) бўлиши мумкин. Ўзгармас температурада ушлаб туриш вақти аустенитнинг тўла перлитга парчаланиш даврига тенг. Аустенит перлитга парчаланиб бўлгандан сўнг аста-секин совитилади. Ана шундай ишлов бериш изотермик юмшатиш деб аталади ва бунга тўла юмшатишга қараганда 2—3 марта кам вақт сарфланади.

Машинасозлик амалиётида тўла бўлмаган юмшатиш ҳам қўйланилади. Бунинг учун материал Ас₁ температура атрофи (аниқроғи ундан 10—30°C юқорироқ) да қиздирилади. Бундай термик ишлов беришнинг асосий мақсади ясси (пластишка) шаклидаги перлитни юмалоқ шаклга ўтказишдан иборат. Юмалоқ шаклдаги перлитнинг қаттиқлиги ясси шаклдаги перлитга қараганда бироз кам бўлса ҳам унинг пластиклиги юқоридир.

Нормаллаш тўла юмшатишдан совиши тезлиги билан фарқ қиласиди, яъни нормаллашда ҳавода совитилади (72-в расмдаги V₂ тезлик). Ҳавода совиши тезлиги печь билан биргаликда совитишга қараганда каттароқ V₂>V₁ бўлганлиги учун перлитга парчаланиш жараёни пастроқ температурада боради. Натижада тўла юмшатишдагига қараганда структура майдароқ бўлади (сорбит ёки троостит ҳосил бўлади). Шунинг учун қаттиқлик ва мустаҳкамлик юмшатишдагига қараганда тахминан 15—20% га юқорироқ бўлади. Баъзи вақтда (пўлат таркибига қараб) нормаллаш фақатгина юмшатиш вазифасини бажармасдан тоблаш ва эскиртириш вазифаларини ҳам бажариши мумкин. Масалан, ўрта углеродли легирланган пўлатлар учун нормаллаш тоблаш ўрнига ўтса, унда нормаллаш билан бир-



72- расм. углеродиз за архи тиа

ОПАСНІ ІД ЧІЗМАЛ

WIPERMAN


a — темир — углерод диаграммасининде и лат аустениттіншің ыктермі, нарағанын диаграмма

галикда бўшатиш қўшиб олиб борилиб, тўла юмшатиш вазифасини бажаради.

2. ПЎЛАТЛАРНИ ТОБЛАШ

Тоблаш машинасозликда материалларнинг мустаҳкамлигини оширишнинг асосий усулларидан бўлиб, машина воситалари ва асбобларга бериладиган термик ишловдир. Тоблаш жараёнидан кейин ички термик кучланишлар вужудга келади. Тоблашнинг бошқа соғ термик ишлашдан асосий фарқи уни катта тезлик билан совитишдадир.

Тоблаш температураси $F - Fe_3C$ ҳолат диаграммасига мувофиқ белгиланади (73-расм). Эвтектоидгача бўлган пўлатлар ферритнинг тўла аустенитга парчаланиши учун A_{c3} дан 30—50°C юқори температурагача қиздирилади, эвтектоид ва ундан кейинги пўлатлар эса A_{c1} , дан 30—50°C юқори температурагача қиздирилади (1- ва 2-эгри чизиқлар). Кўп углеродли пўлатлар A_{cm} дан юқори температурада қиздирилса, аустенитда цемен-



73-расм. Титан-углерод системаси ҳолат диаграммасининг пўлат қисмида тоблаш температурасини аниқлаш.

титни эриши ҳисобига углерод күпайиб кетади, натижада тобланган структурада қолдиқ аустенитнинг миқдори күпайиб, аустенит доначаси ўсади, ички кучлар ортиб боради. Натижада тобланган пўлат структурасининг қаттиқлиги камаяди. Шунинг учун углеродли пўлатларни қиздириш температураси 73-расмда кўрсатилган даражадан ошиб кетмаслиги керак. Лекин легирланган пўлатлар таркибидаги махсус карбидларни аустенитда эритиш мақсадида температурани озгина (150 — 250°C) кўтариш мумкин.

Тоблаш учун температурани бир хиллаштириш учун вақт кўп кетса, юза қисмида аустенит доначаси ўсиб кетиши мумкин. Амалда қиздириш вақти ва керакли температурани ушлаб туриш вақти материалнинг шакли, унинг печда тахланиш усули, печнинг тури ва шунга ўхшаш шароитларга боғлиқ бўлади.

Заготовкаларни юқори температурали печларда қиздиришда металл оксидланиши мумкин, натижада юза углеродга камбағаллашади (углерод куяди). Машинасозлик амалиётида шундай печлар ҳам борки, унда ҳосил бўлайтган кимёвий муҳит текшириб турилади, яъни оксидланиш реакциялари махсус қуримла орқали бошқариб турилади.

Тоблаш муҳити (совитиш муҳити)ни танлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Аустенитнинг изотермик парчаланиш диаграммасидан маълумки, тоблаш учун керак бўлган энг кам совитиш тезлиги эгри чизиққа уринма ўтиши керак. Лекин совитишни мумкин бўлганча, айниқса мартенситга парчаланиш чегарасида секинлатиш керак, чунки ички термик кучланишларни мумкин қадар камайтириш керак. Демак, совитиш муҳитларини танлаш орқали совитиш бошқарилади.


Совитиш муҳити сифатида кўпроқ сув ва минерал мойлар ишлатилади, баъзи вақтда босим остидаги ҳаводан ҳам фойдаланилади. Қизиган металлни совитишда металл юзаси билан совитиш муҳити бир-бирига текканде иккала жисм ҳам ўзларининг муҳим хусусиятларини намоён қиласилади. Юқори температурадаги металл юзасига суюқ совитиш муҳити яқинлашганда буғ ҳосил бўлади ва металл юзасини ўраб олади. Бу буғ иссиқлик алмашишига тўсқинлик қиласади. Температура пасайиб борган сари буғ билан қопланган металл юзасида буғни тешиб ўтиш рўй беради. Энди совитиш муҳитининг металл юзасига тегиши имкони түғилгани учун совитиш жараёни тез бораади (совитиш муҳити юзасида қайнаш ҳосил бўлади). Совитиш муҳитининг қайнаш температурасидан пастда совитиш суюқлиги оддий иссиқлик алмашиш қонунига бўйсунади. Шунинг учун совитиш муҳитини тўғри танлаш машина воситаларининг турига боғлиқ бўлади. Углеродли пўлатларни тоблашда оддий температурадаги (18 — 25°C) сувдан фойдаланилади. Юқори углеродли ва легирланган пўлатлар учун ёки мураккаб шаклдаги заготовкалар учун кўпинча минерал ёғлар совитиш муҳити сифатида ишлатилади. Туз эритмалари ҳам совитиш муҳити

хисобланиб, баъзи вақтда минерал ёғлар ўрнида қўлланилади. Юза активлигини оширувчи ёки сунъий полимерларнинг сувдаги эритмалари ҳам бу мақсадларда қўлланилиши мумкин.

Энди амалда кўпроқ қўлланиладиган баъзи аниқ тоблаш усулларини келтирамиз (74-расмдаги 1, 2, 3, 4-эгри чизиқлар).

Агар заготовканинг кўндаланғ кесими катта ва шакли унча мураккаб бўлмаса, тўхтовсиз бир муҳитда тоблаш мумкин (1-эгри чизиқ). Лекин бунда термик ишлов бериш қулай бўлгани билан ички кучланишлар катта бўлади, шунинг учун бу усулни жавобгарлиги катта бўлмаган машина воситалари учун қўллаш мумкин. Масалан, юқори углеродли асбобсозлик пўлатлари учун икки муҳитда тўхтатиб тоблаш қўлланилади. Бу усул худди идеал тоблаш режасига ўхшайди. Бунинг учун қиздирилган кесувчи асбоб аустенитнинг барқарорлиги энг кичик давридан ўтгунча тез совитилиди (бунда сув кескин созитиш муҳити), сўнгра мартенситга парчаланиш температурасидан $80-100^{\circ}\text{C}$ юқорироқ температурада секин совитилиди (сувдан олиб, мойга солинади). Бунда кесувчи асбоб деформацияланмайди, ички термик кучлар камроқ ҳосил бўлади (2-эгри чизиқ). Кесувчи асбобнинг тузилиши мураккаб бўлиб, ҳажми катта бўлса, тўхтатиб тоблаш қўлланилади (3-эгри чизиқ). Бунинг учун қиздирилган маҳсулот тез совитилиб, суюқ муҳитда мартенситга парчаланиш температурасидан юқорироқ температурада бироз ушлаб турилади, сўнгра ҳаво таъсирида совитиш давом эттирилади. Шундай қилгандан, мартенситга парчаланишдан олдини температура бутуни ҳажм бўйича ўртача бир хислашади. Погонали тоблашда баъзан материалнинг мартенситга парчаланиш температурасида рўй берадиган ўтапластиклардан фойдаланиб, маҳсус мосламалар ёрдамида маҳсулотни маҳкамлаб қўйиниш йўли билан деформацияланнинг олдини олиш мумкин.


Кўпинча ўрта углеродли ($0,3-0,5^{\circ}\text{C}$) пўлатлардан тайёрланган машинанинг мураккаб қисмлари ўзгармас (изотермик) температурада тобланади. Бунинг учун бейнитгача тез совитилиб бейнитга парчаланиб бўлгунча ўша ўзгармас температурада ушлаб турилади, парчаланиш тамом бўлгандан кейин совитиш яна давом эттирилади (4-эгри чизиқ). Бундай пўлатларда



74-расм. Эвтектоидгача бўлган пўлатларни тоблаш технологияк усулларини ифодаловчи чизмалар.

анчагина миқдорда аустенит парчаланмай қолади. Шунинг учун структура таркибида бейнит билан бир қаторда аустенит ҳам бўлади. Бу пўлатларда шунинг учун қаттиқлик ва пластиклигининг яхши нисбати ҳосил бўлади.

Машинасозлик амалиётида ўз-ўзидан бўшатиш имконини берадиган тоблаш усуллари ҳам бор. Масалан, қиздирилган маҳсулотниң бир қисмига совитилади, маҳсулот тоблаш муҳитидан олинганда совитилмаган иссиқ қисми ҳисобига совитилган қисми бўшатиш температурасигача қайта исиди, натижада ўз-ўзидан бўшатиш жараёни содир бўлади. Бундай тоблаш усули билан турли қисмлари турлича қаттиқликка эга бўлган пўлатлар олинади. Машина воситаларининг бир қисмини сув сепиб совитиш билан ҳам хотекис тоблашга эришиш мумкин.




75-расм. Тоблаш критик тезлигининг тобланган қатлам қалинлигига таъсири: а ва а' — тобланган қисм қалинлиги; V — углеродли пўлатлар ва V'_k , V''_k — кам ва кўп легирланган пўлатларни тоблаш критик тезликлари.

Пўлатларни тоблаш билан боғлиқ бўлган тобланувчаник ва тоблаш чуқурлиги каби муҳим тушунчалар ҳам бор. Тоблаш вақтида пўлатларнинг ана шу хусусиятларини, албатта, ҳисобга олиш керак. Тоблаш натижасида эришиладиган энг катта қаттиқлик пўлатнинг тобланувчанилиги дейилади, у асосан углерод миқдорига боғлиқ. Ҳар хил совитиш муҳитида тобланган пўлатнинг энг катта қаттиқлиги юзанинг қаттиқлигидир.

Юзадан бошлаб, 50% мартенсит ва 50% трооститдан иборат қатламгача бўлган оралиқ тоблаш чуқурлиги дейилади. Совиши тезлиги ҳар хил қатламларда ҳар хил бўлади. Масалан, 75-расмда кўрсатилганидек, маълум қатламдагина мартенсит структураси ҳосил бўлади. Ичкарироқ қатламларда эса бейнит, троостит ва сорбит структуralар ҳосил бўлиб, ўрта қисми умуман тобланмаслиги ҳам мумкин.

Тоблаш чуқурлигини аниқлаш учун маҳсус 5657—69 ГОСТ мавжуд бўлиб, бу ГОСТ га асосан ўзаксимон намунанинг диаметри 25 мм, узунлиги эса 100 мм га тенг. Намуна қиздирилгандан сўнг маълум ускунага кўйиб, тобланади. Сўнгра тобланган томонидан бошлаб, танланган такрорланадиган маълум оралиқда қаттиқликнинг ўзгариш диаграммаси чизилади (76-расм). Одатда, справочникларда ҳар хил материаллариниң ярим мартенсити қатлам қаттиқлиги берилади. Материалнинг берилган ярим мартенсити қатлам қаттиқлигини (I_1 -горизонтал) тажрибада олинган диаграмма кўрсаткичлари билан солиштириб, текширилаётган намунанинг тоблаш чуқурлигини аниқлаш мумкин (I_1 ва I_2).

Тоблаш чуқурлиги аустенитнинг барқарорлигига боғлиқ. Шунинг учун легирланган пўлатларнинг тоблаш чуқурлиги анча катта бўлади.



76-расм. Таг томонидан тоблаш чуқурлигини аниқлашда намуна узунлиги билан қаттиқлик срасидаги боғланаш (1 — ярим мартенситни пўлат намунанинг қаттиқлиги; 1 — тоблаш чуқурлиги кичик ва 2 — тоблаш чуқурлиги катта бўлган пўлатлар).

3. ПУЛАТЛАР ЮЗАСИНИ ТОБЛАШ

Кўпчилик ҳолларда машина воситаларининг ишчи юзалари катта қаттиқликка эга бўлади. Ўрта қисмнинг эса қовушоқ бўлиши талаб этилади. Бунга юзани тоблаш орқали эришиш мумкин. Юза шундай тез қиздириладики, маҳсулотнинг устки қатлами тоблаш температурасига етганда ўрта қисмнинг температураси анча паст бўлади. Тез совитиш натижасида юзада катта қаттиқликка эришилади, лекин ўрта қисм қовушоқлигича қолади. Юза юқори мустаҳкамлик ва қаттиқликка эга бўлгани учун ишқаланишдаги ейилишга унинг чидамлилиги ошади, ўрта қисм қовушоқ бўлганилиги учун динамик таъсирга чидамили бўлади.

Ишлаб чиқаришда юза юқори тебранишли ток таъсирида тобланади. Бу усул ўтказгич (тобланётган жисм) дан индукцион ток ўтганда катта иссиқлик энергиясининг ажralиб чиқишига асосланган. Бунда ўзгарувчан электр майдони ҳосил қилинади, шу электр майдони ўтказгич кесиб ўтса, унда индукцион ток оқа бошлайди. Ўтказгичнинг қизиши токининг теб-

раниш даражасига боғлиқ бўлиб, у қанча катта бўлса, қизиган қатлам қалинлиги шунча кичик бўлади. Шунинг учун тоблаш керак бўлган қатлам қалинлигига қараб, токни тебраниш даражасини генераторлар орқали бошқариш мумкин.

Тобланниши керак бўлган қатлам қалинлиги маҳсулотнинг ишчи юзасига қўйилган талабга боғлиқ. Масалан, чарчаш натижасида емирилишни олдини олиш керак бўлса, 1,5—3 мм қатламни тоблаш етарли бўлади, умуман бу усуlda 10—15 мм чуқурликдаги қатламни тоблаш мумкин.

Юзани газ алангасида қиздириб ҳам тоблаш мумкин (масалан, атиги бир ёки бир неча машина воситаларини тайёрлаш керак бўлганда). Газ ёнгапда етарли даражада (2000—3600°C) иссиқликни ажратиб чиқаради, тоблаш учун шу температура етарли бўлади.

Юзани тоблаш учун кейинги вақтда лазер нуридан ҳам фойдаланилмоқда.

4. ПУЛАТЛАРНИ БЎШАТИШ ВА УЛАРГА СОВУҚЛАЙИН ИШЛОВ БЕРИШ

Бўшатиш тоблашдан кейин бажарилиши шарт бўлган жараёндир. Бўшатиш учун қиздириш эвтектоидгача бўлган пўлатлар учун Ас₁ чизигидан пастда олиб борилади ва тобланган намунанинг хоссалари бўшатиш температурасига боғлиқ бўлади. Бўшатиш кичик, ўрта ва юқори температурали бўлади.

Кичик температурали бўшатиш учун тобланган пўлат 180—250°C гача қиздирилиб, шу температурада бироз ушлаб турилади, сўнгра совитилади. Ҳосил бўлган структура бўшатилган мартенсит бўлади, шунинг учун тоблашда эришилган қатиқлик деярли ўзгармайди, лекин мустаҳкамлик ва қовушоқлик сезиларли даражада ортади. Аксарият ҳолларда кам легирланган ҳамда углеродли пўлатлар шундай бўшатилади. Юзани тоблаш ёки кимёвий-термик ишлашда ҳам ана шундай бўшатиш қўлланилади.

Ўрта температурали бўшатиш учун тобланган пўлат 350—500°C гача қиздирилади (лекин бу температурада ушлаб туриш даври машина воситасининг массасига боғлиқ бўлиб, 1—2 соатдан 3—8 соатгачадир), сўнгра очиқ ҳавода совитилади. Пружиналарнинг чидамлилигини ошириш учун 400—450°C гача қиздириб, шу температурада бироз ушлаб турилгандан кейин сувда совитилади. Шундай қилинганда ҳосил бўлган ички кучланиш сиқиши хусусиятига эга бўлади. Ўрта температурада бўшатилган пўлат структураси троостит бўлади. У троостит бўшатиш (тоблашдаги трооститдан фарқ қилиши учун) деб аталади. Ўрта температурали бўшатиш аксарият ҳолда пружиналар, рессорлар, штампларга берилади.

Юқори температурали бўшатиш 550—680°C да олиб борилади, бу температурада 1—3 соат ушлаб турилади, сўнгра ҳа-

вода совитилади (легирланган пўлатларни иккинчи тур мўртликдан сақлаб қолиш учун сув ёки мойда совитилади). Бундай бўшатиш ўрта углеродли (легирланган) пўлатларга қўлланилади. Тўла тоблаш ва юқори температурада бўшатиш яхшилаш деб аталади. Бунинг натижасида сорбит ҳосил бўлади.

Тобланган пўлатларга совуқ температурада ишлов бериш машинасозлик амалиётида тез-тез учраб туради. Юқори углеродли ($C \leq 0,6\%$) ва легирланган пўлатлар 0°C дан пастда мартенситга парчаланиш давом этади. Масалан, ледебуринг, аустенит классидаги пўлатларда худди шундай бўлади. Бундай пўлатларни тоблаш натижасида тўла мартенсит ҳосил қилиш учун 0°C дан паст температурада совитиш давом эттирилади. 0°C дан паст температурада совитиш тўғридан-тўғри тоблашни давоми бўйса, катта самарадорликка эришиш мумкин. Агар совитиш температуralари орасида узилиш бўлса, аустенит стабиллашиши мумкин ва унинг мартенситга парчаланиши қийинлашади. Машина воситалари ўлчамининг кейинчалик ўзгаришини оддини олиш мақсадида, совуқлайн ишлов берилгандан сўнг, қайта 100 — 150°C да қиздириб, шу температурада $1,0$ — $1,5$ соат ушлаб туриш зарур бўлади. Баъзан тез кесар пўлатларга совуқлайн ишлов берилгандан кейин бир марта юқори температурали бўшатиш ҳам берилади.

5. МАШИНАСОЗЛИК ЧЎЯНЛАРИГА ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШ

Чўянларни қуйиш усули билан катта ҳажмдаги мураккаб машина воситалари олишда ички кучланишларни камайтириш, чўянларни кесиб ишлашни енгиллаштириш мақсадида уларнинг қаттиқлигини камайтириш ҳамда механик хоссаларни яхшилаш, ишқаланишдаги емирилишга қаршиликни ошириш мақсадида термик ишлов бериш усулидан фойдаланилади.

Чўянни термик ишлаш пўлатларни термик ишлашдан фарқ қилмайди. Фақат чўянларда қўшимча равишда графитга парчаланиш давом этиши мумкин, бу эса хоссаларга ўзгартуниш киритади. Кўпинча чўянлардаги ички термик кучланишларни камайтириш мақсадида 500 — 600°C гача қиздириб, шу температурада 6 — 8 соат ушлаб турилади, сўнгра яна янги термик кучланишлар ҳосил бўлмаслиги учун секин совитилади.

Юқори температурали юмшатиш ҳам берилади. Бундан кузатиладиган асосий мақсад чўяннинг қаттиқлигини камайтириш ва кесиб ишлашни осонлаштиришдан иборат. Бунинг учун чўян 850 — 950°C гача қиздирилади ва шу температурада бир неча соат ушлаб турилади. Бундан кутилган мақсад Ц_I ва Ц_{II} нинг графитга парчаланишини таъминлашдан иборатdir.

Механик хоссаларни яхшилаш учун ҳамда ишқаланиш емирилишга чидамлиликни ошириш учун меъёрлаш ўтказилади. Бунда ҳам материал 850 — 950°C гача қиздирилиб, шу температурада 1 — 2 соат ушлаб турилади, сўнгра ҳавода совитилади.


Тоблаш натижасида чўяннинг мустаҳкамлигини бироз бўлса ҳам ошириш мумкин, чунки тобланган чўян структурасида мартенсит билан бир қаторда графит ҳам бўлади. Тоблаш учун 840—900°C гача қиздирилиб, мойда совитилади.

Тобланган чўяnga паст температурали (200—250°C) бўшатиш берилса, ишқаланиб емирилишга бардошлилиги ҳамда қаттиқлиги сақланиб қолади. Бўшатиш юқорироқ температурада (300—500°C) олиб борилса, қаттиқлик бироз камаяди, пластилик эса ортади, структура троостит ёки сорбнтдан иборат бўлади.

6. ПУЛАТЛАРГА ТЕРМОМЕХАНИК ВА МЕХАНОТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШ

Пўлатларни тоблаб, кичик температурали бўшатиш берилгандан кейин $\sigma_{\text{в}}$ 2000—2200 МПа га, δ эса 3—4% эга бўлади. Машинасозлик амалиётида материалларнинг мустаҳкамлигини оширишга бўлган талаб ортиб бўрмоқда. Структурани майдалаш усулу билан тобланган пўлат мустаҳкамлигини 1,7—2,5 марта ошириш мумкин. Бунинг учун тоблаш ва деформациялаш жараёнлари маълум кетма-кетликда қўшиб олиб борилади.

Термомеханик ишлов бериш (ТМИ) пўлатни аустенит структура ҳолатида пластик деформациялаш, сўнгра тоблаш деганийdir. Агар деформациялаш юқори температура ($A_{\text{c}3}$ дан юқори) да олиб борилса, бу жараён юқори температурали термомеханик ишлов бериш дейилади, агар деформация $A_{\text{c}1}$ дан пастда аустенитнинг барқарор даврида олиб борилса, бу жараён кичик температурали ТМИ деб аталади (77-a, б расм).



77-расм. Юқори (а) ва паст температурада (б) термомеханик ишлов бериш технологиясининг схемаси.

ЮТМИ да пўлат Ас₃ дан юқори температурада 20—30% пластик деформацияланади, сўнгра тобланиб, жичик температуралри бўшатиш берилади. Бунда пачоқланган аустенит мартенситга парчаланади. Шунинг учун структура майда доначаали мартенситдан иборат бўлиб, дислокация зичлиги ҳам сақланаб қолади. Бунинг ҳисобига мустаҳкамлик (σ) 2400 МПа гача етади. Мустаҳкамликни бундан ҳам ошириш мумкин экан, лекин пачоқланган аустенит юқори температурада қайта кристалланишга (рекристалланишга) улгуради. ТМИ самарарадорлигини ошириш мақсадида пластик деформация мартенситга парчаланиш температурасидан юқори, қайта кристалланиш температурасидан пастда (400—600° С) олиб борилади, яъни ПТМИ қўлланилади (77-расм, б). Бундай ишлов натижасида мустаҳкамлик (σ_b) 30000 МПа га, пластиклик эса 6—8% га тенг бўлади.

Тоблашдан кейин пластик деформациялаш усули билан ҳам мустаҳкамликни оширса бўлади. Бундай термик ишлар механик ишлов деб атала. Масалан, пулатни троостига тоблаб, у 90—95% га деформацияланса, мустаҳкамлик 5000 МПа га етади. Ана шу йўл билан юқори углеродли пўлатлардан пухта сим тайёрланади. Амалиётда баъзан мартенситга тоблангандан кейин уни 3—5% деформациялаб, мустаҳкамлик 15—20% га оширилади.

Юза мустаҳкамлигини оширишнинг махсус аралаш усуллари ҳам бор. Масалан, юзадан ток ўтказиб деформациялаш, яъни электромеханик пластик деформациялаш ҳамда портлатиш ёрдамида юзани мустаҳкамлаш ана шу усулларга киради. Бу усуллар ёрдамида 0,1—0,15 мм қалинликдаги юпқа қатлам мустаҳкамлиги ортади, масалан, ана шу йўл билан ишланган кесувчи асбобнинг барқарорлиги 1,5—2,0 баробар ошади.

10- б о 6. ПУЛАТЛАРГА КИМЁВИЙ-ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШ

Температура таъсирида пўлат юзасини ҳар хил кимёвий элементлар билан диффузион бойитиш кимёвий-термик ишлари (КТИ) дейилади. Бу жараёнда юзадаги миқдор ўзгаришлари сифат ўзгаришига олиб келади. Юза қатламишининг кимёвий таркиби ўзгариши қаттиқликининг ошиши, ишқаланиб ёки коррозион емирилишга, чарчашга чидамлиликни ошириш каби хусусиятларни вужудга келтиришга олиб келади. Юзага лазер вури, ион ва электрон дастасини таъсир этитириш йўли билан КТИ нинг самараси оширилади.

КТИ да таркиб маълум даражада ўзгариши мумкин, яъни механик хосса фақат структурани ўзгартиришга боғлиқ бўлиб қолмайди. КТИ диффузион хусусиятга эга бўлган жаротидир. Температура, юза атрофида диффузияланадиган элементларнинг зичлиги ҳамда уларнинг таъсир этиш вақти шу замони белгилайди. Ҳозирги амалиётда энг кўп қўлланилаётган КТИ

турлари пўлат юзасини углерод ёки азот билан бойитишдир. Юза кремний, бор, никель, алюминий, хром каби элементлар билан ҳам бойитилади.

Пўлатдан ясалган машина воситаларининг юза қатлами таркибини ўзгартириш жараёни учта босқичдан иборат бўлиб, биринчи босқичда диффузияланадиган элемент атомлари активлаштирилади. Бунда асосан температура ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бунда активликни оширувчи қўшимча элементлар ҳам қўлланиши мумкин.

Иккинчи босқичда диффузияланадиган элементлар юзадаги микротекисликларга молекуляр яқинлашади, бошқача қилиб айтганда юзага сингийди. Бундай ҳол модификацияловчи элементнинг юзага адсорбилинши деб аталади.

Учинчи босқичда юзага молекуляр яқинлашган актив атомлар юзага шимилади, натижада заготовканинг юзасида диффузияланган элементлар қатламларининг таркиби ҳар хил бўлиб қолади. Кейин актив атомлар металлнинг ички қатламларига диффузияланади.

Материалларнинг КТИ дан кейинги юза қатламининг таркиб ҳолат диаграммаси бошланғич металл таркибининг ҳолат диаграммасидан албатта фарқ қиласди.

Температура, юза қатламга сингдирилаётган элементнинг асосий металл атомлари билан ўзаро таъсири ҳамда сингдирилаётган элементнинг юза қатламларидаги миқдори маълум бўлса, оддиндан юзада қандай фазалар ҳосил бўлишини билиш мумкин. Юзадаги диффузион қатлам совитилгандан кейин қандай фаза ўзгаришлари содир бўлишини ҳам оддиндан айтиб бериш мумкин. Юзанинг жуда юнқа қатламларидаги бошқариш қийин бўлган таркиби лазер нури ёки электрон дастаси таъсирида аниқлаш мумкин. Бунда ҳосил бўзидиган мураккаб метастабил фазалар ҳисобига юза хусусиятлари юқори кўрсаткичларга эга бўлади.

1. ПЎЛАТ ЮЗАСИНИ УГЛЕРОДГА БОЙТИШ

Маълумки, пўлатнинг тобланиш қобилияти асосан углерод миқдорига боғлиқ. Кам углеродли пўлатлар пластик деформацияланниш, кесиб ишланиш, пайвандланиш каби бир қатор яхши хусусиятларга эга. Пўлат таркибида углерод қаича кам бўлса, қаттиқлик ҳам шунча кам бўлади, масалан, пўлатда $C < 0,3\%$ бўлеа, тобланиш самарадорлиги жуда камаяди. Шунинг учун буадай пўлатларни яхши тобланиши учун унинг юза қисми углеродга тўйинтирилади. Бундай жараён цементация, унинг муҳити эса карбюризатор деб аталади. Қаттиқ, суюқ, газ муҳитларидаги цементация ҳозирги амалиётда кенг қўлланилмоқда.

Одатда таркибида 0,08—0,3% углерод бўлган углеродли ёки легирланган пўлатлар цементацияланади. Цементацияланган юзадаги углерод миқдори 0,8—1,0% атрофида бўлади, юзадан ичкари қатламга қараб углерод миқдори камайиб боради. Ма-


шина воситаларига қатор механик ишлов берилгандан кейингина улар цементацияланади, сўнгра тобланади ва паст температурада бўшатиш ўтказилиб, кейин яна механик ишлов берилади.

Агар машина воситаларининг юзасида цементациялаш керак бўлмаган жойлари бўлса, ўша жойлар оловбардош лой ёки асбест билан ўраб қўйилади.

Цементацияланган қатлам хусусиятлари асосан температура ва шу температуранинг таъсир этиш вақтига боғлиқ бўлади. 78-расмда температура ва вақтнинг цементация қатлами ўсизига таъсири кўрсатилган. Цементация усули аниқлангандан сўнг температура ҳам белгиланади. Аммо шуни айтиш керакки, цементация температурасини аустенит структурасининг мавжудлик температураси белгилайди, чунки углерод аустенитда кўп эрийди, шунинг учун шу температурада углеродга бойитиш самарадорлиги каттадир. Юза қатламидан ичкари қатламга борган сари углероднинг миқдори камайиб боради, яъни юзадан ичкарига қараб қўйидаги структура қатламлари жойлашади: $(P+T) \rightarrow (P+F) \rightarrow$ материалнинг ўзининг структураси. Юза қатламида углероднинг кўп бўлиши қатлам мўртлигини ўширади. Шунинг учун цементациялашда юзадаги углерод миқдори 1,1—1,2% дан ошмаслиги керак.

Пўлатларни углеродга бойитиш таъмирлаш техникасида ҳам кўп қўлланилади. Бунда писта кўмир ёки тошқўмирнинг сўндирилган махсус новлари ҳамда актозлаштирувчи биримлар қўлилади ва кокс билан биргаликда шихта материалини ташкил қиласди.

Шихтадаги BaCO_3 углеродни атом ҳолида ажралиб чиқишини фаоллаштиради. CaCO_3 эса шихта материалларини бир-биринга ёпишиб қолишдан сақлайди. Ишлатилган шихта материални эланниб, яроқли қисми яна янги шихта материалига қўшиб ишлатилади. Пўлатни қаттиқ мухитда углеродга бойитиш одатда 920—950°C да олиб борилади. Пўлатни шу температурада ушлаб туриш вақти эса қатлам қалинлигига боғлиқ бўлади, масалан, қатлам қалинлиги 0,7—0,9 мм га тенг бўлса, юқори температурада ушлаб туриш



78-расм. Пўлат юзасини уларот билан диффузион бойитиш жараёнига температура ва вақтнинг таъсири графиги:
1—1000°C; 2—950°C; 3—900°C; 4—850°C;
5—900°C.

вақти 6—8 соатни ташкил қиласы. Агар қатлам қалинлиги 1,2—1,5 мм га тенг бўлса, температурада ушлаб туриш вақти 9—14 соатни ташкил қиласы. Аустенитнинг табиий майдан доначалардан иборатлиги аниқ бўлса, тоблаш температурасини бироз кўтариш мумкин.

Газ (кўпинча CH_4) ёрдамида юзани углеродга бойитиш қаттиқ муҳитдагига қараганда бир қатор афзалликларга эга. Бунда керакли қатлам қалинлигини таъминлаш осон, жараённи бажариш вақти кам ва уни механизациялаш ҳамда автоматлаштириш мумкин бўлади. Бундан ташқари, цементациялаш учун маҳсус ускуналар қўлланилмайди, шу пеҷдан фойдаланиб, термик жараёнларни ҳам ўтказиш мумкин.

Суюқ карбюризаторда цементациялашнинг қаттиқ муҳитли карбюризаторидагига нисбатан иш унумдорлигини 3—5 марта ошириш мумкин. Бунда кўпинча туз эритмаларидағи электролиз жараёнидан фойдаланилади. Машина воситаларининг ишчи юзалари бойитилгандан кейин тобланади ва кичик температурали бўшатиш ўтказилади. Цементацияланган қатлам таркиби мураккаб ҳамда унга қўйилаётган талаблар хилма-хил бўлганлиги учун термик ишлашнинг ўзига хос усуслари вужудга келади. Цементация температураси юқори бўлиб, у узоқ вақт таъсир этганлиги сабабли заготовка ўрта қисмнинг доначалари ўсиши мумкин. Термик ишлаш жараёнидан структура тўғриланади ва юза қатлам ҳамда ўрта қисмдаги дона 玠ар майдаланади. Агар пўлат аустенитни табиий майдан доначали структуррага эга бўлса, у цементациядан кейин 840—860°C гача ҳавода совитилади, сўнгра сувда ёки майдан тез совитилади ва паст температурали бўшатиш ўтказилади. Агар пўлат аустенитнинг табиий доначаси ўсадиган бўлса, у ҳолда ўрта қисмнинг структурасини майдалаш мақсадида икки марта тоблаш ўтказиш керак. Ўрта қисмнинг структурасини тўғрилаш мақсадида биринчи тоблаш (ёки меъёрлаш ўтказса ҳам бўлади) 880—900°C да ўтказилади. Бунинг натижасида юза қисмдаги цементит тўри ҳам йўқолиши (эриши) мумкин.

Иккинчи тоблашда пўлат 760—780°C гача қиздириллади. Бунда цементацияланган қатлам мустаҳкамланади ва унинг қаттиқлиги ортади. Лекин бу технологик жараённинг бажарилиш вақти ортади, натижада маҳсулотнинг таниҳархи ошади.

Углеродли пўлатларнинг юза қатламининг қаттиқлиги тоблаш натижасида 60—64 HRC га, легирланган пўлатларники 58—61 HRC га тенг бўлади (легирланган пўлатлардаги қолдиқ аустенит ҳисобига қаттиқлик бироз кам бўлади). Ҳамма ҳолларда ҳам кичик температурали (160—180°C) бўшатиш берилади.

2. ПЎЛАТ ЮЗАСИНИ АЗОТ БИЛАН БОЙИТИШ



Пўлат юзасини азот билан диффузион тўйинтиришига азотлаш деб аталади. Азот пўлат таркибидаги металлар билан

Бирикиб, нитридларни ҳосил қиласи. Металл нитридлари билан модификацияланган пўлат юзаси бир қатор маҳсус хусусиятларга эга бўлади, яъни инсбатан юқори температурада юза қаттиқлиги барқарор бўлади, чидамлилиги, ишқаланишдаги ёйилишга ҳамда коррозияга қаршилиги ортади. Азот билан бойитилган юза қаттиқлиги цементацияланниб, сўнгра тобланган юза қаттиқлигидан анча юқори бўлиб, юқори ишчи температурада (600 — 650°C) ҳам шу қаттиқлик сақланиб қолади. Маъдумки, юзани цементациялаб, сўнгра паст температураги бўшатилганда юза қаттиқлигининг барқарорлиги 180 — 220°C тача, яъни бўшатиш температурасигача сақланиб қолади.

Азотлаш жараёнида юзада ҳосил бўлаётган фазаларни таҳлил қилиш учун Fe—N диаграммадан фойдаланиш керак (79-расм). Юзани азот билан тўйинтиришда қуйидаги фазалар ҳосил бўлади: азотнинг α -темирдаги қаттиқ эритмаси (α -фаза); темирнинг γ -модификацияси асосидаги қаттиқ эритма (γ -фаза); темир нитридлари (Fe_3N , Fe_2N) асосидаги қаттиқ эритмалар (γ - ва ϵ -фазалар); 450°C температурада азот миқдори $11,35\%$ бўлганда Fe_2N ҳам ҳосил бўлиши мумкин.

591°C да γ -фаза эвтектоид реакциясига биноан иккита қаттиқ фазага парчаланади: $\gamma \rightarrow \alpha + \gamma'$ натижада азотли перлит ҳосил ғўлади.


Бойитилган юза атрофида актив азот атомларини ҳосил қилиш учун аммиак юқори температурада парчаланади:



79-расм. Темир — азот ҳолат диаграммаси.

Азотлаш жараёнининг тезлиги актив азот атомларининг ҳосил бўлиш тезлигига боғлиқ. Азотлаш температураси эвтектоиддан пастда ва юқорида бўлиши мумкин. Юзада ҳосил бўлаётган фазаларнинг кетма-кетлиги азотлаш температурасига боғлиқ бўлади. Эвтектоиддан паст температурада $\epsilon \rightarrow \gamma' \alpha$ ўзгариш содир бўлади, эвтектоиддан юқори температурада $\alpha \rightarrow \gamma + \gamma' + \epsilon$ қатлам ҳосил бўлади. Тез совиш натижасида γ -фаза парчаланиб, $\alpha + \gamma'$ структурани ҳосил қиласди.

Ҳар қандай углеродли пўлатлар ва ҳатто чўянларнинг юзаларини азот билан тўйинтириш мумкин. Лекин бунда юза хоссаларини фақат темир нитриди белгилайди. Темир нитридининг қаттиқлиги эса бошқа металларнинг (Cr, Al, Ni, Ti ва ҳоказо) нитридларига қараганда анча кам (80-а расм). Шунинг учун одатда ўрта углеродли легирланган пўлатларга азотлаш технологияси қўлланилади, чунки бунда легирловчи элементларнинг нитридлари ҳосил бўлиб, юза юқори қаттиқликка ва маҳсус хусусиятларга эга бўлади. Бундан ташқари азотлаш узоқ давом этадиган жараён (1,5—2,5 сутка) бўлиб, бунда қўйидаги кетма-кетликка риоя қилинади. Пўлатларга азотлашдан олдин термик ва ҳамма механик ишловлар берилган бўлиши керак. Ўрта углеродли пўлатларга термик ишлов берилганда бўшатиш температураси азотлаш температурасиган юқори бўлиши керак, яъни пўлат сорбит структурага эга бўйи керак. Азотлаш шарт бўлмаган қисмлар қалай ёки суюқ ойна билан қопланади. Жуда кам ҳоллардагина азотлашдан сўнг нозик жил-



80-расм. Азотлаш температурасининг юза қаттиқлигига таъсирі (а) ҳамда қатлам қалинлигининг температурага боғлиқлиги (б):

1 — 38Х2МІОА пўлат; 2 — легирланган конструкцион
(0,2—0,4%С).

3 — угл

пўлатлар

вирлаш ўтказилади. Азотлаш жараёни одатда 520—530°C да олиб борилади (80- б расм). Баъзи вақтда жараённи тезлашириш мақсадида азотлаш икки поғонада, яъни аввал 500—520°C да, сўнгра 540—600°C да олиб борилади. Бундай усул қаттиқликни камайтирмайди, керакли қатламни олиш анча тезлашади. Азотлангандан кейин пўлатлар аммиак муҳитида печь билан биргаликда совитилади.

3. ПУЛАТ ЮЗАСИНИ АЗОТ ВА УГЛЕРОДГА БОЙИТИШ

Пўлат юзасини бир вақтда азот ва углеродга бойитишдан мақсад жараён самарадорлигини ҳамда қатлам юзалари қаттиқлигини ва емирилишга чидамлилигини оширишдан иборат.

Юзани углерод ва азот билан бойитишнинг иккита усули мавжуд. Иккала усул бир-биридан жараён олиб бориладиган муҳит билан фарқ қиласди. Биринчи усул нитроцементациялаш, иккинчиси эса цианлашдир.

Нитроцементацияни бальзан газ ёрдамида цементациялаш деб ҳам аталади. Нитроцементациялашда юза углерод билан биргаликда азотга ҳам бойитилади. Лекин бойитилган юзада углероднинг миқдори доимо кўп бўлишини назарда тутиб, нитроцементация газ муҳитида цементациялаш деб аталади.

Энг муҳими нитроцементация температураси цементация температурасидан 100°C ча кам (800—850°C) бўлиб, углероднинг диффузияланиш тезлиги азот муҳитида катта бўлади. Шунинг учун нитроцементация жараёнида бир томондан юза хусусиятлари яхшиланса, иккинчи томондан жараённинг тезлашиши ҳисобига унумдорлик ортади.

Нитроцементациядан кейин тоблашни тўғридан-тўғри шу температурадан ёки бироз ҳавода ушлаб туриб (температура 800—820°C гача камайгунча) сўнгра тез совитилади. Машина воситалари мураккаб шаклга эга бўлиб, унга қўйиладиган талаблар катта бўлса, алоҳида тоблашни ҳам қўллаш мумкин. Лекин қандай тоблашни қўллашдан қатъи назар, паст температурали бўшатиш ўтказилади (160—180°C). Шунинг учун структура майда мартенсит кристаллари ва нисбатан текис тарқалган 25—30% карбид фаза ҳамда қолдиқ аустенитдан иборат бўлади.

Турли пўлатларнинг юза қатламларидаги углерод ва азотнинг умумий миқдори 1,0—1,65% гача бўлиши мумкин. Бу миқдорларнинг энг яхши нисбатларида нитроцементациядан кейин қаттиқлик (HRC) 58-64 (ёки HV=570—690) га teng бўлиши мумкин.

Нитроцементациянинг яна бир муҳим хусусияти шундаки, жараён давомида машина воситалари нисбатан камроқ деформацияланади, яъни маҳсулот геометрик шакли қийшайишининг олди олинади. Экология, техника ҳавфсизлиги, санитария ва

Гигиена жиҳатидан ҳам суюқ муҳитли карбюризатор қўллашга қараганда бирмунча устунилиги бор.


Цианлаш суюқ муҳитда ўтказилади. Суюқ муҳит—циан (циан бирикмалари) тузлари эритмалари ($KCNO$, $NaCN$) дар ибэррат бўлиб, жараён 820 — $860^{\circ}C$ температурада олиб борилади (81-расм). Бунда диффузион қатлам қалинлиги $0,15$ — $0,35$ мм ии кил қиласди. Юқори температурали (930 — $950^{\circ}C$) цианлашда диффузион қатламни 2 мм га етказиш мумкин. Пўлатлар цианлаш муҳити температурасидан тўғридан-тўғри тобланиб, уларга пас, ратурали бўштиш (180 — $200^{\circ}C$) берилади. Бунда қатлам нисбатан юпқа бўлиб, қаттиқлиги 58 — 62 (HRC) га тенг. Йирик машина восита рининг қатлам қалинлигини ошириш мақсадида юқори температурали (920 — $930^{\circ}C$) цианлаш ўтказилади.

Інсон эритмалари инсон учун хавфли бўлганлиги сабабли, ишлаб чиқаришда нисбатан кам қўлланилади, чунки техник хавфсизлиги қондаларига риоя қилиш шартdir.

4. ЮЗАНИ ДИФФУЗИОН ТЎЙИНТИРИШ

Машина воситаларининг ишчи юза қисмларининг иш унумини ошириш учун у бир қатор элементлар (Al , Ti , B , Cr , Zr ва ҳоказо) билан диффузион бойитилади. Масалан, машинасозликда штампларни, ҳар хил пресс-формаларни, кесувчи асборблар юза қисмларининг қаттиқлиги уларнинг ишлаш унумини белгилайди. Юқори температурада қум, тупроқ шароитида ишлайдиган материалларнинг юзаси бор элементига тўйинтирилади. Юзани бор билан тўйинтиришда юқори температурали суюқ ($Na_2H_4O_7$, BCl), газ (Ba_2H_6 , BCl_3) ва кукун ҳолдаги бор бирикмаларидан фойдаланилади. Бунда юза қаттиқлиги ($HV=2000$) ҳосил бўлган темир боритлари (FeB , Fe_2B) ҳисобли ошиб, қатлам қалинлиги $0,1$ — $0,4$ мм ии ташкил қиласди.

Машинасозликда бор элементи билан юзани бойитиш раёни суюқ эритмаларни электролиз қилиш усуали билан сабаб борилади. Бунда суюқ эритманинг температураси 930 — $950^{\circ}C$ га тенг бўлиб, жараён 2 — 6 соат давом этади. Газ муҳитида бор билан юзани бойитиш нисбатан пастроқ температурада олиб борилади ва 2 — 6 соат давом этади. Бойитиладиган юзага кукун ёки паста суртиб, старлар даражада қиздирилса (масалан, юқори тебранишли ток ёрдамида), қисқа вақт ичда қатлам



81-расм. Цианланган қатлам қалинлигини график (1— $940^{\circ}C$; 2— $840^{\circ}C$).

Бор элементига бойийди. Юза бор элементи билан диффузион бойитилгандан кейин охирги механик ишлов берилади.

Агрессив муҳитларда ишлайдиган машина воситаларини коррозияга бардошлилигини ошириш ҳамда юқори температурада ишқаланишдаги ейилишга бардошлилигини таъминлаш мақсадида юза қатлам кремний элементига бойитилади. Диффузион жараён олиб борилдиган муҳит сифатида кукун (ферросилиций) ёки газ (хлор муҳитидаги кремний карбидлари) дан фойдаланилади. Бунда температура анча юқори ($950-1100^{\circ}\text{C}$) бўлиб, жараён 2—12 соат давом этади.

Машинасозлик саноатида кейинги вақтда пўлат юзасини бир ёки бир неча металл билан диффузион бойитиш қўлланилмоқда. Металл диффузияси юқори температурада ҳам жуда секинлик билан боради. Бунда бойитувчи муҳит сифатида суюқ металл ёки унинг тузларидан фойдаланилади. Газ муҳити ва вакуумда юзани металлар билан бойитиш (металлизация) мумкин. Масалан, металл юзасини алюминий ва хромга бойитиш мумкин, бир йўла бир неча элементлар билан бойитилгanda диффузия катта унумга эга бўлади. Масалан, хром ва алюминийга титан, ванадий, мис, вольфрам, цирконий ёки металл бўлмаган элементлар ҳам қўшиб бойитиш жараёни олиб борилади.

Юзани алюминий билан диффузион бойитишда юза қатламишнинг ишлаш унуми алюминийнинг темир билан ҳосил қилган қаттиқ эритмаси Fe_2Al ҳисобига ортади. Бойитиш муҳити сифатида суюқ фаза, кукун ҳолидаги масса аралашмаси (алюминий ва алюминий оксиднинг кукун аралашмаси) ва аммоний хлорид ишлатилади. Аввал юпқа алюминий қопламасини олиб, сўнгра пўлатни юмшатиш ҳам мумкин. Бунда суюқ муҳитдаги температура 720°C га ва кукун аралашмасидаги температура 1050°C га тенг. Бойитилган қатлам қалинлигига қараб, жараён 15 минутдан 12 соатгача давом этиши мумкин. Углеродли пўлатларнинг юза қисми алюминий билан бойитилгандан унинг оловбардошлилиги ҳамда коррозион емирилишга чидамлилиги ортади.

Ҳар қандай пўлатдан ясалган машина воситаларининг юзалиари хром элементи билан бойитилса, юқори температурада оксидланиб, куйинди ҳосил бўлишига қаршилиги ҳамда агрессив муҳитдаги зангбардошлилиги ортади. Агар буюм ўрта углеродли пўлатдан ясалган бўлса, юза қатламишнинг қаттиқлиги ва ишқаланиб ейилишга қаршилиги ортади. Бойитадиган муҳит кукун ҳолда бўлиб, феррохром, алюминий оксид ва алюминий хлорид аралашмасидан иборат. Бу аралашмага қўмилган буюм $250-1100^{\circ}\text{C}$ температурада 6—12 соат давомида қиздирилади. Юзада жуда юпқа ($0,025-0,03$ мм) хром карбид қатлами ҳосил бўлади, унинг қаттиқлиги (HV) $1200-1300$ ни ташкил қилади.

Машина воситаларининг ишчи юзаларини бир ўйла бир неча

металл ва металл бўлмаган элементлар билан ҳам бойитиш мумкин. Масалан, қаттиқ қотишмадан ясалган кесувчи асбобнинг ишчи юзаси хром билан титанга, ишқаланадиган юзалари эса хром ва кремнийга бойитилади ва ҳоказо. Юзани бир тўда элементлар билан бойитишнинг биргина элемент билан бойитишга қараганда самарадорлиги катта. Лекин бундай бойитиш анча мураккаб жараён бўлганлиги учун машинасозликда кам қўлланилади.


5. ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШ ЖИҲОЗЛARI

Маҳсулотнинг сифати термик ишлаш учун жиҳоз ва ускуналарнинг тўғри танланишига ҳам боғлиқ бўлади. Термик ишлаш цехларининг жиҳозлари асосан ҳар хил печлардан ибборат, кўплаб ишлаб чиқаришларда эса бу печлар маҳсус агрегатлар таркибиغا киради. Жараёнлар эса механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган бўлади.

Ҳозирги вақтда соф термик ишлов бериш учун қиздиришда ёпиқ (камерали) печлар ишлатилади. Баъзан бу печлар термик ишлов бериш учун мўлжалланган агрегатлар таркибиغا киритилган бўлади. Камерали печлар оддий ҳаво ёки маҳсус газ аралашмалари муҳитида ҳам ишлай олади. Термик ишлаш учун қўлланилайдиган маҳсус агрегатлар таркибиغا кирган печлар филоф билан қопланган бўлиб, ички томонга оловбардош гишт териб чиқилган бўлади. Печнинг ички қисми электр истиувчилар ёки газ пуллагичлар ёрдамида ёндириб берувчи ускуна — форкамералар билан жиҳозланган бўлади. Агрегатлар иситиш ва совитишни бошқариш ҳамда заготовкаларнинг ҳолатини ўзгартириб туриш, уларни печга жойлаш ва печдан чиқариш учун мўлжалланган маҳсус ускуналар билан жиҳозланган бўлади. Агрегатлар таркибида газларни тақсимлайдиган, унинг таркибини текширадиган ва керакли газлар билан тўлдирадиган маҳсус ускуналар ҳам бор.

Термик ишлов бериш ускуналаридан бири шахтали пеъ бўлиб, унинг деворлари оловбардош материаллар билан қопланган, деворининг ташқари томони иссиқликни сақлаб турадиган материал ва металл филоф билан қопланган бўлади. Бундай печларнинг ишчи температураси автоматик равишда бошқариб турилади. Одатда бундай печлар катта ўлчамга эга бўлган заготовкалар учун қўлланилади (валлар, тишли фидираклар ва ҳоказо). Ана шундай печларнинг тузилиш схемаси 82-расмда келтирилган.

Ҳозирги машинасозлик корхоналарида тоблан-бўшатиш жараёнларини тўхтовсиз ўтказадиган маҳсус агрегатлар ўринатилган. Бундай агрегатлар таркибига тоблаш печи, совитиш муҳити сақланадиган идиш, ювадиган маҳсус ускуна ҳамда бўшатиш учун мўлжалланган пеъ ва совитиш хонаси киради. Агрегат таркибидаги печлар айланма шаклида ҳамма томондан



82-расм. Шахтали электр печ:

1 — олинадиган қопқоқ; 2 — осма таянч; 3 — иштиувчи мослама; 4 — ички муфель; 5 — мухофаза қилувчи муфель; 6 — елпигич; 7 — совитгич.

газ билан қиздирилади. Унинг таркибиға заготовкаларни печга юклаб турадиган ускуна ҳам киради.

Газ мұхитида углеродға бойитиш ва нитроцементациялашда пастки қисми ҳаракатланадиган агрегатлар құлланилади. Бундай агрегаттарнинг пастки қисмими, яъни заготовка юкланған қисмини итариб чиқарадиган маҳсус мослама билан жиҳозлан-

тан бўлиб, олиб бўриладиган жараён тўла автоматлаштирилгандир.


Майда заготовкаларга термик ишлов бериш учун доира шаклидаги электр печлардан ёки конвейер печлардан кенг фойдаланилади.

Тайёрланаётган буюм — заготовкаларни қиздириш учун туз эритмалари билан тўлдирилган маҳсус ванналардан ҳам фойдаланилади. Бу усул бир қатор афзаликка эга: буюм бутун ҳажми бўйича бир хилда иситилади, иситиш тезлиги катта, буюмнинг маълум қисминигина қиздириш мумкин, кимёвий реакциялардан муҳофаза қилинади ва ҳоказо. Тошкент асбобозлик заводида ана шундай жиҳозланган маҳсус термик ишлов бериш бўлими мавжудdir.

Термик ишлов бериш жараёнини тезлаштирадиган ускуналарга вакуум печлари, индукцион ток билан ишлайдиган агрегатлар, лазер ҳамда электрон дастаси билан ишлайдиган маҳсус агрегатлар киради.

Кейинги вақтда кимёвий термик ишлов беришга катта аҳамият берилмоқда. Машинасозлик, асбобозлик, табобат амалиётида плазма ёрдамида ишлайдиган «Булат» деб аталувчи ускуна кенг қўлланилмоқда (83-расм).

Бундай ускуналар ёрдамида заготовка юзасида тоза металлар ёки турли кимёвий бирикмалардан иборат маҳсус қопламаларни ҳосил қилиш мумкин (титан, цирконий нитридлари, маҳсус оксидлар ва ҳоказо).



83-расм. Ион-плазма ёрдамида кимёвий-термик ишлов берадиган ускуна схемаси:

11-б о б. КОНСТРУКЦИОН ПУЛАТ ВА ҚОТИШМАЛАР

Конструкцион пўлатлар машина воситалари ва конструкциялари ҳамда иншоотларни қуришга мўлжалланган. Конструкцион машинасозлик пўлатларига махсус хусусиятли — ишқала-нишга бардош берадиган пружиналар тайёрланадиган, зангбардош, словбардош, иссиққа чидамли ва бошқа шунга ўхшаш пўлатлар ҳам киради.

Машина воситалари ва конструкциялари юқори динамик куч, юқори кучланиш ва манфий температура таъсирида ишлаши мумкин. Ана шу шароитлар машина қисмларининг мўртемиризишга сабаб бўлиши мумкин. Натижада машинанинг уйумли ишлаш шароити йўқолади.

Конструкцион пўлатларнинг оқувчанлик чегарасидаги кучланишлари ($\sigma_{0,2}$) юқори бўлиши керак, чунки у машина воситалари ва конструкцияларининг асосий характеристикасидир. Машина воситалари ва конструкцияларини яратиш ҳисобларида пўлатларнинг пластиклиги (δ , ψ), мўртемиризишга қаршилиги (КСИ, КСТ) ва совуклайни синашнинг энг кичик температура чегараси каби характеристикалар инобатга олинади. Машина нинг узоқ вақт ишлай олиши чарчаши натижасида емиризишга, ишқаланиш ва коррозияга қаршилик кўрсатишга ҳам бўғлиқ. Булар ҳаммаси пўлатнинг конструкцион мустаҳкамлигини белгилайди.

Мустаҳкамлик ($\sigma_{0,2}$) оширилса, қовушоқлик ва пластик... камаяди. Фақат доначаларни майдалаш усулигина мустаҳкамликни сшириш билан биргаликда қовушоқликни оширади. Шунинг учун конструкцион машинасозлик пўлатлари майдадоначали бўлгани маъқул.

Ҳозирги вақтда машинасозликда ишлатилаётган пўлатларнинг турлари 2000—2500 га етади. Пўлат тамғасида (маркасида) унинг синфлари хусусиятлари ҳақидаги бошланғич маълумотлар берилади.

1. КОНСТРУКЦИОН ПУЛАТЛАР СИНФИ

Конструкцион пўлатлар кимёвий таркиби, ишлаб чиқариш усули, ачитиш даражаси, ишлатиш соҳаси ҳамда структурасига қараб бир қанча синфларга бўлинади.

Кимёвий таркибига биноан пўлатлар углеродли, хромли, никелли, кремнийли ёки хром-никелли, кремний-марганецли пўлатларга бўлинади.

Ишлаб чиқариш усули бўйича пўлатлар шу усул номи билан аталади (мартен пўлатлари, конвертор пўлатлари, электропечь пўлатлари ва ҳоказо). Ачитиш жараёнининг боришига кўра пўлатлар тинчлантирилган, яrim тинчлантирилган ёки қайнастган пўлатларга бўлинади.

Пўлатлар сифати заарли элементлар — фосфор ва олтингугурт миқдори билан белгиланади ва тўртта синфга бўлинади: 1) оддий сифатли пўлатлардаги фосфор миқдори ҳам, олтингугурт миқдори ҳам 0,06—0,07% дан ошмаслиги керак; 2) сифатли пўлатлар асосан мартен печларида олинади. Пўлат таркибидағи олтингугурт ва фосфорнинг миқдори 0,035—0,04% дан ошмаслиги керак. Бу синфга мансуб бўлган пўлатлардаги углерод миқдори текшириб борилади. Ҳар бир тамғадаги пўлат таркибидағи углерод миқдорининг ўзгариши 0,08% дан ошмаслиги керак; 3) юқори сифатли конструкцион углеродли пўлатлар таркибидағи заарли элементларнинг миқдори алоҳида олинганда 0,025% дан ошмаслиги керак; 4) маҳсус юқори сифатли пўлатларда эса заарли элементлар ҳар бирининг миқдори 0,015% дан ошмаслиги керак. Бундай пўлатларнинг зарбий қовушоқлиги яхши бўлади, паст температураларда ҳам ишлай олади, юқори чидамлиликка эга.

Пўлатни заарали элементлардан тозалаш жуда машаққатли иш бўлиб, қўшимча технологик жараён талаб этилади. Ҳозирги вақтда пўлат тозалашнинг маҳсус усуслари мавжуд. Масалан, пўлатлар вакуумли индукцион печларда қайтадан эритилади. Электр ёйи ёрдамида қайта эритиш усуслари ҳам мавжуд. Баъзан электрошлак усулида қайта эритилган пўлат ваккумда электр ёйи усулида яна қайта ишланади. Электрон-нур ҳамда қуёш энергияси таъсирида қайта эритиш йўли билан ҳам пўлатнинг сифатини ошириш мумкин.

Конструкцион пўлатлар тамғасида пўлат таркибидағи углероднинг 0,01% аниқликдаги миқдори сонлар билан белгиланади. Асбобсозлик пўлатлари учун эса углерод 0,1% аниқликда бутун сонлар билан белгиланади. Масалан, пўлат 20 да углероднинг миқдори 0,17—0,24%, яъни ўртacha 0,2% га тенг, асбобсозлик пўлатлари У10 даги углероднинг миқдори 0,95—1,05%, яъни ўртacha 1,0% га тенг. Легирланган пўлат тамғасидаги сонлардан кейин легирловчи элемент номининг рус алифбосидаги бирор ҳарфлари қўйилади, масалан, Б — ниобий, В — вольфрам, Г — марганец, Д — мис, К — кобальт, М — молибден, Н — никель, П — фосфор, Р — бор, Т — титан, С — кремний, Ф — ваннадий, Х — хром, Ц — цирконий, Ю — алюминий. Бу ҳарфлардан кейин уларнинг ўртacha миқдорини билдирувчи бутун сонлар қўйилади. Легирловчи элементнинг миқдори 1—1,5% дан кам бўлса, сон қўйилмайди. Масалан, пўлатнинг маркаси 20Х деб белгиланган бўлса, унда углероднинг ўртacha миқдори 0,2%, хромнинг миқдори эса 1,0—1,5% лигини кўрсатади. Агар пўлатнинг маркаси 14Г2 бўлса, углероднинг ўртacha миқдори 0,14%, марганецники эса 2,0% лигини кўрсатади ва ҳоказо (легирловчи элементларнинг аниқ миқдори ГОСТ да белгиланган).

Оддий сифатли ҳамда сифатли пўлатларда сифат белгиси қўйилмайди, улар тамғалаш тартиблари билан фарқ қиласи.

Лекин юқори сифатли ва маҳсус юқори сифатли пўлатларни тамғалашда сифат белгиси қўйилади. Юқори сифатли пўлатлар тағасининг охирига «А» ҳарфи (12А ёки 12ХНЗА) қўйилади. Маҳсус юқори сифатли пўлатлар жуда кам ҳолларда ишлатилади. Кейинги вақтда синтетик шлак ёрдамида қайта эритиш усули билан маҳсус юқори сифатли подшипник материали олинмоқда. Масалан, ШХ15-Ш, ШХ15СГ-Ш пўлатидаги (5632-72 ГОСТ) охирига «Ш» ҳарфи сифат белгиси ёки маҳсус синтетик шлак усулида қайта эритиш усули билан олинганлигини билдиради, бошидаги «Ш» ҳарфи эса шарикли (золдирли) подшипник эканлигини билдиради.

Автомат ҳамда ярим автомат дастгоҳларда бир йўла бирнеча асбоб билан заготовкаларга ишлов берилади. Бунда материалнинг кесиб ишлаш хусусиятлари барқарор бўлиши керак. Лекин S ва R заарарли элементлар айнан шундай хусусиятларни беради. Шунинг учун автомат пўлатлар (автоматик ҳамда яrimавтоматик дастгоҳларда ишлов бериладиган пўлатлар) да S ва R нинг миқдори анча кўп бўлади, яъни механик хусусиятларнинг бироз йўқотилиши ўrniga кесиб ишлаш хусусиятлари яхшиланади. Ана шу мақсадда қўроғошин ҳам қўшилади, масалан, бундай пўлатлар қўйидагича маркаланади: А12, А20, АС11, АС12ХН, АС40. Бу ерда А — автомат пўлат эканини билдирса, С эса қўроғошин қўшилганлигини билдиради, сонлар эса 0,01 % аниқликдаги углерод миқдорини кўрсатади. Пўлат маркасининг охирида «Л» ҳарфи бўлса, бундай пўлат қўйиш учун мўлжалланганлигини билдиради (маҳсуслаштирилган пўлат, масалан, 20Л, 30Л, 40Л ва ҳоказо).

Пўлатларни тамғалаш ҳарфлардан ҳам бошланиши мумкин. Масалан, Ш — золдирли подшипник пўлати, Р — тезкесар пўлат, Э — электротехник пўлат, А — автомат ва яrimавтомат дастгоҳларда кесиб ишланадиган пўлат (кесиши хоссалари барқарорлаштирилган), Е — магнитли қаттиқ пўлат. Бундан ташқари, ҳали ГОСТ га киритилмаган, текшириш-изланиш жараёнини ўтаётган пўлатлар ҳам ишлаб чиқаришда учраши мумкин. Бундай пўлатлар одатда ЭИ (экспериментально-исследовательская) ҳарфлардан бошланиб, мутахассислар томонидан белгиланган маълум тартиbdаги сонлар билан белгиланади.

Ишлатилиш соҳаси бўйича ҳам пўлатлар синфларга бўлинади: қурилиш пўлатлари, машинасозлик-конструкцион пўлатлар, асбобсозлик пўлатлари, маҳсус физик ёки кимёвий хоссаларга эга бўлган пўлатлар ва ҳоказо.

Пўлатлар структурага биноан ҳам синфларга бўлинади. Масалан, юмшатилган ёки нормалланган пўлатлар. Бундай пўлатлар легирловчи элементлар тури ва термик ишланишига қараб феррит, перлит, аустенит, ледебурит, мартенсит синфига кириши мумкин.

2. УГЛЕРОДЛИ КОНСТРУКЦИОН ПУЛАТЛАР

Углеродли конструкцион пўлатлар машинасозликда энг кўп қўлланиладиган пўлатлар бўлиб, металлургия саноатидаги ҳамма ишлаб чиқариладиган пўлатларнинг қарийб 80% ини ташкил қиласди. Бундай пўлатларнинг таннархи арzon бўлиб, етарли даражада яхши механик ва технологик хусусиятларга эга. Бундай пўлатлар катта тезлиқда совитиш билан тобланади, лекин тоблаш чуқурлиги катта эмас (12—15 мм), бўшатишга и барқарорлиги ҳам кам.

Эдли конструкцион пўлатлар сифати жиҳатидан бир иш сипатларга бўлинади.

Онлар сифатли конструкцион пўлатлар А, Б, В группаларга бўлакиб, улар механик хусусиятлари ҳамда кимёвий таркиби билан бир-бирларидан фарқ қиласди.

Группадаги пўлатларнинг механик хоссалари тартибга солинган, кимёвий хоссалари аниқ белгиланмаган. Бундай пўлатлар йидағича маркаланади: Ст0, Ст1, Ст2, ..., Ст6, Ст7.

Б группадаги пўлатларнинг кимёвий хоссалари тартибга солинган, ханник хоссалари эса аниқ белгиланмаган. Бундай пўлатларнинг маркаси олдига синф белгиси қўйилади: ВСт4, ВСт4кп, ВСт6 ва ҳоказо.

В группадаги пўлатларнинг ҳам механик, ҳам кимёвий хоссалари аниқ тартибга солинган. Бундай пўлатлардан ҳар қандай қайта ишлаш йўли билан (пайвандлаш, термик ишлов бериш) машина конструкцияларини ясаш мумкин. Улар қўйидагича маркаланади: ВСт3 ёки ВСт6 ва ҳ. к. Оддий сифатли углеродли пўлатлар оғирмас шароитда ишлайдиган машина конструкцияларини ясашда кенг қўлланилади. Масалан, Ст5, Ст6 пўлатлардан трамвай ва поезд излари ясалади. Йўл қурилиш машиналари ва қишлоқ хўжалиги машиналарининг вал, тишли фидирак, маҳкамлаш элементлари каби кўп воситалари тайёрланади.

Сифатли конструкцион пўлатларда заарли элементларнинг миқдори кам бўлганлиги учун уларнинг механик хоссалари ва кимёвий таркиби анча барқарордир. Бундай пўлатлар машинасозлик корхоналарига ҳар хил геометрик шаклда жўваланган ёки босим остида ишланган ярим фабрикат ҳолатида келтирилади, кимёвий таркиби ҳамда механик хоссалари аниқ тартибга солинган бўлади. Улар машинасозликнинг жуда кенг жабҳаларидан ишлатилади. Масалан, 08 кп, 05 кп, 10 кп лист пўлатлардан автомобиль томлари, қанотлари ҳамда филоф шаклидаги воситалар ишлаб чиқарилади, 10, 20, 25 пўлатлардан кам юк кўтарадиган валлар, тишли фидираклар каби воситалар тайёрланади. Урта углеродли сифатли пўлатлардан ўртача кучланышда ишлайдиган жавобгарлиги катта машина воситалари тайёрланади. Масалан, 30, 40, 45 пўлатлардан тақсимловчи валлар, фидиракларни ҳаракатга келтирувчи ярим ўқ, тирсак-

ли валлар, кучли тишли ғилдираклар ва шунга ўхшаш воситалар тайёрланади. Бундай пўлатлар тобланниб, юқори температурали бўшатиш берилса, қовушоқлик ва қаттиқликнинг энг самарали нисбати ҳосил бўлади.

Пружина, рессор каби воситаларни тайёрлаш учун пўлатлардаги углерод миқдори 0,5—06% дан кам бўлмаслиги керак (65, 70, 75, 80, 85) ҳамда кўндаланг кесим бўйича тоблаш мумкин бўлишилиги учун унга легирловчи элементлар (кўпинча марганең ёки кремний) қўшилади (60С, 65Г, 70 Г ва ҳоказо).

Юқори кучланишда ишлаши керак бўлган рессорлар ва эластик элементларни тайёрлашда 60С2ХА, 60С2ХФА пўлатлар ишлатилади. Оқувчанлик чегараси 1000МПа кучланишга тенг ёки ундан ортиқ бўлса, пружина ва рессорлар 70С3А, 60С2ХА, 60С2Н2А пўлатлардан тайёрланади.

3. ЦЕМЕНТАЦИЯЛАНАДИГАН КОНСТРУКЦИОН КАМ ЛЕГИРЛАНГАН ПЎЛАТЛАР

Легирловчи элементнинг пўлат таркибидаги умумий миқдорига қараб, уларни учта синфга бўлиш мумкин: кам легирланган (умумий легирловчи элементлар миқдори $Q < 5\%$), ўрта легирланган ($Q = 5—10\%$ ҳамда юқори легирланган ($Q > 10\%$) пўлатлар.

Кам легирланган цементацияланадиган пўлатларда одатда 0,1—0,3% углерод ҳамда 0,2—4,4% гача легирловчи элементлар бўлади. Бундай пўлатларнинг устки қатлами углеродга тўйинтирилиб, сўнgra термик ишлов берилади, бунда ўрта қисмнинг қовушоқ ва пластиклиги сақлаб қолинади, натижада етарли даражадаги юза қаттиқлигига эришилади ($HRC = 58—63$). Демак, бундай пўлатларнинг ишлай олиши юза ва ўрта қисмнинг механик хоссалари нисбатига боғлиқ бўлади. Машина воситаларининг ўрта қисмида оқувчанлик чегарасидаги кучланиш ошибб борган сари ишлаш қобилияти ҳам яхшиланиб бора-веради.

Углерод ва легирловчи элементнинг миқдори ошиб борган сари ўрта қисмнинг механик хоссалари ҳам ортиб боради (9-жадвал). Бундай пўлатлар тоблангандан кейин σ_0 га қараб, шартли равишда икки синфга бўлинади: ўртача мустаҳкамлик ($\sigma_0 \leq 700$ МПа) ва юқори мустаҳкамлик ($\sigma_0 > 700$ МПа) га эга бўлган цементацияланадиган пўлатлар. 15Х, 20Х, 15ХФ пўлатлар ўртача мустаҳкамликка эга бўлган пўлатларга мисол бўлади. Цементациялаб тоблангандан кейин бундай пўлатларнинг ўрта қисмини мустаҳкамлиги ҳам ортади. Бу пўлатларнинг тоблаш чўқурлиги катта эмас, шунинг учун бундай пўлатлардан кўндаланг кесими унча катта бўлмаган машина воситалари тайёрланади.

Бу турдаги юқори мустаҳкамлика эга бўлган пўлатлар бир неча легирловчи элементлар билан легирланади. Масалан, 12ХНЗА, 20ХНЗА, 20ХН4А пўлатлардан юқори кучланишда ишлайдиган машина воситалари тайёрланади. Легирланган 18ХГТ, 30ХГТ, 2ХГТ пўлатлар қимматбаҳо хром-никелли пўлатларнинг ўрнини босиши мумкин.

Легирланган пўлатлар таркибидағи углероднинг миқдори 0,35—0,5% атрофида, легирловчи элементларнинг умумий миқдори 5% дан ошмайди. Улар катта тезликда куч йўналишини ўзgartариб, зарб таъсири остида ишлайдиган машина воситаларини тайёрлаш учун ишлатилади. Бундай пўлатларнинг оқувчантик чегарасидаги кучланиши етарли даражада катта ҳамда етарли даражада қовушоқ бўлиши кәрак.

Пўлатдаги легирловчи элементларнинг сони ва миқдорлари қанча кўп бўлса, тоблаш чуқурлиги шунча катта бўлади. Заготовканинг ўлчам ва массаси катта бўлса, уни тайёрлаш учун ўрта ёки юқори легирланган пўлат қўлланилади. Пўлатнинг таркибида никелдан бошқа элементлар қанча кўп бўлса, мўртллиги шунчга ошади. Бундай пўлатларнинг механик хоссалари тобланганда кейин бериладиган бўшатиш температурасига боғлиқдир.

Ўртача кучланишда ишлайдиган машина воситалари ёки технологик ускуналарни тайёрлашда 30Х, 40Х, 45Х, 50Х каби хромли пўлатлар ишлатилади. Бунда углероднинг миқдори ортиб бориши билан пўлатнинг мустаҳкамлиги ортиб боради, лекин зарбий қовушоқлик ёки пластиклик анча камаяди. Бундай пўлатларни тоблаш чуқурлиги унча катта эмас (15—25 мм), улар бўшатишда мўртликка мойил бўлиб, нисбатан арzon туради. Шу сабабли бундай пўлатлар унча катта бўлмаган машина воситаларини тайёрлашда ишлатилади. Бу пўлатларга қўшимча равишда бор (0,0002—0,0058%) ва ванадий (0,1—0,2%) қўшилса, механик хосса ва қовушоқлиги сезиларли даражада ортади.

Пўлат кам миқдордаги кўп элементлар билан легирланганда таннахси арzon, жуда яхши механик хоссаларга эга мураккаб легирланган пўлатлар ҳосил бўлади. Масалан, хром-кремний-марганецли (30ХГСА, 35ХГСА) пўлатлар. Бу пўлатлар яхши пайвандланади, кесиб ишланади ва пластик деформацияланади, лекин тоблаш чуқурлиги унча катта эмас (25—40 мм). Бундай пўлатлар автомобиль ва қишлоқ хўжалиги машиналарини ишлаб чиқаришда кўплаб қўлланилади.

Никель ва хром билан легирланган пўлат (40ХН, 50ХН) лар етарли даражада юқори мустаҳкамлик ва жуда яхши зарбий қовушоқликка эга. Шунинг учун бундай пўлатдан кўпинча динамик куч таъсирида ишлайдиган машина воситалари тайёрланади. Пўлат таркибидағи никелнинг миқдори қанча кўп бўлса, тоблаш чуқурлиги ҳам шунча катта бўлади. Шунинг учун йирик заготовкалар учун танланган пўлат таркибида никелнинг

даал. Баззи цементацияланадиган пўлатларнинг механик хоссалари ва термик ишлов берилади.

№	М11а	М11а	Хосса, ар	КСИ, МЖ м²	Тобланган усуди		Салгани мувоффизи	
					Температура, С			
					Г тобланган	П1 тобланган		
700	500	12	45	0,7	980	770—820	Сув ёки мояй	
750	550	13	50	0,8	880	760—810	—	
1500	1300	9	40	3,0	880	850	Мой	
1200	1100	10	45	0,8	860	—	—*	
950	700	11	—	0,9	860	760—910	—	
1150	950	10	50	0,9	860	760—800	—*	
1150	850	12	50	40	950	860	Хаво, мой	

миқдори кўп бўлиши керак. Шунга ўхшаш молибден ва вольфрам ҳам пўлатнинг механик хоссаларига самарали таъсир қиласиди.

4. ЭСКИРАДИГАН ПУЛАТЛАР

Хозирги вақтда юқори мустаҳкамликка эга бўлган материал деганда $\sigma_b \geq 2000$ МПа бўлган материаллар тушунилади. Бундай материалларнинг зарбий қовушоқлиги ҳам $0,2$ МЖ/м² дан кам бўлмаслиги керак. Бундай талабларга эришиш учун пўлатларнинг бир йўла бир неча легирловчи элементлар билан легирлаб, деформацион термик мустаҳкамликка эришилади.

Никель, кобальт, титан, молибден, хром каби элементлар билан легирланган кам углеродли ($0,03\%$) пўлатларни мартенситга эскиртирилганда жуда катта мустаҳкамлик ($1600—2500$ МПа) ва яхши қовушоқлик ($0,3—0,5$ МЖ/м²) га эришиш мумкин (10 -жадвал). Бундай пўлатлар мартенситга эскирадиган (яъни эскиртиришда мартенсит ҳосил бўлади) пўлатлар дейилади.

Мартенситга эскирадиган пўлатларнинг мустаҳкамлигини ошиши қаттиқ эритмани легирлаш ва мартенситга эскиртириш $\gamma \rightarrow \alpha$ фаза ўзгариши билан тушунтирилади. Бундай пўлат $800—860^{\circ}\text{C}$ температурада қиздирилиб, хавода тобланади. Натижада Fe_{γ_2} да эрий олмаган Ti , Be , Cu , Mo каби легирловчи элементлар Fe_γ темирда эрийди ва совиганда улар ажралиб чиқмайди, балки тўйинтирилган темир-никель мартенситини ҳосил қиласиди. Бундай мартенсит юқори мустаҳкамлик ва пластикликка эга бўлади.

Хавода тобланган пўлат $450—500^{\circ}\text{C}$ да бўшатилса, жуда барқарор асос (матрица) билан боғланган интерметаллит фазалар (Лавес фазалари) ажралиб чиқади. Демак, юмшоқ (феррит ва перлит) асосда қаттиқ фазалар ҳосил бўлади. Қаттиқ фазалар билан асос орасидаги боғланиш юқори мустаҳкамлини, юмшоқ асоснинг ўзи эса пластикликни белгилайди. Мартенситга эскирадиган пўлатлар жуда кичик температурада, яъни газларнинг суюқ ҳолатга айланадиган температурасида ҳам юқори мустаҳкамлиги ва қовушоқлигини сақлаб қолади, юқори температурада ($500—700^{\circ}\text{C}$) ҳам механик хоссалари барқарор бўлади. Бундай пўлатларнинг тоблаш чуқурлиги жуда юқори, уларни тобланган ҳолда кесиб, босим остида ишлаш мумкин, у яхши пайвандланади. Термик ишланганда пўлат деформацияланмайди, яъни термик ички кучланишлар натижасида эгилмайди.

Мартенситга эскирадиган пўлатлар асосан самолётсозликда, ракета техникасида, кемасозликда ва криоген техникада (газларни суюқлантириш саноатида) кўп қўлланилади.

**10- жадвал. Мартенситга эскирадиган пӯлатларининг таркиби ва
механик хоссалари**

Номи	Химияческий состав, %	Эскирилганда макроэлементы			
		σ_0 , MPa	$\sigma_{0,2}$, MPa	δ , %	ψ , %
0	Cr 18; C 0,9; Mo 1; Ti 0,9	2100	1900	8	5
0	Ni 12; C 0,8; Mo 10;	2500	2400	6	3
Г	N 10; C 11; Mo 2; Al 0,2;	1600	1550	8	5

•

5. ИШҚАЛАНИШДАГИ ЕМИРИЛИШГА ҚАРШИЛИГИ КАТТА БҮЛГАН КОНСТРУКЦИОН ПҮЛАТЛАР

Машина ва ускуналарнинг ишдан чиқишининг асосий сабабларидан бирои ишқаланиш жуфтларининг ейнишидир. Ишқаланиш жуфтлари материалларининг сифати ҳам машина ва ускуналарнинг ишлаш сифатини белгилайди.

Ишқаланиб ейнишга қаршилиги катта бўлган бир қатор конструкцион материаллар ишлаб чиқилган. Бунга асосан мавжуд материалларни легирлаш ёки уларга маҳсус ишлов бериш усули орқали эришилган.

Золдирили ишқаланиш жуфтлари (золдирили подшипниклар) да ташқи ва ички ҳалқа ариқлари бўйлаб золдир айланади, лекин сирпаниб ҳаракат қилиши ҳам мумкин. Шунинг учун бундай материалларнинг чарчашиб ва сирпанишдаги емирилишга қаршилиги катта бўлиши керак. Бунинг учун материалнинг қаттиқлиги катта ва структура тузилиши муқобил ҳамда ўзга металлмас қўшимчалардан ҳоли бўлиши керак. Таркиби ва структураси бўйича бундай пўлатлар маҳсус стандартга эга. Уларнинг таркибидаги углероднинг миқдори 1% атрофида бўлади. Бундай материалнинг тоблаш чуқурлигини ошириш мақсадида унга кўпинча кремний, марганец ва хром қўшиб легирланади. Бундай пўлатлар учун хром асосий легирловчи элемент ҳисобланади. Хромнинг миқдори қанча кўп бўлса, тоблаш чуқурлиги шунча катта бўлади, масалан, ШХ6 пўлат ($C=1,0\%$, $Cr=0,6\%$, $Mn=0,38\%$, $Si=0,25\%$) нинг тоблаш чуқурлиги 10 мм дан ошмайди. ШХ15ГС пўлатнинг тоблаш чуқурлиги 30 мм дан катта. Йирик ишқаланиш жуфтларини тайёрлашда эса тоблаш чуқурлиги катта бўлган 20Х2Н4 пўлат ишлатилади.

Бундай пўлатларни тоблаб, уларга кичик температурали бўшатиш берилса, қаттиқлик даражаси (HRC) 60—66 га етади. Агресив муҳитда ишлайдиган ишқаланиш жуфтлари юқори углеродли занగбардош (масалан, 95Х18) пўлатлардан тайёрланади. Баъзан ишқаланиш жуфтларининг геометрик ўлчамларини ўзгармас қилиш мақсадида пўлатларга сөвуқлайн ишлов (-70°C) берилади.

Қум, тош, тупроқ шароитида зарб кучи таъсирида ишлайдиган машина воситалари, масалан, экскаватор чўмичининг тишилари, тракторларнинг ҳаракатлантирувчи қисмлари, бетон қоришитирадиган машина қисмлари кўпинча Г13Л пўлатлардан тайёрланади. Бундай пўлатлардан тайёрланган машина воситаларининг зарбий куч таъсирида структура доначалари пачоқланади (эзилади), натижада мустаҳкамлик ортади, ишқаланиб емирилишга қаршилик ортади. Пўлатни кесиб ишлаш жуда оғир, шунинг учун заготовкалар асосан босим остида ишлаш ёки қўйиш усули билан олинади.

Сирпаниб-ишқаланиш жуфтлари ҳам пўлатлардан тайёрланниши мумкин. Лекин бунинг учун таркибида цементитни лар-

чалашга етадиган миқдорда кремний тутган юқори углеродли (1,5—2%) пўлат олиниши керак. Қўйма заготовка 840°C гача қиздирилади ва шу температурада 4 соат давомида ушлаб турилади, сўнгра секин ёки поғонали совитилади. Натижада бундай пўлатнинг структураси феррит ва цементитнинг механик аралашмаси ҳамда графитдан иборат бўлади. Пўлат таркибидаги графит ишлаш давомида мойловчи элемент вазифасини бажаради ва ишқаланиш жуфтларини ёпишиб қолишдан асрайди. Бундай графитланган пўлатдан волочирлаш матрицалари, трактор ва экскаваторлар ҳамда танкларнинг ҳаракат узатувчи занжир элементлари ясалади.

Кўм-тупроқ шароитида абразив заррачалари таъсирида сирпаниб ишлайдиган ишқаланиш воситаларини тайёрлашда маҳсус қўйма ва кавшарланадиган материаллардан фойдаланилади. Бундай материаллардаги углероднинг миқдори 2—3% бўлиб, карбидларни ҳосил қўлиувчи элементлар билан легистирланган бўлади. Бундай қотишманинг структураси аустенит ва мартенситдан тузилган бўлиб, уларнинг ўзаро нисбатини марганец ва никель қўшиш билан бошқариш мумкин. Масалан, У25Х38, У30Х23Р2С2Г, У30Х26Н4С4Г пўлатлардаги «У» ҳарфи углеродли пўлат эканлигини билдириб, ундан кейинги сонлар эса унинг 0,1% аниқликдаги миқдорини кўрсатади.

6. ЗАНГБАРДОШ ВА ЮҚОРИ ТЕМПЕРАТУРАГА ЧИДАМЛИ ПЎЛАТ ВА ҚОТИШМАЛАР

Занглатувчи агресив муҳитда ишлай оладиган пўлатлар ва металл асосидаги қотишмаларга зангбардош материаллар деб аталади. Зангбардош пўлатлар хромли ёки хром-никелли бўлиши мумкин. Хромли пўлатлар феррит, мартенсит ёки феррит-мартенсит структурага эга бўлиши мумкин. Хром-никелли пўлатлар эса аустенит, аустенит-феррит ва аустенит-мартенсит структурага эга бўлиши мумкин.

Хромли зангламас пўлатларнинг структура ва хоссалари хром ва углерод миқдорига боғлиқ бўлади. Оксидловчи муҳитда хром пассив ҳолатга ўтади, чунки материал юзасида хром оксид ҳосил бўлади. Хромнинг миқдори 12—14% га етганда турғун хром оксид пардаси узлуксиз ҳосил бўлади. Шунинг учун ўртача 13% хромга эга бўлган пўлат занглатувчи ҳаво муҳити, денгиз суви, ҳатто бир қатор кислота ва ишқорлар ҳамда туз эритмаларида барқарор бўлади. Эвтектоидгача бўлган 12Х13 ва 20Х13 пўлат юмшатилган ҳолатда хромли феррит ва перлитдан иборат бўлса, 30Х13 эвтектоид структураси, яъни перлитга эга бўлади. Шунинг учун углерод миқдори 0,4% бўлганда пўлат (40Х13) эвтектоиддан кейинги структура, яъни перлит-легистирланган цементит-хром карбиддан иборат бўлади. Меъёrlашдан сўнг бу пўлатларнинг структураси мартенсит классидаги структурага эга бўлади.

30Х13, 40Х13 пўлатдан пружиналар, уй-рўзғор асбоблари каби буюмлар, 3Х13, 4Х13 лардан эса кесувчи ва ўнчоз ёбоблари ҳамда жарроҳлик асбоблари тайёрланади. Х17—Х28 пўлатлардан кимё заводлари ускуналари тайёрланади. Х25Т, Х28 пўлатлардан агрессив муҳитда (масалан, қайсиб турган азот кислотада) ишлай оладиган машина воситалар тайёрланади. Пўлатлар хром ва никель (ёки марганец) билан бирга легирланганда унинг зангбардошлиги янада ортади. Аустенит синфиға (18%, 9—10%) мансуб пўлатларни суюқ ҳолдаги кувчанилиги ёмон ҳамда кесиб ишлаш анча оғир бўлгасинги учун уни босим остида ёки пайвандлаш йўли билан қай. Ишлаш осонроқдир. Карбидларнинг эриши ҳисобига бир ажабли аустенит структурасини ҳосил қилиш учун пўлат 1100—1150°C да қиздирилади ва шу температурада бироз ушлаб турилгандан сўнг сувда ёки ҳавода совитилади. Агар термик ишлами жараёни бузилса ёки ишлаб турганда температуранинг этилгандан юқоририкка кўтарилишига йўл қўйинса, ажабли пўлатлар ҳам занглаши мумкин (кристаллараро беради). Ана шундай занглаш рўй бермаслиги қўшимча равишда титан ёки ниобий билан. Масалан, аустенит синфиға мансуб хром-никелли С-Х18Н10, О8Х18Н10, 12Х18Н10Т пўлатлар самолётсозлик машинасозликда қўлланилади.

Хром-никелли пўлатларнинг камчилиги озгиниң таркиб ўзгарса ҳам унинг механик ҳоссаларининг кесими узакришидадир. Бундай пўлатларга термик ишлов бериш учун 975°C температурагача қиздирилади, сўнгра минус 50—75°C температурада совуқлайн ишлов берилади, кейин эскиртирилади, ҳосил бўлган структура аустенит ва бўшатилган мартенситдан иборат бўлади.

Хромли ва хром-никелли пўлатларга қўшимча равишда злюминий ва кремний элементлари қўшилса, оловбардош пўлатлар туркуми (40Х9С2, 10Х13СЮ, 12Х18Н9Т) ни ҳосил қилиш мумкин. Масалан, 40Х9С2 пўлатлардан автомобиль ва самолёт двигателларининг клапанлари тайёрланади.

Газ турбиналарининг ишчи қисми, реактив ҳамда ичдан ёнувдвигателларининг камералари, нефть-химия саноати ускуналари материаллари юқори температурада берилган вақт давомида мустаҳкамлигини йўқотмасдан ишлай олиши керак. Бундай материалларга юқори температурага ($>500^{\circ}\text{C}$) чидамли пўлатлар ва қотишмалар киради.

Бундай материаллар асосий талаблардан ташқари оловбардош ва яхши технологик ҳоссаларга ҳам эга бўлиши керак. Материал оловбардош бўлиши учун юқори температурада оксидланмаслиги, яъни темир куйиндиси ҳосил бўлмаслиги керак.


Легирловчи элементлар юқори температурада оқувчанлик чегарасидаги кучланишга таъсир қиласи, ҳосил бўлаётган майдана интерметаллидлар ва карбидлар дислокацияни кўчлишига

тўсқинлик қиласи. Натижада материалнинг майдо донача ҳисобига мустаҳкамлиги ортади. Қаттиқ эритмаларни легирлаш натижасида атомлар орасидаги боғланиш энергияси ортади, диффузон жараёнлар секинлашади ва рекристалланиш температураси ортади. Шунинг учун пўлат ҳамда никель асосидаги қотишмалар мустаҳкамлигини бирламчи карбидлар (TiC , VC , ZnC , NbC) ва иккиласмачи карбидлар ($M_{67}C_6$) ҳамда интерметаллидлар ($NiTi$, Ni_3Al , Ni_2Nb ва ҳоказо) оширади.

Углеродли пўлатлар (15, 20, 25, 30, 40, 45) дан фақат 350—400°C да ишлайдиган машина воситалари тайёрланади. Буғ иситкичлар, турбина ишчи юзаларини тайёрлашда 500—580°C га чидай оладиган перлит классидаги (16ХМ, 25ХМ, 12Х1МФ) пўлатлар ишлатилади. Бундай пўлатлар меъёrlашдан (950—105°C) сўнг юқори температурада (650—750°C) бўшатилса, япасқи перлит ҳосил бўлади.


12- б о б. ЧЎЯНЛАР

Темир-углерод қотишмаси таркибидаги углерод миқдори 2,14% дан кўп бўлган қотишмалар шартли равишда чўянлар деб аталади. Чўянлар таркибида пўлат таркибига қараганда қўшимчалар (кремний, марганец, фосфор, олтингугурт) кўп бўлади. Шунинг учун чўян хоссалари ана шу қўшимчалар миқдорига боғлиқ бўлади. Қотишма таркибидаги углероднинг ҳолати ва шакли чўян структураси ва хоссаларини белгилайди, ана шунга қараб чўян турлари қуйидагича бўлиши мумкин:




84- расм. Чўян микроструктураси:

I — оқ чўян; II — перлитли кулранг чўян; III — ферритли кулранг чўян; IV — ярим перлитли ярим сқ оралиқ чўян; V₆ — феррит + перлитли кулранг, IV — юқори мустаҳкамликка эга чўян.



а



б

85- расм. Чўян таркибидаги кремний ва углерод миқдорига (а) ҳамда қўйма қалынлигининг структурага таъсири (б).

1) агар углерод қотишмада асосан кимёвий би бўлса, бундай қотишмалар оқ чўянлар деб назди; 2) агар қотишмада углерод соф графит ҳолида бўлса, графитнинг шаклига қараб, қотишма кулранг, болғаланувчан ва юқори мустаҳкамликка эга бўлган чўянлар дейилади.

Чўян таркибидаги углерод карбид (Fe_3C) графи (С) да қаттиқ эртма Fe (С) ҳолатида бўлади. Чўянлар алл асосига кўра перлит, феррит ва перлит-феррит структураларга эга бўлиши мумкин. Демак, чўянларнинг механик ҳоссалири бир томондан графит шаклига боғлиқ бўлса, иккинчи томондан темир асосига боғлиқ бўлади (84- расм).

Чўян структурасининг ҳосил бўлиши асосан таркиб ҳамда совиши тезлигига боғлиқ. Кремний элементи графитнинг ҳосил бўлишига катта таъсир кўрсатади. Шунинг учун чўяндаги кремний миқдори ҳамда совиши тезлигининг ўзгариши Эрқали структура бошқарилади (85- расм). Марганец (0,5—1,4%) графитнинг ажralиб чиқишига тўсқинлик қиласи, лекин у олtingугуртнинг зарарини камайтиради. Фосфор графитнинг ажralиш жараёнига таъсир кўрсатмайди, лекин эвтектик аралашма ҳосил қилиб, чўяннинг суюқ ҳолдаги оқувчанлигини яхшилади. Лекин фосфорнинг зарари катта, чунки у чўкманинг ўлчамини катталаштиради, дарзларнинг ҳосил бўлиш эҳтимолини орттиради, иссиқ ҳолдаги мўртликнинг ортишига сабаб бўлади. Шунинг учун ҳам олtingугуртнинг таъсирини камайтириш мақсадида чўянга кўпроқ марганец қўшилади.

1. ОҚ ВА КУЛРАНГ ЧЎЯНЛАР

Оқ чўян таркибидаги углерод цементит ҳолда бўлганлиги учун у жуда қаттиқ ва мўрт бўлади, уни амалда кесиб ишлаш

жуда қийин. Бундай чўянлар машина қисмларини тайёрлашда ишлатилмайди. Лекин қаттиқлик юқори бўлса, ишқаланишдаги емирилиш камайиши мумкин. Бундай ҳолда кулранг чўянларнинг устки (ишчи) қисмida оқ чўян структурасини ҳосил қилиш учун чўянга махсус термик ишлов берилади. Заготовканинг устки қатламида 12—30 мм чуқурликда оқ чўян структурасини ҳосил қилиш учун тез совитилади.

Кулранг чўяннинг асосий таркиби $Fe - C - Si$ бўлса ҳам ундаги қўшимчалар — марганец, фосфор ва олtingугурт унинг хоссаларига катта таъсир кўрсатади. Графитнинг шакли кўпинча бураган япроқ шаклида бўлади (86-расм, а). Кулранг чўянларнинг ўртача кимёвий таркиби қўйидагича бўлади: $C = 2,4 - 3,88\%$, $Si = 1,0 - 5,0\%$, $Mn = 0,5 - 0,8\%$, $P = 0,2 - 0,4\%$, $S \leq 0,12\%$. Бундай чўядан тайёрланган қўйманинг структураси чўяннинг кимёвий таркиби ҳамда термик ишлаш усулига боғлиқ. Агар чўянда кремний кўпроқ бўлса, графит суюқ жисмдан кристалланиш жараёндаёт ажралиб чиқа бошлайди. Совиши тезлиги катта бўлганда, графит цементитнинг парчаланиши натижасида ҳосил бўлади. Шунинг учун чўядаги қайта кристалланиш $Fe - Fe_3C$ диаграммада кўрсатилган.

Кулранг чўяннинг тузилиши бошқа соф графитли чўянлар каби металл асосдан иборат бўлади. Шунга кўра структура перлит ($\Pi + \Gamma$), феррит ($\Phi + \Gamma$) ҳамда перлит ва феррит ($\Pi + \Phi + \Gamma$) асосли бўлиши мумкин. Чўяннинг механик хоссалари металл асоснинг турига ҳамда графит шаклига боғлиқ бўлади. Металл асоснинг хоссалари эса пўлат хоссаларига яқин. Шунинг учун чўянларни жуда қўпол ва кўп нуқсонларга эга бўлган пўлатлар деб қараш мумкин. Графитнинг механик хоссалари паст бўлгани учун у қотишманинг механик хоссаларни ҳам пасайтиради. Ундан ташқари графит, асосан ажралиш юзаларида йиғилади. Натижада қотишма мўрт бўлиб қолади. Чўянда графит қанча кам, унинг ўлчами қанча кичик бўлса, хоссалар шунча юқори бўлади. Чўяннинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги ва қаттиқлигига графит унча таъсир қилмайди. Графит қотишмадаги қўпол нуқсон деб қаралса, ички кучтанишлар ана шу нуқсон атрофида йиғилади. Графит сирпанишини осонлаштирадиган юпқа қатlam ҳосил қилганлиги учун қуруқ — мойсиз шароитда ишлайдиган ишқаланиш жуфтларини чўянлардан тайёрлаш яхши натижада беради. Чўян таркибидаги углероднинг соф графит ҳолида бўлиши кесиб ишлашни осонлаштиради.

Кулранг чўянларни маркалаш учун 1412-85 ГОСТ белгиланган. Бундай чўянлар қаттиқлиги 143—255 НВ атрофида бўлиб, мустаҳкамлиги эса тамғада сонлар билан кўрсатилади.

Феррит ҳамда феррит-перлит асосидаги кулранг чўянлар ($C\#10$, $C\#15$, $C\#18$) дан кам юқ кўтарадиган машина ва ускуна воситалари, қурилиш конструкция элементлари тайёрланади ($\sigma_b = 100 - 180 \text{ MPa}$), $C\#=21$, $C\#=24$, $C\#=25$, $C\#=30$, $C\#=35$.

чўянлар ($\sigma=210-350$ МПа ёки $21-35$ кг/мм²) дан двигатель блоклари ва уларнинг қопқоқлари, поршень ва цилиндрлар тайёрланади. Машинасозликда модификацияланган чўянлар (СЧ=30, СЧ=35, СЧ=44) ни қуийшдан олдин унга махсус қўшимчалар — модификаторлар қўшиб олинади.

ЮҚОРИ МУСТАҲКАМЛИККА ЭГА БҮЛГАН ЧЎЯНЛАР

Бундай чўянларда оқ чўяндаги цементитнинг парчаланиши натижасида ҳосил бўлаётган графит доначаларининг шакли шарга яқин бўлади, яъни графитнинг солиштирма юзаси энг кичик бўлган ҳолатидир (86-расм, б). Шунинг учун бундай чўянлар юқори пластикликка эга бўлиб, уларнинг механик хоссалари пўлатнинг хоссаларига яқинлашади. Графит структурасининг шакли шар шаклига ўтиши учун суюқ металлга ишқорий ёки ишқорий-ер металлар ($0,03-0,07\%$) қўшилади. Масалан, жуда оз миқдорда ($0,05\%$) магний қўшилса, графит структурасининг шакли шарга яқин бўлади, металл асос эса олдинги турдаги чўянлардаги каби перлитли, ферритли ёки перлит-ферритли бўлиши мумкин. Шунинг учун чўяннинг структура таркиби феррит-графит, феррит-перлит-графит ёки перлит-графитдан иборат бўлиши мумкин.

Графит структураси шар шаклида бўлган чўянларнинг механик хоссалари углеродли қўйма пўлатларнинг хоссаларига яқин. Мустаҳкамлиги юқори чўянлар суюқ ҳолда яхши окувчанликка эга бўлганлиги учун уларни кесиб ишлаш осон. Бундай чўянларнинг ўртача таркиби қўйидагича бўлади: С=2,7—3,6%; Si=1,6—2,7%; Mn0,5—0,6%; P=S≤0,1.

Юқори мустаҳкамликка эга бўлган чўянлар ҳам кулранг чўянлар каби русча номдаги бош ҳарфлар ВЧ (высокопрочный чугун) билан белгиланади, сўнгра чўзишишдаги мустаҳкамлик (биринчи иккита сон, кг/мм² ва нисбий чўзишиш қийматлари (%)) кўрсатилади. Машинасозликда, масалан, қўйидаги чўянлар кўп қўлланилади: ВЧ 38—17; ВЧ 42—12; ВЧ 45—5 ҳамда ВЧ 60—2; ВЧ 80—3 ва ҳоказо.

Юқори мустаҳкамликка эга бўлган чўянларнинг мустаҳкамлигини янада ошириш ҳамда барқарорлаштириш мақсадидә уларга термик ишлов берилади. Масалан, мустаҳкамликни ошириш мақсадида уларга тоблаш билан бир қаторда юқори температурада ($500-600^{\circ}\text{C}$) бўшатиш берилади. Баъзида графитнинг шаклини яна мукаммаллаштириш учун уларга юмшатиш берилади. Бу турдаги чўянларнинг пластиклиги (δ) 2—7% ва қаттиқлиги 150—360 НВ атрофида бўлади.


Юқори мустаҳкамликка эга бўлган чўянлар пўлатлар ишлатиладиган соҳада қўлланиши мумкин, масалан, улардан автомобиль ва трактор воситалари — тирсакли валлар, куч кўтариадиган фильтрлар, пресс траверсалари тайёрланади. Улар-

дан металлургия саноатида жўвалаш ускуналарининг валлари-ни тайёрлаш мумкин.

3. БОЛҒАЛАНУВЧАН ЧҮЯНЛАР

Оқ чўянни юмшатиш натижасида цементитни парчалаш мумкин. Оқ чўяннинг ўртача кимёвий таркиби қўйидагичадир: $C=2,4-2,8\%$; $Si=0,8-1,4\%$; $Mn=0,3-0,4\%$; $S\leqslant 0,8-0,1\%$; $P\leqslant 0,2\%$. Юмшатиш жараёнида чўян қўймасини оксидланишдан сақлаш учун қумга, шамот ёки металл кукунига кўмилади. Юқори температурада цементитнинг диффузион парчаланиши натижасида ҳосил бўлаётган графит паға-паға шаклда (86-в расм), яъни кулранг чўяндаги графитга қараганда йиғилган бўлади. Бундай чўян шартли равишда болғаланувчан чўян деб аталади, чунки у кулранг чўянга қараганда энча пластик бўлади.

Графитланиш жараёни оқ чўянни $950-970^{\circ}\text{C}$ гача $20-25$ соат давомида секин қиздириш билан олиб борилади. Сўнгра шу температурада $10-15$ соат ушлаб турилади. Юмшатишнинг биринчи босқичида асосан эвтектикадаги бирламчи ва қисман иккиласмачи цементитнинг парчаланишидан графит ҳосил бўлади. Ана шу босқичнинг охирига келиб чўян структураси аустенит-графитдан иборат бўлади. Юқорида келтирилган таркибли, оқ чўяндан нисбатан катта пластикликка ($\delta\leqslant 12\%$) эга бўлган феррит асосли болғаланувчан чўян олинади. Бунинг учун қотишмани графитга парчаланишининг иккинчи даврида эвтек-



86-расм. Графит шаклининг (юқорида) чўян таркибида кўринишси (ластда):
 а — курд; б — чўянлардаги; в — сол олакувчи
 газ; газнинг таркиби: шарксимоти
 турдани [6]

графит; б — болғаланувчи
 бўл-
 үрк-

тоид температура атрофида узоқ вақт ушлаб туриш ёки 760°C дан 720°C гача жуда секинлик билан совитиш керак. Шундай қилинганды перлит таркибидаги иккиламчи цементит ҳам графитга парчаланади, натижада ҳосил бўлган структура $\Phi + \Gamma$ дан иборат бўлади. Қотиши таркибидаги графитнинг миқдори кўп бўлганлиги учун феррит асосли болғаланувчан чўяннинг емирилиш юзаси қорамтири рангда бўлади.

Юмшатиш жараёнини тезлаштириш мақсадида қотишимага баъзида висмут ёки алюминий қўшиб, қувиш олдидан температура оширилади. Болғаланувчан чўян русча атамаси (ковкий чугун)нинг бош ҳарфлари (КЧ), чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси (kg/mm^2) ҳамда пластиклик (%) қийматини қўйиб тамғаланади ($1215-79$ ГОСТ).

Феррит асосидаги КЧ $37-12$ ва КЧ $35-10$ чўянлар юқори динамик ва статик кучлар таъсирида муваффақиятли ишлай олади. Ундан тезликлар қутисининг ғилофи, губчаклар каби машина қисмлари тайёрланади. Ғилофлар, гайка, газ овозини пасайтирувчи воситалар, муфта каби қисмлар кўпинча КЧ $30-6$ ва КЧ $33-8$ чўянлардан тайёрланади. Ферритли болғаланувчан чўянларнинг қаттиқлиги $160-165$ НВ атрофида бўлади.

Оқ чўянни юмшатиш жараёнининг графитга парчаланиш иккинчи босқичида уни тез совитиш билан перлит асосидаги кулранг чўян олинади. Бунда оксидловчи муҳит сифатида металл куйиндиси ёки майдаланган руда қўлланилади. Бунда қотиши 1000°C да $51-58$ соат ушлаб турилади. Графитга парчаланиш даврида заготовканинг юза қисмидан тахминан 2 mm қалинликдаги қатлам таркибидаги углерод ёниб кетади. Чўян ҳавода совитилади. Натижада ички кучланишлар камаяди. Ҳосил бўлган графитнинг шакли йигилган, яъни паға-паға бўлганлиги учун ҳам перлитли болғаланувчан чўян юқори мустаҳкамлик ва пластикликка эга. Масалан, КЧ $50-6$ ва КЧ $55-4$ чўянлар юқори мустаҳкамлик ва пластикликка ҳамда ишқаланишга барқарор хусусиятларга эга.

Перлит асосидаги чўянларнинг қаттиқлиги $240-270$ НВ атрофида бўлади. Бундай чўянлар автомобилсозликда, қишлоқ хўжалиги машиналарининг қисмлари, тўқимачилик саноати ускуналари, ишқаланиш, зарб ҳамда ўзгарувчан куч таъсирида ишлайдиган воситаларни тайёрлашда ишлатилади.

4. МАХСУС ЛЕГИРЛАНГАН ЧЎЯНЛАР

Легирловчи элементлар чўян структураси, яъни металл асос, графит шакли ва ўлчамларига таъсир кўрсатади. Натижада чўянлар махсус хоссаларга эга бўлиши мумкин. Легирловчи элементларни қўшиш билан ишқаланишга чидамли, коррозия-бардош, оловбардош куйинди ҳосил қилишга бардошли легирланган чўянлар олинади ($7769-82$ ГОСТ).

Қумтупроқ шароитида ишлатиладиган ишқаланишга чидам-

ли чўянлар никель (3,5—5%) ва хром (0,8%), титан, мис, ванадий, молибден каби бир қанча қўшимча элементлар билан легирланади. Бундай материаллар ишқаланиш жуфтларида мойсиз ишлай олади. Булардан, автомобилларнинг тормоз нөфораси, ҳаракатни улаш воситалари, цилиндр гильзаси каби қисмлар ясалади. Хром миқдори юқори бўлган (ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ22, ЧХ28Д2) чўянлардан қаттиқ материалларни майдалайдиган ускуна воситалари, ЧН4Х2 чўядан абразив муҳит шароитида катта кучланиш остида ишлайдиган тегирмон ускуналари ва воситалари тайёрланади.

Оловбардош легирланган чўянлардан (ЧХ2, ЧХ3) металлургия саноатида агломерат машиналарининг колосниклари, кимёвий муҳитда ишлайдиган коррозиябардош ускуналари, трубалари каби қисмлар тайёрланади. Бундай чўянлар 600°C (ЧХ2) ва 700°C (ЧХ3) да ҳам хоссаларини йўқотмай ишлай олади. Бундан ҳам юқори температураларда ишлай оладиган ЧЮХШ (650°C), ЧЮ7Х2 (750°C), ЧХ16 (900°C), ЧЮЗО (1100°C) легирланган чўянлар ҳам мавжуд. Бундай чўянлардан металлургия саноатида печь арматуралари, металлни юпқа жўвалайдиган ускуналарнинг воситалари, шиша ишлаб чиқариш саноати ускуналари каби ускуналар тайёрланади.

Юқори температурада мустаҳкамлиги катта бўлган шарсизмон графитли ЧНМШ, ЧН11Г7Х2Ш, Ч19Х3Ш чўянлар 500—600°C температурада ишлай олади. Улардан дизел, компрессор ускуналари, газ турбиналари қисмлари тайёрланади.

Қам легирланган Ч1, ЧНХТ, ЧНХМД, ЧН28 каби чўянлардан ишқори ҳам коррозион газ ва ҳаво муҳитида ишлайдиган машиналарнинг воситалари тайёрланади (поршень ҳалқаси, ички ёнув двигателларининг блоклари, дизель ва компрессорларнинг воситалари) Айниқса, кислотали ва ишқори мухитда кремний билан легирланган (ЧС13, ЧС15, ЧС17) чўян яхши ишлайди. Юқори температура (1100—1150°C) даги кислота, ишқор, туз эритмалари ёки агресив газ муҳитларида оғир юк кўтара оладиган машина воситалари ЧХ28, ЧХ34 чўянлардан тайёрланади. Ишқаланиш жуфтларининг материали сифатида кулранг, юқори мустаҳкам ва болғаланувчан, легирланган чўянлар кеңг қўлланилади (АЧС-1, АЧС-2, АЧВ-1, АЧВ-2, АЧК-1, АЧК-2).

13- б о 6. АСБОБСОЗЛИК ПЎЛАТЛАРИ ВА ҚАТТИҚ КОТИШМАЛАР

Асбобсозлик пўлатлари синфига углеродли ва легирланган пўлатлар киради. Уларнинг қаттиқлиги, чидамлилиги, ишқаланиб емирилишга қаршилиги катта бўлиши керак.

Асбобсозлик пўлатлари иссиқбардош, яъни юқори температурада ўз хоссаларини йўқотмасдан ишлай олиши керак. Материални қайта ишлаш учун сарф бўлаётган энергиянинг ачка-

гина қисми иссиқлик энергияси сифатида ажралиб чиқиб, асбобниң ишчи юзасида йигилади. Шунинг узун асбоб материалнинг юқори температурада физик-механик хоссаларини сақлай олиши ишлаб чиқариш унумдорлигини белгилайди.

Узоқ вақт ишлайдиган ўлчов асбобларнинг ўлчамлари барқарор, яъни унинг материали қаттиқ ва ейилишга чидамли бўлиши керак. Кукун металлургияси тараққиёти янги асбобсозлик қотишмаларини яратишга имкон беради. Бундай материаллар юқори температура (850 — 1200°C) да яхши ишлай олади. Ҳозирги вақтда асбобсозликда металл-керамик қаттиқ қотишмалар кенг ишлатилмоқда.

1. АСБОБСОЗЛИК ПЎЛАТЛАРИ

Бундай пўлатларнинг муҳим хусусиятлари ишқаланишлаги ейилишга чидамлилиги ва иссиқбардошлилигидир. Бундай хусусиятга эга бўлган материалнинг қаттиқлиги ишланадиган материалнинг қаттиқлигидан юқори бўлиши керак. Асбоб ясаладиган бу материаллар юқори мустахкамлик ва қовушоқликка эга бўлиши керак. Кесувчи асбобнинг иш унумдорлиги унинг иссиқбардошлилигига боғлиқ.

Углеродли асбобсозлик пўлатлари сифатли ва юқори сифатли бўлади (1435 — 74 ГОСТ). Юмшоқ материалларга ишлов бериладиган асбоблар сифатли ($У7$, $У8$, $У9$, $У10$, $У11$, $У12$, $У13$) ҳамда юқори сифатли углеродли асбобсозлик пўлат ($У7А$, $У8А$, $У9А$, $У10А$, $У11А$, $У12А$, $У13А$), ларидан тайёрланади. Тамғалардаги «У» ҳарфи углеродли пўлат эканлигини билдириса, сонлар эса $0,1$ аниқликда углероднинг % миқдорини кўрсатади. Углеродли асбобсозлик материалларининг иссиқбардошлилиги 180 — 200°C дан ошмайди, уларнинг кесиши қобилиятини яхшилаш учун уларга тоблашдан олдин юмшатиш берилади. Бундай пўлатларни тоблаш учун 760 — 780°C да қиздириб, сувда ёки туз эритмаларида совитилади, сўнгра паст температурада бўшатиш (150 — 170°C) берилади, натижада асбоб ишчи юзасининг қаттиқлиги (HRC) 62 — 63 га teng бўлади.

Углеродли асбобсозлик пўлатларидан ёғочларга ишлов берадиган парма, кескич, метчик, плашка ($У11$, $У12$) каби кесувчи асбоблар ҳамда уй-рўзғор асбоблари (теша, болта, арра ва ҳоказолар)ни ясашда фойдаланилади ($У8$, $У9$, $У10$).

Кўндаланг кесими катта бўлган асбобларни ясашда кам легирланган $9ХС$, $13Х$, $11ХФ$, $ХВСГ$ ва ҳоказо асбобсозлик пўлатлари ишлатилади (5950 — 73 ГОСТ). Уларнинг иссиқбардошлилиги 200 — 260°C га етади. Бундай пўлатларни тоблаш мухити сифатида кўпинча минерал мой ёки қайноқ туз эритмаларидан фойдаланилади. Улардан зарб таъсирида ишлайдиган зубила, пуансон, искана каби асбоблар тайёрланади. Тоза ишлов берувчи кесувчи асбоблар эса $ХВГ$ дан тайёрланниши мумкин. Кўпинча, $ХВГ$ пўлати олмос ўрнида ишлатилади, чун-

ки бу пўлат таркибидаги жуда қаттиқ вольфрам карбид фазаси амалдаги тоблаш температурасида аустенитда эримайди. Шунинг учун тобланган пўлат таркибидаги карбидлар кесувчи асбонинг ишчи юзаси қаттиқлигини оширади.

Үглеродли асбобсозлик пўлатларига карбид ҳосил қилувчи W, Mo, V. Со каби элементлар қўшилса, улар кесиш тезлигини оширади. Айниқса, пўлат таркибидаги вольфрам элементининг миқдори 9—18% гача етказилса, иссиқбардошлик 600—650°C га ортади, яъни уларнинг иш унумдорлиги углеродли асбобсозлик пўлатларига қараганда 3—5 марта ортади. Шунинг учун ҳам бундай пўлатлар тезкесар пўлатлар деб аталади (19.65—73 ГОСТ). Уларда легирловчи элементларнинг миқдори (!1-жадвал) кўп бўлганлиги учун уларнинг тоблаш чуқурлиги катта бўлади.


Тезкесар пўлатларни иссиқбардошлилиги бўйича шартли равишда икки турга бўлиш мумкин: 1) вольфрам ва молибден каби легирловчи элементлар қўшилган тезкесар пўлатлар, Уларнинг иссиқбардошлилиги 620°C дан ошмайди (Р9, Р12, Р18, Р6М3, Р6М ва ҳоказо); 2) вольфрам, кобальт ва ванизи каби легирловчи элементлар қўшилган тезкесар пўлатлар, уларнинг иссиқбардошлилиги 670°C га етади (Р18К5Ф2, Р10К5Ф2, Р9М4К8 ва ҳоказо).

Иккиласмачи карбидларни аустенитда эрийдиган қиздириш учун турли пўлатлар турли температурада тобланади. Масалак, тоблаш температураси Р18 пўлати учун 1270—1290°C, Р12 пўлати учун 1225—1245°C, Р6М5 пўлати учун 1210—1230°C ни ташкил қиласди.

Тезкесар пўлатлар ледебурит чўяни синфиға киради, шунинг учун ҳам у яхши болғаланади. Пўлатларнинг кесиш хусусиятини яхшилаш учун уларни болғалашдан кейин 800—850°C гача қиздириб юмшатилиади, сўнгра тоблаб, бўшатилиади. Натижада пўлат керакли бўлган иссиқбардошлиликка эга бўлади. Тоблаш учун пўлат туз эритмаларида қиздирилади. Шундай қилинганда асбоб юзасини оксидланишдан сақлаб, секин ёки поғонали қиздириш мумкин бўлади. Кўпинча поғонали қиздириш технологияси қўлланилди (87-расм). Пўлат 450°C га қиздирилганда бутун ҳажм бўйича температура бир хил бўлгунча кутилади, кейин 850°C температурагача қиздириб, шу темпера-

11- жадвал. Баъзи кўп қўлланиладиган тезкесар асбобсозлик пўлатларининг кимёвий таркиби

Пўлат таркиби	C	Cr	W	V	Mo
P18	0,7—0,8	3,8—4,4	17,5—19	1,0—1,4	0,5—1,0
P9	0,85—0,95	3,8—4,4	8,5—9,5	2,3—2,7	1,0
P6M5	0,82—0,90	3,8—4,4	5,5—6,5	1,7—2,1	5,0—5,5



87-расм. Тезкесар пўлатларга термик ишлов бериш схемаси:
совуқ температурада ишлов берилмаётган (1) ҳамда совуқ температурада ишлов
бериладиган (2) усуллар схемаси.

турада ушлаб турилса, темир карбид аустенитда эрийдигач ҳолга келади. Тоблангандан кейин тезкесар пўлат структураси нинг тахминан 70—75% и мартенсит ва 25—30% қолдиқ аустенитдан иборат бўлади. Тоблаш самарадорлигини ошириш учун қолдиқ аустенитни парчалаш зарур. Бунинг учун уч марта юқори температурали бўшатиш ўtkазилади (550 — 570°C). Бўшатиш температурасида заготовка 1,0—1,5 соат ушлаб турилади, сўнгра тез совитилади. Ҳар бир бўшатишда тахминан 6—8% қолдиқ аустенит парчаланади.

Бўшатиш сонини камайтириш мақсадида кўпинча бир марта совуқ температурада (-80°C) ишлов бериб, сўнгра бир ёки икки марта юқори температурали бўшатиш ўtkазилади (550 — 620°C). Шундай қилингандан тезкесар пўлатнинг қаттиқлиги (HRC) 63—65 га етади.

Баъзида, ейилишга чидамлилигини ошириш мақсадида тезкесар пўлатлар паст температурада цианланади. Бўшатиш температураси (550 — 570°C) да буғда ишлов бериш орқали пўлатнинг коррозия-бардошлиги оширилади.

2. ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИ ПЎЛАТЛАРИ

Машинасозликда ишлатиладиган ўлчов асбобларининг юзаси теп-текис (тоза) ҳамда термик ишлаш жараёнида деформацияланмаслиги, яхши эластикликка ва коррозиябардошликка эга бўлиши ҳамда узоқ вақт давомида эмирилмасдан ишлай олиши, яъни ўлчамларини сақлай олиши керак.

Үлчов асбобларини ясаш учун кўпинча кам легирланган асбосозлик пўлатлари (Х, ХВГ, ХГ, 9ХС, 12Х1 ва ҳоказо) қўлланилади. Бундай пўлатлар тоблаш учун 840—880°C гача қиздирилади, сўнгра мойда тобланади. Қиздириш температураси бундан ошса, ейилишга чидамлилиги камаяди. Тобланган пўлат 120—140°C гача қиздирилиб, шу температурада 12—60 соат ушлаб турилади. Натижада асбоб юза қисмининг қаттиқлиги (HRC) 62—64 га етади.

Қолдиқ аустенитни бўшатилган мартенситга тўла парчалаш учун совуқлайн (-50—80°C) ишлов ҳам бериш мумкин.

Баъзи пайтда узун ва юпқа асбоблар (чи裡ичлар, метрли рулеткалар) ясаш учун углеродли ёки легирланган конструкцион (15, 20, 15х, 20х, 12ХНЗА) пўлатлардан ҳам фойдаланилади. Бунда юза қаттиқлиги катта бўлишлиги учун пўлат цементацияланади, сўнгра тобланади.

3. ШТАМП ПЎЛАТЛАРИ

Оддий температурада ишлайдиган штампларни тайёрлаш учун ишлатиладиган пўлатлар юқори қаттиқликка, мустаҳкамликка, ейилишга чидамлиликка ҳамда юқори зарбий қовушоқликка эга бўлиши керак. Совуқ ҳолда деформациялашда деформация тезлиги ошиб борган сари асбобнинг ишчи юзаси қизиши мумкин. Шунинг учун бундай материаллар иссиқбардош (350—400°C) бўлиши керак. Катта ҳажмдаги заготовкаларни штамплашда асбоб ҳам катта қалинликка эга бўлади. Тобланганда бундай штамплар катта тоблаш чуқурлигига эга бўлиши ва геометрик шакл ўзгармаслиги керак.

Ишлаш шароити ҳамда штампнинг ўлчов аниқлигига қараб, Х, 9ХС, ХВГ, ХВСГ каби легирланган ҳамда У10, У11, У12 каби углеродли пўлатлардан ҳам фойдаланиш мумкин. Тоблаш чуқурлиги катта бўлиши (150—200 мм) керак бўлган пайтда хромли пўлатлар (Х12, Х13М, Х12Ф1) ишлатилади. Бундай пўлатларда карбид фаза (Cr_7C_3) мавжуд бўлгани учун уларнинг ишқаланиб емирилишга чидамлилиги катта бўлади.

Штамп қаттиқ, мустаҳкам ва ейилишга чидамли бўлиши учун пўлат турига қараб термик ишлов берилади. Кам легирланган асбосозлик пўлатларини тоблаш учун уни 1050—1100°C гача қиздириб, мойда тобланади, сўнгра бўшатиш учун 150—120°C гача қиздириб, ҳавода совитилади. Пўлатни иссиқбардош қилиш учун тоблаш температураси бироз юқоририоқка кўтарилади ва бир неча марта (3—4) юқори температурали (500—570°C) бўшатиш ўтказилади. Вольфрам ҳамда кремний билан қўшимча легирланган хромли пўлатлар (4ХВС2, 5ХВС2, 6ХВС2, 4ХС, 6ХС) га ана шундай термик ишлов берилганда жуда яхши зарбий қовушоқликка эга бўлади. Бундай легировчи элементлар пўлатдаги углерод миқдорини камайтиришга, бўшатиш температурасини оширишга имкон беради.

Иссиқ ҳолда деформациялаш пўлатни рекристалланиш температурасидан юқорида олиб борилганлиги учун штамплар ана шу температурада ўз хоссаларини йўқотмасдан, оксидланмасдан ва коррозияланмасдан узоқ муддат ишлай олиши керак. Иирик штампларни тайёрлашда бўшатишдаги II тур мўртликка эга бўлмаган пўлатлар ишлатилади.

Бундай пўлатларнинг таркибида 0,3—0,6% углерод бўлиб, улар хром, никель молибден ҳамда кремий билан легирланган бўлади. Бу пўлатлар тоблангандан кейин юқори температурада бўшатиш ўтказилади (550 — 680°C). Масалан, 5ХНМ пўлат мураккаб шаклдаги штампларни тайёрлашда ишлатилади. 500°C да ҳам ўз хоссаларини йўқотмасдан узоқ вақт ишлай олади. Уртача катталиктаги штамплар 5ХГМ, 5ХНВС пўлатлардан тайёрланади. 5ХНВ пўлатдан тоблаш чуқурлиги унча катта бўлмаган кичикроқ ўлчамдаги штамплар тайёрланади.

Бундай пўлатлар 820 — 880° гача тобланади. Бу жараён оксидланиш ва углеродни куйишнинг олдини оладиган муҳитларда силиб бўрилади. Кейин ҳазода ёки 750 — 780°C дан бошлаб ўйда совитиса ҳам бўлади, яъни тоблашнинг поғонали усули к иланилади.

Штампларнинг ишлатилиш шароитларига қараб, бўшатиш температурага ҳар хил бўлади. Кичикроқ ўлчамли штамплар жуда қаттиқ ва ейилишга чидами бўлиши учун улар 480 — 520° температурагача қиздирилиб бўшатилади. Баъзи пайтда мураккаб шаклдаги жуда катта штамплар жуда қовушоқ бўлиши учун юқори температурага (450 — 580°C) бўшатиш ўтказилади.


Штамп пўлатлари таркибидаги хром миқдорининг оширилиши (4 — 5%) куанини ҳосил бўлишининг олдига олади ҳамда симирилишнга ҳаракатларни оширади (4Х5ФС, 4Х5В2ФС, 4Х4БМФС).

Пластмассаларни қайта ишлашда (айни қўйма усулда) штами юзсларига катта талаблар қўйилади. юза юқори мікротоззим (силлициум)ка эга ҳамда коррозиябардош бўлиши ва юзанинг геометрик ўлчамлари ўзгармас бўлиши керак. Пластмассаларни қўйиш учун мўлжалланган металл қолиллар 4ХВС2, Х12, 7Х18, 8Х3, 40Х, 30ХГС пўлатлардан тайёрланади, қўпинча юза қисмига ҳар хил кимёвий-термик ишлов (азотлаш, цианланаш ва ҳоказо) берилади.

4. АСБОБСОЗЛИК ҚАТТИҚ ҚОТИШМАЛАРИ

Қийин эрийдиган металларнинг кукун ҳолдаги карбидлари жуда катта қаттиқликка эга. Асоси металл бўлган кукун ҳолдаги карбидлар билан тўйинтирилган материалга металл-керамик қаттиқ қотишмалар (3882 — 74 ГОСТ) дейилади.

Кукун ҳолдаги WC, TiC ва TaC аралашмасини металл ҳолтады кобальт боғловчи (у ҳам кукун ҳолда) элемент билан аралаштириб, қолилларга солинади ва босим остида ишлангандан кейин кобальттинг суюқланиш температурасидан юқориқ температура (1450 — 1550°C)да пишилилади. Бундай металл-керамик қотишмаларнинг таркиби умумий ҳолда қуидағычадир:



Қаттиқ қотишмани ҳосил қилишда қатнашаётган карбидларнинг миқдорига қараб, вольфрамли (б-в-о), титан-вольфрамли (в-о) ҳамда титан-тантал-вольфрамли қаттиқ қотишмалар бүлни мумкин.

Бундай қаттиқ қотишманинг структураси карбидлардан иборат бүлік, карбидлар эса ұзаро кобальт элементі билан боғланған бүләди.

Вольфрам карбидли (ВК) қаттиқ қотишмаларнинг иссиқбардошлилги 800°C гачадир. Бунда доначалар қанча майды ва боғловчи элемент (Co) қанча кам бўлса (ВК3, ВК6), қотишмаларнинг ейнишга чидамлилги шунча катта, лекин қовушоқлиги эса кичик бўлади (тамғадаги ВК дан кейинги бутун сонлар кобальттинг % миқдорини кўрсатади). Қотишма таркибида кобальт элементи қанча кўп бўлса, қотишма шунчиз қовушоқ бўлади (ВК8, ВК10, ВК20). Бундай қотишмаларнинг қаттиқлиги 84 — 89 HRA га, эгилишдаги мустаҳкамлиги эса 1400 — 1600 MPa га тенг.

Титан-вольфрам карбидли (ТК) қотишмаларнинг иссиқбардошлилги 900 — 1000°C га етади. Бундай қотишманинг таркибида TiC ва WC карбидлар бўлғанлиги учун унинг қаттиқлиги ВК туркумига киравчи қотишмалар қаттиқлигига қараганда анча катта бўлади, структурасининг тузилиши эса таркибидаги карбидларнинг нисбатига боғлиқ бўлади. Агар қотишма таркибида TiC кўп бўлса, структурада қарийб (TiW)C ҳосил бўлади. Бундай структура кесиш тезлигини оширишига имкон беради. Масалан, икки карбидли T15K6, T5K10 қотишмалар металлга бирламчи ишлов берилшида қўлланилади, T30K4 қотишма тоза ишлов беришда қўлланилади.

Титан-тантал-вольфрам карбидли (TTK) қаттиқ қотишма вольфрам карбид (WC) билан учламчи карбид (Ti, Ta, W)C ли қаттиқ эритмани ҳосил қиласади. Шунинг учун бу қотишма жуда катта қаттиқлик (HRA— 90 — 92) ва юқори иссиқбардошлилкка (1100°C) эга. Уч карбидли (TT7K12, TT10K8-Б) қотишмалар ҳам пўлатларга ишлов беришда ишлатилади.

Қаттиқ қотишмаларни фақат жилеврлан мумкин, улар жуда қаттиқ бўлғанлиги учун кесиб ишланмайди. Кейинги вақтда бор интрид асосидаги жуда қаттиқ поликристалл материаллар — композициялар асбоб материали сифатида пла-

нилмоқда. Эльбор деб аталувчи бундай композициялар юқори иссиқбардошлиликка эга. Бундай материаллар токарь ҳамда Фрезерлик ишларида қўлланилади.

14-боб. МАХСУС ФИЗИК ХУСУСИЯТЛИ ҚОТИШМАЛАР

Махсус хусусиятларга эга бўлган қотишмаларга эҳтиёж борган сари ортиб бормоқда. Бошқариладиган ўтказувчанлика, жуда кичик солиштирма электр қаршиликка, яrim ўтказгич ва магнит хоссаларига, ўзининг аввалги шаклига қайтиш хусусиятларига эга бўлган қотишмалар ҳозирнинг ўзида жуда кенг қўлланилмоқда. Бундай хусусиятларга эришиш учун қотишма таркибидаги элементларнинг нисбатини танлаш, элементларнинг махсус ҳамда структура тузилишларини бошқариш қонуниятларини билиш керак.

Металл ва қотишмаларни қайта ишлашнинг янги технологиясини қўллаш, уларнинг юқори тезликда кристалланиш усулларини яратишга олиб келди. Аморф ҳолатдаги металлар кристалл ҳолатдаги металларга қараганда юқори мустаҳкамликка эга ҳамда актив коррозияловчи муҳитда барқарордир. Суюқ металлни ўта созитиш натижасида барқарор (квазистабил) махсус ҳолатга эга бўлган аморф структура ҳосил бўлади. Ҳозирги вақтда махсус хусусиятларга эга бўлган янги материалларни яратишда кукун металтургиясининг ўрни муҳимдир.

1. ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИГИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН МАТЕРИАЛЛАР

Нуқсонлар ва қўшимчалар миқдори кам бўлганда ўтказувчанлик хусусиятини кескин ошиши металларга хос бўлган хусусиятдир. Бундай хусусиятли металлар асосан электр энергиясини узатиш ёки улаш материаллари сифатида ишлатилади.

Кумуш қимматбаҳо материал бўлганлиги учун фақат коррозияланishi мумкин бўлмаган электр ўтказгичларда, юқори ва жуда юқори тебранишли электр токида ишлайдиган электр асбобларида ҳамда нөзик микросхемаларнинг улаш материаллари сифатида ишлатилади.

Мис кумушга қараганда арzon ҳамда жуда яхши ўтказувчанликка эга бўлганлиги учун машинасозлик ва электр саноатида асосий ўтказувчан материал сифатида ишлатилади. Вакуум усулида олинган мис нёёб хусусиятларга эга. Баъзан юқори тебранишли ток ўтказгичлари (мис)нинг сиртини коррозиядан асрараш учун кумуш билан қопланади.

Юқори мустаҳкамликка эга бўлган ўтказувчан элементларда латунлар ва кадмийли ҳамда бериллийли бронзалар ишлатилади (сирпаниш контактлари, мембраннылар ва шунга ўхшаш ток ўтказувчи элементлар).

Алюминий ҳам юқори механик хусусиятларга эга бўлган яхши ўтказувчан материал. Мисга қараганда алюминий та-

биатда күпроқ учрайди, унинг коррозиябардошлилиги ҳам мисга қараганда юқориоқдир.

Температура камайиб борган сари ўтказгичларнинг электр қаршилиги камайиб боради, баъзи металлар абсолют нолга яқин температурада ўтаётказувчанликни намоён қиласди, солиши тирима электр ўтказувчанлик жуда камаяди (10^{25} ом/м га яқин). Ана шундай материаллар ўтаётказувчан материаллар деб аталади. Ўтаётказувчанлик қарама-қарши импульслар ва спинларнинг ҳосил бўлиши билан боғлиқ, яъни температура абсолют нолга яқинлашганда электронларнинг кристалл панжарарадаги ионлар билан таъсири йўқотилади, электрон жуфтлари ҳосил бўлиб, юқори электр ўтказувчанликка эга бўлган фаза ҳосил бўлади. Ҳозирги вақтда анчагина металл (W, Be, Cd, Zr, Zn, Mo, Al ва ҳоказо)ларда ўтаётказувчанлик хусусияти борлиги маълум.

Ўтаётказувчанликка металлар таркибидаги қўшимчаларнинг таъсири катта, лекин металл қўшимчалари ўтаётказувчанликнинг критик температурасига кам таъсир кўрсатади. Ўтаётказувчан металларнинг қотишмалари ҳам ўтаётказувчанликка эга бўлади. Бундай қотишмаларга қўйидаги материалларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин: Nb—Zn, Nb—Ti, V—Ti, Ta—Ti.

Ўтаётказувчан материаллардан ясалган воситаларни кўплаб ишлаб чиқаришда кукун металлургиясидан фойдаланилади. Масалан, шу усул билан ҳар хил ўлчамлардаги симлар ишлаб чиқарилади ёки металл асосидаги ана шундай қотишмалардан маҳсус қопламалар олинади.

Ўтаётказувчан материаллар ҳисоблаш техникасида, магнит қурилмаларида, лазер ҳамда элементар заррачаларни тезлатиши қурилмаларида кенг қўлланилади.

Солиширима электр ўтказувчанлиги металларнидан катта, лекин диэлектрикларнидан кичик бўлган материаллар ярим ўтказгичлар деб аталади.

Ярим ўтказгичларнинг муҳим аҳамияти шундан иборатки, металлардан фарқли ўлароқ, электр ўтказувчанликнинг температура коэффициенти мусбат бўлади. Ноль температурада ярим ўтказгичлар ток ўтказмайдиган материалларга (изоляторга) айланади.

Ярим ўтказгичларнинг солиширима электр ўтказувчанлиги ва ўтказувчанлик даражасини бошқариш учун улар легирланади, легирловчи қўшимчаларнинг ўзи донон ёки акцептор вазифасини бажариши мумкин.

Кимёвий таркиби бўйича ярим ўтказгичлар икки хил бўлади: 1) таркиби биргина элементдан иборат бўлган оддий ярим ўтказгичлар (B, C, Si, Ge, Sn, P, As, S, Se, Te); 2) турли хил кимёвий элементлар бирикмасидан ёки қотишмалардан иборат бўлган ярим ўтказгичлар (CuO, ZnO, Ag₂Se, PbS, S—Te ва ҳоказо). Янада мураккаброқ—уч ва ундан ор-

тиқ элементлардан иборат бўлган ярим ўтказгичлар ҳам бор-
(CuFeS_2 , AgFeTe_2 ва ҳоказо).

Энг кўп тарқалган ярим ўтказгичлардан бири германийдир (легирланган ёки тоза бўлиши мумкин). Ундан ўзгарувчан токни тўғриловчи элементлар, транзисторлар, фотодиодлар, инфрақизил нурлар учун линзалар тайёрлашда ва бошқа соҳаларда фойдаланилади.

Германийли асбоблар 70—85°C да ишлай олади. Кремний асосида ишлайдиган ярим ўтказгич асбоблар нисбатан юқори температурада (120—150°C) ҳам ишлай олади. Кремнийли ярим ўтказгичлар кучли, катта қувватга эга бўлган токни тўғриловчи асбобларда, кучланишни барқарорлаштирувчи ускуналарда ҳамда қуёш батареяларида ва бошқа шунга ўхшаш ускуналарда ишлатилади.

Лазер техникасида мураккаб ярим ўтказгичлар қўлланилади. Масалан, ярим ўтказгич температура регисторини тайёрлашда оксидлардан фойдаланилади (CuO , MgO , Al_2O_3).

2. МАГНИТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА ПАРАМАГНИТЛАР

Магнит пўлатлари ва қотишмалари магнитни сингдириш, коэрцитив куч H_c ва қолдиқ индукция B_z ... тартибида кўра. магнит-юмшоқ, магнит-қаттиқ ҳамда парамагнит турларга бўлинади.

Бундай материаллар ишлаб чиқаришнинг технологик хусусиятларига қараб, деформацияланган (совуқ ёки иссиқ ҳолда босим остида ишланган) ҳолда қутиш ва куқун технологияси бўйича пишитилган ҳамда пресс-магнитлар ҳолида ишлаб чиқарилади.

Магнит-юмшоқ материалларни учта синифга бўлиш мумкин: 1. Юпқа тунука ёки ҳар хил геометрик шаклга эга бўлган легирланмаган электротехника пўлатлари (3836 ГОСТ ва 11036—75 ГОСТ). 2. Кремнийли электротехника пўлатлари (214270—75 дан 121427.3 ГОСТ гача ва 21427.4—78 ГОСТ).

3. Магнитни сингдириши юқори бўлган қотишмалар (10160—75 ва 10994—74 ГОСТ).

Магнит-юмшоқ материаллар трансформатор ва генераторларда, токни улайдиган ускуналарда, электр ўлчов асбобларини ясашла ишлатилади.

Техник тозаликка эга бўлган темир — ўзгармас ток магнит ўтказгичлари — электромагнит, реле каби ускуналар тайёрлашда ишлатилади. Тоза темирдан фойдаланишда ўрама токлар (Фуко тоқи) ҳисобига қувват кўп йўқотилилади (бу ток қайта магнитлашда ҳосил бўлади). Бундай камчилликни тузатиш учун темирга кремний қўшилади, натижада қувват йўқотилиши камаяди, лекин унинг миқдори 3% дан ошиб кетса, материалда мўртлик ҳосил бўлади. Кремний магнит сингишини ҳамда

индукцияни оширади, коэрцитив куч ҳамда гистерезис ҳолатидаги йўқотишларни камайтиради.

Қаттиқ магнитли материаллардан ҳар хил доимий магнетиклар тайёрланади. Бундай материаллар таркибида углероднинг миқдори кўп бўлади (~1%), улар хром ёки бирданига хром, кобальт, молибден билан легирланган бўлиб, қуйидагича тамғаланади (6862—71 ГОСТ): EX3, EX5K5, EX9K15M2 (бунда Е — магнит пўлати эканлигини билдиради). Легирловчи элементлар асосан магнит ҳамда коэрцитив энергияни оширади, доимий магнитларни температура ва механик хоссаларини муқобиллаштиради. Хром ва кобальт билан легирланган пўлатларни кесиб ҳамда босим остида ишлаш анча осон, лекин нисбатан кам магнит энергиясига эга. Бундай пўлатларга бериладиган термик ишлов магнит хоссаларини оширади. Масалан, EX5K6 ва EX9K15M2 пўлат нормалланади, юқори температурада бўштилади, кейин тобланади ҳамда паст температурада бўштилади.

Мураккаб ҳамда жавобгарлиги юқори бўлган магнетикларни (масалан, магнит ленталари, дисклар ва ҳоказо) ишлаб чиқаришда кам углеродли деформацияланган қотишмалар ишлатилади. Масалан: Fe—Co—Mo (комол), Cu—Ni—Co (кунико), Fe—V—Co (виколай) ва ҳоказолар.

Улчамлари унча катта бўлмаган электрон ҳисоблаш машиналарида ҳамда тезда эслаб қолиш ускуналарида юқори ферромагнит қотишмалар ишлатилади. Бундай материалларни қайта магнитлашда жуда кам, яъни ўндан бир секунддан бир неча секундгача вақт сарф бўлади.

Электротехника ва электр ўлчов асбобларида, кемасозликда ҳамда техниканинг маҳсус соҳаларида магнит хоссаларига эга бўлмаган (паромагнит) пўлатларни ишлатиш керак бўлади. Ана шу мақсадлар учун аустенит синфиға оид 17Х18Н9, 12Х1810Т, 55Г9Н9Х3, 50Г18Х4, 40Г14Н9Ф, 40Х14Н9Х3ЮФ2 каби паромагнит пўлатлар ишлаб чиқилган.

Бу пўлатларнинг оқувчанлик чегарасидаги кучланиш кичик бўлади. Шунинг учун бундай пўлатлардан юқори куч остида ишлайдиган машина воситаларини тайёрлаб бўлмайди. Лекин деформациялаш ҳамда майдада структура ҳосил қилиш орқали у пўлатларнинг мустаҳкамлигини ошириш мумкин. Йишқаланиш жуфтларида ишлайдиган воситаларни (40Г14Н9Ф2, 40Х14Н9Х3ЮФ2 каби пўлатлар) азотлаш орқали өмирилишга чидамлиликни ошириш мумкин.

3. АВВАЛГИ ШАҚЛГА ҚАЙТИШ ХУСУСИЯТИГА ЭГА МАТЕРИАЛЛАР

Агар материалларни юқори температурада пластик деформациялаш орқали маълум шаклга эга бўлган буюм олинса, у совитилиб паст температурада қайтадан пластик деформация-

ланса, буюм шаклни ўзгаради. Кейин буюм яна қайтадан қиздириса, у юқори температурала ўз-ўзидан пластик деформацияланиб, олинган шаклга қайтади. Материалларнинг бундай хусусиятлари механик шаклни эслаб қолиш хусусияти дейилади.

Материалларни юқори температурада деформациялаш жараёни барқарор фаза температураси чегарасида олиб борилади. Паст температурада деформациялаш эса фаза ўзгариш температурасида ёки унга яқинроқ температурада олиб борилади. Ҳосил бўладиган термоэластик мартенсит бу материалларнинг энг муҳим таркиби ҳисобланади. Термоэластик мартенситнинг ҳосил бўлиши учун мартенсит ва асосий фазанинг элементар кристалл панжаралари когерент боғланган бўлиши керак. Фазаларо чегарада когерентлик бузилиши билан мартенсит кристалларининг ўсиши тўхтайди. Одатда система эркин энергиясининг камайиши билан янги фазалар ўса бошлайди. Агар эластик деформация энергиясининг ошиши кимёвий соф энергиянинг камайишига тўғри келса, системанинг соф энергияси нолга тенг бўлади, яъни у мувозанатда бўлади. Бундай ҳолда мартенсит кристалларининг ўсиши тўхтайди, яъни термоэластик ҳолат вужудга келади. Бундай қотишмаларда мартенсита парчаланишнинг температура гестерезиси унча катта бўлмайди.

Материалларнинг «механик шаклни эслаб қолиш» хусусияти деформация натижасида кристалл панжаралардаги аксланиш жараёнининг содир бўлишига боғлиқ бўлиб, қиздирилганда бу хусусият йўқолади. Лекин деформациянинг шундай критик қиймати борки, ундан катта куч остида деформацияланганда қиздириш билан аксланиш йўқолмайди. Унинг йўқолиши учун материал қайта кристалланиш (рекристаллиш) и лозим.

Ti—Ni, Ti—Au, Ti—Pd, Ti—Pt, Au—Cd, Ag—Cd, Cu—Zn

системалар берилган шаклни эслаб қолиш хусусиятларига эга бўлган қотишмаларга мисолдир. Материалнинг «механик шаклни эслаб қолиш» хусусиятининг ҳосил бўлиш температураси материалнинг турига боғлиқ. Масалан, нитипол (Ti—Ni) нинг бу температураси 500—600°C га тенг. Унинг эластиклик модули (E) 66,7—72,6 МПа га, силихиш модули (G) 22,5—24,5 МПа га, мустаҳкамлиги (σ_b) 735—970 МПа га, пластиклиги (δ) 2—27% га, солиштирма электр қаршилиги (ρ) 65—75 мк. Ом. см га, эринш температураси (T_s) 1250—1310°C ва зичлиги (γ) 6640 кг/м³ га тенг.

Бундай материаллар космик кемаларнинг антенналарини тайёрлашда ишлатилади. Антенналар фазога чиққанда эслаб қолган шаклга қайтиб, ўз-ўзидан очилиши керак. Яна улар ўт ўчириш ускуналари муфталарини тайёрлашда ҳам ишлатилади.

4. ЮҚОРИ ЭЛЕКТР ҚАРШИЛИККА ЭГА БҮЛГАН МАТЕРИАЛЛАР


Одатда қаттиқ әрітмалар юқори электр қаршиликка эга бўлиб, унинг қиймати әрітма компонентларининг ўзаро нисбатига боғлиқ бўлади. Ўрин алмашиб қаттиқ әрітмасининг электр қаршилиги катта бўлади ва сингувчи элемент миқдорининг ортиб бориши билан электр қаршилик ўзгариб боради. Бу ўзгариш экстремал характерга эга бўлиши (88-расм) мумкин. Cu—Ni қотишма резистор ва иситиш элементлари ҳамда тенз ва терморезисторларни тайёрлашда қўлланилади.

Иситиш элементлари юқори температурада (1100 — 1150°C) куйинди ҳосил қиласдан узоқ муддат шундай ишлай олиши керак. Шунинг учун улар алюминий, хром, никел, кремний каби элементлар билан легирланади.

Иситиш элементларини тайёрлашда никром ($\text{X}20$, $\text{H}80$, $\text{X}15$, $\text{H}60$), фехраль ($\text{X}13\text{Y}4$, $\text{X}25\text{Y}5\text{T}$) каби материаллар, резистор элементларини тайёрлашда константан (MnMn 40—1,5), никелин (MnMn 30—1,5), манганин (MnMn 3—12) каби қотишмалар қўлланилади.

Қотишма таркибидаги хром ва алюминий миқдорининг ортиб бориши билан қотишманинг куйинди ҳосил қилишга чидамлилиги ортиб боради ва юқорироқ температурада ишлай олади. Никромларнинг пластиклиги ва технологик хусусиятлари яхши, фихромлар арzon бўлгани билан мўрт ва уларнинг технологик хусусиятлари юқори эмас.


Маълумки, машина ва конструкцияларнинг механик ва термик деформацияларини ўлчаш керак бўлади. Ўлчаш учун тензорезисторлар қўлланилади. Бу тензорезисторлар кўпинча константан, фехраль, никромлардан, яъни терморезистор электр қаршилиги температура коэффициенти юқори бўлган материалларни таркибига боғлиқлик графиги (б).



88-расм. Никель — мис системасининг ҳолат диаграммаси (а) ҳамда солиштирма электр қаршилик (ρ) ва электр қаршилик температура козеффициенти ($\alpha \rho$) нинг қотишма таркибига боғлиқлик графиги (б).

аллардан тайёрланади. Масалан, Н50К10 (50—52% Ni, 10—11% Co, қолгани Fe) қотишма кең қўлланилади. Бу қотишманинг электр қаршилиги температурага тўғри пропорционал боғланишда бўлиб, 20—200°C да ишлайди. Хромаль ОХ21Ю9—196°C дан 480°C гача, константан — 60 дан 300°C гача ишлайди. Бундай пўлатлар таркибидаги углерод миқдори чегаралган ган бўлади (0,06—0,12%).

5. КЕНГАЙИШНИНГ ТЕМПЕРАТУРА КОЭФФИЦИЕНТИ ТУРҒУН БҮЛГАН ҚОТИШМАЛАР



89-расм. Темир — никель системасидаги қотишмаларнинг қизиқли кенгайиш температура коэффициентининг қотишма таркибига боғлиқлийи графиги:

1 — α -фаза; 2 — γ -фаза.

12- жадвал. Инвар қотишмаларнинг таркиби ва хоссалари

Қаттиқ эритма ҳосил қилинуччи қотишмаларнинг қизиқли кенгайиш коэффициенти қотишма таркиби билан экстремал боғланишга эга. Масалан, Fe—Ni қотишма учун мураккаб функционал боғланиш мавжуд (89-расм). Демак, керакли қизиқли кенгайиш коэффициентига эга бўлган материалларни яратиш мумкин. Бундай материаллар инвар қотишмалар деб аталади, яъни — 60°C дан +100°C гача қизиқли кенгайиш коэффициенти ўзгармайди (12-жадвал).

Инвар қотишмаси (36Н) дан тайёрланган машина қисмлари ҷончли ишлайди, бу қотишма юқори технологик ху-

Қотишманинг тuri	Қотишма таркибига этемент миқдори (қолгани Fe)			Хосса кўрсаткичлари	
	Ni	Co	Cu	$\alpha \cdot 10^6$, $^{\circ}\text{C}^{-1}$	Температура, $^{\circ}\text{C}$
36Н (инва)	35—37	—	—	1,5	—60—100
32НД (вар)	3,5—33	3,1—4,2	0,6—0,8	1,0	—60—100
29НК (ковар)	8,5—29,5	17—18	—	1,5—6,5	—70—400
47НД (платенит)	46—48	—	4,5—5,5	9,9—11,0	—70—440

хуссиятларга ва коррозиябардошликка эга. Бу қотишмадан тайёрланган буюмнинг ишланиши яхшилаш учун қотишмага термик ишлов берилади: 800°C да тоблаб бўшатиш учун 315°C да қиздириллади, сўнгра эскиртирилади. Шундай қилинганда дейярли ички кучланишлар ҳосил бўлмайди. Қотишма кобалт билан легирланса, супериинвар ҳосил бўлади. Ўлчов асбобларининг металл қисмига шиша ёлишириш учун инвардан фойдаланилади, чунки унинг чизиқли кенгайиш коэффициенти шишанинига яқин. Йиссиқбардош шишалар учун ковар (29НК) қўлланилади.

Иссиқлик релеларини, компенсаторлар, ўт ўчириш қурилмалари, хабар берувчи мосламаларни тайёрлашда чизиқли кенгайиш коэффициенти ҳар хил бўлган икки қатламли материаллардан фойдаланилади. Бундай материаллар температура биметаллари (термобиметаллар) деб аталади. 19НХ , 20НТ , 24НХ , 27НМ , 46Н , 45НХ каби қотишмалар биметаллардир.

6. ЭЛАСТИК ХУССИЯТЛИ ПУЛАТ ВА ҚОТИШМАЛАР

Ўлчов асбобсозлигига ишлатиладиган пўлат ва қотишмалар маҳсус эластиклик хуссиятига эга бўлиши керак. Бу эластиклик маълум температурада муқобил бўлиб, мустаҳкамлик сақланади. Ўлчов асбобларининг сезир элементлари — мемброналар, сильфонлар, анероид (металл барометр) қутичалари ана шундай қотишмалардан тайёрланади (42НХТЮ , 36НХТЮ , 17ХНГТ , 68НХВКТЮ , 95НЛ , 95НМЛ). Бундай қотишмалар яхши технологик хоссаларга эга, эскиртирилгандан кейин эса юқори эластикликка эга бўлади. Мустаҳкамликнинг ошиши эса ү-фазанинг ажралиб чиқиши ва унинг аустенит кристалл панжараси билан когерент муносабатда бўлишига боғлиқдир.

Температура 300°C гача бўлган шароитларда ишлайдиган асбоб элементлари 36НХТЮ дан тайёрланниши мумкин. Катта температура оралигига (196 — 500°C) ишлайдиган асбоб элементи 68НХВКТЮ дан тайёрланади.

Бериллийли бронзалардан ҳам маҳсус эластик хоссаларга эга бўлган асбоб элементлари тайёрланади. Бронзаларни термик ишлаш орқали бундай хоссаларга эришилади. Масалан, бронзанинг БрБ2 тури тоблаш (780 — 790°C) дан кейин эскиртирилса (350°C), эластиклик чегарасидаги кучланиш ($\delta_{0,002}$) 120 дан 760 МПа гача ортади. Бу қотишма қўшимча равишда титан, никель, бром ($\leqslant 0,1\%$) ва магний ($\leqslant 0,1\%$) билан легирланса, унинг хоссалари янада яхшиланади. Термомеханик ишлов берилганда бериллийли бронзаларнинг эластиклик чегарасидаги кучланишни 1060 МПа гача кўтариш мумкин. Бу элементларни коррозияловчи муҳитдан сақлаш мақсадида уларнинг устки қатлами кадмий ёки никель билан қопланади.

Электр токи таъсирида ишлайдиган эластик элементлар никель ва кобалт асосидаги қотишмалардан тайёрланади, чунки

бундай қотишмалар юқори температурада ($<800^{\circ}\text{C}$) ҳам ишлаш қобилиятини узоқ сақлаб қола олади.

15- б о б. АЛЮМИНИЙ ВА УНИНГ АСОСИДАГИ ҚОТИШМАЛАР

Машинасозлик технологияси ҳамда электр-техника саноатида алюминий кенг доирада ишлатилади. Алюминий машинасозлик материаллари ичидаги ўзининг муҳим хусусиятлари (солиширма мустаҳкамлиги, электр ва иссиқлик ўтказувчанилиги ҳамда коррозиябардошлиги) билан ажralиб туради. Алюминийнинг физик ва механик хоссалари уни легирлаш орқали яхшиланади. Конструкцион материаллар сифатида алюминий қотишмалари дуралюминий, силуминий ва магналинлар, кукун қотишмалар кенг қўлланилади.

Алюминий қотишмалари ишлаб чиқариш технологияси ва термик ишлангандан кейин мустаҳкамлигининг ошишига қараб турли синфларга бўлинади. Алюминий қотишмалари машинасозлик материали сифатида келгусида кенг ишлатилади. Айниқса, кукун металургияси усули билан олинадиган алюминий қотишмаларининг аҳамияти жуда каттадир. Бундай материаллар юқори мустаҳкамлика, коррозиябардошлика, оловбардошлика эга. Бундай материаллар жавобгарлиги катта бўлган машина воситаларини тайёрлашда кенг қўлланилмоқда ва бир йўла чиқивдисиз технологияни қўллашга имконият яратмоқда. Алюминий қотишмаларини термик ишлаш натижасида унинг мустаҳкамлиги ва технологик хусусиятларини ошириш мумкин.

1. ТОЗА АЛЮМИНИЙ ВА УНИНГ ТЕХНИКАДА ИШЛАТИЛИШИ

Алюминий оқ-кумуш рангдаги металл бўлиб, ёқлари марказлашган куб катакча асосдаги кристалл панжарага эга ва унинг муҳим хусусиятларидан бири ўртача зичлигининг камлиги ($\gamma=2700 \text{ кг}/\text{м}^3$) ҳамда юқори пластиклик ва электр ўтказувчаниликка эгалигидир. Алюминий яхши пайвандланади, босим остида осон ишланади, фақат уни кесиб ишлаш қийин. Суюқ алюминийнинг оқиши хусусиятлари ҳам яхши, бироқ қўймада катта ўлчамдаги чўқмаларни ҳосил қиласди. Алюминий ҳавода тез оксидлангани учун ундан пўлат устидаги коррозия бардош қопламалар олинади. Алюминийнинг оксидланишидан Al_2O_3 ҳосил бўлади, ундан ҳаво (кислород)нинг ичкарига диффузияланиши қийин. Шунинг учун оксид қатлам остидаги юза узоқ вақт оксидланишдан сақланиши мумкин. Унинг механик хоссалари таркибидағи ўзга қўшимчаларнинг миқдорига боғлиқ.

Энг тоза ёки маҳсус тозаликка эга бўлган алюминий таркибида 0,001 % қўшимча бўлади (A999), юқори тозаликка эта

бўлган алюминий таркибидаги қўшимчаларнинг миқдори 0,005—0,5% бўлади (A995; A99, A97, A95).

Алюминий машинасозликда ток ва иссиқлик ўтказадиган ҳамда унча катта бўлмаган ҳажмли коррозиябардош воситаларни тайёрлашда қўлланилади. Алюминий юқори механик хусусиятларга эга бўлмаганлиги учун ундан ташқи куч таъсирида ишлайдиган воситалар тайёрланмайди. Қўйма алюминийга қараганда деформацияланган алюминийнинг хоссалари юқори бўлади. Шунинг учун саноатда 2 турдаги деформацияланган (АД ва АДІ) алюминий ишлаб чиқарилади.


Техник тозаликка эга бўлган алюминий тахта (лист), сим ва бошқа ҳар хил шаклларда чиқарилади. Юқори кучланишга чидами кабелларни тайёрлашда ҳамда электр ўтказгич тармоқларида алюминийдан жуда самарали фойдаланилади. Озиқовқат саноати учун алюминийдан турли идишлар тайёрланади, маҳсулотларни ўраш учун қофоз ўрнида ҳам ишлатилади.

2. АЛЮМИНИЙ ҚОТИШМАЛАРИ

Алюминий қотишмалари тоза алюминийга нисбатан яхши механик ва технологик хоссаларга эга. Шунинг учун машинасозлик, самолётсозлик, кемасозлик, қурилиш ва қишлоқ хўжалигида алюминий қотишмалари кенг қўлланилади.

Алюминий легирловчи элементлар билан бир хил кўринишдаги ўзгарувчан таркибли қаттиқ эритмаларни ҳосил қиласди. Шунинг учун улар ҳолат диаграммаси бўйича синфларга ажратилади (90- расм).

Деформацияланадиган алюминий қотишмаларининг аксарияти яхши технологик хоссаларга эга, пластиклиги юқори ва уларни кесиб ишлаш осон. Шунинг учун улардан турли шаклдаги ярим фабрикатларни ишлаб чиқариш мумкин, масалан, қофозлар (фольга), листлар, чивиқлар, трубалар, қобирғали панеллар, турли кўндаланг кесимдаги симлар, болғалаш ва штамплаш маҳсулотлари. Бундай заготовкалар материални совуқлайн ёки иссиқлайн босим остида ишлаш усули билан олинади (пресслаш, экструдердан ўтказиш, болғалаш, штамплаш, жўвалаш ҳамда



90- расм. Алюминий-легирловчи элемент системаси ҳолат диаграммасиning умумий кўриниши; А — деформацияланадиган қотишмалар; В — қўйма қотишмалар.

13- жадвал. Дуралюминийларнинг таркиби ва хоссалари

Қотишманинг ти, н	Қотишига таркибига элеменлар,			Термик ишловдан кейинги меҳ ник хоссалар		
	Cu	Mg	Mn	G _{0,2}	G _b , МПа	ε,
D1	4,3	0,6	0,6	240	400	20
D16	4,3	1,5	0,6	330	410	18
D19	4,3	2,0	0,75	310	425	18

волочирлаш). Заготовкаларни пластик деформациялаш йўли билан олиш самарали технологик жараён бўлибгина қолмай, балки алюминий қотишмаларини мустаҳкамлигини ошириш усули ҳамдир. Лекин деформацияланадиган алюминий қотишмаларнинг ичидаги термик ишлов натижасида мустаҳкамлиги ошмайдиган (I) ва ошадигани (II) ҳам бор (90-расмнинг А қисми). Масалан, Al—Cu—Mg—Al₂ туркумга кирувчи қотишмалар (дуралюминий) термик ишланганда уларнинг мустаҳкамлиги ошади (13- жадвал).

Дуралюминийлар совуқ ҳолда ҳам, иссиқ ҳолда ҳам яхши деформацияланади. Сөвуқлайн деформациялаш одатда жараённинг срасида қайта кристаллаш билан юмшатиб (350—370°C), босқичма-босқич олиб борилади.

Мис алюминийда эрнийда ҳамда CuAl₂ оралиқ фазани ҳам ҳосил қиласди. Оддий температурада мис 0,2% гача эриса, юқори температурада қарийб 5,6% гача эрийди. Дуралюминийларни термик ишлаш усули билан мустаҳкамлаш учун улар тоблаб, эскиртирилади. Бунинг учун қотишима 495—505°C гача қиздириллади ва сувда совитилади, сўнгра 5—6 кун уй температурасида ушлаб турилади, яъни табиий эскиртирилади. Эскиртириш натижасида мустаҳкамлик янги тобланган қотишмага қараганда қарийб 70—75% га ошади. Тобланган дуралюминий мустаҳкамлигининг эскиртириш температураси ва эскиртириш вақтига боғлиқлиги 91- расмда кўрсатилган.

Миснинг алюминийдаги қаттиқ эритмасининг (α - қаттиқ эритма) эскиртириш жараёнида парчаланиш натижасида мустаҳкамлик ортади. Кристалл панжарада бир текисда жойлашган мис атомларининг қотишмадан ажralиб чиқиши бир нечта босқичда содир бўлади. Табиий эскиртиришда (+20°C) ёки сунъий эскиртиришда ($T < +100—150^{\circ}\text{C}$) қаттиқ эритма парчаланмайди (оралиқ фаза ажralиб чиқмайди), қотиши кристалл панжарасидаги мис атомларининг жойлашиши тартиби ўзгаради, холос. Агар эскиртириш температураси юқорироқ ($T \geq 150—200^{\circ}\text{C}$) бўлса, кристалл панжарадаги мис атомлари қайта тартибланди. Бунда коррозиябардошлик ва пластиклик яхшиланади.


Дуралюминийлар самолётсозликда кенг қўлланилади, масалан, D1 қотишмадан самолёт винтелларининг парраклари, D16 дан эса фюзеляжларнинг юк кўтариувчи қисмлари ясалади.

Юқори мустаҳкамлика эга бўлган алюминий қотиши маси (В95, В96) мураккаб таркибли қотиши ма бўлиб, $Al-Zn-Mg-Cu$ туркумга киради. Қўшимча равишда улар яна марганец ва хром билан легирланади.

Бүндай қотишмалар 460—480°C га қиздирілиб, сүнгра сунъий эсқириллады (20—140°C). Бунда мустаҳкамлықтегі 600—700 МПа га камтап дуралюминийға қаралғы аңча кам, ички күчләнде мойыншығы ұам бор. Шунингдеги ошириш учун юзалары Ари мустаҳкамликка зәғада берилген (T>120°C) таъсиридан ташуағынан тайёрлашда ишлатылады.

Юқори температура таъсирида хоссаларини йўқотмасдан узоқ вақт ишлайдиган алюминий қотишмалари ҳам бўр. Термик ишланадиган бундай қотишмаларга оловбардош (АК-4, АК-4-1) қотишмалар киради. Улар мураккаб таркибга эга ва 300°C гача температурада ишлай слади. Қотишмалар таркибидаги темир, никель, мис ва бошқа элементлар қотишманинг мустаҳкамловчи фазаларини, яъни интерметаллит (CuAl_2 , CuMgAl_2 , Al_2MnSi ва ҳоказо) ларни ҳосил қиласди. Қотишма мис, маргANEц, титан элементлари билан легирланганда диффузион жараёнларни тўхтатиш ҳисобига оловбардошликка эришилади. Оловбардош қотишмалардан тайёрланган машина воситалари тобланиб, сўнгра сунъий эскиртирилгандан кейин ишлатилади.

Болгалаш ва штамплаш усули билан ишлов бериладиган қотишмалар (АК6, АК8) яхши пластикликка эга. Уларга босим остида иссиқлайн ишлов берилганды дарзлар ҳосил бўлмайди. Бундай қотишмалар Al—Cu—Mg туркумига киради. Уларга қўшимча сифатида кремний қўшилади. Уларни 450—475°C да қиздириш билан болгаланади ва штампланади. Улардан ўрга кучланишда ишлайдиган машина воситалари тайёрланаб, тобланади ва эскиртирилади, кейин ишлатилади.



91-расм. Дуралюминий мустақамлиги (σ_3) нинг эскиртириш үақытта температурасынга боелиқлиги графиги.

3. ДЕФОРМАЦИЯЛАНДИГАН АЛЮМИНИЙ ҚОТИШМАЛАРИ

Бу турдаги алюминий қотишмаларига асосан марганец ёки магний элементлари билан легирланган қотишмалар киради. Одатда бундай қотишмалар юқори пластикликка, коррозиябардошлилика эга бўлиб, яхши пайвандланади. Бу қотишмалар юмшатилган ҳолда пластик деформациялаш орқали мустаҳкамланган ёки қисман мустаҳкамланган ҳолда ишлатилади.

Марганец алюминийда эриб, марганецли қаттиқ эритмани ҳосил қиласди, лекин бунда озгина миқдорда бўлса ҳам Al_6Mn фаза ҳосил бўлади. Магнийли қотишманинг совитилгандан кейинги мувозанат ҳолатида $\alpha + \beta(Al_3Mg_2)$ ҳосил бўлиб, α -қаттиқ эритма жуда барқарор бўлганлиги учун эритма етарли даражада секин совитилгандага ҳам оралиқ фаза ажралиб чиқмайди. Шунинг учун бундай қотишмаларнинг мустаҳкамлигини термик ишлов бериш билан ошириб бўлмайди. Баъзи қотишмаларда, масалан, $AMg5$ да иккиламчи фаза ҳисобига мустаҳкамлик ошиши мумкин (14- жадвал). Алюминий — магний қотишмасини қўшимча раввишда марганец билан легирланганда майда доначали Al_6Mn нинг ҳосил бўлиши ҳамда доначанинг майдаланиши ҳисобига мустаҳкамлик ошиши мумкин.

Бу жадвалдаги қавс ичидаги сонлар пластик деформациядан кейинги мустаҳкамликни кўрсатади.

Бундай қотишмалардан қўймалар ҳам олиш мумкин. Лекин бунда дендрит ликвациясини йўқотиш учун қўймани $450-520^{\circ}C$ қиздириб, шу температурада 4—40 соат ушлаб турилади, сўнгра ҳавода ёки печда совитилади. Деформацияланган қотишма эса рекристалланиш натижасида юмшатилади. Бунинг учун заготовка $350-500^{\circ}C$ температурада 0,5—2,0 соат ушлаб турилади, сўнгра ҳавода совитилади. Шундай қилингандага структура мувозанатга қайтиб, майда доначали бўлади.

Ёнгил шароитда ишлайдиган восита ва конструкцияларни тайёрлашда AMg , $AMg2$, $AMg3$ қотишмалар кўпроқ ишлатилади. Улардан бензин баклари, трубалар, палуба қисмлари, ромлар тайёрланади.

14- жадвал. Термик ишлов натижасида мустаҳкамлиги ошмайдиган алюминий қотишмалари

Қотишманинг тuri	Қотишманинг тарқиби, ҳисобида		b_{σ} , МП	$\sigma_{0,2}$, МПа	
	Mn	Mg			
AMg	1,0—1,6	—	130 (170)	50 (130)	23 (10)
$AMg2$	0,2—0,6	1,8—2,8	200 (150)	100 (200)	23 (10)
$AMg3$	0,3—0,6	3,2—3,8	200	110	20
$AMg5$	0,3—0,6	4,6—5,8	300	150	20
$AMg6$	0,5—0,6	5,8—6,8	300 (400)	150 (300)	13 (10)

Үртача кучланишда ишлайдиган воситалар ва конструкцияларни тайёрлашда АМг5 ва АМг6 қотишималар ишлатилади. Улардан ромлар, вагон қисмлари, кема анжомлари, лифтлар, юк кўтариш ускуналари ва ҳоказолар тайёрланади.

4. ҚУЙМА АЛЮМИНИЙ ҚОТИШМАЛАРИ

Қуйма заготовкаларни олиш учун Al—Si, Al—Cu, Al—Mg туркумга кирадиган қотишималардан фойдаланилади. Қотишининг механик хоссаларини яхшилаш учун у қўшимча равища титан, цирконий, бор, ванадий элементлари билан легирланади. Қуйма алюминий қотишималарининг муҳим хусусияти — суюқ ҳолда яхши оқиши, қотгандан кейин кам чўкма ҳосил бўлишилиги ҳамда яхши механик хоссаларга эга бўлишидир.

Қуйма алюминий қотишималарига бериладиган термик ишлов натижасида механик хоссалар ортади, кесиб ишлаш осонлашади. Алюминий қотишималарига термик ишлов бериш технологиясини бир неча тур (туркум)ларга бўлиш мумкин. Бу туркумлар T_1 , T_2 , ..., T_8 деб белгиланади.

Қотишка механик хоссаларини ошириш ҳамда технологик хоссаларини яхшилаш мақсадида 175°C температурада 5—20 соат ушлаб турилади (T_1). Кристалланиш жараёнида вужудга келган термик ички кучланишларни йўқотиш ва қотишка пластиклигини ошириш мақсадида (300°C да 5—10 соат давомида) юмшатиш ўtkазилади (T_2). Мустаҳкамликни ошириш мақсадида тоблаб, эскиртирилади. Бундай термик ишловни T_3 , T_4 , T_5 , T_6 туркумдаги режаларда ўtkазиш мумкин. Бу туркум режаларининг ҳаммасида ҳам тоблаш температураси 510 — 545°C га тенг, бу режалар эскиртириш температураси ва вақти билан бир-биридан фарқ қиласи (150 — 200°C , 2—5 соат). Структура ва ҳажмни муқобиллаштириш учун қотишка тобланиб, (230 — 250°C да 3—10 соат) бўшатилади (T_7). Пластикликни ошириш ҳамда ўлчамларни барқарорлаштириш учун қотишка бирданига ҳам тобланади, (240 — 260°C температурада 3—5 соат ушлаб турилади), ҳам бўшатилади.

Кремнийли қотишка амалиётда кўп қўлланилади. Алюминийнинг кремний билан ҳосил қилган қотиши маси силуминийлар деб аталади. Бундай қотишималарнинг структураси эвтектикага яқин бўлгани учун суюқ ҳолда яхши оқади, натижада қолинни яхши тўлдиради, яъни қуйманинг геометрик ўлчамлари аниқлиги ортади ҳамда чўкманинг ҳажми кичик бўлади. Силуминийлар яхши кесиб ишланади, уларни пайвандлаш ҳам мумкин. Бу қотишималар майдада ва йирик заготовкаларни олишда ишлатилади. Силуминийлар АЛ2(10 — 13% Si); АЛ4(8 — 10% Si) деб белгиланади. Баъзи Al—Cu туркумдаги қуйма алюминий қотишималари (АЛ7 ва АЛ19) термик ишлангандан кейин юқори механик хоссаларга эга. Бу қотишка кичик ва нисбатан юқори температурада яхши ишлай олади, лекин технологик хоссалари

унча яхши эмас (кatta қажмли чўйма ва дарзлар ҳосил қила-ди). Шунинг учун бу қотишмалардан асосан майда заготовка-лар олинади.

Al—Mg туркумдаги қотишмалардан ҳам қуйма заготовкалар олиш анча қийин. Лекин бундай қотишмаларнинг коррозиябардошлилиги яхши, улар юқори механик хоссаларга эга, яхши кесиб ишланади. Масалан, АЛ8 ва АЛ27 қотишмалар нам ҳаво шароитида ишлайдиган қуйма заготовкалар олишда (кемасозликда, самолётсозликда) ишлатади. Қуйма олингандан ке-йинги структура α -қаттиқ эритма билан Al_3Mg_2 оралиқ фазадан иборат бўлади. Лекин қаттиқ қўшимча доначаларнинг четғарасида жойлашгани учун қотишма мурт бўлади. Шунинг учун АЛ8 ва АЛ27 лардан фойдаланниш учун қотишма тобланиб, эскиртирилади. Термик ишлаш учун қотишма 430°C гача қиздирилиб, шу температурада 12—20 соат ушлаб турилади, ана шундай қилингандан Al_3Mg_2 α -қаттиқ эритмада эрийди, натижада бир хил таркибли қаттиқ эритма ҳосил бўлади. Агар Al—Mg туркумдаги қотишмага 1,5% гача кремний қўшилса (АЛ13, АЛ22), учимчи эвтектика ҳосил бўлади, натижада қотишманинг қўйиш хусусиятлари яхшиланади. Бу қотишмалар ҳам кемасозликда, самолётсозликда кенг қўлланилади.

Оловга чидамли қотишмалардан (АЛ1, АЛ20, АЛ21) ички ёнув машиналари поршенилари, блоклари, блок қопқоқлари тайёрланади. Бу қотишмалар 275—350°C температурада ўз хусусиятларини сақлаган ҳолда ишлай олади. Бундай қотишмалар мураккаб таркибга эга, қуйма структураси таркибида α -қотишма билан бир қаторда Al_2CuMg , Al_6Cu_3Ni ва алоҳида оралиқ фазалар (S -фаза) ҳам бўлади. Қуйма заготовкалар тобланади ва эскиртирилади (T_7). Масалан, поршенилар тайёрлаш учун қотишма тобланиб, 290°C да эскиртирилади. Натижада S -фаза α -қаттиқ эритмада эриб, бир хил таркибли структурани ҳосил қиласди.

Оловга чидамли алюминий қотишмалари қўшимча равишида Fe, Ti, Mn лар билан легирланса, технологик ва механик хоссалар яхшиланади (АЛ20, АЛ21). Масалан, ана шундай мураккаб легирланган АЛ21 қотишмадан 300—350°C да ташки куч таъсири остида узоқ муддат ишлай оладиган йирик ва мураккаб шаклдаги заготовкалар тайёрланади. Уларни 525°C да сувда тоблаб, барқарорлаштириш учун 350°C да эскиртирилади (T_7), механик хоссалар яна ҳам яхшиланади.

5. АЛЮМИНИЙ КУҚУНИ ҚОТИШМАЛАРИ

Куқун металлургияси асосида олинган алюминий қотишмалари мустаҳкамлиги, хоссаларнинг юқори температурага барқарорлиги ҳамда коррозиябардошлилиги жиҳатидан қуйма алюминий қотишмаларидан устун туради.

Пишитилган алюминий кукуни материали кукун алюминий билан алюминий оксид (Al_2O_3) нинг аралашмасидир. Кукун алюминий суюқ алюминий металини азотли муҳитга сепишдан ҳосил бўлган шарчаларни маҳсус тегирмонда майдалаш усули билан олинади. Майдалаш жараёнида ҳосил бўлаётган кукун зарачаларининг устки қисми 0,01—0,1 мкм қалини. Лиқда оксид парда билан қопланади. Пишитиш учун ишлатишга тайёр бўлган кукуннинг таркибида 6—22% Al_2O_3 бўлиши керак.

Кукун ҳолдаги материалларни совуқлайнин босим остида ишлаб, чала маҳсулот ҳосил қилинади. Пишитиш 590—620°C да катта босим (260—400 МПа) остида олиб борилади. Ана шундай усул билан олинган маҳсулот бир хил таркибли структурага эга, яъни бир текис жойлашган Al_2O_3 доначаларини Al биринкириб туради. Демак, алюминий боғловчи материал вазифасини бажаради. Оксид доначалари дислокациянинг кўчишига тўсқинлик қиласи. Шунинг учун бундай материалларни мустаҳкамлиги юқори бўлади. Бундай материаллар пишитилган алюминий кукуни (САП) дейилади (15-жадвал).

Пишитилган алюминий кукуни материалларидан ишлаш температураси 500°C дан ошмайдиган шароитларда ишлайдиган коррозиябардош мустаҳкам машина воситалари тайёрланади.

Кукун қотишималари таркибида алюминий ва уннинг оксидидан ташқари бир қатор легирловчи элементлар ҳам бўлади (темир, никель, хром, марганец, мис ва ҳоказо). Қўйма алюминий қотишималарига қараганда кукун қотишималарининг хоссалари юқори температурада устун тургани билан пластиклиги кам. САП-1 пишитилган кукун қотишиманинг таркибида 25—30% Si ва 7% Ni бўлиб, у машинасозликда, ўлчсв асбобсозлигига кенг ишлатилади.

15- жадвал. Пишитилган алюминий кукуннинг (САП) таркиби ва хоссалари

Материалнинг тури	Материал таркибидаги Al_2O_3 миндо-ри, %	Синапт темпе-ратураси, °C	Хосса кўрастикчлаги		
			, МПа	μ_p	МПа
САП-1	6—9	20	290	220	7
		350	150	130	8
		500	70	55	2,5
САП-2	9,1—13	20	350	280	4
		350	170	140	3
		500	100	70	2,5
САП-3	13,1—17	20	410	320	3
		350	190	150	1,5
		500	120	90	1,5
САП-4	18—22	20	450	370	1,5
		500	130	100	1,3

16-б о б. МИС ВА УНИНГ ҚОТИШМАЛАРИ

Мис ва унинг асосидаги қотишмалар муҳим техник аҳамиятга эга бўлган материаллардир. Олтингугуртли руда, мис колчедани ва бошқа рудалар тоза миснинг табиий манбай ҳисобланади. Миснинг хусусиятлари ўзга табиий қўшимчаларнинг тури ва миқдорига боғлиқ. Мисдаги ўзга қўшимчалар унинг совуқ ва иссиқ ҳолда деформацияланиши ва кесиб ишлаш хусусиятларини яхшилаши мумкин, мустаҳкамлигини эса сириб, коррозияга қаршилигини камайтириши мумкин.

Умуман олганда миснинг иссиқлик ва электр ўтказувчанлиги, пластиклиги, коррозиябардошлиги унинг энг муҳим хусусиятлари ҳисобланади. Тоза миснинг технологик хусусиятлари (қуйиш хусусиятлари, кесиб ишланиш хоссалари) ва мустаҳкамлиги яхши эмас. Шу камчиликларни йўқотиш ва миснинг маҳсус хоссаларини ҳосил қилиш мақсадида мис рух, қалай, қўрошин ва шунга ўхшаш бошқа элементлар билан легирланади. Мис қотишмаларидан энг муҳими латунъ ва бронзалардир. Айниқса, томпак латунлари ва маҳсус бронзалар — мельхиорлар, рейзильтъберлар, куниаллар, копеллар муҳим аҳамиятга эга. Латунъ ва бронзалар коррозиябардошлилги юқори бўлган машина воситалари ҳамда ишқаланиш жуфтларини тайёрлашда муҳим машинасозлик материали ҳисобланади.


1. МИС ВА МИС ҚОТИШМАЛАРИ

Миснинг суюқланиш температураси 1083°C га тенг. Унинг кристалл катаккаси ёқлари марказлашган куб шаклига эга бўлиб, унинг ёқлари ўлчами 0,36074 нм ни ташкил қиласди. Мис оғир металл бўлиб, зичлиги $8,94 \text{ g/cm}^3$ га тенг. Миснинг электр ўтказувчанлиги 100% деб қабул қилиниб, бу қиймат бошқа металлар учун этalon ҳисобланади. Тоза мис таркибидаги қўшимчаларнинг миқдорига қараб, мис МО ($99, 99\% \text{ Cu}$), МО ($99,5\% \text{ Cu}$), М1 ($99,9\% \text{ Cu}$), М2 ($99,7\% \text{ Cu}$), М3 ($99,5\% \text{ Cu}$) ва М4 ($99,0\% \text{ Cu}$) деб тамгаланади. Мис таркибидаги ўзга қўшимчаларнинг миқдори миснинг электр хоссаларига катта таъсир кўрсатади. Шунинг учун ҳам қўшимчаларнинг миқдори тамғалаш принципининг асосини ташкил қиласди.

Ўзга қўшимчаларнинг мис хоссаларига таъсирини ҳисобга олган ҳолда уларни икки синфга ажратиш мумкин: 1) қаттиқ эритмалар ҳосил қиласидан қўшимчалар: Ni, Zn, Sb, Sn, Al, As, Fe, P каби элементлар. Бундай қўшимчалар биринчи навбатда мустаҳкамликни оширади, лекин иссиқлик ва электр ўтказувчанликни (айниқса Sb ва As элементлар) кескин камайтиради. Шунинг учун электр ўтказувчан материаллар (МО, М1) да $\text{Sb} \leqslant 0,002\%$ ва $\text{As} \leqslant 0,002\%$ бўлиши керак. Бундан ташқари суръма ҳам зарарли элемент ҳисобланаби, иссиқлайнин босим остида ишлашни ёмонлаштиради; 2) мисда мутлақ эримайдиган

қўшимча элементларга қўргошин, висмут ва бошқалар киради. Бу элементлар донача чегараларида жойлашиб, осон эрийдиган эвтектик механик аралашмани ҳосил қиласди. Шунинг учун улар иссиқлайн босим остида ишлашни ёмонлаштиради.

Мис таркибидаги висмутнинг миқдори жуда кам ($\leqslant 0,005\%$) бўлса, металл иссиқлайн босим остида ишланганда сочилиб кетади, яъни муртлашиб қолади. Висмутнинг миқдори оширилса, совуқ ҳолда ҳам муртлиги ортади. Лекин мисда эримайдиган элементлар унинг электр ўтказувчанлигига унча таъсир кўрсатмайди. Миснинг кислород ва олtingугуртли бирикмалари Cu_2O ва Cu_2S эвтектик механик аралашма таркибида киради. Лекин улар ҳам электр ўтказувчанликка кам таъсир кўрсатади. Олtingугурт совуқ ҳолда муртликни оширса ҳам кесиб ишлаш хусусиятини яхшилади. Айниқса, кислород миснинг хоссаларига ёмон таъсир қиласди. Агар мис таркибида кислород бўлса, мис чала оксид (Cu_2O) ҳосил бўлади. Бу «водород касаллиги»ни келтириб чиқаради. Мис 400°C дан юқорироқ температурада водородли муҳитда қиздирилса, водород намуна нинг ичига диффузияланади ва Cu_2O билан ўзаро таъсирлашиб, сув буғини ҳосил қиласди:



Натижада ҳажм кенгайиб, ички кучлар вужудга келади ва баъзи жойларда дарзлар ҳосил бўлиши мумкин. Бу метални муддатидан илгари емирилишига олиб келади.

Мис яхши коррозиябардош материал ҳисобланади, ҳаво, оқар ва денгиз сувлари ҳамда шунга ўхшаш агрессив муҳитлар таъсирига барқарор, лекин амиак ва олtingугурт газлари таъсирида коррозияга қаршилиги йўқdir.

Қўйма миснинг механик хоссалари унча юқори эмас: $\sigma_b = 220—240$ МПа, $\sigma_{0.2} = 70—95$ МПа, $\delta = 45—50\%$. Пластик деформация натижасида миснинг мустаҳкамлиги ошади $\sigma_b = 400$ МПа, $\sigma_{0.2} = 340$ МПа, $\delta = 45\%$. Совуқ ҳолда пластик деформациялаш ва сўнгра рекристаллаш бир неча марта термик ишловни тақоролаш усули билан (масалан, сим олишда) мустаҳкамликни (σ_b) 450 МПа га етказиш мумкин, лекин бунда пластиклик камаяди ($\delta = 8\%$).

Мисни легирлаш усули билан унинг мустаҳкамлигини, технологик хоссаларини, антифрикцион ва бошқа маҳсус хусусиятларини бошқариш мумкин. Шу мақсадларда рух, қалай, алюминий, кремний, бериллий, марганец, никель каби элементлар кўпроқ қўлланилади.

Машинасозликда кенг қўлланилаётган мис қотишмалари — латунъ ва бронзалар ҳамда мис-никель қотишмалари муҳим аҳамиятга эга. Уларни технологик хусусиятлари бўйича қўйма ва деформацияланадиган қотишмалар, термик ишлаш натижага

сида мустаҳкамлиги ошадиган ва ошмайдиган қотишмаларга ажратиш мумкин.


Мис қотишмаларида рух асосий легирловчи элемент бўлса, бундай қотишмалар латунлар деб аталади. Қотишмада легирловчи элемент сифатида қалай, алюминий, бериллий, кремний, қўрғошин каби кўп элементлар ишлатилса, бундай қотишмалар бронзалар деб аталади. Лекин бронзаларда ҳам рух бўлиши мумкин, лекин у қўшимча легирловчи элемент ҳисобланади.

2. ЛАТУНЛАР ВА УЛАРНИНГ ХОССАЛАРИ

Латунлар юқори механик ва технологик хусусиятларга эга бўлган муҳим машинасозлик материалидир. Латунларнинг структура тузилишларини Cu—Zn диаграммада кўриш мумкин (92-расм). Рух мисда 39% гача эриб, бир хил таркибли α -каттиқ эритмани ҳосил қиласди. Демак, латунлар қаттиқ эритма бўлиб, яхши пластикликка эга.

Мис рух билан α -каттиқ эритмадан ташқари бир қатор β - γ -каби фазаларни ҳосил қиласди. Лекин амалиётда қўлланиладиган латунъ структураси кўпинча бир фазали α -каттиқ эритмадан ёки $\alpha+\beta$ -фазадан иборат бўлади (93-расм).


Юқори температурада β -фаза (CuZn) нинг элементтар кристалл панжарасида Zn атомлари тартибсиз жойлашган бўлади. 454—468°C даъ ширине температурада атомларнинг жойлашиш тартиби ўзгаради, яъни CuZn кристалл панжара асосида тартибли сингдириш қаттиқ эритмаси ҳосил бўлади, натижада пластиклик камаяди. Бундай фаза β' деб белгиланади. Қаттиқ эритма юқорида кўрсатилган температурадан бошлаб совитилса, рухнинг мисда эриши ҳам камаяди.



92-расм. Мис — рух системасининг ҳолат диаграммаси.



a



b

93-расм. Бир фазали α -латунъ (б) ва икки фазали $\alpha+\beta$ -латунъ (б) тарниг микроструктураси.

β -фаза пайдо бўлиши билан пластиклук камаяди ва латундаги рухнинг миқдори 45% га етгуича мустаҳкамлик ошиб бораверади. Рух миқдори ундан ошса, қотишманинг муртлиги ошиб, мустаҳкамлиги кескин камаяди. Шунинг учун техникада қўлланиладиган латунларда рухнинг миқдори 45–50% дан ошмайди.

Бир фазали α -латунлар иссиқ ва совуқ ҳолда пластик формацияланади. Икки фазали ($\alpha+\beta'$) латунлар совуқ унча пластик эмас, улар иссиқ ҳолда пластик деформацияланади, бунинг учун қотишмани қиздириш температураси ($\alpha+\beta$)-фаза ҳосил бўлгунча оширилиши керак. ($\alpha+\beta$)-латунларининг мустаҳкамлиги α -латуннидан катта, ишқаланиб ёмирилишига эса чидамли, пластиклиги камдир.

Икки фазали латунларининг хоссаларини янада яхшилаш учун улар қўшимча Al, Fe, Ni, Sn, Mn, Pb ва бошқа элементлар билан легирланади. Бундай латунлар маҳсус ёки мураккаб таркибли материаллар ҳисобланади. Латунларга қўшимча легировоччи элементлар қўшилса (бундан никель мустасно), рухнинг мисда эриши камаҳ и ҳамда β -фазанинг вужудга келиши осонлашади. Никель рухнинг мисда эришини қўйалтиради. Агар никель қотишмада етарли даражада бўлса, структурада β ўрнига бир таркибли қаттиқ эритма ҳосил бўлади. Легировоччи элементлар мустаҳкамликини оширади, лекин пластикларни камайтиради (қўргошин бундан мустасно).

Қўргошин латунларни кесиб ишлашини осонлаштиради, уларниг антифрикцион хоссаларини яхшилади. Қўргошинни бир фазали ёки икки фазали латунларга ҳам қўшиш мумкин. Лекин қўргошин $\alpha=\beta$ полиморф ўзгаришга эга. Латунларда эса бундай ўзгариш рўй бермайди. Бундай полиморф ўзгариш натижасида қўргошин алоҳида кристалланиб, мис ёки латунъ доначаларининг (чегараларида эмас) ўртасига жойлашади.

Шунинг учун қўрғошин латуннинг кесиб ишлаш хусусиятларини яхшилайди, лекин босим остида ишлашни ёмонлаштиради. Латуннинг коррозиябардошлилигини ошириш учун қўшимча равишда Al, Zn, Si, Ni элементлар қўшилади.

Таркибида 20% дан кўп рух бўлган латунлардан пластик деформация усули билан олинган маҳсулотлар сув, кислород ёки аммиак муҳитида тез коррозияланади ва дарзлар ҳосил қиласиди. Ана шу дарзларнинг кенгайишини олдини олиш учун бундай маҳсулотлар 250—300°C да қиздирилиб, термик ишлов бериш билан юмшатилади.

Латунлар Л ҳарфи ва мис миқдорини билдирувчи сонлар билан тамғаланади (Л85, Л90, Л96). Масалан, Л90 да 90% мис бўлиб, қолган 10% ини рух ташкил қиласиди.

Қотишма таркибидаги рухнинг миқдори 10% дан кам бўлса, бу қотишма томпак, рухнинг миқдори 10—20% орасида бўлса, у материал ярим томпак материал дейилади. Бундай қотишмалар юқори пластиклик ҳамда иссиқлик ўтказувчаникка эга бўлиб, коррозиябардошлилиги ҳам яхши. Таркибидаги рухнинг миқдори кўпайиб борган сари латунлар арzonлашиб боради (Л59, Л62). Бундай қотишмалар бир қатор яхши хусусиятларга эга, уларнинг мустаҳкамлиги юқори, кесиб ишланади, лекин коррозияга қаршилиги кам.

Кўп элементли мураккаб легирланган латунларда Л ҳарфидан кейин легирловчи элементлар русча номларининг бош ҳарфи, сўнгра уларнинг % миқдорларини кўрсатадиган сонлар қўйилади (ЛАЖ 60—1—1, ЛМЦА 57—3—1, ЛО 60—1, ЛК 80—3Л ва ҳоказо) Масалан, ЛАНКМЦ 75—2—2.5—0,5—0,5, яъни бундай латунъ таркибида 75% мис, 2,0% алюминий, 2,5% никель, 0,5% кремний ва 0,5% марганец бор.

Технологик кўрсаткичларга кўра латунлар деформацияланадиган ва қўйма олиш учун мўлжалланган (ЛК 80-3,0) бўлиши мумкин.

Алюминийли латунларнинг механик хоссалари ва коррозиябардошлилиги яхши. Деформацияланадиган қотишмаларда 40% гача, қўйма қотишмаларда эса 7% гача алюминий бўллади. Бундайларга мисол қилиб, қўйидаги қотишмаларни кўрсатиш мумкин: ЛА 85-0,5, ЛА 77-2, ЛАМЦ 77-2-0,5.

Кремнийли қотишмалар денгиз суви ва очиқ ҳаво таъсирида коррозияланмайди. Агар таркибида кремний 3% дан ошмаса, қотишма пластиклик ва юқори механик хоссага эга, лекин кремний миқдори 4% дан ошса, унинг қаттиқлиги ошиб, пластиклиги камаяди. Машинасозликда ЛК 80-3, ЛКС 65-1.5-3 каби латунлар кўп ишлатилади.

Кемасозликда кўпроқ марганец билан легирланган латунлар ишлатилади: ЛМ 58-2, ЛМ 57-3. Бундай қотишмалар совуқ ва иссиқ ҳолда босим остида яхши деформацияланади, механик хоссалари яхши ҳамда сув буғи ва денгиз суви каби агрессив муҳитга чидайди.

Никелли латунлар яхши механик хоссага эга, иссиқ ва соңуқ ҳолда яхши деформацияланади. Машинасозликда латунларнинг ЛН 65-5 ва бошқа турлари кўп ишлатилади.

Қалайли латунлар агресив муҳитда яхши ишлайди, шунинг учун кемасозликда кўпроқ ЛО 90-1, ЛО 70-1, ЛО 62-1 латунлар ишлатилади. Улар яхши кесиб ишланиши билан биргаликда етарли даражада антифрикцион хусусиятларга ҳам эга. Бундай хусусиятлар қўрғошинли латунларда яхши намоён бўлади. Уларга ЛС 63-3, ЛС 74-3, ЛС 60-1 ларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин.

3. БРОНЗАЛАР

Асосий таъсир қилувчи легирловчи элементга қараб бронзалар шартли равишда қўйидаги турларга бўлинади: қалайли, алюминийли, бериллийли, қўрғошинли ва ҳоказо бронзалар. Лекин уларни икки асосий синфга, яъни қалайли ва маҳсус (қалайсиз) бронзаларга бўлиш анча қулайликка эга.

Қалайли бронзалар жуда яхши антифрикцион хусусиятга эга, ишқаланиш натижасида қизиб кетмайди, совуққа ҳам яхши чидайди. Қўйма заготовкаларнинг кристалланишида ғоваклар, майдага тешикчаларнинг ҳосил бўлиши бронзаларнинг муҳим камчилиги ҳисобланади. Уларнинг суюқ ҳолдаги оқувчанлиги ҳам яхши эмас, ликвидус ва солидус чизиқларининг температура оралиги жуда кичик бўлгани учун суюқ масса тезда қотиб қолади.

Мис — қалай системаси ҳолат диаграммасида қалайнинг мисдаги қаттиқ эритмаси (α -фаза) ва бир қатор оралиқ фазалар ҳосил бўлади. Реал шароитда бронза структураси α - қаттиқ эритма билан (Cu_2Sn_8) оралиқ фазадан иборат бўлади. Техника амалиётида қўлланиладиган бронзаларнинг таркибидаги қалай миқдори 10—12% дан ошмайди. Чунки қалайнинг миқдори бундан ошса, бронза жуда мўрт бўлиб қолади. Бронзалар тез советилганда унинг структураси йирик, қўпол дендритлардан иборат бўлади.

Қалайли бронзалар қўшимча равишда рух, қўрғошин, никель, фосфор билан легирланади (БрОЦН 3—7—5—1, БрОФ 6,5-1,5 ва ҳоказо) Бу элементлар бронзанинг қўшимча равишда механик ва технологик хоссаларини яхшилайди. Масалан, никель уларнинг коррозиябардошлилигини оширади, фосфор эса кристалланиш жараёнига таъсир этишдан ташқари антифрикцион хоссаларини яхшилайди. Қўрғошин бронзанинг механик хоссаларини бироз камайтиради, зичлигини оширади, антифрикцион хоссаларини яхшилайди, кесиб ишлашни осонлаштиради. Рух ҳам бронзаларнинг технологик хоссаларини яхшилайди.

Қайта ишлаш технологиясига қўра бронзалар деформацияланади, тан ма бўйназларга бўлниади.

Деформацияланадиган бронзалардаги (5017—70 ГОСТ) қалайнинг миқдори 8% дан кам бўлади (БрОФ 6,5—0,4, БрОЦ 4-3, БрОЦС4—4-2,5). Бундай бронзалардан мураккаб шаклдаги буюмлар, ҳатто пружиналар ҳам тайёрланади. Қўйма бронзалар (613—79 ГОСТ) даги қалайнинг миқдори 6% га тенг ёки ундан кам бўлади. Бундай бронзалар юқори антифрикцион хоссаларга ва етарли даражада мустаҳкамликка эга; улардан арматуралар ҳамда ишқаланиш жуфтлари тайёрланади (БрОЗЦ 12С5, Бр 05ЦНС5, БрО4Ц4С17).

Махсус бронзалар машинасозлик материаллари сифатида ишлатилади. Бундай бронзаларнинг таркибида алюминий, никель, кремний, темир, бериллий, хром, қўргошин ва бошқа элементлар бўлади, яъни улар мураккаб таркибга эга. Бронзаларда қайси элемент муҳим легирловчи элемент бўлса, бронза шу элемент номи билан аталади. Бундай бронзалар ичидаги алюминийли бронзалар (БрАЖ 9-4, БрАЖН 10-4-4 ва ҳоказо) ёнг кўп тарқалган бўлиб, юқори механик хоссаларги ҳам яхши. Алюминийли бронзаларнинг чўкма ҳосил қилиш хусусиятларини камайтириш ҳамда оксидланиш ва газ пуфакларини ҳосил қилиш хусусиятларини камайтириш мақсадида улар темир, никель, марганец билан қўшимча легирланади (БрА10ЖЗМц2). Улар қўйма ёки деформацияланган ҳар хил шаклдаги яримфабрикат ҳолда чиқарилади. Бундай бронзалар температура таъсири остида ишқаланиш натижасида ейиладиган, асосан, жавобгарлиги катта бўлган машина воситаларини тайёрлашда ишлатилади.

Кремнийли бронза (БрКМц3-1) коррозиябардош ва антифрикцион хоссаларга эга бўлиш билан бир қаторда эластик хусусиятларига ҳам эга. Кремний мисда эриб, α -қаттиқ эритмани ҳосил қиласди, у босим остида яхши ишланади, яъни юқори пластикликка эга. Технологик ҳамда ишлаш хусусиятларини ошириш мақсадида бундай бронзалар бошқа элементлар билан ҳам легирланади: цинк қўйиш хоссаларини яхшилайди, марганец ва никель эса мустаҳкамлик, коррозиябардошлиликни ошириш билан бир қаторда антифрикцион ва кесиб ишлаш хоссаларини ҳам яхшилайди. Қўпинча кремнийли бронзалар қалайли бронзалар ўрнида антифрикцион воситаларни, пружиналар, асбоб ва ускуналарнинг мемброналарини тайёрлашда кўп қўлланилади.

! Қўргошинли бронзалар кўпроқ ишқаланиш жуфтларини тайёрлашда ишлатилади (БрСЗО). Юқорида айтганимиздек, қўргошин мисда эримайди. Шунинг учун структура мис ва қўргошин кристалларидан иборат бўлади, бундай структура эса юқори антифрикцион хусусиятларга эга бўлиб, иссиқликни яхши тарқатади. Бундай бронзалардан юқори тезликда катта куч таъсирида ишқаланиб ишлайдиган машина воситалари тайёрланади. Масалан, БрСЗО дан тайёрланган ишқаланиш жуфти-

нинг қалайли бронза БрОЦС4—4—2,5 га қараганда иссиқлик ўтказувчаниги 4 баробар катта. Бундай қотишмаларнинг меҳаник хоссалари ва коррозиябардошлигини ошириш мақсадида улар никель ва қалай билан күшимча легирланади.

Бериллийли бронзалар (Бр62) ҳам муҳим антифрикцион хусусиятларга эга, улар катта кучланиш ва тезликда ишлайдиган машина воситаларини тайёрлашда ишлатилади. Бундай қотишмаларнинг алоҳида хусусиятларидан бирни иссиқбардошлигидир, улар 800°C гача ўз хусусиятларини йўқотмасдан ишлай олади.

Бронзаларнинг нархини пасайтириш мақсадида улар марганиц, титан, кобальт ва ҳоказо элементлар билан легирланади.

17-бўб. ҚИЙИН ЭРИЙДИГАН, МУСТАҲКАМ ВА АНТИФРИКЦИОН ҚОТИШМАЛАР

Ишлаб чиқаришнинг махсус хоссоли металл ва қотишмаларга бўлган талаби борган сари ортиб бормоқда. Бу техника нинг такомиллашиб боришидан далолат беради. Юқори солиширма мустаҳкамликка эга бўлган, катта куч таъсирида юқори тезлик ва температурада ишлай оладиган материаллар талаб этилади. Қийин эрийдиган металлар ва улар асосидаги қотишмалар шуңдай материаллардан ҳисобланади. Ҳозирги вақтда титан ва унинг асосидаги қотишмалар илғор техникада кенг қўллайилмоқда. Кўп материалларнинг солиширма мустаҳкамлигини ошириш машинасозлик технологияси муаммоларидан биридир.

Яқин-яқингacha рангли металлар (қалай, қўроғошин) асосидаги қотишмалар бирдан-бир антифрикцион қотишмалар ҳисобланган. Лекин бундай қотишмалар жуда қимматdir. Бундай қотишмалар чегараланган кучланиш, тезлик ва температуратадагина ишлай оладилар.

1. ҚИЙИН СУЮҚЛАНАДИГАН МЕТАЛЛ ВА ҚОТИШМАЛАР

Самолёт ва космик кемаларни ясаш техникиасида ҳамда атом энергетикасида суюқланиш температураси юқори бўлган металлар ва улар асосидаги қотишмалардан фойдаланилади. Титан, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, хром, молибден, рений, осмий, родий қийин суюқланаған металларга киради. Платина синфиға кирувчи металларнинг ҳам суюқланиш температураси юқоридир, лекин бу металлар ноёб металлар синфиға киради.

Гафний, родий, осмий, рений кам учрайдиган элементларидир. Вольфрам, молибден, тантал, титан, цирконий элементлари техникада кенг қўлланилади.

Қийин суюқланаған металлар кўпроқ самолёт воситалари ва ускул ясашда, ракетасозликда, электровакуум ва

иситгич асбобларни ясашда, электр контактлари каби соҳаларда ишлатилади. Бундай металл ва қотишмалар бир қатор механик, электр ва физик хусусиятларнинг йифиндишига эга.

Қийин суюқланадиган металларнинг хоссалари ҳам ўзга қўшимчаларнинг тури ва миқдорига боғлиқ бўлади. Масалан, N₂, C, O₂, H₂ каби қўшимчалар вольфрам, тантал, молибден, ниобий элементларининг мўртлигини оширади.

Ишлай олиш температураси, термоэмиссия ток зичлиги ҳамда солиширма электр қаршилик қийин эрийдиган металларнинг муҳим иш хусусиятларини белгилайди. Масалан, радио ва электрон ускуналар хоссаларининг барқарорлиги ана шу металларнинг вакумда маълум температурадаги бугланиш тезлигига боғлиқ. Қийин эрийдиган металлар ана шу шароитларда яхши ишлай олади ҳамда бундай металлардаги эмиссия токи катта зичликка эга бўлади. Шунинг учун ҳам бундай материаллар ёритгич ускуналарида катта энергия тарқатадиган қизиш катодларини ясашда ҳамда рентген техникасида кенг ишлатилади.

Электроэрозион емирилишга катта қаршилик кўрсатадиган қотишмалардан (W—Mo, W—Cu, W—Ag) юқори кучланиша ишлайдиган электр контактлари ясалади.

Вольфрам муҳим механик хоссалар ва юқори суюқланиш температурасига (3410°C) эга бўлгани учун қаттиқ қотишмаларни ишлаб чиқаришда, машинасозлик пўлатларини легирлашда кўпроқ ишлатилади. Масалан, легирлашда W—Fe (ферровольфрам) қотишмадан кенг фойдаланилади.

Асбобсозлик пўлатлари ва қотишмаларини ишлаб чиқаришда ҳамда кўпроқ атом техникаси, электротехника, радиоэлектроникада, шунингдек оловбардош пўлатларни ишлаб чиқаришда ниобий элементи ишлатилади.

Тантал жуда яхши коррозиябардошликка эга. Ана шу хусусияти бўйича у фақат ноёб материаллардан кейин туради. У коррозиябардошлилиги ва ишқаланишга бардошлилиги юқори қотишмаларни ишлаб чиқаришда ишлатилади. Масалан, тантал карбид қаттиқ қотишма ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Цирконий коррозиябардош ҳамда яхши технологик хусусиятларга эга бўлганлиги учун кенг қўлланилади. Масалан, атом энергетикасида рух, темир, хром ва никель билан легирланган цирконий қотишмаси қўлланилади.

Кейинги пайтда қийин суюқланадиган металлар асосидаги кўп қатламли конструкцион материаллар ишлаб чиқарилмоқда. Бундай материаллар оксидланишга йўл қўймайдиган муҳофазали муҳитда жўвалаш усули билан олинади. Масалан, ана шундай усул билан Ta—Nb—Ta, Nb—Mo—Nb таркибли кўп қатламли ленталарни олиш мумкин. Коррозиябардош пўлатлар ва қийин суюқланадиган металлар асосидаги ана шундай композицион материаллар ҳам ишлаб чиқилган.

Қийин суюқланадиган металлар, одатда, кукун металлургияси асосида қайта ишланади. Қайта ишлаш энергияси сифатида электр ёйидан, электрон-нур дастасидан ҳамда лазер нуридан кенг фойдаланилади.

2. ТИТАН ВА УНИНГ ҚОТИШМАЛАРИ

Титан аллотропик шакл ўзгаришга эга, юқори температурада ($882,5^{\circ}\text{C}$) $\alpha \rightarrow \beta$ фаза ўзгариши содир бўлади. Титаннинг β модификацияси марказлашган куб ячейкага эга. Тоза титанни $298 \pm 2\text{ K}$ температурадаги зичлиги $4,505 \text{ г}/\text{м}^3$ га, суюқланим температураси эса $1668,5^{\circ}\text{C}$ га тенг.

Азот, углерод, кислород ва водород элементлари титаннинг мустаҳкамлигини оширади, аммо пайванд чокнинг ҳосил қилиш хусусиятлари ҳамда коррозияга қаршилигини камайтиради. Айниқса, водороднинг таъсири жуда ёмон, унинг таъсирида гидридлар ҳосил бўлиб, титан жуда мўрт бўлиб қолади. Шунинг учун титан таркибидаги водороднинг миқдори $0,015\%$ дан кўп бўлмаслиги керак.

Қўйидаги жадвалда техник тозаликка эга бўлган ВТО-00 ва ВТ1-0 титанларнинг механик хоссалари келтирилган.

Титаннинг эластиклик модули кичик, иссиқбардошлилиги юқори эмас, юк таъсирида у оқувчан ҳолатга келади. Шунинг учун ундан конструкцион материал сифатида кам фойдаланилади. Юқори қовушоқликка эга бўлганлиги учун уни кесиб ишлаш ҳам қийин.

Техник титан кимё саноатида, кемасозлика, ядро энергетикасида кенг қўлланилади. Унинг хоссаларини яхшилаш учун у легирланади. Полиморф хусусиятларга таъсир қилишига қараб қотишма таркибидаги легирловчи элементларни икки турга бўлиш мумкин: полиморф ўзгариш жараёни температурасини кўтарадиган элементлар ($\text{Al}, \text{O}_2, \text{N}_2$). Улар α -фазанинг стабилизаторлари деб аталади. Полиморф ўзгариш жараёни температурасини пасайтирадиган (β -фазанинг стабилизаторлари) $\text{Mo}, \text{V}, \text{Mn}, \text{Cr}, \text{Fe}$ элементлар. Полиморф ўзгариш жараёни температурасига таъсир кўрсатмайдиган, фақат α - ва β -фазаларнинг хоссаларинигина ўзгартирадиган қўшимча элементлар ҳам бор ($\text{Sn}, \text{Zr}, \text{Hf}, \text{Th}$).

Кўпчилик титан қотишмалари таркибида алюминий бўлади. Икки фазали титан қотишмаларининг термик ишлаш йўли билан

16- жадвал. Титаннинг механик хоссалари

Титаннинг тури	$\sigma_b, \text{ МПа}$	$\sigma_{0,2}, \text{ МПа}$	$E, \text{ ГПа}$		ψ	$\text{КСИ, КЖ}/\text{м}^2$
ВТ1-00	294 – 441	245	103,00	25	60	1180
ВТ1-0	392 – 539	343	103,00	20	55	980

мустаҳкамлигини ошириш мумкин. Қотишма таркибида қанча леғирловчи элементлар кўп бўлса, унинг мартенситга парчаланиш температураси шунча паст бўлади. Қотишманинг эскиртириш температурасини кўтариш (400 — 550°C) билан унинг мустаҳкамлиги ва қаттиқлигини ошириш мумкин.

Пластик деформацияланган титан қотишмалари (ВТ5, ВТ5-1) га 670 — 800°C да қайта кристалланиш юмшатиши берилса, ички кучланишлар йўқолиб, β -фазанинг барқарорлиги ортади.

Титан қотишмалари қўйиш учун мўлжалланган (ВТ5Л, ВТ20Л, ВТ21Л) ёки деформацияланадиган (ВТ5, ВТ9, ВТ16) турларга бўлинади. Титан қотишмаларини механик хоссалари бўйича ҳам синфларга бўлиш мумкин: ўртача ва юқори мустаҳкамликка эга бўлган, оловбардош, юқори пластикликка эга бўлган қотишмалар. Структурага қараб титан қотишмаларини термик ишлаш натижасида мустаҳкамлиги ошадиган ёки ошмайдиган турларга ҳам бўлиш мумкин.

Титан қотишмалари ҳозирги вақтда самолётсозликда, ракетасозликда, кемасозликдаги жавобгарлиги катта бўлган воситаларни ясашда жуда қўй келмоқда. Лекин титан қотишмаларини хоссаларини яхшилаш билан боғлиқ бўлган муаммоларнинг кўпи ҳали ечишган эмас.

3. МАГНИЙ ВА УНИНГ ҚОТИШМАЛАРИ

Магнийнинг зичлиги кам, солиштирма мустаҳкамлиги катта, технологик хусусиятлари яхши ва у зарбий кучга барқарордир. Шунинг учун у машинасозлик материални сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Магний ёнадиган материал, шунинг учун кислород муҳитида қиздирилса, аланга олиши мумкин. Магний нам, кислота, туз эритмалари таъсирида кучли коррозияланади. Текин үшқорий муҳит, эритиши хусусиятига эга бўлган кислота ва унинг тузлари муҳитига магний анча чидамли. Унинг механик хоссалари структура ва термик ишловга боғлиқ. Леғирлаш ёки пластик деформациялаш усули билан структура майдаланганда унинг механик хоссалари яхшиланади.

Таркибидаги ўзга қўшимчаларнинг миқдорига қараб, тоза магний қўйидагича тамғаланади: Mg99, (99,99% Mg), Mg96 (99,96% Mg), Mg95 (99,95% Mg), Mg90 (99,90% Mg).

Магний таркибидаги қўшимчалар (төмир, кремний, никель, мис, хлор, алюминий, марганец)нинг миқдорлари магнийнинг тозалигини белгилайди.

Тоза магнийнинг коррозиябардошлилиги жуда паст бўлганлиги учун машинасозликда конструкцион материал сифатида ишлатилмайди, у асосан леғирловчи қўшимчалар сифатида пўлат ва чўян тартиби. қўшилади ҳамда ракета техникиасида қаттиқ ёқилғи ҳосил қилинда ишлатилади.

Магнийни легирлаш усули билан ундан конструкцион материаллар олиш мумкин. Масалан, коррозиябардошлигини (Zr , Mn), мустаҳкамлигини (Al , Zn , Mn , Zn), оловбардошлигини (Th) ва қуиши хусусиятларини яхшилаш мумкин.

Магний асосидаги қотишмаларнинг механик хоссалари бўйича қуийидаги турларга бўлиш мумкин: юқори мустаҳкамликка эга бўлмаган, юқори мустаҳкам ҳамда оловбардош қотишмалар. Қайта ишлаш технологияси бўйича магний қотишмаларини қуиши учун мўлжалланган («МЛ» кўринишда тамғаланади) ҳамда деформацияланадиган («МА» кўринишда тамғаланади) магний қотишмаларига бўлиш мумкин. Термик ишлов бериш усули бўйича магний қотишмалари термик ишлаш натижасида мустаҳкамлиги ошадиган ёки ошмайдиган магний қотишмаларига бўлинади.

Магний қотишмаларининг кимёвий таркиби 4937—76 ва 2856—79 ГОСТ билан белгиланади.

Қўйма маҳсулотлар олиш учун мўлжалланган қотишмалар (МЛ5, МЛ6, МЛ10) машинасозликда кенг қўлланилади. Масалан, МЛ5 ва МЛ6 тамғали қотишмаларнинг суюқ ҳолдаги оқувчанлиги яхши. Улардан автомобилсозликда майдонлар, тезликлар қутиси, мой насосларининг филофи, тўхтатиш ускуналарининг филофлари, бошқариш фидираклари каби машина воситалари қуиши усули билан тайёрланади. Бундай қотишмалар $Mg-Al-Zn$ системага кириб, унинг таркибида 5—10% Al ва 0,2—3% Zn бўлади.

Легирловчи элементларнинг бир жойга тўпланиб қолган қисмини бутун ҳажм бўйича тарқатиш ҳамда механик хоссаларни барқарорлаштириш мақсадида қотишма (МЛ5, МЛ6) 420°C гача қиздирилиб, шу температурада 12—14 соат ушлаб турилади. Шундан кейин тобланади. Оқувчанлик чегарасидаги мустаҳкамликни янада ошириш учун қўшимча равишда сунъий равишда эскиртирилади (175°C да 4—5 соат ушлаб турилади).

Оловбардош қотишмаларга кирувчи МЛ10 тамғали қотишмадан 300°C температурагача бардош бериб ишлай оладиган қўйма машина воситалари олинади. Бундай қотишмаларга аввал термик ишлов берилади, сўнгра 593°C да тоблаб, сунъий эскиртирилади (200°C да 12—16 соат ушлаб турилади).

Магний қотишмаларини суюқлантириб, қўйма маҳсулотлар олишда жуда эҳтиёткорлик талаб этилади. Бунда магнийнинг ёниб кетишига йўл қўймаслик керак. Бундай қотишмалар темир қозонларда ҳосил қилинадиган металл шлаклар остида суюқлантирилади. Суюқ қотишма қолипларга қуишидан олдин унинг устига олтингугурт сепилса, ҳосил бўладиган олтингугурт гази суюқ массанинг ёнишини олдини олади. Қолип материалига алюминийнинг фторли тузларини қўшиш билан ҳам суюқ массанинг ёнишини олдини олиш мумкин.

Деформацияланадиган магний қотишмалари асосан алюминий билан легирланади (МА1, МА2=1, МА14). Улардан ис-

сиқ ҳолда пластик деформациялаш усули билан хивичсимон, юпқа тахтасимон заготовкалар ҳамда болғалаш ва штамплаш маҳсулотлари олинади. Шунинг учун ҳам бундай заготовкаларнинг механик хоссалари яққол анизатроп хусусиятларга эга бўлади. Совуқ ҳолдаги пластик деформация бир неча бор оралиқ (рекристалланиш) термик ишлов билан қўшиб олиб борилади.

МА1 қотишманинг механик хоссалари энг кичик бўлса ҳам у яхши технологик хоссаларга эга, коррозиябардошлилиги ҳам яхши. Лекин унга оз микдорда (0,2%) гелий (МА8) қўшилса, доначаларнинг майдаланиши ҳисобига механик хоссалар ва совуқ ҳолда деформацияланиш хоссалари яхшиланади.

МА2—I қотишма Mg—Al—Zn системага киради, юқори механик хоссаларга эга, технологик хоссалари ҳам яхши. Ундан ҳамма усулларда листлар штамплаш ва жўвалаш мумкин. Аммо у кучланиш остида тез коррозияланади.

Магний қотишмалари бир қатор камчиликларга эга. Қуйма қотишмалар ликвация ҳосил қиласди, уни йўқотиш ва структурани стабиллаштириш учун юқори температурали гомогенлаш ва узоқ вақтни талаб этадиган сунъий эскиртириш жараёнини ўtkазиш керак. Деформацияланадиган қотишмаларнинг иссиқ ҳолда жўваланаётганда дарзлар ҳосил қилиш хусусияти жуда юқори. Бундай қотишманинг коррозиябардошлилиги кам.

Қотишмалардан тайёрланган буюмларнинг юзаларини коррозиядан сақлаш учун уларнинг юзи юпқа оксид, полимер ёки металл парда билан қопланади.

Ҳозирги пайтда магний қотишмалари самолётсозликда, ракетасозликда, атом энергетикасидагина эмас, балки текстиль машиналари ва автомобиль саноатида ҳам кўп қўлланилмоқда.

4. ҚАЛАЙ, ҚЎРҒОШИН ВА ЦИНК АСОСИДАГИ АНТИФРИКЦИОН ҚОТИШМАЛАР

Илгаритдан қўлланилиб келинаётган қалай ва қўрғошин асосида олинадиган қотишмалардир. Бу қотишмалар баббитлар (1320—74 ГОСТ) деб аталади. Махсус хоссаларга эга бўлиш учун баббитлар таркибига легирловчи қўшимчалар киритилади. Масалан, мис қаттиқлик ва зарбий қовушоқликни, нижель қовушоқлик, қаттиқлик, ишқаланишдаги едирилишга бардошлиликни, кадмий элементи мустаҳкамлик ва коррозиябардошлиликни, суръма эса мустаҳкамликни оширади.

Юқори антифрикцион хоссаларга эга бўлган баббитларнинг асоси α-қаттиқ эритма бўлиб, унинг таркибида қаттиқ қўшимчалар сифатида интерметаллитлар SnSb бўлади. Бундай қотишмалар юқори тезлик ва катта куч таъсири остида ($V=50$ м/с, $P=10—20$ МПа, $RV=(50—75)$ МПа·м/с) ишлайдиган ишқаланиш жуфтларини яратишда ишлатилади. Маса-

лан, улардан оғир юк күтәрадиган машиналар, юқори қувватли буғ турбиналари ва насосларнинг ишқаланиш жуфтлари тайёрланади. Автомобиль, қишлоқ хўжалиги техникасида ҳамда шунга ўхшаш машиналарда ($V=30$ м/с, $P=90$ МПа) қўрғошинли баббитлар кенг қўлланилади (Б16, Б21, БС6).

Баббитлардан тайёрланадиган подшипниклар биметалл ҳолда, яъни қаттиқ асосга юпқа баббит қатламини қуйиб олиниди. Шунинг учун бундай подшипникларнинг ишлаш қобилияти баббит қатламининг қалинлигига боғлиқ: қатлам қанча кичик бўлса, подшипник шунча яхши ишлади.

Баббитларнинг иссиқбардошлилиги юқори эмас. Масалан, баъзи баббитлардан ясалган ишқаланиш жуфтларида температура ишлаш жараёнида 70°C га етганда унинг антифрикцион хусусиятлари ўзгаради.

Катта бўлмаган тезликда ва кучланишда ишлайдиган подшипниклар рух асосидаги баббитлардан тайёрланади ($V \leqslant 3$ м/с, $P \leqslant 20$ МПа).

18-б о б. МЕТАЛЛ БЎЛМАГАН КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАР

Мавжуд конструкцион материаллар запасини ҳосил қилиш учун биринчидан, уларни тежаб ишлатиш, структуранинг хоссаларга таъсирини ошириш талаб қилинса, иккинчидан, янги хом ашё турларини излаб топиш ҳамда уларнинг асосида конструкцион материалларни ишлаб чиқариш талаби қўйилмоқда. Ана шундай материаллар ичida энг муҳимлари пластмассалар, резиналар, целялюзда асосидаги материаллар, сопол ва композицион материаллардир. Металл, полимер ва сопол асосидаги композицион материаллар келажакда техниканинг ривожланишини белгилайдиган материаллардир. Ҳозирнинг ўзида бу материаллар техникадаги муҳим муаммоларни ечишга ёрдам бермоқда, уларга бўлган эҳтиёж борган сари ортиб бормоқда.

1. ПОЛИМЕРЛАР ВА УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Кейинги вақтда материалларга бўлган эҳтиёжларни қондириш учун материалларни сунъий равишида ишлаб чиқариш кашф қилинди. Ёғоч, чарм, жун, ипак, ойна, каучук каби материалларнинг ўрнини боса оладиган сунъий материаллар ишлаб чиқарила бошланди. Улар учун нефть маҳсулотлари ва газни қайта ишлаш натижасида олинадиган қўшимча маҳсулотлар хом ашё бўлиб хизмат қиласди. Металлмас материаллар келиб чиқишига қараб табиий ва сунъий материалларга бўлинади.

Содда кимёвий бирималар ёки алоҳида элементлардан мураккаб бирималарнинг ҳосил бўлиш жараёнига синтез деб аталади. Синтетик полимерлар мураккаб жисм бўлиб, уларни ҳосил қилиш табиий полимерларнинг молекуляр тузилиши ва

уни ҳосил қилувчи элементларнинг реакцияга киришиш хусусиятларини чуқур билишга асосланган.

Сунъий полимерлар табиий полимерларни модификациялаш усули билан ҳам олинади. Масалан, целлюлозани нитратлаш усули билан сунъий полимер — нитроцеллюлоза олинади.

Полимер материаллари температура остида ўз хоссаларини ўзгартиради. Ана шу хусусиятга кўра полимерлар термопротив ва термопластик полимерларга бўлинади.

Термопротив полимерлар қаттиқ ҳолатда юқори температурагача қиздирилганда суюқланмайдиган ва ҳеч қандай суюқликда эримайдиган бўлиб қолади. Бошқача қилиб айтганда, юқори температурада бундай полимерлар суюқланмасдан ёниб кетади, яъни қайта ишланмайди.

Термопластик полимерларни эса бир неча марталаб қайта қиздириш ва суюқ ҳолда қайта ишлаш мумкин.

Полимерларнинг кимёвий тузилиши унинг хоссаларини тўла ифодаламайди. Унинг хоссалари молекулаларнинг фазода жойлашиш тартибига ҳам боғлиқ.

Хозирги пайтда молекулаларнинг тахланиш шакли ва уни хоссаларга таъсири ўрганилган. Молекулаларнинг тахланиш хусусиятига қараб ҳам турларга бўлиш мумкин. Масалан, кристалланадиган ва кристалланмайдиган полимерлар. Битта полимернинг ўзида кристалланиш даражаси ҳар хил бўлиши мумкин.

Бир-бирларига яқин жойлашган полимер молекулалари ўзаро итарилиш ва тортишиш кучига эга. Ана шу кучларнинг маълум нисбатида молекулаларнинг маълум шаклда тахланиши (молекуляр қатлам), яъни структура вужудга келади. Полимер молекулалари жуда узун ва эластик бўлгани учун бу куч молекула ҳажми бўйича ҳар хил бўлади, яъни макромолекулаларнинг тузилишида тартибланган ва тартибсиз қисм вужудга келади. Бу эса ўз навбатида ички энергиянинг камайишига олиб келади. Тартибли қисмларнинг барқарорлиги асосан температурага боғлиқ, улар йўқолиб яна бошқатдан вужудга келиши мумкин. Полимер тузилишидаги бундай тартибли ҳажмлар энг содда шаклдаги структура тузилишидир.


Молекулалари тартибсиз жойлашган полимер структурасида тартибли тузилишларнинг вужудга келиши, кристалл марказлари вазифасини ўтайди. Яқин тартибдаги тузилишлар бириншиб, катта (мураккаб) тартибдаги тузилишларни вужудга келтиради. Ҳар хил шаклга эга бўлган тузилишлар доимо пайдо бўлиб туради. Кристалл структуранинг фазода ҳар тарафга қараб эркин ўсиши сферолитларни вужудга келтиради. Олдинига тўғри геометрик шаклдаги сферолитлар сонининг кўпайиши уларнинг бир-бирини ўсишига халақит бериб, кўп қиррали шаклга айланади. Кристалл тузилишлардаги кўпчиллик нуқсонлар сферолитларда ҳам бўлиши мумкин. Сферолиттага кирган макромолекулаларнинг бир қисми тартибга солинмаган ҳам

бўлиши мумкин. Сферолитларнинг ўзи ўзаро оралиқ молекулалар ёки уларнинг тўдаси билан боғланган бўлади. Шунинг учун эластик молекулали полимерлар тўла кристаллана олмайди. Бундай полимерлар аморф — кристалл полимерлар деб аталади. Полимерлардаги кристалл тузилишларнинг баъзи бир шакли 94-расмда келтирилган.

Полимерлар тўртта физик ҳолатда бўлиши мумкин: кристалл, шишасимон, юқори эластик ва қовушоқ оқувчан ҳолатлар. Полимерларнинг суюқ ҳолатдан қаттиқ ҳолатга ўтиши иккита тартибда содир бўлади: кристалланиш ва шишага ўхшаб қотиш.

Полимерларда кристалланиш ($T_{\text{кр}}$) маълум температурада рўй беради. Полимер совитилгандага шишасимон қотиш рўй беради. Бу маълум кичик бир температура оралиғида ($10-20^{\circ}\text{C}$) полимернинг яна суюқ ҳолатга қайтиш ҳолатидир. Бу температура полимернинг шишасимон ҳолатга ўтиш температураси ($T_{\text{щ}}$) дейилади.

Температура T дан кичик бўлса, бошлангич тартибдаги сегментлар температураси камаяди ва мўртлик температураси (m) га етганда полимер материали емирилади, бу қаттиқ жисмнинг мўрт емирилишига ўхшаш бўлади. Температура $T_{\text{щ}}$ дан катта бўлса, тартибли сегментларнинг ҳаракати ҳам оша-



94-расм. Полимер кристалл структурунинг ҳосил бўлиш схемаси:

a — пластинка;

b — тугун, кристалл (фибр).


ди, макромолекулаларнинг тартибланиши ҳам ортади. $T > T_{\text{щ}}$ да эластик макромолекулаларнинг чўзиқ ҳолатидан кўра ўралган ҳолати энергетик жиҳатдан қулайдир. Шунинг учун бундай полимерларга ташки куч таъсир эттирилса, ўралган молекулалар тўғриланади (кatta деформация рўй беради), ташки куч олинганда, макромолекула яна аввалги ўралган ҳолатига қайтади (деформациянинг қайтиши рўй беради).

Полимерларнинг куч таъсирида эластик деформацияланиши унинг юқори эластик ҳолати дейилади. Температура оқувчанлик чегарасига ($T_{\text{ок}}$) етганда ташки куч таъсири олинса, деформация қайтиш хусусиятини бутунлай йўқотади. Бундай ҳолатни полимернинг юқори оқувчан ҳолати деб аталади.


Полимерларнинг $T_{\text{щ}}$, $T_{\text{р}}$, $T_{\text{ок}}$ температураларини аниқлашда термомеханик усул кўлланилади (95-расм). Полимер макромолекулалари атомлари макромолекулалар орасидаги боғлашишга қараб мустаҳкам ва деформацияланадиган бўлади. Бу хусусият эластомерларда яққол намоён бўлади.

Шишасимон структурага эга бўлган полимерлар маълум температура оралиғида эмирилмасдан кучли деформацияланади. Бундай деформация юқори эластикликка яқин бўлгани учун мажбурий-эластик деб аталади (96-расм). Шишасимон структурали полимерлардаги мажбурий-эластиклик хусусиятини $\sigma - \varepsilon$ эгри чизигидаги деформация ўқига параллел бўлган Cd оралиқ ифодалайди. Полимерлардаги юқори эластик деформацияни ифодаловчи кучланиши мажбурий-эластиклик чегараси белгилайди („Баъзи шишасимон структурага эга бўлган полимерларда кучланиш маълум миқдорга етганда кўндаланг кесим кичраяди, «бўйинча» ҳосил бўлади. Намунанинг кейинги чўзилиши ана шу бўйинча атрофидағи қисмларнинг кўндаланг кесимини камайиши ҳисобига содир бўлади.

Кристалл структурага эга бўлган полимерларни чўзишда ҳам бўйинча ҳосил бўлади. Бу ҳолда $\sigma - \varepsilon$ диаграмма синиқ эгри чизиқлардан иборат бўлиб, эгри чизиқ уч қисмга бўлинади (96-расмдаги З-эгри чизиқ). Шишасимон структурали полимернинг чўзилиш чизигидаги Cd оралиқ макромолекулаларнинг конформацияси ўзгаришини ифодаласа, кристалл тузи-



95-расм. Аморф 1) ҳамда кристалл структурага эга бўлган полимернинг термомеханик эгри чизиқлари.



96-расм. Шишисимон (юқори ва пастдаги) ҳамда кристалл структуралы (үртадаги) полимерларнинг «деформация — кучланиш» графиги.

лишдаги полимерларнинг чўзилиш диаграммасидаги АВ (3-эгри чизиқ) оралиқ эса кристалл тузилишдаги йўналишларнинг ўзгаришини ифодалайди.

Полимер материаллари учун емирилиш содир бўладиган кучланиш қиймати куч таъсир этиш вақтига боғлиқ бўлади. Куч қўйилган вақтдан бошлаб, емирилиш содир бўлгунгача кетган вақт полимернинг ишлаш муддати деб аталади. Полимернинг ишлаш муддати (τ) билан емирилиш кучланиши (b) орасидаги боғланиш қуйидагича ифодаланади:

$$\tau = \tau_0 e^{(U_0 - \tau_0)RT}$$

Бу ерда τ_0 U_0 , γ ўзгармас қиймат бўлиб, полимернинг мустаҳкамлигини ифодалайди; R — коэффициент, Т — температура.

Тенгламадаги U_0 бошланғич активланиш погонасини, γ материалнинг структура сезирлигини ифодалайди. Демак, юқоридаги тенгламага мувофиқ полимер материалларнинг мустаҳкамлиги температурасига боғлиқ бўлиб, вақт бирлиги ичida ўзгариши мумкин экан.

Полимерларни қайта ишлаш натижасида вужудга келган структураси уларнинг мустаҳкамлигига таъсир кўрсатади. Макромолекулалар йўналишини тартибга солиш усули билан полимерларнинг мустаҳкамлигини бошқариш кенг қўлланилади. Бунда полимер анизатропик хоссаларга эга бўлиши керак. Ана шу мақсадлар учун чўзиш йўналиши танланади, йўналтирилган молекулалар бўйича чўзишга қаршилиги ошади, нисбий

чўзилиш қиймати камаяди. Толасимон тузилишга эга бўлган юқори мустаҳкам полимерларни мустаҳкамлик чегараси 5—6 ГПа га етади.

Полимер материалларнинг муҳим хусусиятларидан бири релаксацияланишидир. Агар полимер чўзиб деформацияланган ва шу ҳолда маҳкамлаб қўйилган бўлса, структурадаги сегментлар (звенонар)нинг қайта тақсимланиши натижасида юқори эластик деформация рўй беради. Бундай ҳол ўз навбатида аввалги кучланиш даражасини пасайтиради, релаксация ҳодисаси рўй беради. Вақт бирлиги ичida аввалги кучланиш қийматнинг *n* марта камайишига релаксация вақти деб аталади. Полимерларнинг тузилиши ва ташқи шароитга қараб релаксация вақти биринча минутдан бошлаб, бирнече йилгача бўлиши мумкин.

Материалларнинг доимий куч таъсирида ўз-ўзидан чўзилиши ҳам релаксацион хусусиятга эга. Материалларнинг ишлаш шароитларини белгилашда ана шу хусусиятни, албатта ҳисобга олиш керак.

Полимер структурасини мукаммалластириш мақсадида улар физик ва кимёвий модификацияланади, яъни полимерларга легирловчи элементлар, стабилизаторлар, пластификаторлар, бўёвчи моддалар қўшилади.

Полимерларни қайта ишлаш ёки ишлатишда эластикликни ошириш мақсадида уларга пластификаторлар қўшилади. Пластификаторларнинг учиш хусусияти кам бўлиши, кимёвий барқарорлини юқори бўлиши керак. Пластификаторларнинг вазифаси молекулаларнинг эластиклигини оширишдан иборатdir.

Полиэфирлар, эфирлар, хлор бирикмалари пластификаторлар сифатида қўлланилади. Пластификаторлар полимер таркибига эртма тариқасида киритилади.

Ташқи таъсири (ёруғлик нури, температура, бўснм ва ҳоказо) натижасида полимер молекулаларининг парчаланиши (деструкцияси) рўй беради. Бу жараён занжир реакциядир. Деструкция натижасида емирилиш содир бўлади. Стабилизаторлар парчаланишдаги занжир реакциянинг боришига тўсқинлик қиласи. Стабилизаторлар оксидланишнинг олдини оладиган (антиоксидантлар); температура таъсирида парчаланишини тўхтатадиган бирикмалар (ингибиторлар); ёруғлик нури таъсирида парчаланиши олдини оладиган (светостабилизаторлар) бирикмалар; радиацион нур таъсирида парчаланишини тўхтатадиган бирикмалар (антирадилар) ва ҳоказо. Стабилизаторлар полимерларни олиш (синтез) жараёнида ёки қайта ишлашда, одатда жуда кам миқдорда (0,01—2%) қўшилади. Стабилизаторлар сифатида аминлар, фенол ҳосилалари, жуда майдаланган металлар қўлланилиши мумкин.

Полимер материалларнинг рангини ўзgartiriш учун ҳар хил бўёқ моддалар (пигментлар) қўлланилади. Лекин бундай бўёқлар полимер билан яхши аралashiши ва температура, нур,

ҳаво ва бошқа ташқи таъсиrlарга чидаб, ўз таъсирини узоқ сақлай олиши керак. Бўёқлар органик ва органик бўлмаган бирикмалар бўлиши мумкин. Масалан, шу мақсадларда металл оксидлари (TiO_2 , Fe_2O_3), металл тузлари ҳамда қурум (сажа) дан фойдаланилади.

Полимер материалларда тўрсимон структурани ҳосил қилиш учун ҳам қўшимчалар киритилади. Масалан, каучукка шундай структура ҳосил қилиш учун олtingугурт, селен, фенол қўлланилади. Эпоксид, полиэфир, фенол қатронларини (смолаларини) қаттиқ ҳолга келтириш учун мураккаб бирикмалар қўшилади.

Макромолекулаларнинг тартибли жойлашишидан ҳосил бўладиган кристалл структураларни ҳосил қилиш учун ҳам қўшимчалар (0,1—2% легирловчи элементлар) қўшилади.

2. КОНСТРУКЦИОН ПОЛИМЕРЛАР

Полимерлар мустақил конструкцион материал сифатида ёки бошқа материаллар билан биргаликда композицион материал сифатида ҳамда лок, парда, тола, бўёқ ва елим сифатида ҳам кўп қўлланилади. Ҳозирги вақтда энг кўп қўлланиладиган полимер материалларга полиолифинлар, поливинилхоридлар, полiamидлар, полимациталлар, фторопластлар, поликарбонатлар, полиуретанлар ҳамда фенолформальдегид, эпоксид, полиэфир, кремний, органик бирикмалар ва полиамид қатронлари киради.

Полиэфирларга полиэтилен, полипропилен ва уларнинг кўплаб сополимерларини мисол қилиб кўрсатиш мумкин.

Полиэтилен кимёвий муҳит таъсирига чидамлилиги, яхши механик ҳамда технологик хоссаларга эга бўлиши ва арzonлиги билан бошқа полимерлардан ажralиб туради. Полиолефинлар машинасозликда энг кўп қўлланиладиган конструкцион материаллар бўлиб, радиотехникада, кимё саноатида, қишлоқ хўжалигида жуда кенг қўлланилади. Улардан саноат миёсида плёнкалар, қувурлар, шланг, кабель қобиғи, толалар каби буюмлар ишлаб чиқарилади.

Полипропилен сунъий усулда олинган полимер бўлиб, нисбатан катта қаттиқликка эга, юпқа қатламда ёруғлик ўтказувчан, қалин қатламда оқиш-сут ранга эга, юқори даражада (75%) кристалланган бўлади. Унинг суюқланиш температураси 170°C бўлиб, полиэтиленга қараганда мустаҳкамлиги, қовушоқлиги, ишқаланишга бардошлилиги катта. Юқори диэлектрик хусусиятларга эга. Буғ ва газларни ўзидан яхши ўтказмайди, органик бирикмаларда эрнмайди, ишқор ва қайнатгандан сув таъсирига барқарор, лекин температура ва ёруғлик нури таъсирига барқарорлиги етарлй эмас.

Поливинилхлорид (ПВХ) нинг ўртача молекуляр массаси 14000—85000 га тенг. ПВХ машинасозликда кенг қўлланилади, кабель ва кимё саноатида, қишлоқ хўжалигида, айниқса қурилиш материалы сифатида, ҳар турли плёнкаларни ишлаб чиқаришда қўлланилади. Қаттиқ ПВХ (винипласт) дан конструкцион воситалар ясалади.

Фторопластларнинг коррозион агрессив муҳитлар (кислоталар, ишқорлар, юқори температурали муҳит)даги барқарорлиги нисбатан юқори. Политетрафторэтилен ($\text{CF}_2=\text{CF}_2$), полиглифторэтилен ($\text{CF}_2=\text{CHF}$), полиглифторхлорэтилен ($\text{CF}_2=\text{CFCI}$), поливинилфторид ($\text{CH}_2=\text{CHF}$) каби фторопластлар температурага барқарор бўлиб, 400°C дан юқори температурада термик оксидланиш бошланади. Баъзи фторопластлар ажойиб антифрикцион хоссаларга эга (мойсиз ишлагандага ҳам ишқаланиш коэффициенти жуда кичик, ейилишга бардошлилиги катадир)

Фторопластларнинг энг биринчи номояндаси политетрафторэтилен (ПТФЭ) бўлиб, уни фторопласт-4, тефлон, флюон деб ҳам аталади. Машинасозлик материаллари орасида ПТЭФ коррозион агрессив муҳитлар таъсирига барқарорлиги юқори бўлган материалдир, у оби-ҳаво ва микроборганизмларнинг таъсирига ҳам барқарордир.

Фторопласт-4 дан конденсатор ва электр ўтказгичлар учун плёнкалар тайёрланади, ундан антифрикцион ва жипсловчи материаллар сифатида фойдаланилади. Ҳозирги пайтда фторопласт-4 нинг анчагина модификациялари маълум. Бу модификациялар фторопласт-4М (-4МБ, -4МВ-2, -4МД), фторопласт-4НП лардан иборат. Бундай материалларнинг технологик хоссалари ҳам яхши, улардан машина воситаларини тайёрлашда экструзия ва босим остида қўйиш усулларидан фойдаланса бўлади. Фторопластларнинг камчилиги шундан иборатки, ишқаланишдаги эмирилишга барқарорлиги унча катта эмас, совуқ ҳолда ўзгармас куч таъсирида чўзилади (деформацияланади). Фторопластларнинг таркибига модификатор ва бўшқа қўшимчаларни киритиш билан бу камчиликларни бартараф қилиш мумкин.

Плёнка, лок, тола, тўқима ва бошқа шунга ўхшаш материалларни ишлаб чиқаришда фторопласт-3 дан фойдаланилади. Фторопласт-3 (фторлон—3, дайфлон, флюротен деб ҳам аталади).

Элемент-органик полимерларга кремний-органик қатронлар асосидаги полимерлар киради. Бундай полимерлар юқори температурада барқарор, оксидловчи ва агрессив муҳитга чидамли ҳамда юқори диэлектрик хусусиятларга эга. Бу қатронлар асосида елим, лок, эмал, мойловчи ва конструкцион материаллар ишлаб чиқарилади. Адгезион хусусиятларини ошириш учун лок ва эмалларга қўшимча равишда эпоксид, полиэфир ва фенол

қатронлари қўшилади. Кремний-органик полимерлар электротехника саноатида, машинасозлик ва ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Кремний-органик каучуклар совуқ ва иссиққа чидамли бўлган резиналарни олиш учун ишлатилади.

Эпоксид, фенол-формальдегид каби қатронлар термореактив полимерлар намояндаси бўлиб, муҳим технологик ва ишлай олиш хусусиятларига эга. Эпоксид қатронлари сунъий олигомер ва полимерлар бўлиб, металл, шиша, сополга ва бошқа материалларга жуда яхши адгезияси билан ажралиб туради. Қаттиқ ҳолатдаги эпоксид қатронларининг ишқорий муҳит, оксидловчи ва органик бўлмаган кислоталарга барқарорлиги яхши. Эпоксид қатронлари композицион машинасозлик материалларини олишда боғловчи элемент сифатида, елим, лок, қўйма компаундлар олишда ишлатилади. Таъмирлаш ишларида у дарзларни ямашда ҳам қўлланилади.

Фенол ва формальдегиднинг ўзаро таъсири натижасида фенол-формальдегид қатронлари олинади. Бундай полимерлар электр токини ўтказмайдиган материаллар (электроизоляторлар)ни ишлаб чиқаришда қўпроқ қўлланилади, улар обиҷаво ва температура таъсирига барқарор бўлади. Улар композицион материалларнинг боғловчи материали сифатида ҳамда елим ва лок ишлаб чиқаришда ҳам ишлатилиши мумкин.

3. РЕЗИНАЛАР

Ҳозирги замон техникасида юқори эластикликка эга бўлган материаллар жуда катта аҳамиятга эга. Бундай материаллардан зарбий куч таъсирини юмшатадиган воситалар (амортизаторлар) ҳамда тебранишни пасайтирувчи ёки ютувчи асбоб ва қурилма (демпфер) лар ясалади. Бундан ташқари улардан жипсловчи воситалар тайёрлашда, ускуналарни ташқи муҳит таъсиридан сақлашда ҳам фойдаланилади. Юқори эластик материалларга табиий ва синтетик полимерларни мисол қилиб қўрсатиш мумкин. Бундай материаллар, одатда жуда катта қайтар деформацияга эга бўлади. Каучуклар муҳим табиий юқори эластикликка эга бўлган материалларга киради. Ҳозирги вақтда жуда қўп хилма-хил сунъий каучуклар ишлаб чиқарилмоқда, бундай материаллар резина ишлаб чиқарishнинг асосини ташкил қиласди.

Ҳозирги замон машинасозлигига резинадан тайёрланган воситалар эса жуда катта қўлланилади. Булардан энг муҳими автомобиль шиналари, ҳар хил жипсловчи воситалар, амортизаторлар, ҳаракат узатувчи воситалар, шланглар ва ҳоказолар. Резиналардан ускуна ва қурилмаларни ташқи муҳитдан муҳофаза қилишда, электр симлари сиртини қоплашда (кабелларни ясашда) фойдаланилади. Каучукни вулканизациялаб, рези-

на маҳсулоти олинади. Каучукларга турли қўшимчаларни қўшиш билан ёруғлик ва радиация нурига чидамли арzon резинасимон маҳсулотлар олинади. Бу йўл билан маҳсус шароитларга чидамли резиналарни ҳам олиш мумкин.

Кейинги вақтда синтетик каучук ишлаб чиқариш жуда кенг ривожланган. Масалан, натрий-бутадиен (СКБ), бутадиен-стирол (СКС), полихлоропен, бутадиен-нитрил (СКН) каби синтетик каучуклар кенг тарқалган. Синтетик каучуклар ўз структурасига кўра катта молекуляр массага эга бўлган чизиқли полимерлардир. Нормал температурада синтетик каучуклар юқори эластиклик ҳолатда бўлиб, -40°C дан -70°C гача температура оралиғида шишасимон ҳолатга ўтади.

Ишлатилиш соҳасига кўра, резина оддий ва маҳсус турларга бўлинади. Оддий мақсадларда қўлланиладиган резиналарга табиий каучук (НК) ҳамда СКБ, СКС, СКИ синтетик каучуклар киради. Бундай резиналар юқори мустаҳкамлик ва эластиклика эга бўлиб, газ ва сувни ўзидан ўтказмайди. Бундай материаллардан камарлар, қўлқоплар, транспортёrlар лентаси, кабель қобиғи, демпфер воситалари ва шунга ўхшаш бошқа буюмлар тайёрланади. Уларнинг зичлиги 910 — 920 кг/m^3 , мустаҳкамлиги эса 15 — 34 МПа дан ошмайди, нисбий чўзишлиши 700% бўлиб, ишлаш температураси -80° дан 130°C гачадир. Маҳсус шароитларда ишлатиладиган резина ларга найрит, СКН, тиокол, СКТ ҳамда иссиқлик ва кимёвий муҳитга чидамли резиналар (СКФ) киради. Лекин бу резиналар -40°C дан -55°C гача температура оралиғида мўрт бўлиб, бензин ва бензол таъсирига кам чидамлидир.

Уларнинг хоссалари 13808-79 ГОСТ, 9.024-74 ГОСТ ҳамда 64333-71 ГОСТ билан белгиланади.

Резиналарнинг зичлиги 98 — 190 кг/m^3 ни ташкил қилиб, мустаҳкамлиги эса ишлаш шароитининг температурасига боғлиқ. Масалан, найрит ва СКН учун (σ_b) мустаҳкамлик 20 — 26 МПа га, ишчи температура эса 100 — 130°C га, ҳатто 170°C га тенг.

Машинасозликда ишлатиладиган резиналар бир неча группага бўлинади: герметиклар, тебраниш ва товушни ютадиган, зарбий кучнинг таъсирини юмшатадиган, куч узатадиган, ишқаланиш жуфтлари тайёрланадиган, эгилувчан ва ҳоказо резиналар. Резиналарнинг физик-механик хоссаларини синовчи ҳамда намуна шакли ва ўлчамларини белгиловчи 269—66 ГОСТ мавжуддир.



4. ШИШАЛАР

Шишалар шиша ҳосил қилувчи компонентларни ўта совитиши натижасида олинади. Бундай қаттиқ, лекин кристалл бўлмаган материаллар органик бўлмаган шишалар деб аталади.

Хом ашё сифатида кремний, бор, алюминий, фосфор, титан, цирконий, литий, калий, натрий, кальций, магний, қўрошин элементлари оксидлари қўлланилади.

Мураккаб таркибга эга бўлган системанинг суюқ ҳолатдан қаттиқ ҳолатга ўтиши ҳамда қаттиқ ҳолатдан суюқ ҳолатга ўтиши қайтар жараёндир. Шиасимон ҳолатда система ортиқча ички энергияга эга, шунинг учун унинг кристалл ҳолатга қараганда барқарорлиги камдир. Шунинг учун жисмнинг кристалл ҳолатга ўтиши шиасимон ҳолат орқали рўй беради. Органик бўлмаган шишаларнинг тузилишида жуда кичик ҳажмда микрокристалл тузилишлар (кристаллитлар) мавжуддир. Бундай тузилишлардаги ўрта қисм юқори тартибли жойлашишга эга, унинг атрофларидаги жойлашиш унча тартибли эмас. Кристалл қисмнинг ораларида шиасимон ҳолат мавжуддир (кристалл бўлмаган қаттиқ жисм).

Кремнийли (силикат) шишаларнинг асоси кремний (SiO_4)-оксиддан иборат бўлиб, нисбатан кенг қўлланилади. Силикат шишаларнинг кристалл панжара тузилишлари тетраэдр синчларидан иборат бўлиб, бурчаклари туташган бўлади. Бундай синчларнинг кристалл кварцлардан фарқи шундаки, боғланиш тугунлари кенг ўзгариши мумкин. Натижада тартибланиш даражаси ўзгаради (97-расм). Кремнийнинг бир қисми алюминий ёки бор элементи билан алмаштирилса, ўзгача тузилиш ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган шишалар алюминий-силикатли ёки борсиликатли шишалар деб аталади. Модификаторларнинг (Na, K, Ca, Mg, Ba ҳоказо) атомлари кремний-кислород тетраэдри орасига жойлашган бўлиб, асосий каркас тузилишини бузмайди. $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ таркибга эга бўлган кўп жинсли силикат шишаларга Al_2O_3 ва MgO қўшилади. Бундай шишаларни тайёрлашда шихта материалларини тайёрлаш, маҳсус печлар-



97-расм. Анорганик шишаларнинг структураси:
а — кварц шиша; б — ишқорли шиша.
Бундай синчларнинг кристалл кварцлардан фарқи шундаки, боғланиш тугунлари кенг ўзгариши мумкин. Натижада тартибланиш даражаси ўзгаради (97-расм). Кремнийнинг бир қисми алюминий ёки бор элементи билан алмаштирилса, ўзгача тузилиш ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган шишалар алюминий-силикатли ёки борсиликатли шишалар деб аталади. Модификаторларнинг (Na, K, Ca, Mg, Ba ҳоказо) атомлари кремний-кислород тетраэдри орасига жойлашган бўлиб, асосий каркас тузилишини бузмайди. $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ таркибга эга бўлган кўп жинсли силикат шишаларга Al_2O_3 ва MgO қўшилади. Бундай шишаларни тайёрлашда шихта материалларини тайёрлаш, маҳсус печлар-

да пишириш, керакли шаклни бериш ҳамда температура таъсирида кимёвий ишлов бериш каби ишларни бажариш керак. Кварц шишалар табиний ва сунъий кварцларни қайта ишлаш орқали олинади.

Техник шишаларнинг асосини алюминий, бор, кремний оксидлари (Al_2O_3 — B_2O_3 — SiO_2) дан иборат мураккаб таркиб ташкил қиласди. Техник шишаларнинг кўп жинсли бўлиши хосса ҳамда фаза тузилишларини бошқаришга имкон беради. Масалан, кремний, кислород ва бошқа ташкил этувчиликнинг маълум нисбатида кристалл фаза вужудга келиб, у тез ўсиши мумкин, бу шишанинг мустаҳкамлигига ва ёруғлик ўтказувчанилигига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун ташкил этувчиликнинг нисбатини тўғри танлаш керак бўлади. Тузилишдаги бетартибликни қисман қайта қиздириш усули билан тузатиш мумкин, бунда бир йўла ички кучланишлар ҳам камаяди.

Шишанинг хоссалари кристалл жисмлар каби изотроп хусусиятга эга. Унинг зичлиги 2200—8000 кг/ м^3 ни ташкил қиласди ва албатта таркибга боғлиқ бўлади. Шишанинг микроқаттиқлиги 4—10 ГПа га, эластиклик модули 40—120 ГПа га, сиқилишдаги мустаҳкамлиги 2 ГПа га, чўзилишдаги мустаҳкамлиги эса 90 ГПа гача, эгилишдаги мустаҳкамлиги 120 МПа га тенг. Кварц шишаларнинг кимёвий таркиби мураккаб бўлмаса ҳам тузилиши бир жинсли бўлиб, зарбий қовушоқлиги нисбатан кам. У мўрт ва нисбатан юқори мустаҳкамликка эга.

Шиша иситилганда унинг қовушоқлиги ортиб юборади, бунга қараб унинг агрегат ҳолатини аниқласа бўлади. Қаттиқ ҳолатдан суюқ ҳолатга ўтиш маълум температура оралигида содир бўлади. Ана шу температура чегаралари шишасимон ҳолатга ўтиш (400 — 600°C) ва юмшоқ (600 — 800°C) ҳолат билан белгиланади. Оралиқ температурада шиша юқори қовушоқлик ва пластикликка эга бўлади. Шишани қайта ишлаш учун юмшоқ ҳолатга ўтадиган температурадан юқорироқ температурада (1000 — 1100°C) қиздирилади.

Шишалар тиник бўлиб, ёруғликни яхши ўтказади. Улар ёруғлик нурини синдириш ва қайтариш коэффициентига эга. Шиша таркибини ўзгартириш ҳамда унинг сиртини юпқа парда қоплама билан қоплаш усули билан унинг хусусиятларини ўзгартириш мумкин. Масалан, саноатда қўлланиладиган оддий шиша кўринадиган ёруғлик нурининг 90% ини ўзидан ўтказади, ультрабинафша нурларни эса деярли ҳаммасини ютади. Кварц шишалар ультрабинафша нурларни тўла ўтказиб юборади. Шиша юзаси юпқа ($0,3$ — 1 мкм) металл ёки металл оксидлари билан қопланса, кўринадиган ва инфрақизил нурларни қайтариш хусусияти кескин ошади. Агар шиша таркибига кумуш галогенларидан қўйилса, фототрон деб ататувчи эффект вужудга келади, яъни шиша шаффофлиги ўзгаради ҳамда тушаётган ёруғлик тезлигига қараб, шиша ҳар хил рангда товландади.

Шиша маълум температура оралигида қиздирилгандан кейин кескин совитилса, ёрилмайди, яъни дарз кетиб синмайди. Бу шишанинг муҳим хусусиятларидан биридир. Кварц шишаларнинг чизиқли кенгайиш коэффициенти $5,8 \cdot 10^{-7} \text{ С}^{-1}$ га, температурага бардошлилиги эса 1000°C га тенг. Шиша $540-650^{\circ}\text{C}$ гача қиздирилиб юқори температура таъсирида ҳавода ёки мойда тез тобланса, ички кучланишлар барқарорлашади, натижада мустаҳкамлик 3—6 баробар ошади ва зарбий қовушоқлик 5—7 марта ошиши мумкин. Қимёвий ишлов берилган (масалан, заҳарлаш, ион алмашиниш) да ҳам қўшимча равишда мустаҳкамлик ошади.

Шишаларнинг ишлатилиш соҳаси жуда кенг ва хилма-хилдир. Улардан қувурлар, оптик асбоблар, кимёвий ускуналар ва воситалар ҳамда бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Шишанинг бундай турлари 15130-79 ГОСТ, 3514-79Е ГОСТ ва бошқа стандартлар билан белгиланади. Шишалар машинасозлик материаллари бўлган композицияларни яратишида ҳам ишлатилади. Махсус юқори мустаҳкамликка эга бўлган шишаларнинг таркиби ва хоссалари 8325-78Е ГОСТ, 10727-73 ГОСТ стандартларда кўрсатилган.

5. СОПОЛ МАТЕРИАЛЛАР

Бундай материаллардан кўпроқ қурилишларда (ғишт, томнинг устини ёладиган материаллар, иншоотларга жилов берувчи воситалар, трубалар ва ҳоказолар) фойдаланилган. Бирор шаклга келтирилган лой маҳсулоти юқори температурада пишишилганда материалларнинг асосий физик ҳамда механик хоссалари намоён бўлади.

Техник сопол материалларга ҳар хил кимёвий бирикмалар киради. Бундай материаллар махсус хусусиятларга эга бўлиб, унинг таркибида лой миқдори жуда кам ёки бутунлай бўлмаслиги ҳам мумкин. Техник сополнинг асосий ташкил этувчилари оксидлар ҳамда металларнинг кислородсиз бирикмаларидан иборатдир. Ҳар қандай сопол, одатда кўп фазали бўлиб, унда кристалл, шишасимон ҳамда газ фазалари ҳар хил нисбатда бўлади.

Кристалл фазанинг таркиби кимёвий бирикма ёки қаттиқ эритмадан иборат бўлиб, сополнинг асосини ташкил қиласиди. Бундай таркиб материалнинг механик хоссаларини, иссиқбардошлилигини ва шунга ўхшашиб бошқа хоссаларини белгилайди.

Шишасимон фаза сопол материалларнинг асосини ташкил қилиб, қатламлардаги кристалл фазаларни бир-бирига боғлаб туради. Шишасимон фаза сополнинг 1—10% ини ташкил қилиб,

механик мустаҳкамлиги ва иссиқлик кўрсаткичларини камайтириш билан сопол буюмларнинг ишлаб чиқарилиш технологиясини осонлаштиради.

Сополнинг пишитиш жараёнида газлар йиғилиб қолиши мумкин. Натижада очиқ ва ёпиқ ғоваклар ҳосил бўлиб, улар материалнинг зичлиги ва пухталигини белгилайди.


Кўпинча пишитишнинг маҳсус технологик усули қўлланилади, бунда сополнинг пухта, ғоваксиз структураси ҳосил бўлади. Бундай сопол материаллардан конструкцияларни тайёрлашда фойдаланилади, улардан машина воситалари ва асбоблар тайёрланади. Ғовакли сополдан эса оловбардош материаллар фильтрлар, диэлектриклар тайёрланади.

Оксидлар асосидаги сопол юқори мустаҳкамликка эга. Бундай оксидларга алюминий, цирконий, магний, бериллий ва қатор металл оксидлари киради. Уларнинг структураси поликристаллардан иборат бўлиб, бир фазали бўлади. Алюминий оксид асосидаги сопол юқори температурада ўзининг юқори механик хоссаларини йўқотмай ишлай олади. Бундай материаллардан кескичлар, фильералар, маълум ўлчамга эга бўлган асбоблар, подшипниклар, печлар, тигеллар тайёрланади. Атом-энергетика машинасозлигида эса бериллий, торий ва уран элементларининг оксидлари асосида олинган сопол қўлланилади.

Карбид, нитрид, боридлар асосидаги сопол ҳам техникада кўп қўлланилади. Кварц туридаги сопол материаллар радиотехникада қўлланилади. Чунки улар пьезоэлектрик каби хусусиятларга эга.

Суюқланиш температураси юқори бўлган кислородсиз сопол деб аталувчи материаллар металл биримлари (MeC — карбид, MeB — борид, MeN — нитрид, MeSi — силицид ҳамда MeS — сульфидлар) дан иборат бўлиб, техникада катта аҳамиятга эга. Масалан, машинасозликда кремний нитриддан ички ёнув двигателлар воситалари (цилиндр блоки қопқоғи, поршень ва бошқа қисмлар) ни тайёрлашда фойдаланилмоқда. Чунки бундай материаллар катта температура таъсири остида ишлаш хусусиятини йўқотмасдан ишлай олади. 1600°C гача оксидланишга барқарорлиги ҳамда коррозия ва эррозияга бардошлилиги катта. Энг муҳими ана шундай шароитда ишлай оладиган ҳамма конструкцион материаллардан энг арzonи ҳамда конструкцияни тайёрлаш технологияси қулайдир.

Чинни деб аталувчи сопол материаллар етарли даражадаги мустаҳкамликка ҳамда электрни изоляция қилиш хусусиятига эга. Уларнинг кислоталарга чидамлилиги катта. Чиннининг асосини қўйидаги аралашма ташкил қилади:



Сопол материалларни олиш технологияси қўйидаги босқичлардан иборат. Сопол таркибига кирувчи моддалар майдалана-ди ва ҳосил бўлган кукун яхшилаб аралаштирилиб, унга боф-

ловчи ва юмшатувчи қўшимчалар қўшилиб намланади. Сўнгра ҳосил бўлган аралашмага бирон шакл бериш учун у босим остида ишланади (пресслаш, экструзиялаш) ёки қўйилади.


Сопол материалларнинг асосий камчилиги мўртлигидир. Шунинг учун ҳам улар конструкцион материал сифатида ишлатилмайди. Бошқа хоссалари бўйича (қаттиқлик, иссиқбардошлиқ, коррозиябардошлиқ ва ҳоказо) сопол материаллар металла ва қотишмалардан устун туради. Шунинг учун асосий муаммо сопол материалларнинг мўртлигини камайтиришдан иборат. Бу материалларнинг мўртлигини камайтириш учун таркиби ташкил қилувчи моддаларни янада юқори даражада майдалаш, бир хил тартибли ва майда доначали структурани ҳосил қилиш ҳамда мумкин қадар агломерат заррачалардан, кимёвий қўшимчалардан фойдаланмаслик керак. Бунинг учун жуда майда кукун доначаларини пишитища (юмшатища) температурани юқорироқ кўтариш керак бўлади. Сопол структурасидаги микроКристалл ўлчамлари қанча майда бўлса, унинг механик хоссалари шунча юқори бўлади (98-расм).

Агар ўлчамлари 0,3 мм дан кичик микроКристалларни олиш мумкин бўлса, бундай сопол материалларнинг нисбий чўзилишини 100% га етказиш ҳамда уни экструзия, волочирлаш (чўзиш), болгалаш усулларини қўллаш билан қайта ишлаш мумкин бўлади.

Сопол материалларни кукуп, ипсизон, толасимон ҳолатда композицион материалларни ҳосил қилишда ишлатилса, жуда катта самарадорликка эга бўлиш мумкин.

19- б о б . КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР

Бир бутунлик ҳамда мустаҳкамликни таъминловчи юмшоқ ва қаттиқ фазалар аралашмасидан иборат мураккаб жисмга композицион материаллар деб аталади. Оддийроқ қилиб айтганда кўп компонентли жисмларнинг ўзи композицион материалларни ташкил қиласди, масалан, гранит ҳамда кремнийнинг турли бирикмалари. Ҳозирги замон композицион материалларга темир-бетон конструкцияларини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Полимер асосидаги шиша толаларини қўшиб яратилган шишли пластиклар ҳам шундай материалларга мисол бўлади. Қейинги йилларда полимер ва металл асосидаги юқори мустаҳкам композицион материаллар кўплаб ишлаб чиқарилмоқда.



98-расм. Кремний карбид асосидаги сополларнинг мустаҳкамлигига монокристалл ўлчамишининг таъсири.

1. КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ ЯРАТИШ УСУЛЛАРИ


Ҳозирги замон композицион материаллар мураккаб таркиб-ли кўп фазали конструкцион материаллар бўлиб, компонентларнинг ҳажм бўйича нисбатини танлаш усули билан яратилади. Композицион материалларда ҳар бир фаза ўзининг чегара-сига эга бўлади.

Композицион материалнинг бир бутунлигини таъминловчи компонент ташкил этувчига боғловчи компонент (матрица) деб аталади. Бошқа компонентлар (арматура, тўлдирувчи ва ҳоказо) нинг шу матрицада жойлашиши маълум геометрик қонуниятга бўйсимиши ёки синмаслиги ҳам мумкин. Матрица билан қўшимчалар орасида маҳсус юпқа қатлам бўлиб, у аж-ралиш юзасини белгилайди (99- расм).

Композицион материалларни синфларга ажратишда матрица ёки арматура ва қўшимчаларнинг турига, микротузилиш хусусиятлари ва материални олиш усулига ҳам қаралади.

Матрица материалининг турига қараб, композицион материаллар қуйидаги турларга бўлиниши мумкин: металл асосли, органик булмаган (органик бўлмаган полимерлар, минераллар, углерод, сопол) ва кўп матрицали аралаш композицион материаллар.

Боғловчи материалнинг вазифаси маҳсулотга маълум геометрик шакл бериб қолмасдан, балки у кучланишларни ҳажм бўйича бир хил тақсимланишини таъминлайди ва маълум меканик хоссани шакллантиради ҳамда арматура ёки қўшимчаларни ташки мухитдан сақлайди. Композицион материалининг иссиқ ва коррозиябардошлилик, электр ва иссиқликни сақлаш қобилияти, қайта ишлаш технологияси каби мухим хоссалари боғловчининг хусусиятларига боғлиқ. Лекин арматура ва қўшимча элементларнинг турига қараб ҳамда уларнинг матрица да жойлашиши ва геометрик ўлчамларига қараб, композицион



99- расм. Композицион материалларнинг тузилиши схемаси:


1 — матрица (боғловчи материал); 2 — арматура (мустаҳкамловчи) элементи; 3 — ажралиш юзаси.

материалларнинг хоссалари ўзгаради. Масалан, композицион материалга қўшимчалар, яъни арматура элементлари асосан, механик хоссаларни кўтариш учун қўшилади. Бунда мустаҳкамлиқ, бикрлик, пластиклик ортиб, материалнинг зичлиги, электр хоссалари, иссиқлик ўтказувчанлиги ва бошқа хусусиятлар маълум йўналишда ёки фақат алоҳида олинган жойлардагина ўзгаради. Композицион материалларнинг энг муҳим хусусиятлари деформацияга мустаҳкамлигидир. Тўлдирувчилар сифатида қўлланиладиган элементлар одатда майда кукун ёки калта тола ҳолатда бўлади. Бундай қўшимчалар асосан материалнинг таннархини камайтиради. Лекин улар композицион материалнинг мустаҳкамлигини 1,5—2,0 баробар ошириши ҳам мумкин. Маълум миқдордаги (арматура) қўшимчалар материалнинг мустаҳкамлигини 2—10 баробар оширади. Композицион материалларда тўлдирувчи ва қўшимча (арматура) материаллар биргаликда қатнашиши ҳамда уларнинг ўлчамлари ва жойлашиши ҳар хил бўлиши мумкин. Ўлчами уч йўналишда кичик бўлган қўшимчаларга қурум, қум, майда (кукун) доначаларга эга бўлган металлар, фосфатлар, шиша ва лойсимон микросфера шаклдаги материаллар киради. Бир ўлчамли қўшимчаларга толасимон тўлдирувчилар, арматура элементлари, калта толали табий материаллар (масалан, асбест), ўсимлик материаллари, толасимон кристаллар (оксидлар, алюминий нитрид, бериллий оксид, бор карбид, кремний нитрид), узун толали ҳар хил органик бирикмалар ва ҳоказолар киради. Икки ўлчамли тўлдирувчиларга ленталар, матолар тўрсимон ва бошқа арматураловчи элементларни келтириш мумкин.

Композицион материаллар хоссаларига қўшимча элементлар (тўлдирувчи) нинг таъсири жуда катта бўлганлиги учун кўпинча шу композицион материалнинг номи унинг тўлдирувчиси номи билан ҳам айтилади. Масалан, графитопластлар, шиша толали композициялар, органопластиклар ва ҳоказо.

Композицион материалларни макротузилиши бўйича ҳам фарқлаш мумкин (100-расм). Матрицада тўлдирувчилар тартибсиз жойлашиши мумкин, лекин кўпинча уларнинг тартибли жойлашишига эришишга ҳаракат қилинади. Ҳар хил ўлчамга эга бўлган тўлдирувчи ва арматуралар биргаликда қатнашгандага уларнинг ўзаро тартибли жойлашиш имкониятлари кўп бўлади.

Композицион материалларнинг хоссалари ҳамма йўналишда бир хил бўлса, бундай материал хоссалари изотроп бўлади. Бундай материалларга кукун ҳолидаги қўшимчалари хаотик жойлашган композициялар киради. Материалларнинг турли йўналишлардаги хоссалари фарқ қиласа, бундай композициялар анизатропик хоссаларга эга дейилади. Бундай композицияларда арматура сифатида толалар, пластинкалар, матолар, тўрлар маълум йўналишда жойлаштирилган бўлади.



100-расм. Тұлдирувчи ва арматуралық тартибсиз (а—г, и), бир ўқ йұналишида (ж—з) ҳамда мұраккаб (К, Л, М) жойлашишини түшунтирувчи чизма:

а — күкүн; б — калта толалар; в — пайрахалар; г — күкүн билан калта толалар аралашмасы; д — калта толалар; е, и — узун толалар; ж — тұқима ва юпқа материаллар чиқиндисін; з — тұқима ва күкүн аралашмасы.

2. ПОЛИМЕР АСОСИДАГИ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР

Полимер асосидаги композицион материалларда (ПКМ) ҳамма ташкил құлувчиларни бирлаштириб яхлит бир бутунликни ҳосил құлувчи матрица сифатида полимер боғловчилар құлланылади. ПКМ га пластмассаларни мисол қилиб күрсатиш мүмкін. Пластмассаларни яратында полимер асос юқори оқувчанлик ёки юқори эластиклик ҳолатига келтириләди, сүнгра маълум бир технологик усул билан құшымчалар киритилади, совигандан кейин (қаттық ҳолатда) композиция асоси шишашибон ёки кристалл ҳолатда бўлади. Ҳозирги пайтда жуда ажойиб хоссаларга эга бўлган ПКМ яратилганки, уларнинг солишимтира мустаҳкамлиги, коррозиябардошлиги, бошқариладиган магнит ва электр хоссалари каби хусусиятлари одатдаги пўлат ва чўян конструкцион материалларнинг хусусиятларидан қолишишмайди. Ишлаш қобилиятлари 200—400°C да ҳам сақланиб қоладиган ПКМ лар яратилган. Бундай материалларни келажакда автомобиль, кема ҳамда самолётсозликда кенг ишлатиш имконияти бор. Композицион материалларнинг техникадаги механик төбәраништарин түхтатиши ёки камайтириши ҳам мүмкін.

Матрица сифатида ҳам, қўшимчалар сифатида ҳам юқорида кўрсатилган материалларни қўллаш мумкин. Матрицанинг тўлдирувчи жисмларга адгезиясини механик равишда ҳосил қилиш мумкин эмас. Полимер макромолекулаларида жуда мустаҳкам ковалент боғланиш бўлганлиги ва тўлдирувчилар эса металл ёки ион боғланишда бўлганлиги учун матрица билан тўлдирувчи элементлар орасида мустаҳкам кимёвий боғланиш ҳосил қилиш қийин. Шунинг учун тўлдирувчи билан матрица орасида адгезион боғланиш ҳосил қилиш мақсадида юпқа парда қатламдан фойдаланилади.

Ташқи куч таъсири матрица ва тўлдирувчиларнинг мустаҳкамлигига пропорционал (ёки эластиклик модулига пропорционал) тақсимланса, ПҚМ нинг мустаҳкамлиги катта бўлади. Бунинг учун матрицанинг чўзилишдаги деформация қийматидан катта ёки тенг бўлиши керак.

Одатда кўпчилик ишлаб чиқариш корхоналарида ПҚМ дан маҳсулот тайёрлаш шу материалларни олиш технологияси билан биргаликда олиб борилади.

3. МЕТАЛЛ АСОСИДАГИ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР

Металл матрицага эга бўлган композицион материаллар (МҚМ) нинг ишлаш хусусиятлари, оловбардошлилиги, бикрлиги, солиширма мустаҳкамлиги металл ва қотишмалардан устун туради. Бу ерда матрица билан тўлдирувчи юзаси орасида физик-кимёвий таъсир мавжуд бўлиб, у асосан диффузион ва кимёвий жараёнлар натижасида содир бўлади. Бу унумли универсал технологияни излаб топиш ҳамда композицион материалнинг таркибини танлаш имкониятини яратади. Тўлдирувчи элементларнинг янги турларини кўпайтириш МҚМ нинг қўлланиш соҳаларини янада кенгайтиришга имкон беради. Шунинг учун ҳам янги турдаги МҚМ яратишга борган сари кўпроқ эътибор берилмоқда. Масалан, самолётсозликда ва фазовий кемаларни яратишда ишлатиладиган воситалар, антенналар, қуёш энергиясидан фойдаланувчи қисм воситалари каби воситаларни тайёрлашда МҚМ дан фойдаланилади.

МҚМ ларга қаттиқ майдоначалар билан мустаҳкамланган кукун металлургияси маҳсулотидан фойдаланиб, яратилган материаллар, маълум йўналишда кристаллантирилган материаллар, тоғали тўлдирувчилардан фойдаланилган материаллар ва ҳоказолар киради. Бундай материалларга, масалан, САП (пишитилган алюминий кукуни) ёки кўп компонентли пўлатлар, металл-сопол қаттиқ қотишмалар ва ҳоказолар киради. Саноатда дисперсион мустаҳкамликка эга бўлган титан, никель ёки алюминий асосидаги оловбардош композициялар кўп ишлатилади. Масалан, Cr—Ni асосидаги композициянинг узоқ муддатли мустаҳкамлиги ($\sigma_{100\%}$) 115 МПа га тенг. Демак, материал

1000°C температурада 100 соат давомида 115 МПа кучланишга чидай олади.

Коррозиябардош композицион қотишмалар ҳам ишлаб чиқилган ва саноатда қўлланилмоқда. Бунга ферро-титанидларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Уларнинг асосини легирланган темир қотишмалари ташкил қилиб, унга 10—75% титан карбид қўшимча сифатида қўшилган. Таркибида мустаҳкамловчи қўшимча сифатида 20—45% титан карбид бўлган ҳамда хром, молибден, вольфрам алюминий ва никель билан комплекс легирланган темир асосидаги композицион қотишма агрессив муҳитда ишлайдиган подшипник воситаларини, тегирмонда ишлатиладиган золдирларни тайёрлашда ишлатилади.

Бундай материалларда мустаҳкамловчи жисм сифатида металл бўлмаган элементларнинг толалари ёки қийин эрийдиган бирималар (Al_2O_3 , ThO_2 , SiC) ҳамда металдан тайёрланган симлар (вольфрам, молибден ва ҳоказолар)дан фойдаланилади. Толаларнинг диаметри 1 мкм дан 50 мкм гача бўлиши мумкин (толасимон монокристаллар), симларнинг диаметри эса 0,1—0,3 мм ни ташкил қилиши мумкин. Одатда тола ва симларнинг узунлиги диаметр узунлигидан ўн мартараб катта бўлади.

Алюминий асосидаги композицияларда 0,15 мм диаметрли пўлат сим арматура сифатида қўлланилганда мустаҳкамлик σ_b 3600 МПа га етади, яъни бу алюминийнинг мустаҳкамлигидан бир неча ўн марта кўпdir. Алюминий асосидаги композицияларни бор толалари билан тўйинтирилганда унинг эластиклик модули ҳам ортади.

Алюминий ва титан асосидаги толасимон қўшимчаларга эга бўлган композициялар кўпроқ самолётсозлик ва космик кемасозликда кенг қўлланилади. Чунки бу соҳада материалнинг солишишторма мустаҳкамлиги муҳим аҳамиятга эга. Бундай материаллар машинасозликда, кимё саноати ва бошқа соҳаларда ҳам кўплаб ишлатилади.

20- б о б. МАТЕРИАЛ ТАНЛАШ АСОСЛАРИ

Амалий мақсадларда керак бўладиган материалларни танлаш учун материалларнинг хусусиятларини яхши билиш керак. Материалнинг хусусиятлари эса унинг ташкил этувчиларини табиятига, қотишма ёки композицияларнинг тузилиши ва хоссаларига боғлиқдир.

1. ЦЕМЕНТАЦИЯЛАНАДИГАН ВА НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯЛАНАДИГАН ПҮЛАТЛАРНИ ТАНЛАШ

Машиналарнинг кўп қисмлари цементацияланадиган ва нитроцементацияланадиган пўлатлардан тайёрланади. Кўпинча тишли ғилдираклар, шестерня, червяқ ўқлари, тезликларни қайта тақсимлаш воситаларининг ҳамда золдирли ишқаланиш воситалари (подшипниклар), ўлчов ва кесувчи асбоблар ва калибрларнинг мустаҳкамлигини оширишда материалларни танлаш усулидан фойдаланилади. Машина воситалари ёки кесувчи ва ўлчов асбобларнинг ишлаш унуми пўлатнинг тўғри танланганлигига боғлиқ. Цементациялаш ёки нитроцементациялаш усули деталнинг устки ва ўрта қисмлари қаттиқлиги ва пластиклигининг маълум нисбатини ҳам таъминлайди. Масалан, шестерня ёки тишли ғилдираклар тишлари юзасининг контакт кучлар таъсирига ва эгилишга чидамлилиги катта бўлиши керак. Тишли ғилдирак ва шестеряларни тайёрлаш учун кўпинча 25ХГТ пўлат танланади.

Пўлатдаги легирловчи элементларнинг миқдори камайтирилса, углероднинг аустенитда эриш даражаси ортиши мумкин. Масалан, 25ХГТ пўлатда углероднинг аустенитда эриш даражаси 0,83% дан ошмаслиги керак бўлса, 0,5% Mo, 0,5% Cr билан легирланган 25Х05М05 пўлат аустенитида эриган углероднинг миқдорини 1,32% гача ошириши мумкин, демак, ундаги карбиднинг миқдори ҳам 2—3 марта кўпаяди.

Шуни ҳам айтиш керакки, цементацияланадиган 20ХНЗА пўлатни контакт қучланишга чидамлилиги синалганда, донача чегараларидаги 0,012 мм ли тўр қатлами мустаҳкамликни 20% камайтирган, 0,02 мм қатламга эга бўлган нуқсон эса цементацияланган пўлатнинг мустаҳкамлигини икки баробар камайтирган. Одатда бундай нуқсонлар цементация қатламининг 10—20% ини ташкил қилиши мумкин. Бундай нуқсонларга йўл қўймаслик учун цементация температураси кичик бўлиши керак. Шундай қилинганда қора доғ шаклидаги нуқсонлар йўқолиши ёки уларнинг қалинлиги жуда кам бўлиши мумкин.

2. ЮҚОРИ ЎЗГАРУВЧАН ТОК БИЛАН ҚИЗДИРИШГА МУЛЖАЛЛАНГАН ПЎЛАТЛАР

Одатда ўрта углеродли ва легирланган пўлатлар (масалан, 40; 45 ёки 40Х пўлатлар) дан тайёрланадиган буюмларнинг устки қисмини мустаҳкамлаш учун улар юқори ўзгарувчан ток ёрдамида қиздириб тобланади. Лекин бу усул етарли даражадаги юқори мустаҳкамлик ва ишқаланишга бардошлиликни ҳар-

доим ҳам таъминламайди. Кейинги вақтда маҳсус тоблаш чуқурлигини ошириш мумкин бўлган 58 (55ПП), 47ГТ, ШХ4РП пўлатлар кенг қўлланилмоқда. Улар учун маълум ҳажмий тоблаш юзаси белгиланади. Бу усул анча юқори конструкцион мустаҳкамликни таъминлайди. Бу пўлатлар мураккаб шаклга эга бўлган машина воситалари тайёрлашда ишлатилади. Улар эгилиб, буралиб ишлайдиган ва контактдаги юқори кучланишлар мавжуд бўладиган шароитда кўпроқ қўлланилади.

Умуман олганда индукцион ток билан тоблаш учун пўлат танланганда қўйидагиларга эътибор бериш керак: машина воситасининг шаклини мураккаблиги, кўндаланг кесим катталиги, тоблаш чуқурлиги ҳамда эришиш керак бўлган механик хоссалар қийматини билиш керак. Масалан, 58 (55 ПП) пўлатдан тоблаш чуқурлиги 1,5—2,5 мм бўлган машина воситалари (тишли фидираклар, криставиналар, узун втулкалар ва ҳоказолар) тайёрланади. 47ГТ пўлатдан тоблаш чуқурлиги 5—7 мм ли катта кўндаланг кесимга (40—60 мм) га эга бўлган автомобиль валлари тайёрланади. ШХ4РП пўлатдан юқори кучланишда ишлайдиган золдирилган подшипникларнинг ҳалқалари ҳамда золдиrlари тайёрланади. Ҳалқаларнинг қалинлиги 12—20 мм бўлганда тоблаш чуқурлиги 2,5—3,5 мм ни ташкил қиласди.

Маълумки, 40, 45 пўлатлардан тайёрланган буюмларнинг тобланган юза қатлами нисбатан кичик, лекин ўрта қисмнинг қовушоқлиги катта. Бундай пўлатлардан автомобиль ва тракторларнинг тирсакли ва тақсимловчи валлари тайёрланади. Лекин бундай пўлатлар ПП ёки РП пўлатлар билан алмаштирилса, юқори чидамлилик ва мустаҳкамлик ҳисобига металл тежалиши, иккинчи томондан бунда легирловчи элементлар ҳам камроқ ишлатилиши мумкин. (17- жадвал). Бу кимёвий-термик ишлаш ўрнини ҳам босиши мумкин, бунда ишчиларнинг ишлаш шаронти ҳам яхшиланади.

3. КОНСТРУКЦИОН ЯХШИЛАНАДИГАН ПЎЛАТЛАРНИ ТАНЛАШ

Бундай пўлатлардан одатда жавобгарлиги катта машина воситалари тайёрланади (валлар, шатунлар, ўқлар, тишли фидираклар ва ҳ. к.). Бунда чуқурлиги, даврий кучланишга чидамлилиги, зарбий қовушоқлиги, ишқаланишга қаршилиги ҳамда шунга ўхшаш хоссаларни таъминлаш кўзда тутилади.

Автомобиль ва тракторсозликда кўпинча 40, 45, 40Х, 45Х, 45Г, 50 каби пўлатлар қўлланилади. Лекин бундай пўлатларнинг тоблаш чуқурлиги катта эмас. Шунинг учун кейинги пайтда ана шу пўлатларнинг ўрнига маҳсус пўлатлар (55ПП, 45ГТ, ШХ4РП) кенг қўлланилмоқда. Уларга цементациянинг ўрнига индукцион токда тоблаш қўлланилади, натижада термик ишлаш технологияси ихчамлашади. Материал танлашдаги

охирги қадам эса унинг технологик хоссаларини ҳамда иқти-
содий самарадорлигини ҳисобга олишдан иборат. Масалан,
ўрта легирланган 12Х2Н4А пўлатнинг ўрнига 55ПП пўлати
ишлатилса, кесиб ишлаш осонлашиши ҳисобига буюм ясаш
вақти бир неча ўн баробар қисқаради, буюмнинг таннархи ҳам
камаяди.

4. ПРУЖИНА ВА РЕССОРЛAR УЧУН ПЎЛАТЛАРНИ ТАНЛАШ

Пружина ва рессорларнинг узоқ муддат ишлаши кучла-
ниш релаксацияси, яъни ўзгармас деформациядаги кучланиш-
нинг ўз-ўзидан камайишига боғлиқ. Бошқача айтганда релак-
сация жараёнида эластик деформациянинг бир қисми қолдиқ
деформацияга айланади. Пружина ва рессорлар эластиклигига
бундай йўқолиши вақт ўтиши билан машинанинг ишлаши-
га салбий таъсир кўрсатади ва машиналарнинг барвақт ишдан
чиқишига олиб келади.

**17- жадвал. Тоблаш чуқурлиги катта (ПП) ҳамда чегараланган (РП)
пўлатларни қўллашдаги самарадорлик**

Пўлатнинг тури	Одатда қўлла- нилазиган пў- латлар	Алмаштирили- мумкин бўл- ган пўлатлар	Қайси корхонада канцай машина восита- си тайёрлананаётганини ҳақиқати маълу- мотлар	Легирловчи эле- ментларнинг те- жоми, %
30ХГТ	55 ПП		ЗИЛ машинасининг орқа кўпри- гидаги ҳаракат узатувчи тишли ғилдираклар	1,0 Cr 1,0 Mo
40ХГРТ	47 ГТ		ЗИЛ машинасининг ярим ўқи	1,0 Cr 1,0 Mn
20ХГНТР	55 ПП		ЗИЛ, Камаз ва бошқа машина- ларнинг криставинаси	1,0 Cr 1,0 Ni
20ХН2М	55 ПП		ГАЗ автомобилининг орқа кўп- ригидаги ҳаракат узатувчи конус- ли тишлиғилдираклар	1,0 Cr 1,0 Ni 0,25 Mo
30 ХСГА	40		Газ машиналарининг ярим ўқла- ри	1,0 Cr 1,0 Mn
ШХ15СГ	ШХ4РП		Ҳалқа ёки золдирлари кўндаланг кесими 12—200 мм га тенг бўл- ган подшиппниклар (тоблаш чу- курлиги 2,5—3,5 мм).	1,0 Cr 1,0 Mn
12ХН3	55 ПП		Масалан, темир йўл вагонларида шундай подшиппниклар ишлати- лади:	0,68 Cr 3,0 Ni
18ХГТ	55 ПП		Электр поездлари ва моторли вагонларда қўлланилайдиган куч узатувчи тишлиғилдираклар. Тепловозларнинг двигателларидаги поршень бармоқлари	
40ХН2МА	47 ГТ		Ҳаракатни тақсимловчи қутидаги тишлиғилдираклар 40—60 мм кўндаланг кесимга эга бўлган ҳаракат узатувчи ўқлар (тоблаш чукурлиги 5—7 мм)	1,0 Cr 1,0 Mn 0,8 Cr 1,45 Ni 0,2 Mo

Пружина ва рессорлар учун юқори углеродли ($C=0,6-0,8\%$) пўлат танланаб, тоблаш чуқурлигини ошириш учун улар легирланади. Пўлат кўндаланг кесим бўйича тоблангандан кейин тўла эластикликка эга бўлади. Эластиклик технологик усул билан ҳам оширилади. Масалан, пружина ёки рессорлар, чўян, шарлар ёки қум билан узлусиз деформацияланиб мустаҳкамланганда қайишқоцлик хусусияти анча ошади. Одатдаги тоблаш (тўхтовсиз тоблаш) ўрнига ўзгармас температурада тобланганда пружинанинг эластиклиги ва мустаҳкамлиги ортади.

Пружина ва эластик ленталар учун пўлат танланганда ишлаш шаронти ҳам ҳисобга олинади. Масалан, юқори температура ва оксидловчи муҳитда ишлаш учун зангламайдиган (30Х13, 40Х13) пўлатлар ҳамда зангбардош (масалан, 12Х18Н9Т) пўлатлар танланади (18- жадвал).

Жадвалдан кўриниб турибдики, буюннинг ишлаш шаронтидаги температура қанча катта бўлса, бошлангич кучланиш бир хил бўлганда ҳам, кучланишнинг камайиши кескин ошиб боради, яъни релаксацион мустаҳкамлик камайиб боради. Амалиётда релаксацияга мустаҳкамлигини ошириш учун маҳсус қўшимча термик ишлов ҳам берилади. Бундай ишлов шартли равишда «Релаксацион қайта ишлов» деб аталади.

Релаксацион қайта ишлов деганда пружинага температура остида охирги ишлов берилиб бўлгандан кейин унинг ишлаш температурасидан юқорироқ температурада белгиланган куч таъсирида 25 соат чамасида ушлаб турish тушунилади. Релаксацион ишлов таъсирида пружинада қолдиқ деформация ҳосил бўлади. Бундай ишлов пружинанинг ишлаш турғунлигини оширади.

5. СОВУҚЛАЙИН ШТАМПЛАБ БУЮМ ОЛИШГА ПУЛАТЛАРНИ ТАНЛАШ

Металлургия корхоналарида жўвалаш усули билан қайта ишланган пўлатлар юпқа ёки қалин лист ҳолида чиқарилади. Улар 9045—70, 4041—71, 16523—70, 1542—71, 503—71, 11268—76, 11269—76 ГОСТ давлат стандартлари билан белгиланади.

Амалиётда кўпинча совуқлайн штамплаш учун кам углеродли пўлатлар қўлланилади. Юпқа қилиб жўваланган пўлат хоссаларига углерод миқдори ҳамда унинг бирикмалари шакли таъсири қилади. Пўлат таркибидағи оз миқдордаги тарқоқ жойлашган цементит ва япасқи шаклдаги перлит ҳам пўлатнинг штампланиш хоссасини ёмонлаштирамайди. Агар цементит тўр шаклида ёйилган эркин ҳолда бўлса, штамплаш анча оғирлашади. Бу пўлатдаги цементит тўрининг миқдори 9045—70 ГОСТ билан белгиланади, унинг деформацияланишга бўлган қобилияти эса чўзишида содир бўладиган сферик чуқурчаларнинг ҳосил бўлиши ва уни чуқурлиги билан белгиланади (10510—80 ГОСТ). Масалан, қалинлиги 1 мм дан кўп бўлмаган пўлат

18-жадвал. 12Х18Н9Т пўлатдан ясалган пружинанинг релаксацион мустаҳкамлиги

Температура, °С	Бошланғич күчланиши, МПа	Маълум вақтгача (соатда) юкланган ҳолда ушлаб турилганда күчланишининг узгариши, МПа						Күчланишининг камайишши, %
		1	100	750	1250	1750	2500	
385	202	200	184	150	148	130	112	44,5
420	233	205	128	59	57	43	—	81,5
450	205	190	59	28	—	—	—	86,3

листлари (10Г2, 12Г2, 16Г2, 25ХГСА ва 30ХГСА) совуқ ҳолда штампашдан аввал 10510—74 ГОСТ бўйича текширувдан ўтиши керак.

Автомобиль ва бошқа машиналарниг воситаларини тайёрлаш учун пўлат танлашда қуидагиларга эътибор бериш зарур: ясалётган буюм машинанинг ташқи ёки ички қисмида жойлашишини аниқлаш; штампаш учун чўзиш ёки эгиш даражасини белгилаш; пўлатни етказиб бераётган ташкилотга микротекстура ва механик хоссалар бўйича қандай талааб қўйилиши кераклигини аниқлаш ва ҳ. к.

Машинанинг ташқи қисми учун танланган пўлат юзаси тоза бўлиб, унда ўйдим-чўнқир, чизиқлар каби нуқсонлар бўлмаслиги керак. Бундай нуқсонлар бўёқ ёки бошқа материаллар билан юпқа қатлам билан қопланганда билиниб қолмаслиги керак, чунки бунда сифат ёмонлашади. Машинанинг ички қисмида жойлашадиган буюмлар учун танланган пўлатда бундай нуқсонлар бўлса ҳам материалнинг сифатига таъсир кўрсатмайди.

ҚУЙИШ УСУЛИ БИЛАН БЮОМЛАР ТАЙЁРЛАШГА ПЎЛАТЛАР ТАНЛАШ

Қуийиш учун мўлжалланган қотишмалар ичида чўян ва пўлатларниг қуийшдаги технологик хусусиятлари ёмондир, бунда чўяндан кўра пўлатда катта чўкма ҳосил бўлади. Углеродли ва легирланган пўлатларда ҳажмнинг камайиш миқдори ўтгача 2,2—2,3% ни ташкил қиласа, баъзи легирланган пўлатлар (масалан, 12Х18Н9ТЛ) нинг чўкиш даражаси 2,7—2,8% ни ташкил қилиши мумкин.

Пўлатларниг оқувчанлиги ва қолипни тўлдириш хусусияти ҳам нисбатан ёмон. Қуийиш учун мўлжалланган углеродли ва легирланган пўлатларниг кимёвий таркиби 977—75 ГОСТ билан, юқори легирланган максус хусусиятларга эга бўлган пўлатларниг таркиби эса 2176—77 ГОСТ билан белгиланади.

Қуийиш усули билан буюмларни ясашда кўпинча таркибида

0,08—0,6% углерод бўлган пўлатлар танланади. Бундай пўлатларнинг кристалланиш температура оралиғи унча катта бўлмай, 30—60°C ни ташкил қиласи. Лекин углерод миқдори 0,6%—1% бўлганда кристалланиш температура оралығи ҳам ортиб боради, яъни 60—120°C ни ташкил қиласи (110Г 13Л пўлат). Шунинг учун ҳам углероди кўп бўлган ҳамда юқори легирланган пўлатларда чўкиш миқдори катта бўлиши билан бир қаторда, ғовакчалар, дарзлар, шакл геометриясининг қийшайиши каби нуқсонлар ҳам ҳосил бўлади. Қуйиш усули билан буюмларни ясаш учун пўлатларни танлашда адабиётларда келтирилган механик хусусиятлардан ташқари технологик хусусиятларни ҳам албатта ҳисобга олиш керак.

Кам углеродли легирланган пўлатларда легирловчи элементларнинг умумий миқдори 2—3% атрофида бўлади. Бундай пўлатларнинг механик хоссалари барқарорdir; совуқ температурада ҳам яхши ишлайди; қовушоқ ва дарз ҳосил бўлишига мойиллиги кам, зангбардошлилиги ва ишқаланишга қаршилиги ҳам яхши, яхши пайвандланади ва етарли даражада зарбий қовушоқликка эга бўлиб (30 Дж/см^2), 14—15% металл тежалади.

Лойиҳаланган машинасозлик ва қурилиш иншоотларини қуришда карбонитридли пўлатлардан фойдаланилади. Масалан, кўприк қурилишида M16C пўлатнинг ўрнига 15ХСНД карбонитридли пўлат қўлланганда 21% ёки 12Г2СМФ пўлат қўлланганда 44% га яқин металл тежалади.

Кўприк ва йирик машинасозлик иншоотларини қуришда, уларнинг асосий қисмларида 16Г2АФ, 12Г2СМФ, 12ГН2МФАЮ пўлатлар температура остида ишланган ҳолда қўлланилса, иншоот мустаҳкам ва барқарор бўлади.

Кўп соҳада оддий сифатли, камуглеродли пўлатлар ўрнига кам легирланган, температурага чидамли пўлатлар ишлатилса, юқори самарага эришилади. Масалан, машинасозлик саноатидаги йирик иншоотларда, катта ҳажмдаги идишлар (резервуарлар) ёки домна печларининг ғилофларига Ст3сп оддий сифатли пўлат ўрнига иссиқбардош кам легирланган 16Г2АФ ёки 09Г2С пўлатлар қўлланилса, биринчи ҳолда 37,7%, иккинчи ҳолда 28,1% металл тежалади.

Майда доначали фазалар (карбонитридлар) пўлат тузилишида (структурасида) бир текис жойлашган бўлиб, ташқи таъсир натижасида ҳосил бўладиган дислокацияни кўчишига халақит беради. Дислокация ана шу тўсиқлардан эгилиб ўтиши керак ёки ана шу майда доначалар орасида йиғилиб, наклён ҳосил қиласи. Шунинг учун ана шундай карбонитридларни ҳисобига ҳосил бўлайтган наклён металлнинг мустаҳкамлигини 15—25% оширишга олиб келади.

Шундай қилиб, яхши хоссаларга эга бўлиш учун доначаларни майдалаш керак, бу эса ўз навбатида легирловчи элементларнинг тури ва миқдорини тўғри танлашга боғлиқ. Фазалар-

нинг қаттиқ әритмага ўтиш температуралари ҳар хил бўлган карбид ва нитридларни ҳосил қилувчи икки ва ундан ортиқ легирловчи элементлар қўшилганда пухталаниш самарадорлиги катта бўлади. Масалан, 16Г2АФ кам легирланган пўлатда азот элементи бўлганлиги учун унга қўшимча равишда оз микдорда ($<0,05\%$) алюминий қўшилса, нитрид алюминий (AlN) ҳисобига донача майдаланади, демак, мустаҳкамлик ортади.

Пўлатларнинг мустаҳкамлигини ошириш мумкин бўлган тадбирлар ичida доначаларни майдалаш орқали мустаҳкамликни ошириш 30—40% ни ташкил қиласди, лекин пўлатларнинг манфий температурадаги муртлик даражаси бутунлай доначаларнинг майдаланиши билан белгиланади. Пўлатлар манфий температурада, масалан, 0,10—0,15% вольфрам қўшилганда энг катта зарбий қовушоқликка эга бўлади. Юқорида айтганимиздек, бир неча карбид ва нитрид ҳосил қилувчи элементлар қўшилганда, совуқ ҳолда энг яхши зарбий қовушоқликка эришилади.

21-б о б. МАТЕРИАЛШУНОСЛИКНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ

Эколоғик муаммоларни ҳал қилиш масалалари материалшунослик фанининг олдига биосферани қўриқлаш вазифасини қўяди. Ҳозирги пайтда ана шу мақсадга эришиш учун қўйидаги аниқ йўлларни кўрсатиш мумкин.

Ҳар қандай ишлаб чиқариш бир бутун тизимни ташкил қиласди десак, ана шу тизимда ишлаб чиқарувчи ҳамда истеъмолчи ўртасида қарама-қаршиликлар мавжуддир. Агар бу икки томон келишиб ишламаса, демак тизимномувозанатлашади, натижада унинг атроф-муҳит билан муносабати бузилади. Бундай ҳолат вужудга келмаслиги учун ишлаб чиқаришда кам чиқиндили технологияни жорий этиш зарур бўлади ёки ишлаб чиқариш чиқиндиси шу ишлаб чиқаришнинг ўзида ёки бошқа корхона учун хомашё вазифасини бажариши керак. Бунинг учун тог жинсларини қайта ишловчи корхона ёки тайёрлов корхоналарининг маҳсулотлари билан таъминланётган тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналар бир-бирлари билан шундай узвий бөгланган бўлишлари керакки, бирининг чиқиндиси иккинчиси учун хомашё вазифасини бажарадиган бўлиши керак, шундагина ташландиқ чиқиндилар камаяди.

Шунинг учун тўла чиқиндисиз технологияга ўтишга ҳаракат қилиши керак. Кундалик амалиётда тайёр маҳсулотни ҳосил қилинда кам чиқинди ҳосил қилишга ёки чиқиндини яна қайта ишлаш мумкин бўлган технологияга эришиш мумкин. Ҳозирги пайтда ўз хизматини бажариб бўлган (эскирган) маҳсулотлардан ҳамда ишлаб чиқариш чиқиндиларини қайта ишлайдиган иккиламчи ишлаб чиқаришлар вужудга келаяпти. Ҳозирги кунда иккиламчи ишлаб чиқаришдаги чиқинди-хомашё саноатда

қўлланилаётган бирламчи хомашёнинг қарийб 20% ини ташкил қилмоқда. Бу соҳада кимёвий ишлаб чиқариш бошқа ишлаб чиқаришлар учун ҳам ўрнак бўлмоқда. Масалан, одатдаги оловли металлургик жараёнлар ўрнига сув металлургиясини (гидрометаллургияни) қўллаш усули билан кимёвий реагентларнинг сувли эритмаларидан металларни ажратиб олиш мумкин. Рух ишлаб чиқаришда табиий концентратлар (хомашё)нинг таркибида олтингугурт миқдори кўп бўлганлиги учун йўл йўлакай ундан олтингугурт кислотасини ажратиб олиш ташкил қилинган. Фосфор ўғитини ишлаб чиқаришда эса фосфогипс чиқинди бўлиб, ундан табиий хомашё билан биргаликда портландцемент ва гипс материаллари ишлаб чиқарилади. Баъзи чиқиндилар учун, масалан, тўқимачилик саноати чиқиндилари машинасозлик материалларини ишлаб чиқаришда ишлатилса ҳам, бундай технология ҳали такомиллаштирилмаган.

Ишлаб чиқаришда борган сари камбағал таркибли рудаларни (табиий хомашёни) ишлатишга тўғри келаяпти. Шунинг учун ҳам руда чиқиндисини камайтириш ҳақида ўйланмаяпти, лекин ҳамма соҳада кам чиқиндили ёки чиқиндисиз технологияни ҳам ишлаб чиқаришда жорий қилишнинг илмий-техникавий асослари бор.

Асрлар давомида қўллаб келинаётган индустряниянг етакчи тармоғи бўлган қора металлургия саноатида экологик муаммоларни ҳал қилишнинг янги ишлаб чиқариш услуби жорий қилинмоқда. Масалан, кўп вақт ва энергияни ҳамда қўшимча материалларни талаб қиласидиган қора металларни ишлаб чиқаришнинг домна печи жаёни ўрнига, водород ёки табиий газлар ёрдамида темир рудаси концентратларидан тўғридан-тўғри темир олинмоқда. Сувни кўп ишлатадиган корхоналарда уни бир марта ишлатмасдан, сув тозалагичларда тозалаб, қайтадан ишлатиш жорий этилган. Бу эса экологик хавфсизликни таъминлайди. Бошқа материалларни ҳам ишлаб чиқаришда иккиламчи қайта ишлаш технологиясини ҳам ишлаб чиқиши керак.

Ҳар қандай технологик жараён имкониятларидан назарий жиҳатдан 100% фойдаланиш мумкин эмас, лекин унинг самародорлигини оширишга эришиш мумкин. Кўп ҳолларда «Экологик тоза» технология фақат биосфера ёки табиатга таъсир нуқтаси назаридан қаралади, аслида эса ифлосларнинг асосий қисми ёки барчаси технологик жараён бажарилаётган корхонада қолади. Шунинг учун кам чиқиндили технология биосферани антропоген ифлосланишдан муҳофаза қилишнинг кенг восита усули деб бўлмайди. Мақсадга тўлароқ эришиш учун ишлаб чиқариш маҳсулотига сарф қилинаётган энергия ҳамда материал ҳажмини камайтириш зарур, маҳсулот таъминотини онгли равишда бошқариш ва ишлаб чиқаришни маълум миқдорда чегаралаш ҳамда чиқиндиларни парчаланишининг зарар келтирмайдиган усувларини танлаш даркор.

ФОИДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Лахтин Б. М., Леонтьева В. А. Металловедение — М.: Машиностроение, 1990—528 с.
2. Материаловедение — Под ред. Б. И. Арзамасова — М.: Машиностроение, 1986—384 с.
3. Материалы будущего — пер. с нем. Под ред. А. Неймана.— Л.: Химия, 1985—240 с.
4. Металловедение и термическая обработка стали (справочник) — I—III т — М.: Металлургия, 1983—1130 с.
5. Металлополимерные материалы и изделия — под ред. В. А. Белого.— М.: Химия, 1979—312 с.
6. Мирбобоев В. А. Конструкцион материаллар технологияси — Т.: Ўқитувчи, 1991—408 с.
7. Носиров И., Гуляметдинов С. З. Полимер қопламалар ва уларнинг қўлланилиши — Т.: Фан, 1975—60-бет.
8. Пинчук А. С., Струк В. А., Мыскин Н. К., Свириденок А. И. Металловедение и конструкционные материалы — Мн.: Высшая школа, 1989—461 с.
9. Тонкая техническая керамика — пер. с япон. Под ред. Х. Янагида — М.: Металлургия, 1985—279 с.
10. Тўрахонов А. С. Металлшунослик ва термик ишлаш — Т.: Ўқитувчи, 1968 й.

МУНДАРИЖА

Сўз боши	1
1- боб. Материалшунослик асослари	4
1. Материал ҳақида тушунча	4
2. Материалшунослик фани	4
3. Материалшунослик фанининг ривожланиш тарихидан маълумот	аза 6
4. Материалшуносликдаги муаммөлар	9
2- боб. Материалларнинг таркиби ва тузилиши	12
1. Металл боғланиш	13
2. Металларнинг кристалл тузилиши ва ларни	хоссалари 13
3. Кристаллардаги нуқсонлар ва уларни аниқлаш усуллари	21
4. Кристалл жисем атомлари диффузияси	27
3- боб. Материалларнинг хоссалари	29
1. Материалларнинг механик хоссалари	29
2. Материалнинг коррозияга чидамлилиги	38
3. Материалларнинг электр ва магнит хоссалари	42
4. Материалларнинг технологик хоссалари	47
4- боб. Металл асосидаги қотишмалардаги фаза ўзгаришлари	48
1. Металл қотишмалари фазалари	49
2. Мувозакат ҳолатидаги фазалар	53
3. Температура таъсиридан структура ўзгаришлари	58
4. Компонентлари бир-бира ишлаб ўзгаришлари	.
5. Компонентлари ўзаро чегарали ўзгаришлари	.
6. Полиморф ва эвтектоид ўзгаришли қотишмаларнинг ҳолат диаграммалари	.
7. Кимёвий бирикма ҳосил қиласиган қотишмаларнинг ҳолат диаграммалари	.
8. Уч компонентли ҳолат диаграммалари	.
5- боб. Пластик деформациянинг механик хоссаларга таъсири	71
1. Металл қотишмалари деформацияси	72
2. Пластик деформация	74
3. Деформация натижасинда мустаҳкамликнинг ошиши ҳамда металл ва қотишмаларнинг емирилиши	77
4. Металл ва қотишмаларнинг конструкцион мустаҳкамлигинин ошириш усуллари	79
6- боб. Деформацияланган металл ва қотишмаларнинг қайта кристалланиши	83
1. Қайтиши ҳамда қайта кристалланиши	84

2. Қайта кристалланган кристалл структураси	86
3. Совуқ ва иссиқ ҳолда деформациялаш	88
7- боб. Темир ва унинг қотишмалари	90
1. Темирнинг хоссалари	91
2. Темир-углерод қотишмалари	94
3. Темир — углерод ҳолат диаграммаси :	96
4. Углерод ва доимий қўшимчаларнинг қотишма хоссаларига таъсири	104
5. Легирлашнинг қотишма хоссаларига таъсири	107
8- боб. Металл қотишмаларига термик ишлов бериш	110
1. Перлитнинг аустенитга парчаланиши	112
2 Үтасовитилган аустенитнинг изотермик парчаланиши	114
3. Перлитнинг ҳосил бўлиши	115
4. Мартенситнинг ҳосил бўлиши	117
5. Бейзитнинг ҳосил бўлиши	120
6. Мартенситни қайта қиздиришда рўй берадиган ўзгаришлар	120
7. Термик ишлов беришнинг пўлат хоссаларига таъсири	122
9- боб. Соф термик ишлаш технологияси	123
1. Юмшатиш ва нормалаш	124
2. Пўлатларни тоблаш	127
3. Пўлатлар юзасини тоблаш	131
4. Пўлатларни бўшатиш ва уларга совуқлайн ишлов бериш	132
5. Машинасозлик чўяянларига термик ишлов бериш	133
6. Пўлатларга термомеханик ва механотермик ишлов бериш	134
10- боб. Пўлатларга кимёвий-термик ишлов бериш	135
1. Пўлат юзасини углеродга бойитиш	136
2. Пўлат юзасини азот билан бойитиш	118
3. Пўлат юзасини азот ва углеродга бойитиш	141
4. Юзани диффузон тўйинтириш	142
5. Термик ишлов бериш жиҳозлари	144
11- боб. Конструкцион пўлат ва қотишмалар	147
1. Конструкцион пўлатлар синфи	147
2. Углеродли конструкцион пўлатлар	150
3. Цементацияланадиган конструкцион кам легирланган пўлатлар	151
4. Эскиридан пўлатлар	154
5. Ишқаланишдаги емирилишга қаршилиги катта бўлган конструкцион пўлатлар	156
6. Зангбардош ва юқори температурага чидамли пўлат ва қотишмалар	157
12- боб. Чўяянлар	159
1. Оқ ва кулранг чўяянлар	160
2. Юқори мустаҳкамликка эга бўлган чўяянлар	162
3. Болғаланувчан чўяянлар	163
4. Махсус легирланган чўяянлар	164
13- боб. Асбобсозлик пўлатлари ва қаттиқ қотишмалар	165
1. Асбобсозлик пўлатлари	166
2. Үлчов асбоблари пўлатлари	168
3. Штамп пўлатлари	169
4. Асбобсозлик қаттиқ қотишмалари	170
14- боб. Махсус физик хусусиятли қотишмалар	172
1. Электр ўтказувчи турлича бўлган материаллар	172

2. Магнит материаллари ва парамагнитлар . . .	175
3. Аввалги шаклга қайтиш хусусиятига эга материаллар	175
4. Юқори электр қаршилика эга бўлган материаллар .	177
5. Кенгайишнинг температура коэффициенти турғун бўлган қотишималар	
6. Эластик хусусиятли пўлат ва қотишималар	1
15- боб. Алюминий ва унинг асосидаги қотишималар	18
1. Тоза алюминий ва унинг техникада ишлатилиши	18
2. Алюминий қотишималари	181
3. Деформацияланадиган алюминий қотишималари	184
4. Кўйма алюминий қотишималари	185
5. Алюминий кукуни қотишималари	186
16- боб. Мис ва унинг қотишималари	188
1. Мис ва мис қотишималари	188
2. Латунлар ва уларнинг хоссалари	190
3. Бронзалар	193
17- боб. Қийин эрийдиган, мустаҳкам ва антифрикцион қотишималар	195
1. Қийин суюқланадиган металл ва қотишималар	195
2. Титан ва унинг қотишималари	197
3. Магний ва унинг қотишималари	198
4. Қалай, қўргонин ва цинк асосидаги антифрикцион қотишималар	200
18- боб. Металл бўлмаган конструкцион материаллар	201
1. Полимерлар ва уларнинг турлари	201
2. Конструкцион полимерлар	207
3. Гезиналар	209
4. Шиншалэр	211
5. Сопол материаллар	213
19- боб. Композицион материаллар	215
1. Композицион материалларни яратиш усуллари	216
2. Полимер асосидаги композицион материаллар	218
3. Металл асосдаги композицион материаллар	219
20- боб. Материал танлаш асослари	221
1. Цементацияланадиган ва нитроцементацияланадиган пўлатларни танлаш	221
2. Юқори ўзгарувчан ток билан қиздиришга мўлжалланган пўлатлар	222
3. Конструкцион яхшиланадиган пўлатларни танлаш	222
4. Пружина ва рессорлар учун пўлатларни танлаш	223
5. Совуқлайн штамплаб буюм олишга пўлатларни танлаш	224
6. Қўйиш усули билан буюмлар тайёрлашга пўлатларни танлаш	225
21-боб. Материалшуносликнинг экологик муаммолари	227
Фойдаланилган адабиётлар	230